

ANEXO 9.4 – FICHAS DE SÍTIO

TRECHO 1

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 133

CNS 0

Designação Capela de São Joaquim**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Valor Patrimonial**Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação** PDM de Estarreja, art. 16.º e Anexo II, n.º 59
ZEP**Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CME, 2012a, 53; Coba, 2009a, n.º 35; Lemos, 2006a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1431**Lugar****Âmbito geológico****Freguesia** UF de Beduído e Veiros**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 174 M -34003 P 121772**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Capela****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A3=25+789=166=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,4286
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 134

CNS 0

Designação Moinho do Rio Jardim 1**Tipo de Sítio** Azenha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000; Coba, 2009a, n.º 37; SA, s.d.a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Branca**Relevo** Colina Suave**Concelho** Albergaria-a-Velha**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -33293 P 119268**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por se encontrar em terrenos vedados ao acesso público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Ilba Canelas Ilba Canelas 4+331 20 Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

0

0

0

0

0

0

0

0

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada

0

0

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 135

CNS 0

Designação Moinho do Rio Jardim 2**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação** Valor Patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Estarreja, art. 16.º e Anexo II, n.º 88 (Moinhos do Rio Jardim)**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 37; CME, 2012a, 72**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Salreu**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 174 M -33449 P 119207**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Ilba Canelas Ilba Canelas 4+268 135 Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 136

CNS 0

Designação Azenha do Vaz

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000; Coba, 2009a, n.º 37; SA, s.d.a

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Salreu

Relevo Várzea

Concelho Albergaria-a-Velha

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 174 M -33031 P 119243

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por estar coberto por matos densos ou ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A2=23+080=66=Viaduto
Lcanelas SA1=Lcanelas SA=7+604=49=Viaduto
Lcanelas SA2=Lcanelas SA=7+600=91=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 137

CNS 0

Designação Azenha do Tojal**Tipo de Sítio** Azenha**Classificação****Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000; Coba, 2009a, n.º 37; SA, s.d.a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Salreu**Relevo** Várzea**Concelho** Albergaria-a-Velha**Coberto vegetal** Monocultura intensiva**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -32882 P 119167**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por estar coberto por matos densos ou ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A2=22+964=53=Viaduto
Lcanelas SA1=Lcanelas SA=7+493=72=Viaduto
Lcanelas SA2=Lcanelas SA=7+483=22=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	0
Classe de Valor Patrimonial	
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 138

CNS 0

Designação Azenha do Lavoura 1**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação** Valor Patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Estarreja, art. 16.º e Anexo II, n.º 88
(Moinhos do Rio Jardim)**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 37; CME, 2012a, 72**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Salreu**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -33623 P 119091**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por se encontrar em terrenos vedados ao acesso público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B3=22+852=107=Viaduto

LCanelas SB1=LCanelas SB=6+500=127=Viaduto

LCanelas SB2=LCanelas SB=6+667=91=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacto
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 139

CNS 0

Designação Azenha do Lavoura 2**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação** Valor Patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Estarreja, art. 16.º e Anexo II, n.º 88 (Moinhos do Rio Jardim)**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 37; CME, 2012a, 72**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Salreu**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -33648 P 119056**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por se encontrar em terrenos vedados ao acesso público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B3=22+830=72=Viaduto

Lcanelas SB1=Lcanelas SB=6+461=92=Viaduto

Lcanelas SB2=Lcanelas SB=6+644=55=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística

Valor da conservação

Valor da monumentalidade

Valor da raridade (regional)

Valor científico

Valor histórico

Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 140

CNS 0

Designação Azenha do Almeida 1**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação** Valor Patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Estarreja, art. 16.º e Anexo II, n.º 88
(Moinhos do Rio Jardim)**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 37; CME, 2012a, 72**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Salreu**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -33824 P 118843**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por estar coberto por matos densos ou ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B3=22+686=171=Eixo de linha

LCanelas SB1=LCanelas SB=6+300=132=Eixo de linha

LCanelas SB2=LCanelas SB=6+500=190=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacto

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 141

CNS 0

Designação Azenha do Almeida 2**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação** Valor Patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Estarreja, art. 16.º e Anexo II, n.º 88
(Moinhos do Rio Jardim)**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 37; CME, 2012a, 72**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Salreu**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -33873 P 118844**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por estar coberto por matos densos ou ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B3=22+707=216=Eixo de linha

LCanelas SB1=LCanelas SB=6+325=179=Eixo de linha

LCanelas SB2=LCanelas SB=6+500=234=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística

Valor da conservação

Valor da monumentalidade

Valor da raridade (regional)

Valor científico

Valor histórico

Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacto

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 142

CNS 0

Designação Casa do Espinhal**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Valor Patrimonial**Período****Legislação** PDM de Estarreja, art. 16.º e Anexo II, n.º 44**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CME, 2012a, 37; Matias, 2002d**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** UF de Canelas e Fermelã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 174 M -34421 P 116510**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

LCanelas SB1=LCanelas SB=3+646=35=Eixo de linha

Ligação Ilba Canelas SB1=Ligação Ilba Canelas=4+672=112=Eixo de linha

LCanelas SB2=LCanelas SB=6+325=136=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Com interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Médio
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Médio
 Valor histórico Médio
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 11,286
 Classe de Valor Patrimonial C
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 143

CNS 0

Designação Azenha do Pinheiral**Tipo de Sítio** Azenha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade****Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico****Freguesia** UF de Canelas e Fermelã**Relevo****Concelho** Estarreja**Coberto vegetal****Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo****CMP 1:25000** 174 M -34494 P 116411**Controlo visual da paisagem****Altitude****Visibilidade do terreno****Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

LCanelas SB1=LCanelas SB=6+500=0=Viaduto

Ligação Ilba Canelas SB1=Ligação Ilba Canelas=3+549=70=Viaduto

LCanelas SB2=LCanelas SB=3+537=91=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	4,7143
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 144

CNS 0

Designação Azenha do Chão de Além**Tipo de Sítio** Azenha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Caminho de pé posto **Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Argilas e areias**Freguesia** UF de Canelas e Fermelã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 **M** -35075 **P** 116223**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por estar coberto por matos densos ou ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

LCanelas SB1□LCanelas SB□2+909□85□Eixo de linha

LCanelas SB2□LCanelas SB□2+866□107□Eixo de linha

Ligação Ilba Canelas SB1□Ligação Ilba Canelas□2+877□120□Eixo de linha

Ligação Ilba Canelas SB2□Ligação Ilba Canelas□2+346□187□Eixo de linha

LCanelas SA1□LCanelas SA□2+873□165□Eixo de linha

LCanelas SA2□LCanelas SA□2+856□169□Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística

Valor da conservação

Valor da monumentalidade

Valor da raridade (regional)

Valor científico

Valor histórico

Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 145

CNS 0

Designação Azenha do Lagar

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia UF de Canelas e Fermelã

Relevo Várzea

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 174 M -34369 P 116276

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.
LCanelas SB1□LCanelas SB□3+557□184□Viaduto

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

LCanelas SB2□LCanelas SB□3+566□90□Viaduto

Ligação Ilba Canelas SB1□Ligação Ilba Canelas□3+378□111□Viaduto

Ligação Ilba Canelas SB2□Ligação Ilba Canelas□3+607□67□Viaduto

LCanelas SA1□LCanelas SA□3+636□155□Viaduto

LCanelas SA2□LCanelas SA□3+624□186□Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística

Valor da conservação

Valor da monumentalidade

Valor da raridade (regional)

Valor científico

Valor histórico

Valor simbólico

Imagem:

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 146

CNS 0

Designação Azenha de Brejo

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Canelas e Fermelã

Relevo Várzea

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 174 M -34823 P 116198

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.
LCanelas SB1□LCanelas SB□3+141□28□Viaduto

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

LCanelas SB2□LCanelas SB□3+134□22□Viaduto
Ligação Ilba Canelas SB1□Ligação Ilba Canelas□3+149□24□Viaduto
Ligação Ilba Canelas SB2□Ligação Ilba Canelas□3+100□134□Viaduto
LCanelas SA1□LCanelas SA□3+125□137□Viaduto
LCanelas SA2□LCanelas SA□3+108□145□Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 147

CNS 0

Designação Alminha do Ameal

Tipo de Sítio Alminha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**
☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Argilas e areias

Freguesia UF de Canelas e Fermelã

Relevo Várzea

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 174 M -35272 P 116187

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

LCanelas SB1=LCanelas SB2+700=100=Eixo de linha

LCanelas SB2=LCanelas SB2+686=106=Eixo de linha

Ligação Ilba Canelas SB1=Ligação Ilba Canelas2+700=121=Eixo de linha

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Ligação Ilba Canelas SB2□Ligação Ilba Canelas□2+680□167□Eixo de linha

LCanelas SA1□LCanelas SA□2+701□135□Eixo de linha

LCanelas SA2□LCanelas SA□2+685□140□Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Elevado

2

5

1

2

1

1

5

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial **9,4286**

Classe de Valor Patrimonial **C**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 148

CNS 0

Designação Capela do Ameal**Tipo de Sítio** Capela**Classificação****Período** Indeterminado**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 109**Lugar****Âmbito geológico** Argilas e areias**Freguesia** UF de Canelas e Fermelã**Relevo** Várzea**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Monocultura intensiva**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -35662 P 115955**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Vestigial**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste equipamento, por ter sido destruído. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

LCanelas SB1□LCanelas SB□2+272□57□Viaduto

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

LCanelas SB2□LCanelas SB□2+259□52□Viaduto
Ligação Ilba Canelas SB1□Ligação Ilba Canelas□2+251□257□Viaduto
LCanelas SA1□LCanelas SA□2+272□57□Viaduto
LCanelas SA2□LCanelas SA□2+257□45□Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	0
Classe de Valor Patrimonial	
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 149

CNS 0

Designação Azenha do Aido

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos e argilas

Freguesia UF de Canelas e Fermelã

Relevo Várzea

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 174 M -34045 P 116195

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Sem telhado

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Ligação Ilba Canelas SB2=Ligação Ilba Canelas=3+874=164=Viaduto

LCanelas SA1=LCanelas SA=3+913=33=Viaduto

LCanelas SA2=LCanelas SA=3+905=6=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

2

1

1

1

1

1

1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação
Intensidade de afetação	Máximo
Área afetada	Total

5

5

Valor Patrimonial 4,2857

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 13,393

Classe de Impacte Patrimonial D

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 150

CNS 0

Designação Azenha da Passagem**Tipo de Sítio** Azenha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Argilas e arenitos**Freguesia** UF de Canelas e Fermelã**Relevo** Várzea**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 174 M -34168 P 116200**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Boa**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Equipamento recentemente reabilitado.

Ligação Ilba Canelas SB2□Ligação Ilba Canelas□3+750□96□Viaduto

LCanelas SA1□LCanelas SA□3+800□16□Viaduto

LCanelas SA2□LCanelas SA□3+788□50□Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Com interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Frequente
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação
 Intensidade de afetação Máximo
 Área afetada Total
 Valor Patrimonial **6,8571**
 Classe de Valor Patrimonial **D**
 Valor do Impacte Patrimonial **21,429**
 Classe de Impacte Patrimonial **C**

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 151

CNS 0

Designação Pinheiral 1

Tipo de Sítio Pontão

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos e argilas

Freguesia UF de Canelas e Fermelã

Relevo Várzea

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 174 M -34349 P 116244

Controlo visual da paisagem De pontos de passagem

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

LCanelas SB1□LCanelas SB□3+557□223□Viaduto

Lcanelas SB2□Lcanelas SB□3+566□131□Viaduto

Ligação Ilba Canelas SB1□Ligação Ilba Canelas□3+578□151□Viaduto

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Ligação Ilba Canelas SB2=Ligação Ilba Canelas=3+603=29=Viaduto

Lcanelas SA1=Lcanelas SA=3+641=115=Viaduto

Lcanelas SA2=Lcanelas SA=3+631=144=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	4,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 152

CNS 0

Designação Moinho da Carvalha**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Caminho de pé posto **Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** UF de Canelas e Fermelã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Florestal**CMP 1:25000** 174 **M** -33469 **P** 116311**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B3=20+060=138=Eixo de linha

Ilba Canelas=Ilba Canelas=1+375=138=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 4,2857	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 153

CNS 0

Designação Quinta da Carvalha

Tipo de Sítio Quinta da Carvalha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia UF de Canelas e Fermelã

Relevo Colina Suave

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 174 M -33378 P 116262

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B3=20+009=46=Viaduto

Ilba Canelas=Ilba Canelas=1+325=46=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 4,8571	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 154

CNS 0

Designação Capela da Quinta da Carvalha**Tipo de Sítio** Capela**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 36**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** UF de Canelas e Fermelã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Estarreja**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Florestal**CMP 1:25000** 174 M -33430 P 116126**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Boa**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B3=19+874=98=Viaduto

Ilba Canelas=Ilba Canelas=1+189=98=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 7,7143	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 155

CNS 0

Designação Moinho do Souto 1

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000; Coba, 2009a, n.º 38; SA, s.d.a

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Angeja

Relevo Várzea

Concelho Albergaria-a-Velha

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 174 M -33315 P 111305

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Azenha reutilizada como habitação

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B2=15+053=39=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 5,7143	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 156

CNS 0

Designação Moinho do Souto 2

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000; Coba, 2009a, n.º 38; SA, s.d.a

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Angeja

Relevo Várzea

Concelho Albergaria-a-Velha

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 174 M -33371 P 111238

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Azenha reutilizada como habitação.

Elementos datantes da estrutura

Observações

Edifício desmantelado e substituído por uma casa. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B2=14+986=17=Viaduto

Avaliação Patrimonial

- Qualidade da observação
- Valor da inserção paisagística
- Valor da conservação
- Valor da monumentalidade
- Valor da raridade (regional)
- Valor científico
- Valor histórico
- Valor simbólico

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	
0	Intensidade de afetação 0
0	Área afetada 0
Valor Patrimonial 0	
Classe de Valor Patrimonial	
0	Valor do Impacte Patrimonial 0
0	Classe de Impacte Patrimonial

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 157

CNS 0

Designação Moinho da Arregada**Tipo de Sítio** Azenha**Classificação****Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000; SA, s.d.a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Caminho de pé posto **Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Angeja**Relevo** Colina Suave**Concelho** Albergaria-a-Velha**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 174 **M** -32653 **P** 111006**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Azenha****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A1=14+776=15=Viaduto

Ilba de SJoão de Loure=Ilba de SJoão de Loure=4+742=5=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Mau
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Frequente
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

1
1
1
1
1
1
1
1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação
 Intensidade de afetação Máximo
 Área afetada Total

5
5

Valor Patrimonial 4

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 12,5

Classe de Impacte Patrimonial D

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 158

CNS 0

Designação Cruzeiro do Castelo**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 39**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº** 580-1**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** São João de Loure e Frossos**Relevo** Colina Suave**Concelho** Albergaria-a-Velha**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 185 M -34064 P 106655**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B2=10+321=56=Eixo de linha

Ilba de SJoão de Loure=Ilba de SJoão de Loure=0+183=5=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,7143
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 159

CNS 14986

Designação Rio Vouga Sul

Tipo de Sítio Estação de ar livre

Classificação Património Arqueológico

Período Pré-história ?

Legislação PDM de Aveiro, art. 24º e Anexo B, n.º 10

Idade Média ?

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2009a, n.º 42; Muralha e Mauricio, 2004a, 46

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 230

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Relevo Colina Suave

Concelho Aveiro

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 185 M -34461 P 105484

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Sítio arqueológico

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização deste potencial sítio arqueológico. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A1=8+893=23=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	0
Classe de Valor Patrimonial	
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 160

CNS 1454

Designação Mamodeiro

Tipo de Sítio Monumento megalítico

Classificação Património Arqueológico

Período Neo-calcolítico

Legislação PDM de Aveiro, art. 24º e Anexo B, n.º 6
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2009a, n.º 43; Morgado e Filipe, 2009a, 8-9 e 2009b, 13-14; Reis, 2019c, 95

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos/grauvaques

Freguesia Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Relevo Colina Suave

Concelho Aveiro

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 185 M -36510 P 102208

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Monumento megalítico de natureza funerária

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização deste potencial sítio arqueológico. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B1=5+238=74=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

0	Agentes de impacte	
0	Intensidade de afetação	0
0	Área afetada	0
0	Valor Patrimonial	0
0	Classe de Valor Patrimonial	
0	Valor do Impacte Patrimonial	0
0	Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 161

CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora da Anunciação**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Património Arqueológico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Aveiro, art. 24º e Anexo B, n.º 51**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 43**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 235**Lugar****Âmbito geológico****Freguesia** Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz**Relevo** Colina Suave**Concelho** Aveiro**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 185 M -37188 P 100904**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Capela****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B1=3+789=86=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Médio
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação
 Área afetada
 Valor Patrimonial **9,1429**
 Classe de Valor Patrimonial **C**
 Valor do Impacte Patrimonial **0**
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

TRECHO 2

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 100

CNS 22746

Designação Necropole de Chão do Grilo**Tipo de Sítio** Necrópole**Classificação** Património Arqueológico**Período** Idade Média**Legislação** PDM de Ovar, art. 12.º e 13.º e Planta do património, n.º 1**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 20; SA, 2013a, 68**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** I-14**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Esmoriz**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Florestal**CMP 1:25000** 143 M -40427 P 144422**Controlo visual da paisagem** Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Mancha de materiais**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização desta necrópole. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A7=49+686=194=Viaduto

Sol.B=B6=49+463=208=Viaduto

VMMourão=VMMourão=5+969=195=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 101

CNS 0

Designação Marco da Ordem de Malta**Tipo de Sítio** Marco**Classificação****Período** Moderno**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 21**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Esmoriz**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 143 M -39597 P 143063**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste marco no local mencionado na bibliografia. Por este motivo, não se procedeu à avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=7+48+124=100=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

0	Agentes de impacte	0
0	Intensidade de afetação	0
0	Área afetada	0
0	Valor Patrimonial	0
0	Classe de Valor Patrimonial	
0	Valor do Impacte Patrimonial	0
0	Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 102

CNS 22809

Designação Além Rio

Tipo de Sítio Achados Isolados

Classificação Património arqueológico

Período Neo-calcolítico

Legislação PDM de Santa Maria da Feira, art.º 48.º e Anexo II, n.º 12A

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2009a, n.º 22; Gaspar, 2009, Anexo 3, n.º 12A

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo

Relevo Colina Suave

Concelho Santa Maria da Feira

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 143 M -38300 P 140848
Altitude

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência deste eventual esteio no local mencionado na bibliografia. Por este motivo, não se procedeu à avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A□A7□45+585□144□Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

0

0

0

0

0

0

0

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



Ficha de Sítio

Sítio n.º 103

CNS 0

Designação Ponte Romana

Tipo de Sítio Ponte

Classificação Valor patrimonial (salvaguarda estrutural)

Período Romano

Legislação PDM de Santa Maria da Feira, art.º 49.º e 50.º, Anexo III, n.º SE72

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo

Relevo Colina Suave

Concelho Santa Maria da Feira

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 143 M -38375 P 140085

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=7+44+859+125=Viaduto

VMMourão=VMMourão=1+169+38=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Mau
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Raro
Valor científico Elevado
Valor histórico Elevado
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 12,571
Classe de Valor Patrimonial B
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 104

CNS 0

Designação Ponte

Tipo de Sítio Conjunto molinológico

Classificação Património Cultural

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Ovar, art. 12.º e 14.º e Planta do património, s/n

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2009a, n.º 23; SA, 2013a, 66

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus

Relevo Várzea

Concelho Ovar

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 153 M -39603 P 139303
Altitude

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa de protecção a um conjunto de moinhos ou azenhas. Como nos trabalhos de campo não se observou qualquer estrutura na área de incidência de projeto, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B6=44+074/44+396=0=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 105

CNS 0

Designação Igreja Paroquial de São Martinho do Bispo**Tipo de Sítio** Igreja**Classificação** Património Arqueológico e Cultural**Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação** PDM de Ovar, art. 12.º, 13.º e 14.º e Planta do património, s/n**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 24; Dordio, 2000e; SA, 2013a, 23**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 530**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 153 M -39425 P 138617**Controlo visual da paisagem** Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B6B643+51841Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 106

CNS 0

Designação Cemitério de Arada**Tipo de Sítio** Cemitério**Classificação****Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 530**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 153 M -39434 P 138553**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**


Sol.B643+43667Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 9,1429	
Classe de Valor Patrimonial C	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 107

CNS 0

Designação Cruzeiro 1 de São Martinho do Bispo**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 530**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 153 M -39394 P 138610**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B6B643+500131Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	8,5714
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 108

CNS 0

Designação Alminha de Santo António**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 30**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1111**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Planície**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 153 M -38021 P 137342**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A6+42+082+166=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 109

CNS 0

Designação Azenha do Vieira 2**Tipo de Sítio** Azenha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 26**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1161**Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Várzea**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 153 M -37808 P 136105**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No local mencionada na bibliografia não se identificou qualquer estrutura, provavelmente porque a azenha já foi destruída. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A5+40+833+124+Viaduto

VOvar=VOvar+6+819+127+Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 110

CNS 20845

Designação Amieira

Tipo de Sítio Mancha de ocupação

Classificação Património Arqueológico

Período Pré-história

Legislação PDM de Ovar, art. 12.º e 13.º e Planta do património, n.º 2

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2009a, n.º 27; SA, 2013a, 68

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus

Relevo Planície

Concelho Ovar

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 153 M -37370 P 134627
Altitude

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização deste potencial sítio arqueológico. Por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva de impactes patrimoniais.

Sol.A=A5+39+300=0=Eixo de linha

Sol.B=B6+38+954=68=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação	
Intensidade de afetação	Escavação	5
Área afetada	Maioritária	5
Valor Patrimonial 0		
Classe de Valor Patrimonial		
Valor do Impacte Patrimonial 0		
Classe de Impacte Patrimonial		

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 111

CNS 0

Designação Senhora das Alminhas**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000; Googlemaps**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 327**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 153 M -37794 P 134145**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

VOvar=VOvar=4+840=162=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Com pouco interesse
 Valor da conservação
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Raro
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429**Classe de Valor Patrimonial C****Valor do Impacte Patrimonial 0****Classe de Impacte Patrimonial****Imagem:**

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 112

CNS 0

Designação Quinta de São Silvestre**Tipo de Sítio** Edifício**Classificação****Período****Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 28**Recursos com informação**☐ **Endovélico (DGPC)** ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ **Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)** 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ **Inventário Património Arquitectónico (IHRU)**<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 153 M -37167 P 133816**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Boa**Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A5+38+481+118+Viaduto
Sol.B=B6+38+136+117+Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Frequente
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 6,1429
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 113

CNS 0

Designação Azenha do Borges

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus

Relevo Colina Suave

Concelho Ovar

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 153 M -37176 P 133829

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A5=38+496=120=Viaduto
Sol.B=B6=38+151=119=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Reduzido
Valor histórico Médio
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 5,5714
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 114

CNS 0

Designação Ribeira da Senhora da Graça**Tipo de Sítio** Conjunto molinológico**Classificação** Património Cultural**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Ovar, art. 12.º e 14.º e Planta do património, s/n**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** SA, 2013a, 66**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jus**Relevo** Várzea**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Florestal**CMP 1:25000** 153 M -37569 P 133516
Altitude**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa de protecção a um conjunto de moinhos ou azenhas. Como nos trabalhos de campo não se observou qualquer estrutura na área de incidência de projeto, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

VOvar=VOvar=4+061/4+319=0=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

0

0

0

0

0

0

0

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 115

CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora da Febres**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Património Arqueológico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Ovar, art. 12.º e 13.º**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 29; Dordio e Guimarães, 2000/2001g**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 536**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Válega**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 153 M -36442 P 131449**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.B=B5=35+607=101=Eixo de linha
VOvar=VOvar=1+830=192=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Raro
Valor científico Médio
Valor histórico Médio
Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

5	Agentes de impacte Inexistente	0
5	Intensidade de afetação	0
1	Área afetada	0
4		
2	Valor Patrimonial 13,143	
2	Classe de Valor Patrimonial B	
2	Valor do Impacte Patrimonial 0	
5	Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 116

CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora de Lourdes**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Património Cultural**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Ovar, art. 12.º e 14.º e Planta do património, s/n**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Dordio e Guimarães, 2000/2001f; SA, 2013a, 30**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1168**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Válega**Relevo** Colina Suave**Concelho** Ovar**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 153 M -36801 P 131177**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

VOvar=VOvar=1+759=199=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	8,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 117

CNS 0

Designação Azenha do Almeida

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000; Googlemaps

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 536-1

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Válega

Relevo Colina Suave

Concelho Ovar

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 153 M -36534 P 131031

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

VOvar=VOvar=1+500=37=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 118

CNS 0

Designação Fonte de São João

Tipo de Sítio Fonte

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 536-1

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Válega

Relevo Colina Suave

Concelho Ovar

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 153 M -36556 P 131004

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

VOvar=VOvar=1+485=71=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 119

CNS 0

Designação Azenha do Novo

Tipo de Sítio Conjunto molinológico

Classificação Património Cultural

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Ovar, art. 12.º e 14.º e Planta do património, s/n

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia SA, 2013a, 66

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 535

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Válega

Relevo Várzea

Concelho Ovar

Coberto vegetal Monocultura intensiva

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 153 M -35408 P 130587

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa de protecção a um conjunto de moinhos ou azenhas. Como nos trabalhos de campo não se observou qualquer estrutura na área de incidência de projeto, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A□A4□34+717/35+027□0□Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 120

CNS 0

Designação Rio Negro

Tipo de Sítio Conjunto molinológico

Classificação Património Cultural

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Ovar, art. 12.º e 14.º e Planta do património, s/n

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia SA, 2013a, 66

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Válega

Relevo Várzea

Concelho Ovar

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 163 M -36068 P 130021

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa de protecção a um conjunto de moinhos ou azenhas. Como nos trabalhos de campo não se observou qualquer estrutura na área de incidência de projeto, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B5=33+948/34+271=0=Eixo de linha

VOvar=VOvar=0+192/0+517=0=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 121

CNS 0

Designação Alminha do Seixo

Tipo de Sítio Alminha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2009a, n.º 31

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Arenitos

Freguesia Avanca

Relevo Colina Suave

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 163 M -35658 P 128673

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B4=32+727=41=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Frequente
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 5,7143
 Classe de Valor Patrimonial D
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 122

CNS 0

Designação Alminha dos Quatro Caminhos**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 32**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 541**Lugar****Âmbito geológico** Arenitos**Freguesia** Loureiro**Relevo** Planície**Concelho** Oliveira de Azeméis**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 163 M -35016 P 128049**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A4=32+193=204=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,7143
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 123

CNS 0

Designação Moinho de Quintã**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000; Tavares, s.d.a, 42 (n.º E49)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1309**Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Loureiro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Oliveira de Azeméis**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 163 M -34805 P 126254**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A4+30+387+136+Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 124

CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora da Esperança**Tipo de Sítio** Capela**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 34; Figueiredo, 2011a; Tavares, s.d.a, 42 (n.º E48)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1310**Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Loureiro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Oliveira de Azeméis**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 163 M -34853 P 126163**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A4=30+288=93=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,4286
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 125

CNS 0

Designação Cruzeiro de Nossa Senhora da Esperança**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Figueiredo, 2011a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1310**Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Loureiro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Oliveira de Azeméis**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 163 M -34765 P 126093**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A4+30+224+181+Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 10,143	
Classe de Valor Patrimonial C	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 126

CNS 0

Designação Moinho Canto 1

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Avanca

Relevo Colina Suave

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 163 M -35509 P 126164

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Sem telhado

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B4=30+191=176=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 5,1429	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 127

CNS 0

Designação Moinho Canto 2

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Avanca

Relevo Colina Suave

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 163 M -35518 P 126155

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B3=30+181=185=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 5,5714	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 128

CNS 0

Designação Moinho Canto 3

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Avanca

Relevo Colina Suave

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 163 M -35497 P 126145

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B3=30+170=165=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,1429
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 129

CNS 0

Designação Moinho Canto 4

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Sem acesso

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Avanca

Relevo Várzea

Concelho Estarreja

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 163 M -35445 P 126124

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos não foi possível confirmar a existência deste moinho. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.B=B3=30+149=119=Viaduto

ILAB Loureiro▯ILAB Loureiro▯2+617▯165▯Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

0	Agentes de impacte	
0	Intensidade de afetação	0
0	Área afetada	0
0	Valor Patrimonial	0
0	Classe de Valor Patrimonial	
0	Valor do Impacte Patrimonial	0
0	Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 130

CNS 0

Designação Moinho de Arrôta

Tipo de Sítio Azenha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000; Googlemaps;

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 224

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Loureiro

Relevo Colina Suave

Concelho Oliveira de Azeméis

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 163 M -34747 P 124960

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.A=A4+29+057+89=Eixo de linha

ILAB Loureiro=ILAB Loureiro+1+051+180=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,7143
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 131

CNS 0

Designação Escola Primária de Arrôta**Tipo de Sítio** Escola**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Googlemaps**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 224**Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Loureiro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Oliveira de Azeméis**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 163 M -34818 P 124897**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A4+29+012+6=Eixo de linha

ILAB Loureiro=ILAB Loureiro+1+013+84=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação
Intensidade de afetação	Máximo
Área afetada	Total
Valor Patrimonial	5,7143
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	17,857
Classe de Impacte Patrimonial	C

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 132

CNS 0

Designação Escola Primária de Arrôta**Tipo de Sítio** Edifício**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 33**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 224**Lugar****Âmbito geológico** Xistos e grauvaques**Freguesia** Loureiro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Oliveira de Azeméis**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 163 M -34815 P 124865**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A4+28+981+9=Eixo de linha

ILAB Loureiro=ILAB Loureiro=0+981+78=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



TRECHO 3

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 52

CNS 0

Designação Escola Primária do Cedro**Tipo de Sítio** Escola**Classificação** Monumento de Interesse Público**Período** Contemporâneo**Legislação** Portaria n.º 388/2013, DR, 2.ª série, n.º 115, de 18-06-2013**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, MF09; Cunha, 2012a; Diniz, 2003a; Figueiredo, 2001a; Trigueiros, 1993a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -40037 P 160626**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=0+000=131=Túnel

Sol. A=A9=66+211=186=Túnel

Sol. B=B7=66+126=186=Túnel

VGaia=VGaia=14+537=186=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial **6,2857**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 53

CNS 0

Designação Bairro do Cedro

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação Interior de ZEP

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 134º e 136º, Anexo IV, nº MF27

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Correia et alli, 2007, MF27; Cunha, 2012a

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Mafamude e Vilar do Paraíso

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -40110 P 160612

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=0+000=131=Túnel

Sol. A=A9=66+140=28=Túnel

Sol. B=B7=66+054=28=Túnel

VGaia=VGaia=14+466=28=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 54

CNS 0

Designação Rua da Junqueira de Baixo, 651-649**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património Arquitectónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 134º e 136º, Anexo IV, nº MF27**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 12; Correia et alli, 2007, VP21**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40221 P 159461**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Sem telhado**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=65+077=68=Túnel

Sol.B=B7=64+991=61=Túnel

VGaia=VGaia=13+425=146=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 55

CNS 0

Designação Rua da Junqueira de Cima, 147**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação** Património Arquitectónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e Anexo IV, nº VP21**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, VP21**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40188 P 159458**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=65+098=36=Túnel

Sol.B=B7=65+005=30=Túnel

VGaia=VGaia=13+433=112=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 56

CNS 0

Designação Quinta do Guardal**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 135.º e Anexo IV, VP23**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, VP23**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitetónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 133 M -40215 P 159093**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=64+788=0=Túnel

Sol.B=B7=64+705=0=Túnel

VGaia=VGaia=13+086/13+162=0=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,8571
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 57

CNS 0

Designação Quinta da Fonte do Touro**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 135.º e Anexo IV, VP23**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, VP23**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 133 M -40190 P 159063**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=64+692/64+737=0=Eixo de linha

Sol.B=B7=64+631/64+650=0=Eixo de linha

VGaia=VGaia=13+047/13+087=0=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Mau

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial **5,1429**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 58

CNS 0

Designação Rua da Mina e Rua do Monte de São Caetano**Tipo de Sítio** Via**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 136.º e
□ Anexo IV, VP20**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, VP20**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 109-1**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Várzea**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40303 P 158941**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Indícios de estruturas subterradas**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas**Estado de conservação das estrutura**

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Antigo caminho sobreposto por uma estrada. A estrutura original terá sido destruída. Por este motivo, não se procedeu à sua caracterização patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A9=64+554=0=Eixo de linha

Sol.B=B7=64+468=0=Eixo de linha

VGaia=VGaia=12+910=146=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação	
Intensidade de afetação		0
Área afetada		0
Valor Patrimonial 0		
Classe de Valor Patrimonial		
Valor do Impacte Patrimonial 0		
Classe de Impacte Patrimonial		

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 59

CNS 0

Designação Rua da Mina e Rua do Monte de São Caetano**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º e Anexo IV, VP06**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, VP06**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40495 P 15880**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=64+374=95=Eixo de linha
Sol.B=B7=64+288=95=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial **6,2857**
Classe de Valor Patrimonial **D**
Valor do Impacte Patrimonial **0**
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 60

CNS 0

Designação Santuário do Monte de São Caetano**Tipo de Sítio** Igreja**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º e Anexo IV, VP14**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 8; Correia et alii, 2007, VP14**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 109-1**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40279 P 158661**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=64+305=62=Viaduto
 Sol.B=B7=64+219=62=Viaduto
 Vgaia=Vgaia=12+661=98=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 6,2857
 Classe de Valor Patrimonial D
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 61

CNS 0

Designação Cruzeiro 1 de São Caetano**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 109-1**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40188 P 158683**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=64+337=181=Viaduto

Sol.B=B7=64+251=181=Viaduto

VGaia=VGaia=12+669=104=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	8,5714
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 62

CNS 0

Designação Rua Doutor António Vale, 356-358**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º e Anexo IV, VP28**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, VP28**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40570 P 158660**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9+64+221+171+Viaduto
Sol.B=B7+64+135+171+Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Médio
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 11,286
Classe de Valor Patrimonial C
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 63

CNS 0

Designação Rua Doutor António Vale, 635**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º e Anexo IV, VP08**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, VP08**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granito**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40694 P 158409**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=63+950=89=Viaduto
Sol.B=B7=63+864=80=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 6,2857
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 64

CNS 0

Designação Calçada de Novias

Tipo de Sítio Vias

Classificação Zona de Valor Arqueológico

Período Idade Média

Legislação PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129.º, 130.º e Anexo II, A190

Moderno

ZEP

Contemporâneo

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Silva, 2007a, A190

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) <http://www.ipa.min-cultura.pt/>
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) <http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html>
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Mafamude e Vilar do Paraíso

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 133 M -40719 P 158212

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.A=A9=63+773=85=Viaduto
Sol.B=B7=63+686=53=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 6,2857
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 65

CNS 0

Designação Cruzeiro 1 de Santa Apolónia**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação** Património arquitetónico (Edifícios)**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º e
□ Anexo IV, SZ24**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40408 P 155150**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B7=60+636=139=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Médio
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Médio
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação
 Área afetada
 Valor Patrimonial **9,1429**
 Classe de Valor Patrimonial **C**
 Valor do Impacte Patrimonial **0**
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 66

CNS 0

Designação Travessa de Santa Apolónia, 147**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico (Edifícios)**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º e Anexo IV, SZ24**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, SZ24**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40347 P 155070**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B7=60+536=85=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	7,4286
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 67

CNS 0

Designação Capela de Santa Apolónia**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Património arquitetónico (Edifícios)**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º e Anexo IV, SZ02**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 13; Correia et alli, 2007, SZ02**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40367 P 155059**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B7=60+530=124=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 9,1429	
Classe de Valor Patrimonial C	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 68

CNS 0

Designação Rua do Senhor dos Aflitos, 160**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico (Edifícios)**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º e Anexo IV, SZ24**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, SZ24**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -40365 P 155030**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B7=60+500=137=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Médio
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

1
5
1
1
1
1
1
1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 5,7143	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 69

CNS 0

Designação Marco da Mouta de Baixo**Tipo de Sítio** Marco**Classificação** Zona de Valor Arqueológico**Período** Moderno**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129.º, 130.º e Anexo II, A120**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Silva, 2007a, A120**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39423 P 154999**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Indícios de estruturas subterradas**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

No local mencionado na bibliografia não foi possível confirmar a existência deste marco. Por este motivo, não se procedeu à sua caracterização patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A9=60+348=62=Túnel

VGaia=VGaia=8+879=58=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 70

CNS 0

Designação Calçada de Curvadelo**Tipo de Sítio** Calçada de Curvadelo**Classificação** Zona de Valor Arqueológico**Período** Moderno**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 136.º e Anexo IV, SZ10**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Silva, 2007a, A080**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1403**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Florestal**CMP 1:25000** 133 M -39502 P 153092**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Boa**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas**Estado de conservação das estrutura** Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B7=58+392=0=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação
Intensidade de afetação	Máximo
Área afetada	Minoritária
Valor Patrimonial 9,4286	
Classe de Valor Patrimonial C	
Valor do Impacte Patrimonial 22,393	
Classe de Impacte Patrimonial C	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 71

CNS 0

Designação Marco do Couto

Tipo de Sítio Marco

Classificação Zona de Valor Arqueológico

Período Moderno

Legislação PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129.º, 130.º e Anexo II, A101

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Silva, 2007a, A101

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 1403

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Serzedo e Perosinho

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 133 M -39543 P 153076

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B7=58+392=43=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	7,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 72

CNS 0

Designação Rua do Outeiral

Tipo de Sítio Via

Classificação Património arquitetónico

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 136.º e Anexo IV, SZ10

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Correia et alli, 2007, SZ10

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 619

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Serzedo e Perosinho

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 133 M -39445 P 152499

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Antigo caminho sobreposto por uma estrada. A estrutura original terá sido destruída. Por este motivo, não se procedeu à sua caracterização patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A9=57+779=0=Viaduto

Sol.B=B7=57+770=0=Viaduto

VGaia=VGaia=6+286=2=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 73

CNS 0

Designação Lugar do Outeiral (Norte)**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, e Anexo IV, SZ10 e SZ25**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 10; Correia et alli, 2007, SZ25**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39303 P 152464**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=57+812=13=Eixo de linha

Sol.B=B7=57+742=55=Viaduto

VGaia=VGaia=6+367=100=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial **7,5714**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 74

CNS 0

Designação Quinta do Outeiral**Tipo de Sítio** Conjunto edificado e paisagístico**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, 135.º e Anexo IV, SZ10, SZ05 e SZ26**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 11; Correia et alli, 2007, SZ05 e SZ26**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39178 P 152430**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=57+045/57+790=0=Viaduto

Sol.B=B7=57+734=79=Viaduto

VGaia=VGaia=6+289/6+592=0=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	7,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 75

CNS 0

Designação Solar do Outeiral**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, e Anexo IV, SZ10 e SZ04**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, SZ04**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 619**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39418 P 152495**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=57+802=123=Viaduto

Sol.B=B7=57+232=2=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	4,8571
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 76

CNS 0

Designação Lugar do Outeiral (Sul)**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, e Anexo IV, SZ10 e SZ25**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 10; Correia et alli, 2007, SZ25**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39309 P 152455**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=57+722=25=Viaduto

Sol.B=B7=57+230=0=Viaduto

VGaia=VGaia=6+253=114=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 77

CNS 0

Designação Fonte

Tipo de Sítio Núcleo de povoamento

Período Contemporâneo

Classificação Património arquitetónico

Legislação PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 134.º, e Anexo IV, SZ14

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Correia et alli, 2007, SZ14

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Lugar

Freguesia UF de Serzedo e Perosinho

Concelho Vila Nova de Gaia

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 133 M -39466 P 152314

Altitude

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 619

Âmbito geológico Granitos

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=57+640=185=Viaduto

Sol.B=B7=57+607=96=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 78

CNS 0

Designação Cruzeiro 1 de Nossa Senhora das Fontes**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 619**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39419 P 152322**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=57+661=173=Viaduto

Sol.B=B7=57+626=78=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 7,4286	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 79

CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora das Fontes**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129º, 130º, 131.º, 132.º, 133.º, 136.º, e Anexo IV, A069, SZ01 e SZ06**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 9; Correia et alli, 2007, SZ01 e SZ06; Silva, 2007a, A069**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 619**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39408 P 152295**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9+57+616+119=Viaduto
 Sol.B=B7+57+573+36=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,4286
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 80

CNS 0

Designação Cruzeiro 2 de Nossa Senhora das Fontes**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 619**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39401 P 152274**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações****Sol.A** A9=57+612=153=Viaduto**Sol.B** B7=57+576=69=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 81

CNS 0

Designação Boavista 1

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 619

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Serzedo e Perosinho

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 133 M -39327 P 152175

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.A=A9=57+499=60=Viaduto

Sol.B=B7=57+444=1=Viaduto

VGaia=VGaia=6+034=168=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação
Intensidade de afetação	Máximo
Área afetada	Minoritária
Valor Patrimonial 6,5714	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 15,607	
Classe de Impacte Patrimonial D	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 82

CNS 0

Designação Cruzeiro 3 de Nossa Senhora das Fontes**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Via rápida**Estrada nº** 619**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Serzedo e Perosinho**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39353 P 152143**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9+57+483+102=Viaduto

Sol.B=B7+57+482+45=Viaduto

VGaia=VGaia+6+019+216=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 9,4286	
Classe de Valor Patrimonial C	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 83

CNS 0

Designação Largo Doutor Manuel Ramos e Rua de Casaldeita**Tipo de Sítio** Via**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 136.º e
□ Anexo IV, GR25**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, GR25**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1405**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Grijó e Sermonde**Relevo** Planície**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39106 P 151458**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Antigo caminho sobreposto por uma estrada. A estrutura original terá sido destruída. Por este motivo, não se procedeu à sua caracterização patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A9=56+650=0=Eixo de linha

Sol.B=B7=56+596=0=Eixo de linha

VGaia=VGaia=5+225=0=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 84

CNS 0

Designação Cruzeiro 1 de São Brás**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Grijó e Sermonde**Relevo** Planície**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39010 P 151397**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

VGaia=VGaia+5+263+96=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 85

CNS 0

Designação Capela de São Brás**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Património Arquitectónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º e Anexo IV, nº GR47**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, GR47**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1405**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Grijó e Sermonde**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -38986 P 151290**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas**Estado de conservação das estrutura** Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

VGaia=VGaia=5+152=112=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 86

CNS 0

Designação Rua da Póvoa de Cima, 605**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, e Anexo IV, GR49**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, GR49**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 522**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Grijó e Sermonde**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39164 P 150820**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Aterros ou escavações**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=56+208=7=Túnel

Sol.B=B7=56+151=17=Eixo de linha

VGaia=VGaia=4+749=22=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	4,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 87

CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora da Conceição**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, e Anexo IV, GR26**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, GR26**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Grijó e Sermonde**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39137 P 150495**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

A capela encontra-se vedada ao acesso público. Por este motivo não foi possível proceder à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A9=55+914=157=Túnel

Sol.B=B7=55+842=190=Eixo de linha

VGaia=VGaia=4+398=0=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 88

CNS 0

Designação Quinta Amarela

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação Património arquitetónico

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131.º, 132.º, 133.º, 134.º, e Anexo IV, GR20

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Correia et alli, 2007, GR20

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Grijó e Sermonde

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 133 M -39134 P 150475

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=55+697=0=Túnel

Sol.B=B7=55+638=25=Eixo de linha

VGaia=VGaia=4+161=4+357=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial **6,5714**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 89

CNS 0

Designação Marco da Póvoa de Cima**Tipo de Sítio** Marco**Classificação** Zona de Valor Arqueológico**Período** Moderno**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129.º, 130.º e Anexo II, A107**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Silva, 2007a, A107**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 522**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Grijó e Sermonde**Relevo** Planície**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39448 P 150425**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=55+753=101=Túnel

Sol.B=B7=55+687=52=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 90

CNS 0

Designação Marco da Póvoa do Rameiro**Tipo de Sítio** Marco**Classificação** Zona de Valor Arqueológico**Período** Moderno**Legislação** PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129.º, 130.º e Anexo II, A108**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Silva, 2007a, A108**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Grijó e Sermonde**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 133 M -39185 P 150159**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Não foi possível confirmar a existência deste marco no local mencionado na bibliografia. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol.A=A9+55+520+190+Túnel

VGaia+VGaia+4+822+51+Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 91

CNS 0

Designação Cemitério de Guetim**Tipo de Sítio** Cemitério**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** CMP 1:25000; Googlemaps**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 522**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Anta e Guetim**Relevo** Planície**Concelho** Espinho**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 143 M -39745 P 149731**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações****Sol.**B7=54+908=53=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Médio
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 10,143
 Classe de Valor Patrimonial C
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 92

CNS 0

Designação Igreja de Santo Estevão e Nossa Senhora da Guia**Tipo de Sítio** Igreja e cruzeiro**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Espinho, art.º 68.º, 69.º, 71.º e Anexo IV, AG7 ZEP**Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 14; Gonçalves, 1981, 8-9; Matias, 2007b; Pinho et alli, 2007, ficha n.º 2; SA, 2016, AG7**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 522**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Anta e Guetim**Relevo** Planície**Concelho** Espinho**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 143 M -39739 P 149692**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B7=54+887=68=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Médio
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 93

CNS 0

Designação Cruzeiro de de Santo Estevão**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação** Património arquitetónico**Período** Moderno**Legislação** PDM de Espinho, art.º 68.º, 69.º, 71.º e Anexo IV, AG8 ZEP**Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Gonçalves, 1981, 8; Matias, 2007b; Pinho et alli, 2007, ficha n.º 18; SA, 2016, AG8**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 522**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Anta e Guetim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Espinho**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 143 M -39800 P 149674**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.B=B7=54+839=131=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 9,1429
 Classe de Valor Patrimonial C
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 94

CNS 0

Designação Moinho do Ti Eusébio**Tipo de Sítio** Moinho**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Espinho, art.º 68.º, 69.º, 71.º e Anexo IV, AG10**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 15; Pinho et alli, 2007, ficha n.º 66; SA, 2016, AG10**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Anta e Guetim**Relevo** Várzea**Concelho** Espinho**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 143 M -39676 P 149269**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol.A=A9=54+569=198=Eixo de linha
Sol.B=B7=54+500=165=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Médio
Valor da raridade (regional) Frequente
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 4,7143
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 95

CNS 0

Designação Espigueiro da Picadela**Tipo de Sítio** Espigueiro**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 15**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Anta e Guetim**Relevo** Várzea**Concelho** Espinho**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 143 M -39767 P 149258**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=54+566=182=Eixo de linha

Sol.B=B7=54+500=180=Viaduto

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 6,2857
 Classe de Valor Patrimonial D
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 96

CNS 0

Designação Cruzeiro Norte de Altos Céus**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Espinho, art.º 68.º, 69.º, 71.º e Anexo IV, AG19**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 17; Gonçalves, 1981, 8; Pinho et alli, 2007, ficha n.º 20; SA, 2016, AG19**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade****Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico****Freguesia** UF de Anta e Guetim**Relevo****Concelho** Espinho**Coberto vegetal****Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo****CMP 1:25000** 143 M -39767 P 148234**Controlo visual da paisagem****Altitude****Visibilidade do terreno****Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9=53+529=148=Túnel

VGaia=VGaia=2+031=148=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 97

CNS 0

Designação Cruzeiro Sudeste de Altos Céus**Tipo de Sítio** Cruzeiro**Classificação** Património arquitetónico**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM de Espinho, art.º 68.º, 69.º, 71.º e Anexo IV, AG19**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 16; Gonçalves, 1981, 8; Pinho et alli, 2007, ficha n.º 20; SA, 2016, AG19**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1020**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Anta e Guetim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Espinho**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 143 M -39814 P 147998**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol.A=A9+53+283+149=Túnel

VGaia=VGaia+1+785+149=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 98

CNS 0

Designação Alminha de São Mamede

Tipo de Sítio Alminha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2009a, n.º 18

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Anta e Guetim

Relevo Colina Suave

Concelho Espinho

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 143 M -39895 P 147776

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.A=A9=53+048=185=Eixo de linha

VGaia=VGaia=1+549=185=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 99

CNS 0

Designação Escola EB1 Esmojães

Tipo de Sítio Escola

Classificação Património arquitetónico

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Espinho, art.º 68.º, 69.º, 71.º e Anexo IV, AG20

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia SA, 2016, AG20

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 1020

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Anta e Guetim

Relevo Colina Suave

Concelho Espinho

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 143 M -40641 P 147811

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol.B=B7=52+814=150=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

TRECHO 4

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 01

CNS 0

Designação Centro Juvenil de Campanhã - Seminário dos Meninos Desamparados**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 1304**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P16; Fernandes et alli, 2018, 53 (n.º Ca28); SA, 2021a, 282 (Anexo 3, n.º 1304).**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -37764 P 164734**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=4+360=190=Est. Campanhã

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 02

CNS 0

Designação Zona Residencial de Campanhã**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Área de interesse urbanístico ou arquitetónico**Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 85.º, 86.º e Carta de Património I, 19**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** SA, 2021a, 252 (Anexo 2, n.º 19)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim; Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38055 P 164460**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=4+182/4+360=66=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

1
5
1
1
1
1
1
1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 5,7143	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 03

CNS 0

Designação Estação de Campanhã**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83.º, 84.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 1303**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P13; Fernandes et alli, 2018, 53 (n.º Ca27); Filipe, 2009a; SA, 2021a, 282 (Anexo 3, n.º 1303)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -37972 P 164499**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=4+360=80=Est. Campanhã

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 04

CNS 0

Designação Edifício Manuel Reis e Alfredo Cardoso**Tipo de Sítio** Edifício Manuel Reis e Alfredo Card **Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo **Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 1302**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P12; Fernandes et alli, 2018, 38 (n.º Ca26); SA, 2021a, 282 (Anexo 3, n.º 1302)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Lugar****Freguesia** Campanhã**Concelho** Porto**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**CMP** 1:25000 122 M -38038 P 164368

Altitude

Acessibilidade Estrada municipal**Estrada nº****Âmbito geológico** Granitos**Relevo** Colina Suave**Coberto vegetal** Sem vegetação**Uso atual do solo** Urbano**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=4+224=106=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 05

CNS 10618

Designação Noeda

Tipo de Sítio Povoado fortificado

Classificação Área de Potencial Arqueológico

Período Idade do Ferro?

Legislação PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 96.º, 97.º e Carta de Património II, n.º 58

Romano?

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2010a, n.º P15; Fernandes et alli, 2018, 90 (n.º 54); SA, 2021a, 291 (Anexo 4, n.º 58)

Recursos com informação☒ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Campanhã

Relevo Colina Suave

Concelho Porto

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -37722 P 164254

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa de um sítio arqueológico mencionado na bibliografia histórica. Não há vestígios materiais da sua existência. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=4+224=94=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

0

Intensidade de afetação

0

0

Área afetada

0

0

0

Valor Patrimonial 0

0

Classe de Valor Patrimonial

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 06

CNS 0

Designação Antiga Fábrica Michin

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2010a, n.º P14

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Campanhã

Relevo Colina Suave

Concelho Porto

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -37864 P 164253

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=4+159=51=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	4,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 07

CNS 0

Designação Fonte de Noêda

Tipo de Sítio Fonte

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Costa, 2004b

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Campanhã

Relevo Colina Suave

Concelho Porto

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -37773 P 164252

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a existência desta fonte. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=4+206=170=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística

Valor da conservação

Valor da monumentalidade

Valor da raridade (regional)

Valor científico

Valor histórico

Valor simbólico

Imagem:

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 08

CNS 0

Designação Presa Velha - Lugar da Formiga**Tipo de Sítio** Habitat rural**Classificação** Área de Potencial Arqueológico**Período** Romano?**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 96.º, 97.º e Carta de Património II, n.º 70

Idade Média

ZEP**Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P39; Fernandes et alli, 2018, 90 (n.º 51); SA, 2021a, 293 (Anexo 4, n.º 70)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim; Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 122 M -38157 P 164133**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Indícios de estruturas subterradas**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa de um sítio arqueológico mencionado na bibliografia histórica. Não há vestígios materiais da sua existência. Optou-se por valorizar o edificado rural existente à superfície do solo.

Sol. C=Alternativa 4.1=3+803/4+118=44=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,1429
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 09

CNS 0

Designação Casa do Dr. José Moreira da Fonseca**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 1338**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** SA, 2021a, 283 (Anexo 3, n.º 1338)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38096 P 164099**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas**Estado de conservação das estrutura** Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=3+946=41=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Médio
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 10

CNS 0

Designação Fabrica de Vidro de Embalagem Barbosa & Almeida**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 1301**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P11; Fernandes et alli, 2018, 66 (n.º Ca24); SA, 2021a, 282 (Anexo 3, n.º 1300)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Campanhã**Relevo** Várzea**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -37995 P 164005**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Edifício reabilitado recentemente e atualmente sede da empresa Mota-Engil.
Sol. C=Alternativa 4.1=3+931=56=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 11

CNS 0

Designação Barão de Nova Sintra**Tipo de Sítio** Barão de Nova Sintra**Classificação** Área de Potencial Arqueológico**Período** Romano?**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 96.º, 97.º e Carta de Património II, n.º 16

Idade Média

ZEP**Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Fernandes et alli, 2018, 93 (n.º 74); SA, 2021a, 286 (Anexo 4, n.º 16)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38300 P 164014**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Vestigial**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa de um sítio arqueológico mencionado na bibliografia histórica. Não há vestígios materiais da sua existência. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=3+601/3+787=31=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	0
Classe de Valor Patrimonial	
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 12

CNS 0

Designação Quinta de António Dias Pereira**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 617**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Fernandes et alli, 2018, 93 (n.º 74); SA, 2021a, 286 (Anexo 4, n.º 16)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38267 P 164036**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=3+697/3+871=68=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 13

CNS 0

Designação União Eléctrica Portuguesa**Tipo de Sítio** União Eléctrica Portuguesa**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P37**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -37869 P 164012**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações****Sol.** C=Alternativa 4.1=3+978=159=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Mau
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Raro
 Valor científico Médio
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 6,2857
 Classe de Valor Patrimonial D
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 14

CNS 0

Designação Rua 14 de Outubro, 348-374

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Coba, 2010a, n.º G8

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bonfim

Relevo Colina Suave

Concelho Porto

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -38331 P 164065

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=3+730=185=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 6,2857
 Classe de Valor Patrimonial D
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 15

CNS 0

Designação Quinta Wright**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 616**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P6; Costa, 2005a; Fernandes et alli, 2018, 59 (n.º B17); SA, 2021a, 270 (Anexo 3, n.º 616)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38399 P 163865**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas**Estado de conservação das estrutura** Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=3+450/3+715=31=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

5

5

1

2

1

1

1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial **7,4286**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 16

CNS 0

Designação Rua do Barão de Nova Sintra, 56 - 86**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P9**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38313 P 163953**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Edifício em reabilitação e vedado ao acesso público. Por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=3+666=89=Ponte

Avaliação Patrimonial

- Qualidade da observação
- Valor da inserção paisagística
- Valor da conservação
- Valor da monumentalidade
- Valor da raridade (regional)
- Valor científico
- Valor histórico
- Valor simbólico

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	
0	Intensidade de afetação 0
0	Área afetada 0
0	
0	Valor Patrimonial 0
0	Classe de Valor Patrimonial
0	Valor do Impacte Patrimonial 0
0	Classe de Impacte Patrimonial

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 17

CNS 0

Designação Frente d'Água Freixo**Tipo de Sítio** Núcleo de povoamento**Classificação** Área de interesse urbanístico ou arquitetónico**Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 85.º, 86.º e Carta de Património I, 18**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** SA, 2021a, 252 (Anexo 2, n.º 18)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim; Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38160 P 163857**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=3+164/3+974=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

5
5
1
1
1
1
1
1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	
Área afetada	

0
0

Valor Patrimonial **6,8571**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 18

CNS 0

Designação Casa da Quinta do Rego Lameiro**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 1300**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P10; Fernandes et alli, 2018, 38 (n.º Ca23); SA, 2021a, 282 (Anexo 3, n.º 1300)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Campanhã**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38054 P 163921**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=3+843=85=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	7,4286
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 19

CNS 0

Designação Marginal do Freixo e Central Elétrica**Tipo de Sítio** Habitat rural**Classificação** Área de Potencial Arqueológico**Período** Pré-história a Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 96.º, 97.º e Carta de Património II, n.º 44**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P1; Fernandes et alli, 2018, 90 (n.º 52); SA, 2021a, 289 (Anexo 4, n.º 44)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim; Campanhã**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38171 P 163853**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Indícios de estruturas subterradas**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=3+208/4+113=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	7,1429
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 20

CNS 0

Designação Quinta da China

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação Conjuntos e imóveis de valor patrimonial

Período Moderno/Contemporâneo

Legislação PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 581

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Andresen e Marques, 2001a, 41; Camara e Costa, 2005/2006a; Coba, 2010a, n.º P7; Fernandes et alli, 2018, 63 (n.º B1); SA, 2021a, 269 (Anexo 3, n.º 581)

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bonfim

Relevo Colina Suave

Concelho Porto

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -38366 P 163676

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=3+329/3+549=27=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	13,143
Classe de Valor Patrimonial	B
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 21

CNS 0

Designação Cemitério do Prado do Repouso**Tipo de Sítio** Cemitério**Classificação****Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P5; Filipe, 2009c**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38723 P 163901**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações****Sol.** C=Alternativa 4.1=3+418=34=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	11,286
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 22

CNS 0

Designação Fontainhas

Tipo de Sítio Núcleo de povoamento

Classificação Área de Potencial Arqueológico

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 96.º, 97.º e Carta de Património II, n.º 71

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Fernandes et alli, 2018, 81 (n.º 5); SA, 2021a, 293 (Anexo 4, n.º 71)

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Bonfim

Relevo Colina Suave

Concelho Porto

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -38518 P 163541

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=3+159/3+454=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

5

5

1

2

1

1

1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial **7,4286**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 23

CNS 0

Designação Colégio dos Órfãos**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 635**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P3; Fernandes et alli, 2018, 52 (n.º B4); Filipe, 2009b; SA, 2021a, 270 (Anexo 3, n.º 635)**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38750 P 163664**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=2+269=177=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

5

5

1

2

1

1

1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial **7,4286**

Classe de Valor Patrimonial **D**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 24

CNS 0

Designação Fábrica de Louça de Massarelos**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Sereno, 1996b**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38513 P 163608**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Ocorrência patrimonial mencionada na bibliografia. Não há vestígios materiais da sua existência. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=3+269=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

- Qualidade da observação
- Valor da inserção paisagística
- Valor da conservação
- Valor da monumentalidade
- Valor da raridade (regional)
- Valor científico
- Valor histórico
- Valor simbólico

Imagem:

Avaliação do Impacte Patrimonial

- Agentes de impacte
- Intensidade de afetação
- Área afetada
- Valor Patrimonial 0
- Classe de Valor Patrimonial
- Valor do Impacte Patrimonial 0
- Classe de Impacte Patrimonial

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 25

CNS 0

Designação Zona histórica do Porto**Tipo de Sítio** Cidade**Classificação** Imóvel de Interesse Público**Período** Romano a Contemporâneo**Legislação** Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 e Portaria n.º 975/2006, DR, II Série, n.º 113, de 12-06-2006; PDM do Porto, art. 46º e Anexo I-B, n.º 1**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Fernandes et alli, 2018, 81 (n.º 1); SA, 2021a, 297 (Anexo 4, n.º 95) e s.d.b; Sereno, Dordio e Noé, 1995/1997a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38936 P 163655**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=3+098=171=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Elevado
Valor histórico	Elevado
Valor simbólico	Elevado

5

5

1

2

5

5

5

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial **17,143**

Classe de Valor Patrimonial **A**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 26

CNS 0

Designação Fornos da antiga Fábrica de Louça de Massarelos**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Conjuntos e imóveis de valor patrimonial**Período** Contemporâneo**Legislação** PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e Carta de Património I, 618**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2010a, n.º P2; Fernandes et alli, 2018, 66 (n.º B2); Martins, s.d.g; SA, 2021a, 270 (Anexo 3, n.º 618);**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim**Relevo** Colina Suave**Concelho** Porto**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38582 P 163571**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Semi-destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=3+225=37=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

5
2
1
2
1
1
1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 6,1429	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 27

CNS 0

Designação Rio Douro

Tipo de Sítio Via fluvial

Classificação Área de Valor Arqueológico

Período Romano a Contemporâneo

Legislação PDM do Porto, Artigo 83º, 84º, 96.º, 97.º e Carta de Património II, n.º 41

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Fernandes et alli, 2018, 96 (n.º 96); SA, 2021a, 289 (Anexo 4, n.º 41)

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos e areias

Freguesia Bonfim

Relevo Várzea

Concelho Porto

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo

CMP 1:25000 122 M -38551 P 163571

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno

Visibilidade da superfície do solo

Tipo de vestígios identificados**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Servidão administrativa associada ao Rio Douro. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=3+024/3+159=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

0	Agentes de impacte	
0	Intensidade de afetação	0
0	Área afetada	0
0	Valor Patrimonial	0
0	Classe de Valor Patrimonial	
0	Valor do Impacte Patrimonial	0
0	Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 28

CNS 0

Designação Ponte de São João**Tipo de Sítio** Ponte**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º, Anexo IV, nº OD40**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD40**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Bonfim; Oliveira do Douro**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Porto; Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38857 P 163372**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=3+405=11=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

5

5

1

4

2

1

1

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial **9,5714**

Classe de Valor Patrimonial **C**

Valor do Impacte Patrimonial **0**

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 29

CNS 0

Designação Capela Românica de Quebrantões**Tipo de Sítio** Capela**Classificação** Zona Arqueológica**Período** Idade Média a Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, Anexo II, nº A065 e Anexo IV, nº OD11**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD11; Noé, 2015a; Silva, 2007a, A065**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Oliveira do Douro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38307 P 163059**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Conjunto edificado vedado ao acesso público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=2+158/2+988=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

0

Intensidade de afetação

0

0

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial 0

0

Classe de Valor Patrimonial

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 30

CNS 0

Designação Quinta de Santo António**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Zona Arqueológica**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Estrutural (II)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129º, 130º, 131º, 132º, 133º e 134º, Anexo II, nº A065 e Anexo IV, nº OD31**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD31**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Oliveira do Douro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 122 M -38855 P 162891**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Sem telhado**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Conjunto edificado vedado ao acesso público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=2+158/2+988=0=Ponte

Sol. C=Alternativa 4.1=2+399/2+710=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação 0
Área afetada 0
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 31

CNS 0

Designação Quinta da Bajanca**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º, e Anexo IV, nº OD30**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD30**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Oliveira do Douro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38825 P 162671**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=2+206/3+384=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 9,1429	
Classe de Valor Patrimonial C	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 32

CNS 0

Designação Rua de Vieira Pinto, 408 - 524**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Estrutural (II)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º, e Anexo IV, nº OD34**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD34**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Oliveira do Douro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38894 P 162622**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=2+192=122=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 33

CNS 0

Designação Travessa de Azevedo Magalhães, 8**Tipo de Sítio** Travessa de Azevedo Magalhães, 8 **Classificação****Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção /PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º, e Anexo IV, nº OD29**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD29**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1394**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Oliveira do Douro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38761 P 162545**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas**Estado de conservação das estrutura** Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Conjunto edificado vedado ao acesso público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=2+076/2+345=0=Ponte

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

0

Intensidade de afetação

0

Área afetada

0

0

Valor Patrimonial 0

0

Classe de Valor Patrimonial

0

Valor do Impacte Patrimonial

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 34

CNS 0

Designação Real Companhia Vinícola**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º, e Anexo IV, nº OD17**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Coba, 2009a, n.º 5 e 2010a, n.º G20; Correia et alli, 2007, OD17**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1394**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Oliveira do Douro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39317 P 162642**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=2+063=179=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 35

CNS 0

Designação Arco velho

Tipo de Sítio Elemento arquitetónico

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 1394

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Oliveira do Douro

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -38948 P 162473

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=2+044=142=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Médio
Valor histórico	Elevado
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	7,8571
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 36

CNS 0

Designação Gervide

Tipo de Sítio Núcleo de povoamento

Período Contemporâneo

Classificação

Legislação Área complementar e Espaço Público com Nível de Protecção Estrutural (II)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 134º e 136.º, Anexo IV, nº OD21

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Correia et alli, 2007, OD21

Recursos com informação☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Lugar

Freguesia Oliveira do Douro

Concelho Vila Nova de Gaia

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 122 M -38747 P 162412

Altitude

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 628

Âmbito geológico Granitos

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=2+063=23=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 37

CNS 0

Designação Quinta da Gervide e Capela de Santo Aleixo**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação** Zona Arqueológica**Período** Moderno/Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, Anexo II, nº A142 e Anexo IV, nº OD15**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD15; Silva, 2007a, A142**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 628**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** Oliveira do Douro**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38601 P 162372**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=2+032=179=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Médio

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,8571
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 38

CNS 0

Designação Rua do Agro de Moínhos, 76**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º, 134º e Anexo IV, nº MF14**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD15; Silva, 2007a, MF14**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -38975 P 161994**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Área vedada**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=1+660=73=Eixo de linha

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 39

CNS 0

Designação Cemitério de Mafamude**Tipo de Sítio** Cemitério**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Carta Militar de Portugal**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39376 P 161913**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=1+309=93=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Médio
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 10,143
 Classe de Valor Patrimonial C
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 40

CNS 0

Designação Igreja de São Cristóvão**Tipo de Sítio** Igreja**Classificação** Zona Arqueológica**Período** Idade Média**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, Anexo II, nº A077 e Anexo IV, nº MF40

Moderno

ZEP

Contemporâneo

Trabalhos realizados anteriormente**Bibliografia** Correia et alli, 2007, OD15; Figueiredo, 2015b; Silva, 2007a, MF40**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39455 P 161915**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas**Estado de conservação das estrutura** Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=1+233=184=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Indeterminável
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	10,857
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 41

CNS 0

Designação Escola Primária Joaquim Nicolau de Almeida**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º, e Anexo IV, nº MF37**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, MF37**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 629**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39585 P 161641**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=0+954=141=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 42

CNS 0

Designação Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias**Tipo de Sítio** Igreja**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Carta Militar de Portugal; Googlemaps**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39494 P 161506**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações****Sol. C** Alternativa 4.1=0+904=5=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Regular
 Valor científico Médio
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação 0
 Área afetada 0
 Valor Patrimonial 10,143
 Classe de Valor Patrimonial D
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 43

CNS 0

Designação Cravelos 1

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Mafamude e Vilar do Paraíso

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -39572 P 161224

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=0+622=11=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Médio
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	4,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 44

CNS 0

Designação Avenida da República, 2156**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º, e Anexo IV, nº MF13**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39763 P 161256**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=0+593=160=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,2857
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 45

CNS 0

Designação Rua Soares dos Reis, 639**Tipo de Sítio** Edifício**Classificação****Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e Anexo IV, nº MF06**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, MF06**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39873 P 160993**Controlo visual da paisagem** Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=0+321=186=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial 5,7143	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 0	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 46

CNS 0

Designação Vila Rute

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Estrutural (II)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º e Anexo IV, nº MF16

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Correia et alli, 2007, MF16

Recursos com informação
☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)
☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia UF de Mafamude e Vilar do Paraíso

Relevo Colina Suave

Concelho Vila Nova de Gaia

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 122 M -39654 P 160857

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Sol. C=Alternativa 4.1=0+261=0=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,7143
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 47

CNS 0

Designação Igreja Velha de Santo Ovídeo**Tipo de Sítio** Igreja**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º e Anexo IV, nº MF06**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, MF30; Figueiredo, 2015a**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39664 P 160811**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=0+196=29=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	10,857
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 48

CNS 0

Designação Via Olisipo - Bracara no concelho de Vila Nova de Gaia

Tipo de Sítio Via

Classificação

Período Romano

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Soutinho, 2021a e 2021b**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39733 P 160761**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Indícios de estruturas subterradas**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Destruído**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Antiga via romana que se encontra sobreposta pela atual estrada. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Sol. C=Alternativa 4.1=0+133=0=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
 Valor da inserção paisagística
 Valor da conservação
 Valor da monumentalidade
 Valor da raridade (regional)
 Valor científico
 Valor histórico
 Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

0

Intensidade de afetação

0

0

Área afetada

0

0

0

Valor Patrimonial 0

0

Classe de Valor Patrimonial

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 49

CNS 0

Designação Rua do Clube dos Caçadores, 103 e Rua de Dom Dinis, 16-18**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Estrutural (II)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º e Anexo IV, nº MF42**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, MF42**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 1**Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39604 P 160683**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Sol. C=Alternativa 4.1=0+092=134=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,7143
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 50

CNS 0

Designação Rua do Clube dos Caçadores, 112**Tipo de Sítio** Conjunto edificado**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação** Património Arquitectónico e Área complementar com Nível de Protecção Integral (I)/PDM de Vila Nova de Gaia, art.º 131º, 132º, 133º e 134º e Anexo IV, nº MF41**ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Correia et alli, 2007, MF41**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº 1****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39619 P 160667**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote A, Aveiro (Oiã)/Porto (Campanhã)

Sol. C=Alternativa 4.1=0+038=85=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 51

CNS 0

Designação Igreja Paroquial de Santo Ovídio**Tipo de Sítio** Igreja**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Figueiredo, 2015c**Recursos com informação**☐ Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Granitos**Freguesia** UF de Mafamude e Vilar do Paraíso**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vila Nova de Gaia**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** ETRS 89**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 122 M -39864 P 160729**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude****Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações****Sol.** C=Alternativa 4.1=0+051=68=Túnel

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Médio
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	6,5714
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:

ANEXO 9.5 – INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO

INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
1	29	Solução C	Vista geral do edificado (parcial)	SO - NE
2	29	Solução C	Vista geral do terreno	SE - NO
3	---	Solução C	Vista geral do terreno	NE - SO
4	33	Solução C	Vista geral da implantação (parcial)	SO - NE
5	33	Solução C	Vista geral do terreno	S - N
6	37	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
7	36	Solução C	Vista geral do edificado	NE - SO
8	37	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
9	37	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
10	36	Solução C	Vista geral do edificado	SE - NO
11	36	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
12	36	Solução C	Vista geral do edificado	N - S
13	---	Solução C	Vista geral do terreno	NE - SO
14	30	Solução C	Vista geral da implantação (parcial)	NO - SE
15	30	Solução C	Vista geral da implantação (parcial)	NO - SE
16	---	Solução C	Vista geral do terreno	SO - NE
17	---	Solução C	Vista geral do terreno	SO - NE
18	31	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
19	31	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
20	31	Solução C	Vista geral do edificado	O - E
21	32	Solução C	Vista geral do edificado	SE - NO
22	35	Solução C	Vista geral da implantação	NE - SO
23	35	Solução C	Vista geral do arco	SO - NE
24	34	Solução C	Vista geral do terreno	NE - SO
25	34	Solução C	Vista geral do terreno	SE - NO
26	34	Solução C	Vista geral do terreno	SE - NO
27	---	Solução C	Vista geral do terreno	NE - SO
28	---	Solução C	Vista geral do terreno	E - O
29	---	Solução C	Vista geral do terreno	SE - NO
30	---	Solução C	Vista geral do terreno	E - O
31	38	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
32	39	Solução C	Vista geral do edificado	O - E
33	37	Solução C	Vista geral do edificado	N - S
34	37	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
35	37	Solução C	Vista geral do edificado	O - E
36	45	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
37	44	Solução C	Vista geral do edificado	E - O
38	---	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
39	---	Solução C	Vista geral do terreno	N - S
40	41	Solução C	Vista geral do terreno	SE - NO
41	42	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
42	42	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
43	---	Solução C	Vista geral do terreno	SO - NE
44	---	Solução C	Vista geral do terreno	NE - SO
45	43	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
46	---	Solução C	Vista geral do terreno	SO - NE
47	---	Solução C	Vista geral do terreno	SE - NO
48	49	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
49	50	Solução C	Vista geral do edificado	NE - SO
50	49	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
51	47	Solução C	Vista geral do edificado	N - S
52	46	Solução C	Vista geral do edificado	SE - NO
53	46 e 47	Solução C	Vista geral do edificado	SE - NO
54	47	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
55	47	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
56	48	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
57	---	Solução C	Vista geral do terreno	N - S
58	51	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
59	53	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
60	52	Solução C	Vista geral do edificado	N - S
61	54	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NE - SO
62	54	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SO - NE
63	55	Soluções A e B	Vista geral da alminha	S - N
64	55	Soluções A e B	Vista geral da implantação	S - N
65	56	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	S - N
66	57	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	NO - SE
67	57	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	NO - SE
68	56	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	S - N
69	56	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	NO - SE
70	64	Soluções A e B	Vista geral da via	SO - NE
71	64	Soluções A e B	Vista geral da via	SO - NE
72	63	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SO - NE
73	63	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NE - SO
74	62	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SE - NO

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
75	62	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NE - SO
76	59	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NO - SE
77	58	Soluções A e B	Vista geral da via	NO - SE
78	58	Soluções A e B	Vista geral da via	SE - NO
79	61	Solução VN Gaia	Vista geral do cruzeiro	NE - SO
80	61	Solução VN Gaia	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
81	60	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	NO - SE
82	60	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	NE - SO
83	65	Solução B	Vista geral do cruzeiro	NE - SO
84	65	Solução B	Vista geral do cruzeiro	NE - SO
85	68	Solução B	Vista geral do edificado	NO - SE
86	67	Solução B	Vista geral do edificado	S - N
87	66	Solução B	Vista geral do edificado	SO - NE
88	67	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
89	66	Solução B	Vista geral do edificado	O - E
90	69	Soluções A e VN Gaia	Vista geral do terreno	NO - SE
91	69	Soluções A e VN Gaia	Vista geral do terreno	SE - NO
92	70	Solução B	Vista geral do terreno	NE - SO
93	71	Solução B	Vista geral da implantação	NO - SE
94	70	Solução B	Vista geral do terreno	SO - NE
95	81	Soluções A e B	Vista geral do edificado	O - E
96	77	Solução B	Vista geral do edificado	SE - NO
97	77	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
98	72	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral da via	SE - NO
99	74	Soluções A e VN Gaia	Vista geral do edificado	SE - NO
100	76	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NE - SO
101	76	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NO - SE
102	72,73,76	Soluções A e B	Vista geral do edificado	O - E
103	75	Solução B	Vista geral do edificado	SE - NO
104	72	Solução B	Vista geral da via	SO - NE
105	75	Solução B	Vista geral do edificado	SO - NE
106	78	Solução B	Vista geral do cruzeiro	NO - SE
107	Geral	Solução B	Geral	SE - NO
108	Geral	Solução B	Geral	SE - NO
109	79	Solução B	Vista geral do edificado	SE - NO
110	80	Solução B	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
111	82	Soluções A e B	Vista geral do cruzeiro	NE - SO
112	82	Soluções A e B	Vista geral do cruzeiro	NE - SO

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
113	84	Solução VN Gaia	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
114	85	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	SE - NO
115	85	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	NO - SE
116	85	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	NO - SE
117	83;85	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	NO - SE
118	83	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral da via	SE - NO
119	83	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do largo	S - N
120	86	Soluções A, B e VN Gaia	Vista geral do edificado	NE - SO
121	89	Soluções A e B	Vista geral do terreno	SE - NO
122	90	Solução VN Gaia	Vista geral do terreno	NO - SE
123	87	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	NE - SO
124	88	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	NE - SO
125	98	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	SO - NE
126	98	Solução VN Gaia	Vista geral do edificado	NE - SO
127	Geral	Geral	Geral	
128	97	Solução VN Gaia	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
129	97	Solução VN Gaia	Vista geral do cruzeiro	SO - NE
130	96	Solução VN Gaia	Vista geral do cruzeiro	NO - SE
131	96	Solução VN Gaia	Vista geral do cruzeiro	O - E
132	94	Soluções A e B	Vista geral do terreno	SE - NO
133	94	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NO - SE
134	95	Soluções A e B	Vista geral do edificado	S - N
135	94;95	Soluções A e B	Vista geral do edificado	S - N
136	92	Solução B	Vista geral do edificado	SO - NE
137	93	Solução B	Vista geral do cruzeiro	NE - SO
138	92	Solução B	Vista geral do edificado	SO - NE
139	91	Solução B	Pormenor do cemitério	S - N
140	91	Solução B	Vista geral do cemitério	SE - NO
141	92	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
142	99	Solução B	Vista geral do edificado	SE - NO
143	Geral	Geral	Vista geral do edificado	NO - SE
144	100A	VMM e Solução B	Vista geral do terreno	SE - NO
145	100B	VMM e Solução B	Vista geral do terreno	N - S
146	100B	VMM e Solução B	Vista geral do terreno	SO - NE
147	101	Solução A	Vista geral do terreno	S - N
148	103	VMM e Solução A	Vista geral do terreno	S - N
149	103	VMM e Solução A	Vista geral do terreno	NE - SO
150	103	VMM e Solução A	Vista geral do terreno	NE - SO

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
151	103	VMM e Solução A	Vista geral do terreno	NE - SO
152	108	Solução A	Vista geral do edificado	E - O
153	108	Solução A	Vista geral do edificado	SE - NO
154	104	Solução B	Vista geral do terreno	S - N
155	106	Solução B	Vista geral do terreno	E - O
156	107	Solução B	Vista geral do cruzeiro	NO - SE
157	105	Solução B	Vista geral do edificado	SE - NO
158	Geral	Geral	Geral	NE - SO
159	Geral	Geral	Geral	NO - SE
160	109	Solução A e V. Ovar	Vista geral do terreno	NE - SO
161	110A	Soluções A e B	Vista geral do terreno	NO - SE
162	112	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NE - SO
163	112;113	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SO - NE
164	112;113	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SO - NE
165	113	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NO - SE
166	112	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SE - NO
167	111	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NE - SO
168	111	Soluções A e B	Vista geral do edificado	NE - SO
169	114	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SO - NE
170	114	Soluções A e B	Vista geral do edificado	SO - NE
171	115	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
172	115	Solução B	Pormenor do edificado	NE - SO
173	115	Solução B	Vista geral do edificado	SO - NE
174	115	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
175	Geral	Geral	Geral	
176	Geral	Geral	Geral	
177	116	V. Ovar	Vista geral do edificado	NO - SE
178	116	V. Ovar	Vista geral do edificado	NO - SE
179	116	V. Ovar	Vista geral do edificado	SE - NO
180	117	V. Ovar	Vista geral do edificado	NO - SE
181	117	V. Ovar	Vista geral do edificado	S - N
182	118	V. Ovar	Vista geral do tanque	O - E
183	118	V. Ovar	Vista geral do tanque	NE - SO
184	119	Solução A	Vista geral do terreno	SO - NE
185	119	Solução A	Vista geral do terreno	NE - SO
186	119	Solução A	Vista geral do terreno	SO - NE
187	120	Solução B e V. Ovar	Vista geral do terreno	E - O
188	120	Solução B e V. Ovar	Vista geral do terreno	NO - SE

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
189	121	Solução B	Pormenor do edificado	NE - SO
190	121	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
191	Geral	Geral	Geral	
192	Geral	Geral	Geral	
193	122	Solução A	Vista geral do edificado	SE - NO
194	122	Solução A	Vista geral do edificado	NO - SE
195	123	Solução A	Vista geral do edificado	N - S
196	123	Solução A	Vista geral do edificado	NE - SO
197	123	Solução A	Vista geral do edificado	NE - SO
198	124	Solução A	Vista geral do edificado	NO - SE
199	124	Solução A	Vista geral do edificado	NE - SO
200	125	Solução A	Vista geral do cruzeiro	N - S
201	125	Solução A	Vista geral do cruzeiro	NO - SE
202	129	Solução B e LILBA	Vista geral do terreno	NO - SE
203	126	Solução B e LILBA	Vista geral do edificado	NE - SO
204	127	Solução B e LILBA	Vista geral do edificado	SO - NE
205	127	Solução B e LILBA	Vista geral do edificado	SO - NE
206	128	Solução B e LILBA	Vista geral do edificado	SO - NE
207	128	Solução B e LILBA	Vista geral do edificado	S - N
208	130	Solução A e LILBA	Vista geral do edificado	SO - NE
209	130	Solução A e LILBA	Vista geral do edificado	N - S
210	130	Solução A e LILBA	Vista geral do edificado	SO - NE
211	132	Solução A e LILBA	Vista geral do edificado	NE - SO
212	132	Solução A e LILBA	Vista geral do edificado	SE - NO
213	131	Solução A e LILBA	Vista geral do edificado	S - N
214	131	Solução A e LILBA	Vista geral do edificado	SE - NO
215	133	Solução A	Vista geral do edificado	SO - NE
216	133	Solução A	Vista geral do edificado	SE - NO
217	138;139	Solução B e LCanelas C	Vista geral do terreno	NO - SE
218	135	LCanelas e LCanelas E	Vista geral do edificado	NO - SE
219	135	LCanelas e LCanelas E	Vista geral do edificado	NO - SE
220	137	Solução A e LCanelas D e F	Vista geral do terreno	NE - SO
221	136	Solução A e LCanelas D e F	Vista geral do terreno	NE - SO
222	152	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	E - O
223	153	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	SO - NE
224	153	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	SO - NE
225	153	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	SO - NE
226	153	Solução B e LCanelas E	Vista geral da implantação	NO - SE

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
227	152	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	NO - SE
228	152	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	NO - SE
229	152	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	S - N
230	152	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	S - N
231	154	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	O - E
232	154	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	O - E
233	154	Solução B e LCanelas E	Vista geral do edificado	SE - NO
234	Geral	Geral	Geral	
235	142	LCanelas B e C	Vista geral do edificado	SE - NO
236	142	LCanelas B e C	Vista geral do edificado	SE - NO
237	142	LCanelas B e C	Vista geral do edificado	NO - SE
238	142	LCanelas B e C	Vista geral do edificado	NO - SE
239	143	LCanelas B e C	Vista geral do edificado	NE - SO
240	143	LCanelas B e C	Vista geral do edificado	NE - SO
241	Geral	Geral	Geral	
242	144	LCanelas B e C	Vista geral do terreno	NE - SO
243	147	LCanelas C	Vista geral do edificado	NO - SE
244	147	LCanelas C	Vista geral do edificado	NE - SO
245	148	LCanelas, B, C, D, E e F	Vista geral do terreno	N - S
246	Geral	Geral	Geral	SE - NO
247	149	LCanelas D e F	Vista geral do edificado	NE - SO
248	149	LCanelas D e F	Vista geral do edificado	SE - NO
249	149	LCanelas D e F	Vista geral do edificado	SO - NE
250	151	LCanelas e LCanelas C	Vista geral do terreno	N - S
251	151	LCanelas e LCanelas C	Vista geral do terreno	NO - SE
252	150	LCanelas e LCanelas D, F	Vista geral do edificado	NO - SE
253	150	LCanelas e LCanelas D, F	Vista geral do edificado	NO - SE
254	150	LCanelas e LCanelas D, F	Vista geral do edificado	N - S
255	157	Solução A e LILBA	Vista geral do terreno	NE - SO
256	156	Solução B	Vista geral do edificado	NO - SE
257	155	Solução B	Vista geral do edificado	NO - SE
258	Geral	Geral	Geral	
259	Geral	Geral	Geral	
260	Geral	Geral	Geral	
261	Geral	Geral	Geral	
262	Geral	Geral	Geral	
263	Geral	Geral	Geral	
264	Geral	Geral	Geral	

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
265	158	Ligação ILBA	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
266	158	Ligação ILBA	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
267	Geral	Geral	Geral	
268	159	Solução A	Vista geral do terreno	O - E
269	Geral	Geral	Geral	
270	160	Solução A e B	Vista geral do terreno	SO - NE
271	160	Solução A e B	Vista geral do terreno	NE - SO
272	161	Solução B	Vista geral do edificado	SE - NO
273	161	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
274	161	Solução B	Vista geral do edificado	NE - SO
275	3	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
276	4	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
277	8	Solução C	Vista geral do terreno	NE - SO
278	9	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
279	12	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
280	12	Solução C	Vista geral do edificado	SE - NO
281	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	SE - NO
282	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	SO - NE
283	16	Solução C	Vista geral do edificado	N - S
284	12	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
285	14	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
286	11	Solução C	Vista geral do terreno	NE - SO
287	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	NO - SE
288	14	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
289	27	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
290	20	Solução C	Vista geral do edificado	NE - SO
291	19	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
292	6	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
293	6	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
294	5	Solução C	Vista geral do terreno	NO - SE
295	1	Solução C	Vista geral do edificado	SO - NE
296	1	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
297	1	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
298	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	SE - NO
299	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	SE - NO
300	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	NE - SO
301	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	S - N
302	Geral	Solução C	Vista geral de edificado local	SO - NE

N.º	Sítio	Solução	Assunto	Orientação
303	21	Solução C	Vista geral do edificado	NO - SE
304	10	Solução C	Vista geral do edificado	SE - NO
305	18	Solução C	Vista geral do edificado	SE - NO
306	13	Solução C	Vista geral do edificado	O - E



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5




Foto 6



Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17




Foto 18



Foto 19




Foto 20



Foto 21



Foto 22




Foto 23




Foto 24




Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29




Foto 30



Foto 31




Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36




Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77




Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85




Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90




Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105




Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111




Foto 112



Foto 113




Foto 114



Foto 115




Foto 116



Foto 117



Foto 118




Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128




Foto 129



Foto 130




Foto 131




Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146




Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153




Foto 154




Foto 155



Foto 156



Foto 157




Foto 158



Foto 159



Foto 160




Foto 161



Foto 162




Foto 163



Foto 164



Foto 165



Foto 166




Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170




Foto 171



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 179



Foto 180



Foto 181



Foto 182



Foto 183



Foto 184



Foto 185



Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189



Foto 190



Foto 191




Foto 192




Foto 193



Foto 194



Foto 195



Foto 196



Foto 197



Foto 198



Foto 199



Foto 200



Foto 201



Foto 202



Foto 203



Foto 204



Foto 205



Foto 206



Foto 207



Foto 208



Foto 209



Foto 210




Foto 211



Foto 212



Foto 213



Foto 214



Foto 215



Foto 216



Foto 217



Foto 218



Foto 219



Foto 220



Foto 221



Foto 222



Foto 223



Foto 224



Foto 225



Foto 226



Foto 227




Foto 228



Foto 229



Foto 230



Foto 231



Foto 232



Foto 233




Foto 234



Foto 235



Foto 236



Foto 237



Foto 238



Foto 239



Foto 240



Foto 241



Foto 242



Foto 243



Foto 244



Foto 245



Foto 246



Foto 247



Foto 248



Foto 249



Foto 250



Foto 251



Foto 252



Foto 253



Foto 254



Foto 255



Foto 256



Foto 257



Foto 258



Foto 259



Foto 260



Foto 261



Foto 262



Foto 263



Foto 264



Foto 265



Foto 266




Foto 267



Foto 268



Foto 269



Foto 270



Foto 271



Foto 272



Foto 273



Foto 274



Foto 275



Foto 276



Foto 277



Foto 278




Foto 279



Foto 280



Foto 281



Foto 282




Foto 283



Foto 284



Foto 285



Foto 286




Foto 287



Foto 288



Foto 289




Foto 290



Foto 291



Foto 292



Foto 293




Foto 294



Foto 295



Foto 296



Foto 297



Foto 298



Foto 299



Foto 300



Foto 301



Foto 302



Foto 303



Foto 304



Foto 305



Foto 306