



CONESA PORTUGAL, S.A.

**CALENDARIZAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO
DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENE
NO TRABALHO PROPOSTAS**



 Lay Out

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Algumas grelhas do pavimento exterior em mau estado de conservação | | | |
| Rampa de acesso ao exterior, na zona de armazenamento, possui inclinação muito acentuada | | | |
| O telhado da zona de rotulagem deve ser substituído para permitir a entrada de mais luz natural e aumentar as condições de ambiente térmico. | | | |

 Sistema Elétrico

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Ausência de identificação de alguns disjuntores dos quadros elétricos (zona das caldeiras) | | | |

 Circulações e Escadas

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Paletes na plataforma do “El Dourado”, onde se encontram os funcionários, de material não adequado, com más condições de estabilidade | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Alguns corrimões encontram-se instáveis | | | |
|---|--|--|--|

 **Tubagens e Canalizações**

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Inexistência de diferenciação entre as tubagens (todas da mesma cor) | | | |
| Inexistência de isolamento térmico nas tubagens que transportam líquidos a mais de 100°C | | | |

 Instalações Sanitárias

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Balde das instalações sanitárias sem acionamento por pedal (instalações sanitárias e nas instalações sanitárias da seção agrícola) | | | |
| Inexistência de sabonete líquido e toalhetes para secagem higiénica das mãos nas instalações sanitárias da seção agrícola | | | |
| Inexistência de proteção nas cabines de duche | | | |
| Inexistência de pavimento/equipamento | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| antiderrapante nas cabines de duche | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|

 **Equipamento de trabalho**

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Queda de latas da zona de enchimento asséptico de cubos (ausência de proteção colectiva) | | | |
| Cargas armazenadas de forma instável no armazém | | | |
| Verificar a efetiva existência de relatório de verificação periódica e/ou livrete de manutenção de equipamento de trabalho | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

 Empilhadores

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Condução de empilhadores a velocidade não permitida | | | |

 Recipientes sob Pressão

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| Ausência de sinalização de proibido fumar e foguear junto aos recipientes de ar comprimido (compressores) | | | |
|---|--|--|--|

 **Meios de Combate a Incêndios / Meios de Alarme, de Alerta e de 1ª Intervenção**

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Extintores de Pó ABC da zona do posto de abastecimento de combustível sem sinalização | | | |
| Extintor da sala das caldeiras fora do suporte | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Ausência de Plano de Emergência Interno | | | |
| Inexistência de Plantas de Emergência afixadas nas diferentes seções da fábrica | | | |
| Inexistência de Ponto de Reunião | | | |
| Inexistência de Sistema Automático de Detecção de Incêndio | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| Inexistência de extintores na sala de controlo | | | |

 **Primeiros Socorros**

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Equipamento de prestação de primeiros socorros em número insuficiente | | | |

 Sinalização

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Inexistência de sinalização de algumas saídas de emergência | | | |
| Ausência de delimitação das zonas de circulação de pessoas no interior da fábrica | | | |
| Alguns meios de combate a incêndios sem sinalização e/ou tipo de agente extintor | | | |
| Ausência de sinalização de alguns quadros elétricos | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| Ausência de sinalização dos equipamentos que se encontram a temperaturas elevadas | | | |
| Ausência de sinalização do Ponto de Reunião | | | |
| O degrau/desnível de acesso à sala de controlo sem sinalização | | | |
| Ausência de blocos autónomos | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


 **Equipamentos de Proteção Individual**

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Alguns funcionários não se encontravam a utilizar os EPI's obrigatórios, nomeadamente os protetores auditivos, botas de segurança (zona de rotulagem), luvas na zona de enchimentos assépticos e na zona de seleção de tomate quente aos cubos | | | |
| Toucas mal colocadas | | | |

 **Produtos químicos**

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Inexistência de bacias de retenção na zona de armazenagem dos produtos químicos, o pavimento é a própria bacia de retenção | | | |
| Inexistência de bacias de retenção na zona das oficinas (para óleos, tintas, diluentes, etc. | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Disponibilizar fichas técnicas e dados de segurança na zona de armazenagem dos produtos | | | |
| Disponibilizar EPI's no próprio local, necessários para utilizar os produtos químicos armazenados | | | |

 **Formação/Informação**

| Não conformidades detetadas | Medidas Implementadas | Data de implementação | Acompanhamento |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Inexistência de plano de formação atualizado | | | |
| Formar e informar os funcionários em matéria de ergonomia | | | |
| Formar e informar os funcionários em matéria de manuseamento de produtos químicos | | | |
| Formar e informar os funcionários em matéria de Equipamentos de Protecção Individual | | | |
| Ausência de Documentação comprovativa da Comunicação da Avaliação de Riscos | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

21 de Julho de 2016