

Designação:

QUINTA DAS DAMAS

Localização

CMP

431

Coordenadas

38.70562; -9.19677

Sector

A

Caracterização

Tipo

QUINTA

Valor Patrimonial

4

Cronologia

Século XVIII/XIX

Descrição

O edificado principal, isto é o edifício habitacional, corresponde a uma construção com dois pisos com a fachada principal virada para a Rua Dom Vasco. De modo geral, o edifício apresenta um avançado estado de degradação, apenas restando as paredes exteriores e encontrando-se a cobertura completamente ruída.

A fachada principal é constituída por vãos regulares, delimitada por cunhais de cantaria e pintada a rosa. Observa-se que as portas e janelas são em madeira, com moldura em cantaria calcária. Na fachada tardoz encontra-se uma escadaria exterior em pedra de acesso ao piso superior. O interior encontra-se bastante degradado, com as paredes divisórias já demolidas, restando todavia paredes revestidas a estuque pintado.

Relativamente aos edifícios anexos, relacionados com a exploração agrícola, encontram-se dispersos pelo limite SE da propriedade, próximos do edificado principal. Durante a prospeção observou-se um conjunto de edifícios que nos parece corresponder ao edificado na planta de Duarte Fava imediatamente a NO do edifício principal. Trata-se de edifícios de um só piso com vários vãos de portas, em avançado estado de degradação e ocupados por uma vegetação densa. Para além destes, observa-se na planta actual uma continuidade relativamente à configuração e localização de outras três construções nas imediações Norte e Oeste do edifício principal relativamente ao que é representado por Duarte Fava. No canto SE da propriedade, a planta de Duarte Fava marca igualmente um edificado, que actualmente se encontra em avançado estado de degradação. O espaço encontra-se ocupado intensamente por vegetação densa.

Medidas de Minimização a aplicar

2, 3, 4, 5 e 8

Avaliação de Impacte

Natureza	Efeito	Probabilid.	Duração	Significado	Magnitude
1	1	1	2	4	4

Fotos





Data

19/01/2023

Autor

Nuno Neto; Catarina Bolila