



Fot.1 – Mancha de Pinhal com mato rasteiro, cortado recentemente em alguns locais.



Fot.2 – Corredor do gasoduto com boa visibilidade do solo.





Fot.3- Corredor da linha elétrica com boa visibilidade do solo.



Fot.4 – Pinhal com vegetação muito densa e visibilidade do solo nula.





Fot.5- Aceiro aberto recentemente, que permitiu a progressão e a observação do solo.



Fot.6 – Pinhal com vegetação muito densa e visibilidade do solo nula.





Fot.7 e 8 - Aspeto geral dos corredores em estudo, com pormenor da visibilidade do solo nula e reduzida.





Fot.9 e 10 - Outra vista dos corredores, onde a visibilidade do solo se apresenta razoável e boa.





Fot.11 - Caminho de Santiago - Via Atlântico.