



Interferência 13 – Rua Marquês Fronteira, 1069 Lisboa; Ref.^a Acesso Aqueduto Campo de Santana

Data Vistoria	26/09/2024
Morada	Rua Marquês Fronteira, 1069 Lisboa
Ref	Acesso ao Aqueduto Campo de Santana
Técnico Inspetor	José Drumond
Técnicos Externos	Eng.º Nuno Henriques; Eng.º Sérgio Bernardes;
Acompanhante/Tipo	Eng.º José Pedrinho
Época/Data de Construção	Século XVIII
Enquadramento Urbano	Zona mista de Equipamento (Estabelecimento Prisional; Reservatórios EPAL; Tribunal); habitação, serviços e comércio nos pisos 0 de alguns edifícios
Nº de Pisos acima da cota de soleira	0
Nº de Pisos abaixo da cota de soleira	1
Infraestruturas existentes no Edifício	Quadro elétricos do sistema de bombagem, sistema de tratamento de água com hipoclorito, cablagens elétricas com prolongamento para o interior do Aqueduto a S;
Tipologia Arquitetónica	Alvenaria de pedra
Estrutura Resistente	Paredes de alvenaria de pedra, cobertura em abóbada autoportante em tijolo maciço
Revestimento de Alçados	Reboco pintado
Acesso entre pisos	Escada de pedra
Data de últimas obras de conservação	Desconhecido
Estado de Conservação	Razoável
Uso	Bombagem e controle da qualidade da água dos Depósitos a montante

O Técnico Responsável

José Emílio Drumond

Edifício de Acesso

Foto Ref. IMG_0506


Estado da ombreira da porta S do edifício com juntas abertas



Clarabóia de Acesso (Cont.)

Foto Ref. IMG_0508

Vista geral da clarabóia de acesso



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_0518

Danos no teto em abóbada por infiltrações



Edifício de Acesso (Cont.)

Foto Ref. IMG_0519

Estado da escada de acesso ao Aqueduto



**Acesso ao Aqueduto
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0520

Damos na parede S do
edifício



**Edifício de Acesso
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0521

Identificação do
Aqueduto sobre
entrada



**Edifício de Acesso
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0522

Damos nas paredes
por infiltrações



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_0508

Danos na entrada do
Aqueduto por
infiltrações



**Edifício de Acesso
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0523

Montagem de Estação
topográfica para
transporte de cotas



**Edifício de Acesso
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0605


Equipamento de
medição do
Reservatório do
Pombal



**Edifício de Acesso
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0607

Representação
esquemática do
Reservatório de
Pombal



**Edifício de Acesso
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0608

Quadros elétricos



**Edifício de acesso
(Cont.)**

Foto Ref. IMG_0609

Porta de acesso ao
edifício a S

