



**PROC 440 – INTERFERÊNCIA 60 – TRAVESSA DA BARBOSA, Nº 2 –
TROÇO AQUEDUTO PRINCIPAL – LISBOA_REF.ª EXT**

Data Diagnóstico	25/08/2024
Morada / Localização	Travessa da Barbosa, Nº 2 – Troço Aqueduto Principal EPAL - Lisboa
Ref	Aqueduto Ext
Técnico Inspetor	José Drumond
Contatados	Dr.ª Mara Fava; Eng.º Carlos Carvalho
Tipo de Contatados	Dir. Museu da Água; Técnico da EPAL
Estrutura resistente	Alvenaria de pedra argamassada
Uso	Antigo Aqueduto de abastecimento de água a Lisboa

O Técnico Responsável

José Emílio Drumond

Aqueduto

Foto Ref. IMG_8151

Vista geral da zona superior a SE



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_8152

Vista geral da zona superior a SE



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_8153

Estado da clarabóia E
com obras recentes de
restauro



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_8157

Estado da fachada W
da clarabóia E com
obras recentes de
restauro



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_8216

Estado da fachada N
em pedra argamassada



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_8217

Estado da fachada N
em pedra argamassada



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_8218

Estado da fachada N
em pedra argamassada



Aqueduto (Cont.)

Foto Ref. IMG_8219

Estado da fachada N
em pedra argamassada

