

Exmo. Senhor Dr. João Carlos Castelo Branco Soares Albergaria

j.albergaria@gmail.com

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Ofício nº Saída nº 1642188

Proc. 244733 **75** 09/01/2023

Assunto: PATA - EIA da Ligação Ferroviária de alta velocidade entre Lisboa - Porto. Fase 1 - Troço Porto/Soure. Lote B - Troço Soure/Aveiro (Oiã), Soure

Requerente: João Carlos Castelo Branco Soares Albergaria

Venho por este meio informar que por despacho da Sra. Subdiretora Geral da Direção Geral do Património Cultural de 04/01/2023, foi emitido parecer **Favorável** sobre o processo acima referido, de acordo com os termos da informação em anexo.

Com os melhores cumprimentos,

Pel' A Diretora Regional de Cultura

Doutora Suzana Menezes

Assinado por: CÁTIA MARISA GONÇALVES

MARQUES

Data: 2023.01.09 17:00:11+00'00'



ANEXU: Int. IN >-2022/59/568 (C.5:1630070) Cód. Manual nº 2480/2022

/CP



Assunto: PATA - EIA da Ligação Ferroviária de alta velocidade entre Lisboa - Porto. Fase 1 - Troço

Porto/Soure. Lote B - Troço Soure/Aveiro (Oiã).

Requerente: João Carlos Castelo Branco Soares Albergaria

Local: Soure e Aveiro Soure e Aveiro

Servidão

Administrativa:

 Inf. n.9:
 S-2022/597568 (C.S:1630070)
 Cód. Manual
 2480/2022

 N.º Proc.:
 DRC/2009/06-15/232/PATA/22514 (C.S:244733)
 Data Ent. Proc.:
 03/11/2022

Subdiretor Geral Maria Catarina Coelho a 04/01/2023

Aprovo.

Diretora de Serviços dos Bens Culturais Cátia Marisa Gonçalves Marques a 14/11/2022

Concordo com o parecer favorável proposto.

1. ENQUADRAMENTO

- 1.1. É presente a parecer PATA, de acrónimo DEEPLALSA, destinado à realização de trabalhos de Prospeção relativos ao EIA da Ligação Ferroviária de alta velocidade entre Lisboa Porto. Fase 1 Troço Porto/Soure. Lote B Troço Soure/Aveiro (Oiã).
- 1.2. A responsabilidade técnico-científica do PATA apresentado é do Dr. João Carlos Castelo Branco Soares Albergaria.

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A presente apreciação fundamenta-se nas disposições conjugadas da legislação em vigor, nomeadamente: Decreto-Lei nº 107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural; Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de novembro que aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (RTA); Decreto-Lei nº 126-A/2011 de 29 de dezembro; Decreto-Lei nº 115/2012 de 25 de maio, que cria a Direção-Geral do Património Cultural; Decreto-Lei n.º 78/2019, de 5 de junho; Portaria n.º 223/2012, de 24 de julho, que aprova a estrutura nuclear da Direção-Geral do Património Cultural, alterada e republicada pela Portaria n.º 263/2019, de 26 de agosto, que aprova a nova estrutura nuclear da



Direção-Geral do Património Cultural; Despacho n.º 11142/2012, DR, 2.ª série, n.º 158, de 16 de agosto, que cria a estrutura flexível da DGPC, alterado pelo Despacho n.º 2952/2018, DR, 2.ª série, n.º 58, de 22 de março; Despacho n.º 2952/2018, DR, 2.ª série, n.º 58, de 22 de março; Despacho n.º 414/2020 de 13 de janeiro de 2020, DR 2.ª série; Decreto-Lei nº 114/2012 de 25 de maio que procede à reorganização das Direções Regionais de Cultura; Portaria n.º 227/2012 de 3 de agosto que estabelece a estrutura nuclear das Direções Regionais de Cultura; Portaria n.º 262/2019 de 26 de agosto, procede à primeira alteração à Portaria n.º 227/2012, de 3 de agosto, que fixa a estrutura nuclear das Direções Regionais de Cultura; Circular "Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em estudos de impacte ambiental", 10 de setembro de 2004.

3. ANTECEDENTES

3.1. Não se identificaram antecedentes relevantes no que respeita ao processo ora em apreço.

4. APRECIAÇÃO DO PATA

- 4.1. O projeto da Ligação Ferroviária de alta velocidade entre Lisboa Porto, Fase 1 Troço Porto/Soure, Lote B Troço Soure/Aveiro (Oiã), que se encontra em fase de estudo prévio, compreende um traçado linear, com várias alternativas em estudo. Os trabalhos de prospeção ora propostos têm como objetivo:
 - 4.1.1.proceder à avaliação de impactes patrimoniais de cada solução alternativa;
 - 4.1.2.hierarquizar a solução com maior/menor grau de impacte patrimonial;
 - 4.1.3.apresentar medidas de mitigação patrimonial para a totalidade do projeto.
- 4.2. O Plano de Trabalhos apresentado, em consonância com o preconizado pela circular "Termos de Referência" em vigor, nomeadamente no seu ponto 2.1 (AP e EP), assim como observando o determinado pelo Artigo 7º do RTA, encontra-se estruturado de forma a cumprir com os objetivos propostos, incluindo, entre outras, as seguintes tarefas:
 - 4.2.1.pesquisa bibliográfica e documental sobre a evolução histórica da região, que poderá implicar a consulta de monografias, revistas da especialidade ou atas de congressos, reuniões ou colóquios;



4.2.2.consulta de bases de dados de entidades oficiais (DGPC e IHRU), de PDMs e consulta de

outros processos de EIA realizados na região;

4.2.3.prospeções arqueológicas seletivas com o objetivo de identificar todas as incidências

patrimoniais inventariadas anteriormente e localizadas num corredor de 400m;

4.2.4.georeferenciação dos locais encontrados com interesse patrimonial, sobre as Cartas

Militares de Portugal, escala 1/25000;

4.2.5.avaliação patrimonial dos locais identificados e avaliação do grau de afetação do local com

interesse patrimonial, com o objetivo de proceder à hierarquização da sua importância

científica e patrimonial.

5. CONCLUSÃO

5.1. Em face do exposto, propõe-se a emissão de parecer Favorável à autorização dos trabalhos

arqueológicos mencionados em epígrafe.

5.2. Caso esta proposição colha concordância superior, propõe-se que seja dado conhecimento do

teor da presente Informação ao Dr. João Carlos Castelo Branco Soares Albergaria, bem como às

Câmaras Municipais de Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Mealhada,

Oliveira do Bairro, Pombal e Soure.

À consideração superior,

O Arqueólogo

António Batarda Fernandes

ABF

RELATÓRIO DE TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS



Descritor Património Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa - Porto Fase 1 - Troço Porto/Soure

Lote B- Troço Soure/Aveiro (Oiã)

Promotor do projeto: INFRA-ESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

Entidade Contratante: ARQPAIS - CONSULTORES DE ARQUITETURA PAISAGISTA E AMBIENTE, LDA Entidade Executante: TERRALEVIS, PATRIMÓNIO, ARQUEOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Dezembro de 2022





1 Resumo

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas no âmbito do Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa - Porto, Fase 1 - Troço Porto/Soure, Lote B, Soure/Aveiro (Oiã) contribuiram para o inventário de 103 ocorrências patrimoniais em toda a área de incidência do projeto, distribuídas por 3 Trechos (Trecho Sul: 14 ocorrências; Trecho Centro: 42 ocorrências; e Trecho Norte: 47 ocorrências), num total de 155 registos patrimoniais com avaliação de impactes.

No corredor da Linha Ferroviária, a distribuição linear das 103 ocorrências e dos 155 registos pelas soluções em estudo é a seguinte: Eixo 1: 10 registos, Eixo 2: 9 registos; Eixo 3.1: 9 registos; Eixo 3.2: 10 registos; Quadriplicação da Linha do Norte e Ampliação da Estação de Coimbra B: 35 registos; Ligação Adémia: 4 registos; Eixo 4: 33 registos; Eixo 5: 32 registos; Variante de Anadia: 11 registos; Variante de Oliveira do Bairro: 2 registos.

A avaliação de impactes patrimoniais revelou a existência de 20 potenciais impactes patrimoniais negativos: 4 registos no Trecho Sul (n.º 2, n.º 3, n.º 6/CNS 2705, n.º 10/CNS 24963); 5 registos no Trecho Centro (n.º 17, n.º 23, n.º 44, n.º 47 e n.º 57); 10 registos no Trecho Norte (n.º 70, n.º 80, n.º 77/CNS 30720, n.º 83/CNS 20325, n.º 84/CNS 20328, n.º 91, n.º 92, n.º 93, n.º 95 e n.º 103).

Considerando a distribuição das ocorrências pelas alternativas em estudo, a solução que apresenta menor significância de impactes e menor número de impactes negativos diretos é a seguinte: Alternativa 2 (Trecho Sul); Alternativa indistinta, ou seja, qualquer Alternativa é viável (Trecho Centro); Alternativa 3 (Trecho Norte).

Face à possibilidade de existirem ajustes ao traçado da ligação ferroviária e perante a ausência de elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se que não existem condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem todos os trechos, soluções e ligações em estudo.

Após o estabelecimento final do traçado da Ligação Ferroviária, deverão ser realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a sua extensão, num corredor com 200m de largura, bem como, nas áreas de implantação das estações de apoio, dos estaleiros, dos acessos à frente de obra, dos locais de empréstimo e depósito de terras, e das centrais de betuminosas.

Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial.



2 Índice

1 RESUMO	
<u>2</u> <u>ÍNDICE</u>	3
3 INTRODUÇÃO	5
3.1 SINTESE DA MEMÓRIA DESCRITIVA DE PROJETO	6
4 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA	10
4.1 METODOLOGIA 4.1.1 Levantamento de informação 4.1.1.1 Escala de análise espacial 4.1.1.2 Recolha bibliográfica	10 10 10 11
 4.1.1.3 Análise toponímica 4.1.2 Prospeção arqueológica 4.1.2.1 Visibilidade do terreno 4.1.2.2 Ficha de sítio 4.1.2.3 Registo fotográfico 	14 14 15 16 17
 4.1.2.4 Registo cartográfico 4.1.2.5 Informação oral 4.1.3 Valor patrimonial 4.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 	17 20 20 23
4.3 FATOR DE PATRIMÓNIO4.3.1 Trecho Sul4.3.2 Trecho Centro4.3.3 Trecho Norte	32 32 33 36
5 AVALIAÇÃO DE IMPACTE PATRIMONIAL	40
 5.1 METODOLOGIA 5.1.1 Caraterização e avaliação de impactes 5.1.2 Valor de impacte patrimonial 	40 40 41
5.2 ANÁLISE DE IMPACTES PATRIMONIAIS: FASE DE CONSTRUÇÃO5.2.1 Trecho Sul5.2.1.1 Ligação de Soure à Linha do Norte5.2.1.2 Eixo 1	43 43 43 43
5.2.1.3 Eixo 25.2.2 Trecho Centro5.2.2.1 Ligação de Taveiro à Linha do Norte5.2.2.2 Eixo 3.1	45 46 47 47
5.2.2.3 Eixo 3.2 5.2.2.4 Interligação 3.2/3.1	48 50



5.2.2.5 Quadriplicação da Linha do Norte e Ampliação da Estação de	
Coimbra B (QLNAECB)	50
5.2.2.6 Ligação à LN de Adémia (Eixo 3.1 e Eixo 3.2)	53
5.2.3 Trecho Norte	54
5.2.3.1 Eixo 4 5.2.3.2 Eixo 5	54 57
5.2.3.3 Variante de Anadia	60
5.2.3.4 Variante de Aliadia 5.2.3.4 Variante de Oliveira do Bairro	61
5.2.3.5 Interligação da Variante de Anadia à Variante a Oliveira do Bairro	62
5.2.3.6 Ligação de Oiã	62
5.3 FASE DE EXPLORAÇÃO	62
5.4 ALTERNATIVA ZERO	62
5.5 FASE DE DESATIVAÇÃO	62
5.6 IMPACTES CUMULATIVOS	62
5.7 IMPACTES RESIDUAIS	63
5.8 SÍNTESE DE IMPACTES	64
	•
1 AVALIAÇÃO GLOBAL DE ALTERNATIVAS	67
1.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DAS ALTERNATIVAS	67
111 / WALINGAO DE IMI ACTES E DAS ALTENNATIVAS	0,
2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO	69
2.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO	69
2.2 FASE PRÉVIA À OBRA	69
2.2.1 Sondagens arqueológicas de diagnóstico	69
2.2.2 Registo exaustivo de edifícios	70
2.3 MEDIDAS GENÉRICAS	71
2.3.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico)	71
3 BIBLIOGRAFIA	74
4 FICHA TÉCNICA	78
ANEVO L DOCUMENTAÇÃO CRÁFICA	70
ANEXO I: DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA	79
ANEVO III FICHAS DE SÍTIO	٥.
ANEXO II: FICHAS DE SÍTIO	80
ANEXO III: INVENTÁRIO DE FOTOGRAFIAS	81
THE TO THE THE PERSON IN THE P	<u> </u>
ANEXO IV: INVENTÁRIO DE FOTOGRAFIAS IMPRESSAS	89



3 Introdução

A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi contratada pela empresa Arqpais - Consultores de Arquitetura Paisagista e Ambiente, Lda, para fazer o Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa - Porto, Fase 1 - Troço Porto/Soure, Lote B - Troço Soure/Aveiro (Oiã), que abrange os Distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria.

Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter geográfico linear dado que incide em:

- 3 Trechos que dividem o traçado em estudo (Trecho Sul, Trecho Centro e Trecho Norte);
- 5 Eixos estruturantes de via (Eixo 1, Eixo 2, Eixo 3.1, Eixo 3.2, Eixo 4 e Eixo 5), 2 Variantes (Variante de Anadia e Variante de Oliveira do Bairro) e 2 Interligações entre vias;
- 1 ligação à Linha do Norte em Soure, 1 ligação à linha do Norte em Taveiro, 1 ligação de Oiã e o projeto de quadriplicação da Linha do Norte/ampliação da Estação de Coimbra 2.

Para facilitar o tratamento da informação e considerando a dispersão das ocorrências patrimoniais, desenvolveu-se um texto linear e abrangente aos trechos propostos.

A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:

- 1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível.
- 2. Realização de prospeções arqueológicas em toda a área de incidência do projeto (sistemáticas e seletivas).
- 3. Elaboração de um relatório final.

O presente texto tem com principais objetivos:

- Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na área de incidência projeto.
- Proceder à avaliação de impactes patrimoniais de cada solução alternativa.
- Hierarquizar a solução com maior/menor grau de impacte patrimonial.
- Apresentar medidas de mitigação patrimonial para a totalidade do projeto.

O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste estudo.



3.1 Sintese da memória descritiva de projeto

Uma vez que o projeto em estudo contempla, nesta fase de estudo prévio, dez corredores alternativos repartidos por 3 trechos, no presente capítulo procede-se à comparação entre estes, de modo a possibilitar a escolha de uma melhor solução que represente menores impactes ao nível ambiental e territorial.

A análise comparativa foi feita de forma parcelar pelos 3 trechos em que se subdividiu o projeto, de forma a tornar mais objetiva e simplificada a análise dos impactes das Soluções alternativas propostas.

Trecho Sul

- Alternativa 1 Eixo 1 e respetiva ligação à Linha do Norte em Soure:
- Alternativa 2 Eixo 2 e respetiva ligação à Linha do Norte em Soure;

• Trecho Centro

- Alternativa 1 Eixo 3.1 (troços 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) e respetiva ligação à Linha do Norte em Taveiro;
- Alternativa 2 Eixo 3.2 (troços 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3) e respetiva ligação à Linha do Norte em Taveiro;
- Alternativa 3 Eixo 3.2 + Interligação 3.2-3.1 + 3.1 (troços 3.2.1 + IL3.2-3.1 + 3.1.2 + 3.1.3) e respetiva ligação à Linha do Norte em Taveiro;

Trecho Norte

- Alternativa 1 Eixo 4 (troços 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4);
- Alternativa 2 Eixo 4+ Variante de Anadia (troços 4.1 + V.AN1 + V.AN2 + 4.4);
- Alternativa 3 Eixo 4 + Variante de Oliveira do Bairro (troços 4.1 + 4.2 + V.OB1 + V.OB2);
- Alternativa 4 Eixo 4 + Variante de Anadia + Interligação Var.
 Anadia-Var. Oliveira do Bairro + Variante de Oliveira do Bairro (troços 4.1 + V.AN1 + ILAO + V.OB2);
- Alternativa 5 Eixo 5 (troços 5.1 + 5.2);

Na figura anterior apresenta-se o esquema das alternativas consideradas. Os troços a considerar em cada eixo para as várias alternativas são os indicados abaixo:

• Eixo 3.1

- 3.1.1 Início do Eixo 3.1 (km 0+000) a final da Interligação 3.2-3.1 (km 7+900);
- 3.1.2 Final da Interligação 3.2-3.1 (7+900) ao ponto em que os Eixos 3.1 e 3.2 passam a ser coincidentes (km 11+249);
- 3.1.3 Ponto em que os Eixos 3.1 e 3.2 passam a ser coincidentes (km 11+249) a final do Eixo 3.1 (km 17+827).



Eixo 3.2

- 3.2.1 Início do Eixo 3.2 (km 0+00230) a início da Interligação 3.2-3.1 (km 2+789);
- 3.2.2 Início da Interligação 3.2-3.1 (km 2+789) a ao ponto em que os Eixos 3.1 e 3.2 passam a ser coincidentes (km 11+261);
- 3.2.3 Ponto em que os Eixos 3.1 e 3.2 passam a ser coincidentes (km 11+261) a final do Eixo 3.2 (km 17+839);

Eixo 4

- 4.1 Início do Eixo 4 (km 202+500) a início da Variante de Anadia (km 217+188);
- 4.2 Início da Variante de Anadia (km 217+188) a início da Variante de Oliveira do Bairro (km 228+439);
- 4.3 Início da Variante de Oliveira do Bairro (km 228+439) a final da Variante de Anadia (km 233+551);
- 4.4 Final da Variante de Anadia (km 233+551) a final do Eixo 4 (km 238+613);

Variante de Anadia

- V.AN1 Início da Variante de Anadia (km 0+000) a início da Interligação Var. Anadia-Var. Oliveira do Bairro (km 9+504);
- V.AN2 Início da Interligação Var. Anadia-Var. Oliveira do Bairro (km 9+504) a fim da Variante de Anadia (km 15+189);

Variante de Oliveira do Bairro

- V.OB1 Início da Variante de Oliveira do Bairro (km 0+000) a fim da Interligação Var. Anadia-Var. Oliveira do Bairro (km 3+757);
- V.OB2 Fim da Interligação Var. Anadia-Var. Oliveira do Bairro (km 3+757) a final da Variante de Oliveira do Bairro (km 10+157);

Eixo 5

- 5.1 Início do Eixo 5 (km 202+500) a final da Variante de Anadia (km 232+041);
- 5.2 Final da Variante de Anadia (km 232+041) a final do Eixo 5 (km 237+103).

Para cada descritor, será desenvolvida uma análise comparativa especifica baseada, porém, numa classificação idêntica de forma a possibilitar uma integração coerente do contributo de cada um dos descritores na avaliação final do projeto.

Assim, é definida uma escala numérica para classificar as alternativas. Consideram-se três classes, **Menos** a **Mais Favorável** como exposto de seguida. Nas situações em que se considera que os impactes são semelhantes nos corredores alternativos, considera-se sem valorização (0) pois não introduzem diferenciação na comparação das alternativas. Nos casos em que as duas alternativas são semelhantes, as soluções semelhantes são classificadas de modo idêntico, dentro da escala de 1 a 3. Assim tem-se a seguinte classificação:



- 0 Indistintas Não existe uma distinção clara entre os corredores alternativos;
- 1 Solução Menos Favorável correspondente à solução de corredor que represente maiores impactes;
- 2 Solução Ligeiramente Favorável correspondente à solução de classificação de impactes intermédia;
- 3 Solução Mais Favorável correspondente à solução de corredor que represente menores impactes.






Figura 1 - Esquema de alternativas de traçado



4 Situação de Referência

4.1 Metodologia

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004).

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de Património Cultural, no dia 1 de Novembro de 2022, com a direção científica de João Albergaria.

Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

4.1.1 Levantamento de informação

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL

A situação atual do factor Património circunscreve uma pequena **área de enquadramento histórico** (corredor com 400 m de largura e cerca de 73.700 km de extensão), que tem a finalidade de estabelecer os limites para a recolha de informação bibliográfica, de contribuir para o conhecimento do contexto histórico do território abrangido por este projeto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.

A área de incidência de projeto corresponde ao corredor prospetado de forma seletiva com o objetivo de relocalizar todas as ocorrências inventariadas no Levantamento de Informação (faixa de terreno com 400m de largura e aproximadamente 73.7000 km de extensão).

Considera-se como **área de impacte directo** a faixa de terreno que pode ser abrangida pela execução do projeto (corredor com 50 m de largura, com 25 m de cada lado do eixo da linha). A **área de impacte indirecto** consiste no corredor existente entre o limite anterior e os 100 m. A **área de impacte nulo** consiste na faixa de terreno existente entre o limite anterior e os 200m (de cada lado do eixo da via).

Os sítios com impacte negativo direto negativo são todos que têm impacte efetivo ou potencial impacte anteriormente verificado em estudos ambientais anteriores, não sendo abrangidas servidões administrativas, vias fósseis ou sítios arqueológicos destruídos ou comprovadamente inexistentes.



Deve-se ainda referir que a distância dos sítios com valor patrimonial ao eixo da ferrovia foi calculado a partir do limite máximo conhecido de cada local (edifício ou servidão administrativa).

4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos:

- Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante designada Endovélico)¹ da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
- Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC ² da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
- SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico³ da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
- Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho⁴
- Vias Romanas em Portugal: Itinerários⁵ da autoria de Pedro Soutinho
- Googlemaps⁶
- Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Anadia, publicada pelo Aviso n.º 9333/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 163 de 21/08/2015, 23996 24014; alterado pelo Aviso n.º 5929/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 65 de 02/04/2019, pela Declaração n.º 43/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 138 de 22/07/2019 e pelo Aviso n.º 7029/2022, Diário da República, 2.ª série, n.º 68 de 06/04/2022
- Primeira revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro, publicada pelo Aviso n.º 19708/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 236 de 09/12/2019, 242 - 304.
- Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal do Cantanhede, publicado pelo Aviso n.º 14904/2015, Diário de República, 2ª Série, n.º 246 de 21/12/2015, 36970 36989; corrigido pelo Aviso n.º 4172/2016, Diário de República, 2ª Série, n.º 60 de 28/03/2016; alterada pelo Aviso n.º 14826/2017, Diário de República, 2ª Série, n.º 236 de 11/12/2017 que foi corrigido pelo Aviso n.º 6512/2018, Diário de República, 2ª Série, n.º 94 de 16/05/2018; parcialmente suspenso pelo Aviso n.º 9376/2019, Diário de República, 2ª Série, n.º 102 de 28/05/2019; novamente alterado pelo Aviso n.º 13153/2019, Diário de República, 2ª Série, n.º 158 de 20/08/2019 e pelo Aviso n.º 8595/2021, Diário de República, 2ª Série, n.º 90 de 10/05/2021; suspensão parcial prorrogada pelo Aviso n.º 20426/2021, Diário de República, 2ª Série, n.º 210 de 28/10/2021;

EIA (EP): LFAV Lisboa/Porto - Lote B, Troço Soure/Aveiro (Oiã)

¹ http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios. O Código Nacional de Sítio (CNS) dá acesso á ficha com a descrição do mesmo no *Endovélico*

² http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/

³ http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx

⁴ http://geossitios.progeo.pt/index.php

⁵ http://viasromanas.pt/

⁶ https://maps.google.pt/



- parcialmente suspenso pelo Aviso n.º 6317/2022, *Diário de República*, 2ª Série, n.º 60 de 25/03/2022.
- Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Coimbra publicada pelo Aviso n.º 7635/2014, Diário da República, 2.ª Série, n.º 124, de 01/07/2014, 17016 - 17040, alterado pelo Aviso n.º 8289/2017, Diário da República, 2.ª Série, n.º 141, de 24/07/2017
- Revisão do Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova, publicada pelo Aviso n.º 11025/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 190 de 29/09/2015, 27959 - 27988; parcialmente suspenso pelo Aviso n.º 21759/2021, Diário da República, 2.ª série, n.º 224 de 18/11/2021.
- Revisão do Plano Diretor Municipal de Mealhada, publicada pelo Aviso n.º 4234/2015, Diário da República, 2ª Série, n.º 76, 20/04/2015, 9588 9607, corrigido pelo Aviso n.º 3581/2016, Diário da República, 2ª Série, nº 53 de 16/03/2016, 9362 9363 e pelo Aviso n.º 8467/2016, Diário da República, 2ª Série, nº 128 de 06/07/2016, 20745 20767, alterado pelo Aviso n.º 5754/2017, Diário da República, 2ª Série, nº 99 de 23/05/2017 e pela Declaração n.º 60/2017, Diário da República, 2ª Série, nº 150 de 04/08/2017.
- 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro publicada pelo Aviso n.º 8721/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 154 de 10/08/2015, corrigido pela Declaração n.º 71/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 176 de 12/09/2017 e pela Declaração n.º 3/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 12 de 17/01/2018
- 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal publicada pelo Aviso n.º 4945/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 71 de 10/04/2014, 10039 10073, retificada pela Declaração n.º 77/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 76 de 20/04/2015; corrigida pela Declaração n.º 86/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 80 de 24/04/2015 e alterada pelo Aviso n.º 15686/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 249 de 29/12/2017; pelo Aviso n.º 12533/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 149 de 06/09/2019; pelo Aviso n.º 16625/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 200 de 17/10/2019 e pelo Aviso n.º 17757/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 215 de 08/11/2019.
- Plano Diretor Municipal de Soure ratificado pela resolução do Concelho de Ministros nº 58/94, Diário da República, 1ª série B, nº 172, de 27/07/1994, 4152 4161, alterado pela resolução do Concelho de Ministros nº 137/97, Diário da República, 1ª série B, nº 187, de 14/08/1997, pela resolução do Concelho de Ministros nº 163/2000, Diário da República, 1ª série B, nº 268, de 20/11/2000, pelo Aviso n.º 5281/2013, Diário da República, 2ª série, nº 76, de 18/04/2013, pelo Aviso n.º 6943/2016, Diário da República, 2ª série, nº 105, de 01/06/2016 que foi corrigido pelo Aviso n.º 12227/2016, Diário da República, 2ª série, nº 192, de 06/10/2016 e alterado pelo Aviso n.º 5064/2018, Diário da República, 2ª série, nº 74, de 16/04/2018.
- Município de Anadia: Serviços: Planeamento. Planos (https://www.cm-anadia.pt/pages/907, 09/11/2021)
- Município de Anadia: Visitar: Locais a visitar (https://www.cm-anadia.pt/pages/646, 09/11/2021)
- Aveiro, Câmara Municipal: GeoPortal SMIGA (http://www2.cm-aveiro.pt/SMIGA2011/, 20/09/2022)



- Aveiro, Câmara Municipal: Serviços: Planeamento: Planeamento
 Territorial (https://www.cm aveiro.pt/servicos/planeamento/planeamento-territorial, 20/09/2022)
- Município de Cantanhede: SIG MC (https://sig.cm-cantanhede.pt/explorer/, 10/11/2021)
- *Município de Cantanhede: Turismo: Património* (https://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/pagina/873/Patrimonio, 10/11/2021)
- Município de Cantanhede: Urbanismo: Planos de Ordenamento (http://www.cmcantanhede.pt/mcsite/Content/?MID=4&AID=122&MIID=620&n=821, 10/11/2021)
- Câmara Municipal de Coimbra: Viver: Urbanismo: Ordenamento do Território (https://www.cm-coimbra.pt/areas/viver/urbanismo-ematualizacao-2/ordenamento-do-territorio, 21/19/2022)
- Câmara Municipal de Coimbra: Visitar: Ver e Fazer: Monumentos (https://www.cm-coimbra.pt/areas/visitar/ver-e-fazer/monumentos, 11/11/2021)
- Condeixa Município: Autarquia: Urbanismo (https://cm-condeixa.pt/autarquia/apoio-ao-municipe/urbanismo/, 14/10/2022)
- Condeixa Município: Turismo: Património (https://cm-condeixa.pt/turismo/patrimonio/, 14/10/2022)
- Município de Mealhada: Conhecer a Mealhada: O que Visitar (http://www.cm-mealhada.pt/menu/332/o-que-visitar, 10/11/2021)
- Município de Mealhada: O Município: Áreas: Urbanismo: PDM (http://www.cm-mealhada.pt/menu/597/pdm, 10/11/2021)
- *SIG@Mealhada* (http://sigmealhada.cm-mealhada.pt/, 10/11/2021)
- Oliveira do Bairro, no coração da Bairrada: Investir: Ordenamento do Território (https://www.cm-olb.pt/pages/422, 09/11/2021)
- Oliveira do Bairro, no coração da Bairrada: Visitar: Património (https://www.cm-olb.pt/pages/443, 09/11/2021)
- Rota da Bairrada: A visitar: Património e Cultura [Oliveira do Bairro] (https://www.rotadabairrada.pt/irt/patrimonio-ecultura_pt_6#&&concelho=114&PageIndex=1, 09/11/2021)
- Município de Pombal: Planeamento, Ordenamento e Reabilitação Urbana (http://www.cmpombal.pt/seu_municipio/ordenamento/index.php, 06/12/2021)
- Município de Pombal: Viver Cultura e Lazer: Património Cultural (https://www.cm-pombal.pt/viver-2/museus-e-patrimonio/, 06/12/2021)
- Município de Soure: Concelho Freguesias: Freguesias: Soure:
 Desenvolvimento Económico · Turismo: Monumentos e Edifícios com
 valor Histórico (http://www.cm-soure.pt/freguesias-soure turismo.html, 15/10/2022)
- Município de Soure: Regulamentos: PDM 6ª Alteração (http://www.cm-soure.pt/pdm_alt6.php, 15/10/2022)
- Município de Soure: Revisão PDM (http://www.cm-soure.pt/revisaopdm.php, 15/10/2022)
- Bibliografia publicada sobre a região.



4.1.1.3 ANÁLISE TOPONÍMICA

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos seguintes topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas suas imediações. Estes encontram-se discriminados no quadro seguinte, conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.⁷

Tipo de Vestígios	Topónimo
Grutas	Ex. Algar, Lapa, Gruta, etc.
Rede viária	Estrada, Estrada de Vila Verde, Ponte de Casével, Portela
Estruturas defensivas	Ex. Castro, Castelo, Atalaia, Forte
Estruturas religiosas	Cabeço da Cruz, Cruzes, Lugar da Cruz, Quinta da Cruz, Quinta de São Pedro, Santa Luzia ⁸ , Santo, São Domingos, São João, São Lourencinho, São Pedro, São Simão, São Tomé, Senhora da Neves,
Indícios de povoamento antigo	Anobra, Bencanta, Vila Boa
Arqueológicos strictu sensu	Cabeço do Marco, Costa de Paredes, Curral Velho, Mós, Paredes do Bairro, Pinhal dos Covais

Quadro 1 - Topónimos na área de projecto com potencial significado arqueológico

A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e execução da prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho.

4.1.2 Prospeção arqueológica

As prospeções arqueológicas realizaram-se nos dias 5 a 9 de Dezembro de 2022, de forma sistemática em todos os troços sem alternativas (faixa com 200m de largura) e no troço onde se prevê concretizar o projeto de Quadriplicação da Linha do Norte e Ampliação da Estação de Coimbra B (faixa com 200 m de largura).

Nos outros troços em estudo realizaram-se prospeções seletivas, com o objetivo de relocalizar no terreno as ocorrências patrimoniais inventariadas no Levantamento de Informação (Bibliografia e Análise Toponímica), sendo importante salientar que a amostragem inicial era suficiente para proceder à avaliação e hierarquização das alternativas em estudo.

Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia impressa à escala 1:25000, à escala 1:5000 (projeto de execução) e implantada nas fotografias aéreas.

Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental para realizar prospeções arqueológicos no terreno e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo.

-

⁷ Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios arqueológicos.

⁸ A itálico, topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho



A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos.

Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos resultados obtidos nas prospeções.

4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 7).

Visibilidade má do terreno	1	Intransponível ao percurso pedestre.
Visibilidade mista do terreno	2	Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.
Visibilidade média do terreno	3	Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.
Visibilidade boa do terreno	4	Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais arqueológicos.
Solo urbano	5	Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de entulho e de lixo recente. Observação de construções, mas superfície de solo original sem qualidade de observação.
Aterros e escavações	6	Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Área vedada	7	Intransponível ao percurso pedestre.
Terreno de forte inclinação	8	Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.
Áreas de fogo e de desmatação	9	Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais arqueológicos.

Quadro 2 - Graus de visibilidade do terreno

Visibilidade mínima da superfície do solo	4.1	Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de materiais arqueológicos.
Visibilidade intermédia da superfície do solo	4.2	Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. Observação facilitada de construções e identificação razoável de materiais arqueológicos.
Visibilidade elevada da superfície do solo	4.3	Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos.

Quadro 3 - Grau de diferenciação do descritor 4



4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os seguintes objetivos:

- Identificação.
- Localização administrativa e geográfica.
- Descrição da Paisagem.
- Caraterização do material arqueológico.
- Caraterização das estruturas.
- Avaliação e classificação do valor patrimonial.
- Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.

Número	Numeração sequencial dos sítios identificados.
Designação	Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado
	na mesma freguesia.
CNS	Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados
	Endovélico (DGPC).
Tipo de sítio	Utilização de listagem existente na Base de Dados <i>Endovélico</i>
	(DGPC).
Período	Utilização de listagem existente na Base de Dados <i>Endovélico</i>
	(DGPC).
Tipo de trabalhos	Utilização de listagem existente na Base de Dados <i>Endovélico</i>
realizados	(DGPC).
Classificação oficial	Tipo de Classificação Oficial.
Legislação	Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
ZEP	Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 4 - Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio

Topónimo

	freguesia.
Lugar	Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as
	fontes orais.
Freguesia	Freguesia onde está localizado.
Concelho	Concelho onde está localizado.
Sistemas de	ETRS 89.
Coordenadas	
C.M.P.	Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 5 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio

Acessibilidade	Tipo de Acessos e respetiva inventariação.
Âmbito geológico	Caracterização geológica sumária do local de implantação do
	sítio.
Relevo	Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra
	implantado.
Coberto vegetal	Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.
Uso do solo	Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.
Controlo Visual da Paisagem	Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.
Tipo de vestígios identificados	Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

Quadro 6 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma



Área de dispersão	Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.
Tipo de dispersão	Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio.
Tipo de material presente	Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio.
Características do material identificado	Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.
Cronologia do material identificado	Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico

Estado de conservação	Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da planta e relação	Descrição da forma como as estruturas identificadas se
espacial das estruturas	organizam espacialmente.
Modo de Construção	Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Materiais de Construção	Descrição dos materiais usados na construção de cada
	estrutura.
Descrição das estruturas	Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido assinaladas nos campos anteriores.
Interpretação funcional das	Proposta da função de cada estrutura.
estruturas	
Elementos datantes da estrutura	Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a
	cada estrutura.

Quadro 8 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização das estruturas

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será afetada por este projeto.

4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO

A área de enquadramento histórico, a área de incidência direta do projeto e as ocorrências patrimoniais inventariadas foram assinaladas na Carta Militar de Portugal, mais concretamente na n.º 196, n.º n.º 197, n.º 207, n.º 208, n.º 218, n.º 219, n.º 230, n.º 240, n.º 241, n.º 250 e n.º 262 (escala 1:25000: *vide* Anexo I, fig.ª 1). A localização das ocorrências patrimoniais e o grau de visibilidade do terreno foram assinaladas na cartografia do projeto de execução (escala 1:10000: *vide* Anexo I, fig.ª 2 e fig.ª 3).

N.°	Designação	Concelho	Freguesia	М	Р
1	Netos I	Pombal	Almagreira	-45014	37483
2	Netos II	Pombal	Almagreira	-44541	38011
3	Netos III	Soure	Soure	-43959	38627
4	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure	Soure	Soure	-41321	42303
5	Cemitério de Soure	Soure	Soure	-41299	42451
6	Quinta da Madalena	Soure	Soure	-41536	42690
7	Quinta de São Pedro da Várzea	Soure	Soure	-40874	42849
8	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro	Soure	Soure	-40704	43938
9	Pinheiro	Soure	Soure	-40716	44178



10	Mata Cabeca	Soure	Soure	-37851	44753
11	Cemitério de Alencarce de Cima	Soure	Soure	-37678	44765
12	Capela de Santo Tirso	Soure	Soure	-37658	44751
13	Quinta da Telhada	Soure	Soure	-39934	45956
14	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Pinheiro - Ega	Soure	Soure	-37611	46514
15	Casal Cuco	Condeixa-a-Nova	Ega	-36161	50505
16	Anobra	Condeixa-a-Nova	Anobra	-33746	53387
17	Taveiro/Quinta do Outeiro	Coimbra	UF de Taveiro, Ameal e Arzila	-31885	59520
18	Solar dos Marqueses de Reriz	Coimbra	UF deTaveiro, Ameal e Arzila	-31800	59251
19	Alminha de S. João	Coimbra	UF deTaveiro, Ameal e Arzila	-31814	59288
20	Escola Primária de Taveiro	Coimbra	UF de Taveiro,Ameal e Arzila	-31322	59556
21	Alminha de Nossa Senhora da Conceição	Coimbra	UF de Taveiro,Ameal e Arzila	-31330	59543
22	Olival de Taveiro	Coimbra	UF deTaveiro, Ameal e Arzila	-31257	59643
23	Estação Ferroviária de Taveiro	Coimbra	UF de Taveiro,Ameal e Arzila	-31283	59757
24	Antiga Capela de Santo Amaro	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-31019	59694
25	Cruzeiro de Santo Amaro	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-31007	59707
26	Capela de Nossa Senhora da Nazaré	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-30584	59742
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-30076	59520
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-30024	59620
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-29767	59729
30	Capela Nova de São Frutuoso	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-29718	59801
31	Capela Antiga de São Frutuoso	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-29803	59904
32	Quinta da Carujeira	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-29745	60034
33	Quinta do Seminário	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-29695	60295
34	Cruzeiro de São João Baptista	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-28844	60176
35	Capela de São João Baptista	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-28845	60191
36	Cruzeiro da Espadaneira	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-28689	60244
37	Quinta de Nossa Senhora da Conceição	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-27931	60629
38	Quinta dos Plátanos / Fundação Bissaya Barreto	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-27862	60713
39	Casa do Juiz	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-27602	60741
40	Cruzeiro de Bencanta	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-27550	60737
41	Quinta de São Martinho do Bispo / Escola Superior Agrária de Coimbra	Coimbra	UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades	-27112	60069
42	Coimbra / Aeminium	Coimbra	UF de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) e UF de Santa Clara e Castelo Viegas	-24670	59931
44	Estação Velha de Coimbra	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26151	61838
45	Via Bracara-Olisipo (troço Vimieira -Coimbra)	Coimbra; Mealhada	UF de Coimbra; UF de Eiras e São Paulo de Frades; UF de Souselas e Botão; UF de Trouxemil e Torre de Vilela; Barcouço; Casal Comba; Pampilhosa do Botão; Vacariça	-26126	61882
46	Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26207	62348
47	Cerâmica Lusitana	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26274	62319
48	Alminha do Loreto	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26284	62353
49	Quinta de Nossa Senhora do Loreto	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26399	62597
50	Bairro do Loreto	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26221	62627
51	Capela de Nossa Senhora do Loreto	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26476	62708



52	Escadaria da Senhora da Guia	Coimbra	UF de Eiras e São Paulo de Frades	-26490	62702
53	Quinta do Loreto	Coimbra	UF de Coimbra	-26587	62927
54	Fábrica Triunfo Rações	Coimbra	UF de Coimbra	-26612	63107
55	São Simão	Coimbra	UF de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu)	-26658	63406
56	Vale do Forno	Coimbra	UF de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu)	-27013	63766
57	Vala do Norte	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27364	64283
58	Quinta da Pedrancha	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27453	65572
59	Fonte da Quinta da Pedrancha	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27328	65666
60	Quinta da Espertina	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27261	65700
61	Via de Alcarraques	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27474	65911
62	Monte Espigão	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27571	66469
63	Marco da Cioga do Monte	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27554	66815
64	Almas de Trouxemil	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27461	67008
65	Cidade dos Mouros	Coimbra	UF de Antuzede e Vil de Matos	-28030	67343
66	Cruzeiro de Trouxemil	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27426	67364
67	Marco da Senhora das Neves	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27836	67699
68	Capela de Nossa Senhora da Neves	Coimbra	UF de Trouxemil e Torre de Vilela	-27592	67728
69	Vala da Quinta Branca 2	Mealhada	Barcouço	-27592	67728
70	Vala da Quinta Branca 3	Mealhada	Barcouço	-27983	68588
71	Cemitério de Barcouço	Mealhada	Barcouço	-28439	70688
72	Capela de São Tomé	Mealhada	Barcouço	-28485	70749
73	Quinta da Azenha da Rata	Mealhada	Barcouço	-30765	70513
74	Porto de Carros	Cantanhede	Murtede	-32190	72806
75	Vale Carvalho 1	Cantanhede	Murtede	-32367	74127
76	Vale Carvalho 2	Cantanhede	Murtede	-32647	74524
77	Vale Carvalho 3	Cantanhede	Murtede	-32491	74613
78	Cemitério de Silvã	Mealhada	Casal Comba	-29147	74774
79	Quinta do Areal I	Mealhada	UF de da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes	-28355	79206
80	Quinta do Areal II	Mealhada	UF de da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes	-28243	79468
81	Capela de Nossa Senhora da Conceição	Cantanhede	UF de Sepins e Bolho	-32320	80265
82	Espinheiro	Cantanhede	UF de Sepins e Bolho	-32863	80501
83	Tapadas 1	Cantanhede	UF de Sepins e Bolho	-32221	81056
84	Tapadas 2	Cantanhede	UF de Sepins e Bolho	-32010	81520
85	Capela de Nossa Senhora do Amparo	Cantanhede	UF de Sepins e Bolho	-32502	82265
86	Capela de Santa Luzia	Mealhada	UF de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes	-31439	82322
87	Chinchina	Cantanhede	UF de Sepins e Bolho	-32797	83201
88	Riba Fornos	Anadia	UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro	-30761	83754
89	Óis do Bairro 2	Anadia	UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro	-29619	84471
90	Óis do Bairro	Anadia	UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro	-29820	84815
91	Aido I	Anadia	São Lourenço do Bairro	-30393	85554
92	Aido II	Anadia	São Lourenço do Bairro	-30541	85811



93	Vale de Reis 3	Anadia	UF de Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Ancas	-30658	86389
94	Vale de Reis 2	Anadia	UF de Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Ancas	-30645	86614
95	Vale de Reis 1	Anadia	UF de Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Ancas	-30638	86712
96	Pontão	Anadia	UF de Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Ancas	-31115	89464
97	Santo Estêvão	Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	-33371	91538
98	Rio Levira V	Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	-33679	91785
99	Via de Portouro	Oliveira do Bairro	UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa	-33781	91896
100	Ponte de Portouro	Oliveira do Bairro	UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa	-33783	91887
101	Azenha de Portatouros	Oliveira do Bairro	UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa	-33576	92013
102	Rio Levira IV	Oliveira do Bairro	UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa	-33719	92010
103	Silveirinha	Oliveira do Bairro	UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa	-34128	92411
104	Moinho da Canhota	Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	-32924	92690

Quadro 9 - Localização das ocorrências patrimoniais

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas foram contactadas pessoas, mas não se recolheu informação oral pertinente. Convém referir que muitos terrenos vedados só foram prospetados após autorização dos proprietários e que houve terrenos que não foram percorridos porque não fomos autorizados pelos proprietários.

4.1.3 Valor patrimonial

A avaliação do **Valor Patrimonial** é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.

A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às ocorrências inventariadas na área de projeto.

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será considerada "com interesse".

Valor da Inserção Paisagística	
Valor da Conservação	3
Valor da Monumentalidade	2
Valor da raridade (regional)	4
Valor científico	7
Valor histórico	5
Valor Simbólico	5

Quadro 10 - Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação

Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial.



Com Interesse	5
Com pouco interesse	2
Sem Interesse	1
Indeterminável	Nulo

Quadro 11 - Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado.

O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.

Bom	5
Regular	2
Mau	1
Desconhecido	Nulo

Quadro 12 - Descritores do valor da conservação e respetivo valor numérico

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua relevância a nível regional.

Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.

Elevado	5
Médio	2
Reduzido	1
Indeterminável	Nulo

Quadro 13 - Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.



Raro	4
Regular	2
Frequente	1
Desconhecido	Nulo

Quadro 14 - Descritores do valor da raridade e respetivo valor numérico

O **Valor científico** é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.

Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.

Elevado	5
Médio	2
Reduzido	1
Indeterminável	Nulo

Quadro 15 - Descritores do valor científico e respetivo valor numérico

No **Valor histórico** valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.

Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível.

Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial.

Elevado	5
Médio	2
Reduzido	1
Indeterminável	Nulo

Quadro 16 - Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do lugar do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.

Elevado	5
Médio	2
Reduzido	1
Indeterminável	Nulo



Quadro 17 - Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico

O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado "valor" (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros anteriores.

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no **Valor Patrimonial**, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no Quadro 9.

Assim, o **Valor Patrimonial** é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou seja:

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) + (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser manuseado com muita cautela.

Significado	Classe de Valor Patrimonial	Valor Patrimonial
Muito elevado	А	≥16 ≤20
Elevado	В	≥12 <16
Médio	С	≥8 <12
Reduzido	D	≥4 <8
Muito reduzido	E	<4

Quadro 18 - Relação entre as classes de valor patrimonial e o valor patrimonial

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor.

4.2 Localização geográfica e administrativa

A área geral de estudo localiza-se nos Distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia, Mealhada, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Soure e Pombal, conforme descriminado no quadro seguinte.



	Oliveira do Bairro	Oiã; Oliveira do Bairro; UF de Bustos, Troviscal e Mamarrosa
Aveiro	Anadia	Sangalhos; UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas; São Lourenço do Bairro; UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro
	Mealhada	UF da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes; Casal Comba; Barcouço
	Cantanhede	UF de Sepins e Bolho; Murtede; Cordinhã.
Coimbra	Coimbra	UF de Antuzede e Vil de Matos; UF de Trouxemil e Torre de Vilela; UF de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu); UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frade; UF de Taveiro, Ameal e Arzila; UF de Assafarge e Antanhol.
	Condeixa-a-Nova	Ega; UF de Sebal e Belide; Anobra
	Soure	Soure
Leiria	Pombal	Almagreira Pelariga

Quadro 19 - Distritos, concelhos e freguesias intercetados pelo projeto



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Classificação	Legislação	Cronologia	Trecho	Bibliografia
1	Netos I	Vestígios de superfície				Moderno / Contemporâneo	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84, n.º 101503 001
2	Netos II	Vestígios de superfície				Pré-história	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84-85, n.º 101503 002
3	Netos III	Vestígios de superfície				Pré-história	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85, n.º 101503 003
4	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure	Via				Romano	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 87-88, n.º 061509 004
5	Cemitério de Soure	Cemitério				Contemporâneo	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85-86, n.º 061509 001
6	Quinta da Madalena	Vestígios de superfície	2705	Vestígios arqueológicos	PDM de Soure, art.º 7º e 23º	Pré-história/Romano	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85-86, n.º 061509 001
7	Quinta de São Pedro da Várzea	Capela		Interesse municipal	PDM de Soure, art.º 7º e 21º	Idade Média/Moderno/Contemporâneo	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 86-87, n.º 061509 002; Silva, 2005a
8	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro	Via				Romano	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 88, n.º 061509 005
9	Pinheiro	Achados Isolados				Romano	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95, n.º 061509 007
10	Mata Cabeça	Habitat	24963	Vestígios arqueológicos	PDM de Soure, art.º 7º e 23º	Romano	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95-96, n.º 061509 008
11	Cemitério de Alencarce de Cima	Cemitério				Contemporâneo	Sul	CMP 1:25000; Googlempas
12	Capela de Santo Tirso	Capela				Contemporâneo	Sul	CMP 1:25000; Googlempas
13	Quinta da Telhada	Quinta		Interesse municipal	PDM de Soure, art.º 7º e 21º	Moderno/Contemporâneo	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 89-90, n.º 061509 009
14	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Pinheiro - Ega	Via				Romano	Sul	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95, n.º 061509 006
15	Casal Cuco	Habitat	24755	Património arqueológico	PDM de Condeixa-a-Nova, Art. 60.°, 61.° e 63.°, Anexo I, n.° XXIII	Romano	Centro	SA, 2013a, 331 (n.°XXIV)
16	Anobra	Povoado	24898	Património arqueológico	PDM de Condeixa-a-Nova, Art. 60.°, 61.° e 63.°, Anexo I, n.° I	Romano	Centro	SA, 2013a, 329 (n.º l)
17	Taveiro/Quinta do Outeiro	Povoado	24801	Sítio com pontencial arqueológico	PDM de Coimbra, art.º 17º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 43	Romano	Centro	Alarcão, 2004a, 116; Correia, 1940, 139- 140
18	Solar dos Marqueses de Reriz	Conjunto edificado		Imóvel de interesse	PDM de Coimbra, art.º 19º e	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009, n.º 398



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Classificação	Legislação	Cronologia	Trecho	Bibliografia
				patrimonial	Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 170			
19	Alminha de S. João	Alminha				Contemporâneo	Centro	
20	Escola Primária de Taveiro	Escola				Contemporâneo	Centro	Googlemaps, 2021
21	Alminha de Nossa Senhora da Conceição	Alminha				Contemporâneo	Centro	
22	Olival de Taveiro	Vestígios de superfície				Romano?	Centro	Correia, 1940, 138-139
23	Estação Ferroviária de Taveiro	Estação de comboio				Contemporâneo	Centro	Albergaria e Ferreira, 2021b, Anexo II, n.º 4; CW, 2020b
24	Antiga Capela de Santo Amaro	Capela		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19° e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 170	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009, n.º 197
25	Cruzeiro de Santo Amaro	Cruzeiro		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19° e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 170	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009, n.º 197
26	Capela de Nossa Senhora da Nazaré	Capela		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19° e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 168	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009, n.º 198; Silva e Lopes, 2013a
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Cemitério				Contemporâneo	Centro	CMP 1:25000, Googlemaps, 2021
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Capela				Contemporâneo	Centro	Googlemaps, 2021
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Escola				Contemporâneo	Centro	Googlemaps, 2021
30	Capela Nova de São Frutuoso	Capela		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19° e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 165	Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 418
31	Capela Antiga de São Frutuoso	Capela		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19° e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 156	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 417
32	Quinta da Carujeira	Quinta				Contemporâneo	Centro	
33	Quinta do Seminário	Conjunto edificado		Imóvel com interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19° e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 167	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 419; S.A., s.d.d
34	Cruzeiro de São João Baptista	Cruzeiro		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19° e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 163	Moderno	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 426
35	Capela de São João Baptista	Capela		Imóvel de interesse	PDM de Coimbra, art.º 19º e	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 427



N.º	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Classificação	Legislação	Cronologia	Trecho	Bibliografia
				patrimonial	Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 153			
36	Cruzeiro da Espadaneira	Cruzeiro		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 162	Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 421
37	Quinta de Nossa Senhora da Conceição	Conjunto edificado		Imóvel com interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 152	Moderno/Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 426
38	Quinta dos Plátanos / Fundação Bissaya Barreto	Conjunto edificado				Moderno/Contemporâneo	Centro	S.A., s.d.d
39	Casa do Juiz	Conjunto edificado		Imóvel com interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 158	Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 414
40	Cruzeiro de Bencanta	Cruzeiro		Imóvel com interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 164	Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 416
41	Quinta de São Martinho do Bispo / Escola Superior Agrária de Coimbra	Conjunto edificado				Moderno/Contemporâneo	Centro	Costa e Camara, 2001/2006a
42	Coimbra / Aeminium	Cidade	24787	Centro Histórico e sítio com pontencial arqueológico	PDM de Coimbra, art.º 15°, 16°, 17° e Planta de Ordenamento, des. N.º 1.01 e des. N.º 1.03, n.º 58	Romano a Contemporâneo	Centro	Alarcão, 1999a e 2008; Correia, 1940, 121-124; Mantas, 1992
44	Estação Velha de Coimbra	Estação de comboio				Contemporâneo	Centro	CW, 2022a
45	Via Bracara-Olisipo (troço Vimieira - Coimbra)	Via				Romano/Idade Média/Moderno	Centro	Albergaria e Ferreira, 2021a, 18 e Anexo II, n.º 1 e 2021b, Anexo II, n.º 5; Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 114-115 (n.º 060317 001); Soutinho, 2021a e 2022c
46	Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro	Edifício				Contemporâneo	Centro	Albergaria e Ferreira, 2021b, Anexo II, n.º 6; Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 107-108 (n.º 060313 001); Ferro, 2016a; SA, 2011a e 2012a
47	Cerâmica Lusitana	Conjunto edificado				Contemporâneo	Centro	Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 107- 108 (n.º 060313 001); Ferro, 2016a; SA, 2011a e 2012a
48	Alminha do Loreto	Alminha				Contemporâneo	Centro	
49	Quinta de Nossa Senhora do Loreto	Conjunto edificado		Imóvel de interesse	PDM de Coimbra, art.º 19º e	Contemporâneo	Centro	Gervásio et alli, 2009a, 225; Silva, 2005b



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Classificação	Legislação	Cronologia	Trecho	Bibliografia
				patrimonial	Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 134			
50	Bairro do Loreto	Conjunto edificado				Contemporâneo	Centro	Silva e Costa, 2008/2014
51	Capela de Nossa Senhora do Loreto	Capela		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 131	Moderno/Contemporâneo	Centro	Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 108 (n.º 060313 002); Bonina e Grilo, 1996c; Gervásio et alli, 2009, n.º 174; Pinho, 2008, 403-408; S.A., s.d.a
52	Escadaria da Senhora da Guia	Conjunto edificado				Moderno/Contemporâneo	Centro	Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 108 (n.º 060313 002); Pinho, 2008, 405; 408
53	Quinta do Loreto	Conjunto edificado		Imóvel de interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 149	Moderno/Contemporâneo	Centro	Albergaria e Ferreira, 2021a, Anexo II, n.º 3; Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 108-109 (n.º 060317 002); Gervásio et alli, 2009, n.º 243; Pinho, 2008, 41
54	Fábrica Triunfo Rações	Conjunto edificado				Contemporâneo	Centro	Albergaria e Ferreira, 2021a, Anexo II, n.º 2; Pereira, 2016
55	São Simão	Vestígios de superfície	37906			Neo-calcolítico	Centro	
56	Vale do Forno	Vestígios de superfície		Sítio com pontencial arqueológico	PDM de Coimbra, art.º 17º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 41	Romano	Centro	Correia, 1940, 125
57	Vala do Norte	Pontão				Contemporâneo	Centro	
58	Quinta da Pedrancha	Quinta				Moderno/Contemporâneo	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118, n.º 060330 001
59	Fonte da Quinta da Pedrancha	Fonte				Moderno/Contemporâneo	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118, n.º 060330 001
60	Quinta da Espertina	Quinta		Imóvel com interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 66	Moderno/Contemporâneo	Norte	Gervásio et alli, 2009a, 560
61	Via de Alcarraques	Via				Indeterminado	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118- 119, n.º 060330 002
62	Monte Espigão	Vestígios de superfície	35716	Sítio com potencial arqueológico	PDM de Coimbra, art.º 17º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 76	Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 119, n.º 060330 003
63	Marco da Cioga do Monte	Marco				Contemporâneo	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 119- 120, n.º 060330 004
64	Almas de Trouxemil	Alminha				Contemporâneo	Norte	Googlemaps
65	Cidade dos Mouros	Villa	20511	Sítio com pontencial	PDM de Coimbra, art.º 17º e	Romano	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 121,



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Classificação	Legislação	Cronologia	Trecho	Bibliografia
				arqueológico	Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 11			n.º 060331 001; Correia, 1940, 141
66	Cruzeiro de Trouxemil	Cruzeiro		Imóvel com interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 68	Contemporâneo	Norte	Gervásio et alli, 2009a, 568
67	Marco da Senhora das Neves	Marco				Contemporâneo	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 120, n.º 060330 005
68	Capela de Nossa Senhora da Neves	Capela		Imóvel com interesse patrimonial	PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento, des. n.º 1.03, n.º 62	Moderno/Contemporâneo	Norte	Gervásio et alli, 2009a, 567; Silva, 2005c
69	Vala da Quinta Branca 2	Achados Isolados				Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 121- 122, n.º 011102 001
70	Vala da Quinta Branca 3	Achados Isolados				Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 121- 122, n.º 011102 001
71	Cemitério de Barcouço	Cemitério				Contemporâneo	Norte	CMP 1:25000; Googlemaps
72	Capela de São Tomé	Capela				Contemporâneo	Norte	CMM, 2021a
73	Quinta da Azenha da Rata	Conjunto edificado				Contemporâneo	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 122, n.º 011102 002
74	Porto de Carros	Forno (?)				Moderno (?)	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 122, n.º 060208 001
75	Vale Carvalho 1	Povoado	20408	Património Arqueológico	PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.° 79	Indeterminado	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 123, n.° 060208 002; Cruz, 2005a, 102, Estampa 14 e 108, n.° 79
76	Vale Carvalho 2	Vestígios de superfície	20409	Património Arqueológico	PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.° 80	Romano	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 123- 124, n.º 060208 003; Cruz, 2005a, 102, Estampa 14 e 109, n.º 80
77	Vale Carvalho 3	Vestígios de superfície	30720	Património Arqueológico	PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.° 309	Romano	Norte	
78	Cemitério de Silvã	Cemitério				Contemporâneo	Norte	
79	Quinta do Areal I	Conjunto edificado				Contemporâneo	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 136, n.º 011101 001
80	Quinta do Areal II	Vestígios de superfície				Pré-história antiga	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 136- 137, n.º 011101 002
81	Capela de Nossa Senhora da Conceição	Capela				Contemporâneo	Norte	CMP 1:25000, Googlemaps
82	Espinheiro	Povoado	25003			Calcolítico	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 124-



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Classificação	Legislação	Cronologia	Trecho	Bibliografia
								125, n.° 060213 001
83	Tapadas 1	Povoado	20325	Património Arqueológico	PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.° 15	Pré-História Recente (?) / Proto- História	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 125, n.º 060202 001; Cruz, 2005a, 39, Estampa 7 e 42, n.º 15
84	Tapadas 2	Povoado	20326	Património Arqueológico	PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.° 15	Pré-História Recente (?) / Proto- História	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 125- 126, n.º 060202 002; Cruz, 2005a, 39, Estampa 7 e 43, n.º 16
85	Capela de Nossa Senhora do Amparo	Capela				Contemporâneo	Norte	CMP 1:25000; Googlemaps
86	Capela de Santa Luzia	Capela				Contemporâneo	Norte	U.F.M.V.B.A, 2021a e 2021b
87	Chinchina	Habitat	24758	Património Cultural	PDM de Cantanhede, Artigos 15.°, 16.° e Anexo II, n.° 221	Romano	Norte	
88	Riba Fornos	Mancha de ocupação	14837	Valor Cultural	PDM de Anadia, Art. 65.° e 66.° e Anexo I, n.° IV	Idade Média?/Moderno ?	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 126, n.º 010311 001; Muralha e Maurício, 2004a, 46; SA, 2015, 6
89	Óis do Bairro 2	Mancha de ocupação				Romano	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 137, n.º 010308 001
90	Óis do Bairro	Vestígios de superfície	19438	Valor Cultural	PDM de Anadia, Art. 65.° e 66.° e Anexo I, n.° XIII	Romano	Norte	SA, 2015, 8
91	Aido I	Mancha de ocupação				Romano	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 137- 138, n.º 010310 001
92	Aido II	Vestígios de superfície				Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 138, n.º 010310 002
93	Vale de Reis 3	Vestígios de superfície				Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139 - 139, n.º 010314 001
94	Vale de Reis 2	Achados Isolados				Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139 - 139, n.º 010314 001
95	Vale de Reis 1	Achados Isolados				Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139 - 139, n.º 010314 001
96	Pontão	Vestígios de superfície				Idade Média / Moderno (?)	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 127, n.º 010302 001
97	Santo Estêvão	Vestígios de superfície				Moderno (?)	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139, n.º 011404 001
98	Rio Levira V	Achados Isolados				Pré História	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 128- 129, n.º 011404 002
99	Via de Portouro	Via				Idade Média	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 141, n.º 011406 002



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Classificação	Legislação	Cronologia	Trecho	Bibliografia
100	Ponte de Portouro	Ponte				Idade Média	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 141, n.º 011406 002
101	Azenha de Portatouros	Azenha				Contemporâneo	Norte	CMP 1:25000
102	Rio Levira IV	Achados Isolados				Pré-história	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 140- 141, n.º 011406 001
103	Silveirinha	Achados Isolados				Pré História Antiga	Norte	Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 130- 131, n.º 011406 003
104	Moinho da Canhota	Azenha				Contemporâneo	Norte	CMP 1:25000

Quadro 20 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico



4.3 Fator de património

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas (seletivas e sistemáticas) executadas contribuíram para o inventário de 103 ocorrências patrimoniais em toda a área de incidência do projeto, distribuídas por 3 Trechos (Trecho Sul, Trecho Centro e Trecho Norte), num total de 155 registos patrimoniais com avaliação de impactes.

4.3.1 Trecho Sul

O Trecho Sul tem inventariadas 14 ocorrências patrimoniais distribuídas da seguinte forma pelos eixos em estudo, num total de 19 registos:

Eixos de linha	NTRegistos	N.°
Ligação de Soure à LN (Eixo 1 - Ascendente)	0	
Ligação de Soure à LN (Eixo 1 - Descendente)	0	
Ligação de Soure à LN (Eixo 2 - Ascendente)	0	
Ligação de Soure à LN (Eixo 2 - Descendente)	0	
Eixo 1	10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,13
Eixo 2	9	1,2,3,4,8,10,11,12,14

Quadro 21 - Distribuição das ocorrências patrimoniais pelos eixos em estudo (Trecho Sul)

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados na área de incidência de projeto (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio). Contudo, há 2 ocorrências patrimoniais classificadas como Vestígios Arqueológicos (n.º 6 e n.º 10) e 2 ocorrências patrimoniais classificadas como conjuntos edificados com Interesse Municipal (n.º 7 e n.º 13), no Plano Diretor Municipal de Soure.

O conjunto patrimonial é formado essencialmente por potenciais sítios arqueológicos, por cemitérios, por conjuntos edificados e vias antigas (antigos caminhos e "vias fósseis"): 4 sítios arqueológicos com vestígios de superfície, por 3 vias antigas, por 2 cemitérios (n.º 5 e n.º 11), por 2 capelas (n.º 7 e n.º 12), 1 sítio com achados isolados, 1 habitat e 1 quinta.

A distribuição do valor patrimonial das ocorrências teve como resultados:

- Classe A (Valor Muito Elevado): 1 ocorrência (n.º 7).
- Classe B (Valor Elevado): **5 ocorrências** (n.° 2, n.° 3, n.° 6, n.° 10 e n.° 13).
- Classe C (Valor Médio): 4 ocorrências (n.° 5, n.° 9, n.° 11 e n.° 12).
- Classe D (Valor Reduzido): 1 ocorrência (n.º 1).
- Classe E ou nulos/indeterminado: **3 ocorrências** (n.º 4, n.º 8 e n.º 14), que correspondem a sítios potencialmente destruídas (3 vias)



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Valor Patrimonial	Classe de Valor Patrimonial
	Notes I	V		E1	0+351	4	D
1	Netos I	Vestígios de superfície		E2	0+282		
2	Notes II	Vestígios de superfície		E1	0+800/1+348	12,14	В
2	Netos II			E2	0+700/1+345		
3	Netos III	V		E1	1+772/2+092	12,14	В
3	netos III	Vestígios de superfície		E2	1+770/1+852		
4	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure	Via		E1	6+466		
4				E2	6+500		
5	Cemitério de Soure	Cemitério		E1	6+609	9,42	С
6	Quinta da Madalena	Vestígios de superfície	2705	E1	6+464/6+605	13	В
7	Quinta de São Pedro da Várzea	Capela		E1	7+146	16,14	А
8	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro	Via		E1	8+219		
0	via Otisipo - Commoniga. Troço soure - Pilmeiro			E2	11+065		
9	Pinheiro	Achados Isolados		E1	8+447	11,42	С
10	Mata Cabeça	Habitat	24963	E2	11+000/11+169	12,14	В
11	Cemitério de Alencarce de Cima	Cemitério		E2	11+112	10,57	С
12	Capela de Santo Tirso	Capela		E2	11+107	11,14	С
13	Quinta da Telhada	Conjunto edificado		E1	10+366	13,58	В
14	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Pinheiro - Ega	Via		E2	12+873		

Quadro 22 - Valor patrimonial das ocorrências patrimoniais inventariadas no Trecho Sul

4.3.2 Trecho Centro

O Trecho Centro tem inventariadas 42 ocorrências patrimoniais distribuídas da seguinte forma pelos eixos em estudo, num total de 58 registos.

No Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova, há 2 ocorrências classificadas como Património Arqueológico (n.º 15/CNS 24755 e n.º 16/CNS 24898).

No Plano Diretor Municipal de Coimbra, há 16 ocorrências patrimoniais classificadas como Imóvel de Interesse patrimonial (n.º 18, n.º 24, n.º 25, n.º 26, n.º 30, n.º 31, n.º 33, n.º 34, n.º 35, n.º 36, n.º 37, n.º 39, n.º 40, n.º 49, n.º 51, n.º 53), há 1 ocorrência classificada como Centro Histórico e Sítio com Potencial Arqueológico (n.º 42) e há 1 ocorrência patrimonial classificada como Sítio com Potencial Arqueológico (n.º 56).

O conjunto patrimonial é formado por potenciais sítios arqueológicos, por cemitérios, por conjuntos edificados (quintas, capelas e conjuntos edificados), equipamentos de natureza etnográfica (fonte, marcos de propriedade, ponte e azenhas) e vias antigas (antigos caminhos e "vias fósseis"): 1 povoado (n.º 17/CNS 24801), 11 conjuntos edificados (n.º 18, n.º 37, n.º 38, n.º 39, n.º 41, n.º 47, n.º 49, n.º 50, n.º 52, n.º 53 e n.º 54), 3 alminhas (n.º 19, n.º 21 e n.º 48), 2 escolas (n.º 20 e n.º 29), 2 potenciais sítios arqueológicos com vestígios de superfície (n.º 22 e n.º 56), 2 estações de comboio (n.º 23 e n.º 44), 6 capelas (n.º 24, n.º 26, n.º 28, n.º 30, n.º 35 e



n.° 51), 4 cruzeiros (n.° 25, n.° 34, n.° 36 e n.° 40), 1 cemitério (n.° 27), 1 cidade (n.° 42), 1 antiga via (n.° 45) e 1 edifício (n.° 46).

Eixos de linha	NTRegistos	N.°
Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.1 - Ascendente)	0	
Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.1 - Descendente)	0	
Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.2 - Ascendente)	0	
Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.2 - Descendente)	0	
Ligação de Taveiro à LN (Interligação 3.2./3.1 - Ascendente)	0	
Ligação de Taveiro à LN (Interligação 3.2./3.1 - Descendente)	0	
Eixo 3.1.1	1	15
Eixo 3.1.2	0	
Eixo 3.1.3	8	27,28,29,30,31,32,33,57
Eixo 3.2.1	1	15
Eixo 3.2.2	1	16
Eixo 3.2.3	8	27,28,29,30,31,32,33,57
Interligação 3.2/3.1	0	
Quadriplicação da Linha do Norte	36	17,18.19,20.21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,56
Ligação Ademia (Eixo 3.1 e 3.2 -Ascendente)	1	57
Ligação Ademia (Fixo 3.1 e 3.2 - Descendente)	3	55.56.57

Quadro 23 - Distribuição das ocorrências patrimoniais pelos eixos em estudo (Trecho Centro)

A distribuição do valor patrimonial das ocorrências teve como resultados:

- Classe A (Valor Muito Elevado): **5 ocorrências** (n.º 24, n.º 26, n.º 31, n.º 42 e n.º 51).
- Classe B (Valor Elevado): **7 ocorrências** (n.° 15, n.° 19, n.° 29, n.° 33, n.° 52, n.° 53 e n.° 55).
- Classe C (Valor Médio): 15 ocorrências (n.º 17, n.º 22, n.º 25, n.º 27, n.º 28, n.º 30, n.º 32, n.º 34, n.º 35, n.º 37, n.º 40, n.º 44, n.º 48, n.º 50, n.º 56).
- Classe D (Valor Reduzido): **10 ocorrências** (n.° 20, n.° 21, n.° 23, n.° 36, n.° 38, n.° 39, n.° 46, n.° 47, n.° 54 e n.° 57).
- Classe E ou nulos/indeterminado: **5 ocorrências** (n.º 16, n.º 18, n.º 41 n.º 45 e n.º 49).

N.º	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Valor Patrimonial	Classe de Valor Patrimonial
15	Casal Cuco	Habitat	24755	3.1.1	0+400	12	В
				3.2.1	0+400		
16	Anobra	Povoado	24898	3.2.2	4+060		



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Valor Patrimonial	Classe de Valor Patrimonial
17	Taveiro/Quinta do Outeiro	Povoado	24801	QLNACB	1+890/2+453	11,14	С
18	Solar dos Marqueses de Reriz	Conjunto edificado		QLNACB	2+052		
19	Alminha de S. João	Alminha		QLNACB	2+068	9,14	В
20	Escola Primária de Taveiro	Escola		QLNACB	2+700	6,28	D
21	Alminha de Nossa Senhora da Conceição	Alminha		QLNACB	2+700	8,57	D
22	Olival de Taveiro	Vestígios de superfície		QLNACB	2+813	11,14	С
23	Estação Ferroviária de Taveiro	Estação de comboio		QLNACB	2+823	6,28	D
24	Antiga Capela de Santo Amaro	Capela		QLNACB	3+069	17,14	Α
25	Cruzeiro de Santo Amaro	Cruzeiro		QLNACB	3+074	9,14	С
26	Capela de Nossa Senhora da Nazaré	Capela		QLNACB	3+534	17,14	Α
				QLNACB	4+100		
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Cemitério		3.1.3	11+300	9,14	С
				3.2.3	11+313		
				QLNACB	4+100		
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Capela		3.1.3	11+433	9,14	С
				3.2.3	11+420		
	Escola Primária dos Casais do Campo			QLNACB	4+369		В
29		Escola		3.1.3	11+636	6,28	
				3.2.3	11+623		
	Capela Nova de São Frutuoso	Capela		QLNACB	4+453	9,14	С
30				3.1.3	11+741		
				3.2.3	11+728		
2.4	Capela Antiga de São Frutuoso	Capela		3.1.3	11+791	47.42	
31				3.2.3	11+779	17,42	Α
22	Quinta da Carujeira	Quinta		3.1.3	11+934	1111	
32				3.2.3	11+922	11,14	С
	total de Caratafata	C		3.1.3	11+952/12+323	42.20	
33	Quinta do Seminário	Conjunto edificado		3.2.3	11+940/12+311	12,28	В
34	Cruzeiro de São João Baptista	Cruzeiro		QLNACB	5+445	9,14	С
35	Capela de São João Baptista	Capela		QLNACB	5+461	10,85	С
36	Cruzeiro da Espadaneira	Cruzeiro		QLNACB	5+613	6,28	D
37	Quinta de Nossa Senhora da Conceição	Conjunto edificado		QLNACB	6+400	9,85	С
38	Quinta dos Plátanos / Fundação Bissaya Barreto	Conjunto edificado		QLNACB	6+500	7,28	D
39	Casa do Juiz	Conjunto edificado		QLNACB	215+100	7,28	D
40	Cruzeiro de Bencanta	Cruzeiro		QLNACB	215+179	9,14	С
41	Quinta de São Martinho do Bispo / Escola Superior Agrária de Coimbra	Conjunto edificado		QLNACB	215+179/215+965		
42	Coimbra / Aeminium	Cidade	24787	QLNACB	216+279	19,42	A
44	Estação Velha de Coimbra	Estação de comboio		QLNACB	217+291	6,57	С
45	Via Bracara-Olisipo (troço Vimieira -Coimbra)	Via		QLNACB	217+291		
46	Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro	Edifício		QLNACB	217+754	5	D
47	Cerâmica Lusitana	Conjunto edificado		QLNACB	217+754	6,28	D
48	Alminha do Loreto	Alminha		QLNACB	217+815	9,14	С
49	Quinta de Nossa Senhora do Loreto	Conjunto edificado		QLNACB	217+872/218+203		
50	Bairro do Loreto	Conjunto edificado		QLNACB	218+000	8,42	С
51	Capela de Nossa Senhora do Loreto	Capela		QLNACB	218+356	18,28	Α
52	Escadaria da Senhora da Guia	Conjunto edificado		QLNACB	218+165	12,14	В
53	Quinta do Loreto	Conjunto edificado		QLNACB	218+500	12	В
54	Fábrica Triunfo Rações	Conjunto edificado		QLNACB	218+568/218+733	6,14	D
55	São Simão	Vestígios de superfície	37906	LAD	0+166	12,28	В
	•	•	•	-	•	•	•



N.º	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Valor Patrimonial	Classe de Valor Patrimonial
F./	Vale do Forno	Vestígios de superfície		QLNACB	219+466	11,85	С
56				LAD	0+657		
57	Vala do Norte	Pontão		LAD	1+319	5,85	D
				LAA	1+400		
				3.1.3	16+800		
				3.2.3	16+782		

Quadro 24 - Valor patrimonial das ocorrências patrimoniais inventariadas no Trecho Centro

4.3.3 Trecho Norte

No Trecho Norte tem inventariadas 47 ocorrências patrimoniais distribuídas da seguinte forma pelos eixos em estudo, num total de 78 registos:

Eixos de linha	NTRegistos	N.°
Eixo 4.1	17	58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,77
Eixo 4.2	8	82,83,84,86,88,91,92,93
Eixo 4.3	8	96,97,98,99,100,101,102,103
Eixo 4.4	0	
Eixo 5.1	27	58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,78,79,80,89,90,91,92,93,94,95, 97,98
Eixo 5.2	5	99,100,101,102,103
Variante de Anadia (V.AN.1)	4	81,82,85,87
Variante de Anadia (V.AN.2)	7	97,98,99,100,101,102,103
Variante de Oliveira do Bairro (V.OB.1)	1	96
Variante de Oliveira do Bairro (V.OB.2)	1	104
Ligação de Oiã (Ascendente)	0	
Ligação de Oiã (Descendente)	0	
Interligação da Variante de Anadia a Variante a Oliveira Bairro	0	

Quadro 25 - Distribuição das ocorrências patrimoniais pelos eixos em estudo (Trecho Norte)

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados na área de incidência de projeto (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio).

No entanto, no Plano Diretor Municipal de Coimbra, há 3 ocorrências patrimoniais classificadas como Imóvel de Interesse patrimonial (n.º 60, n.º 66, n.º 68) e há 2 ocorrências patrimoniais classificadas como Sítio com Potencial Arqueológico (n.º 62, n.º 65).

No Plano Diretor Municipal de Cantanhede, existem 5 ocorrências patrimoniais classificadas como Património Arqueológico (n.º 75, n.º 76, n.º 77, n.º 83, n.º 84) e 1 ocorrência classificadas como Património Cultural (n.º 87). No Plano Diretor Municipal de Anadia, registam-se 2 ocorrências patrimoniais classificadas com Valor Cultural (n.º 88 e n.º 90).



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Valor Patrimonial	Classe de Valor Patrimonial
58	Quinta da Pedrancha	Quinta		E.4.1	202+669	11,14	С
		-		E.5.1	202+705	ŕ	
59	Fonte da Quinta da Pedrancha	Fonte		E.4.1	202+704		
	-			E.5.1	202+669		1
60	Quinta da Espertina	Quinta		E.4.1	202+859		
	<u> </u>			E.5.1	202+823		
61	Via de Alcarraques	Via		E.4.1	202+996		
	'			E.5.1	202+965		1
62	Monte Espigão	Vestígios de superfície	35716	E.4.1	203+600	12,28	В
				E.5.1	203+636		
63	Marco da Cioga do Monte	Marco		E.4.1	203+966	4,28	D
				E.5.1	203+931	, 	
64	Almas de Trouxemil	Alminha		E.4.1	204+139	8,57	С
				E.5.1	204+109		<u> </u>
65	Cidade dos Mouros	Villa	20511	E.4.1	204+535	13	С
				E.5.1	204+500		
66	Cruzeiro de Trouxemil	Cruzeiro		E.4.1	204+460	8,57	С
				E.5.1	204+474	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
67	Marco da Senhora das Neves	Marco		E.4.1	204+912		
		marco		E.5.1	204+877		<u> </u>
68	Capela de Nossa Senhora da Neves	Capela		E.4.1	204+798	18,28	Α
				E.5.1	204+800	10,00	
69	Vala da Quinta Branca 2	Achados Isolados		E.4.1	205+783		
-	, a.a. da	71011000 1501000		E.5.1	205+755		
70	Vala da Quinta Branca 3	Achados Isolados		E.5.1	205+760		
71	Cemitério de Barcouço	Cemitério		E.5.1	207+925	10,28	С
72	Capela de São Tomé	Capela		E.5.1	207+975	9,42	С
73	Quinta da Azenha da Rata	Conjunto edificado		E.4.1	209+100	5,71	D
74	Porto de Carros	Forno (?)		E.4.1	211+848		
75	Vale Carvalho 1	Povoado	20408	E.4.1	213+220	11,42	С
76	Vale Carvalho 2	Vestígios de superfície	20409	E.4.1	213+625	11,42	С
77	Vale Carvalho 3	Vestígios de superfície	30720	E.4.1	213+700	12,28	В
78	Cemitério de Silvã	Cemitério		E.5.1	212+149	9,14	С
79	Quinta do Areal I	Conjunto edificado		E.5.1	216+729	9,14	С
80	Quinta do Areal II	Vestígios de superfície		E.5.1	216+666/217+081	11,42	С
81	Capela de Nossa Senhora da Conceição	Capela		V.A.1	2+280	9,85	С
02	Fanishaira	Povoado	25003	E.4.2	219+758	11 11	C
82	Espinheiro	POVOAGO	25003	V.A.1	2+600	11,14	С
83	Tapadas 1	Povoado	20325	E.4.2	220+191/220+247	11,14	С
84	Tapadas 2	Povoado	20326	E.4.2	220+668/220+792	11,85	С
85	Capela de Nossa Senhora do Amparo	Capela		V.A.1	4+176	9,14	С
86	Capela de Santa Luzia	Capela		E.4.2	221+700	10,85	С
87	Chinchina	Habitat	24758	V.A.1	5+121	11,14	С
88	Riba Fornos	Mancha de ocupação	14837	E.4.2	223+287	10,85	С
89	Óis do Bairro 2	Mancha de ocupação		E.5.1	222+338	11,85	С
90	Óis do Bairro	Vestígios de superfície	19438	E.5.1	222+678	11,14	С
0.4	At de 1	Manaka da ~		E.4.2	225+062/225+153		
91	Aido I	Mancha de ocupação		E.5.1	223+602/223+697	12	В
00		V		E.4.2	225+337	40.00	
92	Aido II	Vestígios de superfície		E.5.1	223+891	12,28	В
93	Vale de Reis 3	Vestígios de superfície		E.4.2	225+949	11,14	С



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Valor Patrimonial	Classe de Valor Patrimonial
				E.5.1	224+486/224+553		
94	Vale de Reis 2	Achados Isolados		E.5.1	224+736	11,42	С
95	Vale de Reis 1	Achados Isolados		E.5.1	224+830	12,85	В
07	Doub [®] -	Vastínias da sumantínia		E.4.3	229+086	11 11	c
96	Pontão	Vestígios de superfície		V.OB.1	0+648	= 11,14	С
				E.4.3	232+113		
97	Santo Estêvão	Vestígios de superfície		E.5.1	230+603	11,85	С
				V.A.2	13+748		
				E.4.3	232+505		С
98	Rio Levira V	Achados Isolados		E.5.1	230+995	11,14	
				V.A.2	14+142		
	Via de Portouro	Via		E.4.3	231+155		
99				E.5.2	232+656		
				V.A.2	14+296		
		Ponte		E.4.3	231+148	5,71	D
100	Ponte de Portouro			E.5.2	232+643		
				V.A.2	14+285		
				E.4.3	231+087		
101	Azenha de Portatouros	Azenha		E.5.2	232+587	5,71	D
				V.A.2	14+221		
				E.4.3	231+174		
102	Rio Levira IV	Vestígios de superfície		E.5.2	232+684	11,14	С
				V.A.2	14+312	7	
_				E.4.3	231+761		
103	Silveirinha	Vestígios de superfície		E.5.2	233+272	11,14	С
				V.A.2	14+903		

Quadro 26 - Valor patrimonial das ocorrências patrimoniais inventariadas no Trecho Norte

O conjunto patrimonial é formado por potenciais sítios arqueológicos, por cemitérios, por conjuntos edificados (quintas, capelas e conjuntos edificados), equipamentos de natureza etnográfica (fonte, marcos de propriedade, ponte e azenhas) e vias antigas (antigos caminhos e "vias fósseis"): 2 quintas (n.º 58 e n.º 60), 1 fonte (n.º 59), 2 vias antigas (n.º 61 e n.º 99), 11 sítios arqueológicos com vestígios de superfície (n.º 62, n.º 76, n.º 77, n.° 80, n.° 90, n.° 92, n.° 93, n.° 96, n.° 97, n.° 102 e n.° 103), 2 marcos de propriedade (n.º 63 e n.º 67), 1 alminha (n.º 64), 1 eventual villa romana (n.° 65), 1 cruzeiro (n.° 66), 5 capelas (n.° 68, n° 72, n.° 81, n.° 85, n.° 86), 5 sítios com Achados Isolados (n.º 69, n.º 70, n.º 94, n.º 95, n.º 98), 2 cemitérios (n.° 71, n.° 78), 2 conjuntos edificados (n.° 73 e n.° 79), 4 povoados (n.° 75, n.º 82, n.º 83 e n.º 84), 1 habitat (n.º 87), 3 manchas de ocupação (n.º 88, n.º 89 e n.° 91), 1 ponte (n.° 100) e 2 azenhas (n.° 101 e n.° 104).

A distribuição do valor patrimonial das ocorrências teve como resultados:

• Classe A (Valor Muito Elevado): 1 ocorrência (n.º 68).



- Classe B (Valor Elevado): **5 ocorrências** (n.º 62,n.º 77, n.º 91, n.º 92 e n.º 95).
- Classe C (Valor Médio): **28 ocorrências** (n.° 58, n.° 64, n.° 65, n.° 66,n.° 71, n.° 72, n.° 75, n.° 76, n.° 78, n.° 79, n.° 80, n.° 81, n.° 82, n.° 83, n.° 84, n.° 85, n.° 86, n.° 87, n.° 88, n.° 89, n.° 90, n.° 96, n.° 97, n.° 98, n.° 102 e n.° 103).
- Classe D (Valor Reduzido): **5 ocorrência** (n.º 63, n.º 73, n.º 100, n.º 101 e n.º 104).
- Classe E ou nulos/indeterminado: **8 ocorrências** (n.º 59, n.º 60, n.º 61, n.º 67, n.º 69, n.º 70, n.º 74 e n. º 99), que correspondem a sítios potencialmente destruídas (3 vias).



5 Avaliação de Impacte Patrimonial

5.1 Metodologia

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do **Valor Patrimonial** de cada sítio localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o **Valor de Impacte Patrimonial**, a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial.

5.1.1 Caraterização e avaliação de impactes

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, como a **natureza** do impacte e a **incidência** de impacte, e descritores cumulativos, como a **duração do impacte** e o **tipo de ocorrência**.

Negativo	Quand	o a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.					
Positivo	Quai	ndo a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.					
Nulo		Quando a ação não provoca qualquer efeito.					
Quadro 27 - Na	Quadro 27 - Natureza de Impacte						
Direto	Quando o	impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial					
		(faixa de expropriação do terreno).					
Indireto	Quando o i	mpacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial.					
Nulo		Quando o impacte não provoca qualquer efeito.					
Quadro 28 - In	cidência de In	npacte					
Permanente		Quando o impacte é permanente.					
Temporário		Quando o impacte é temporário.					
Nulo		Quando não há impacte.					
Quadro 29 - Du	ıração de Imp	acte					
Certo	Qua	ndo existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial.					
Provável		Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial.					
Incerto		Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial.					
Nulo		Quando não há impacte.					
Quadro 30 - Ti	Quadro 30 - Tipo de Ocorrência						
	Local	Quando há impacte local.					
	Regional	Quando há impacte na regional.					
Nacional ou su	pra-regional	Quando há impacte nacional ou supra-regional.					

Ouadro 32 - Reversibilidade

Nulo

Reversivel

Irreversivel

Quadro 31 - Dimensão Espacial

Nulo

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial.

Quando o impacte é reversível.

Quando o impacte é irreversível.



Escavação do solo
Abertura de valas
Desmatação do terreno
Terraplanagem da superfície do solo
Aterro da superfície do solo
Áreas de depósito sobre a superfície do solo
Empréstimo de inertes
Abertura de pedreira
Abertura de acessos
Alargamento de acessos existentes
Circulação de maquinaria
Implantação de estaleiro

Quadro 33 - Agentes de impacte

5.1.2 Valor de impacte patrimonial

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas.

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme os Quadros 28 e 29.

O **Valor de Impacte Patrimonial** é obtido através da seguinte fórmula: (Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2].

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação prevista a determinar o **Valor de Impacte Patrimonial.** Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada incidência patrimonial.

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, de forma a lhe dar maior peso no **Valor de Impacte Patrimonial**, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.

Máxima	5
Elevada	4
Média	3
Mínima	2
Residual	1
Inexistente	0

Quadro 34 - Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico



Total	100%	5
Maioritária	60% a 100%	4
Metade	40% a 60%	3
Minoritária	10% a 40%	2
Marginal	0 a 10%	1
Nenhuma	0	0

Quadro 35 - Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto.

Significado	Classe de Impacte Patrimonial	Valor de Impacte Patrimonial
Muito elevado	Α	≥47,5 ≤62,5
Elevado	В	≥32,5 <47,5
Médio	С	≥17,5 <32,5
Reduzido	D	≥2,5 <17,5
Muito reduzido	E	<2,5

Quadro 36 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial



5.2 Análise de impactes patrimoniais: Fase de construção

Os trabalhos realizados no âmbito deste descritor de Património (levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) revelaram a existência de 103 ocorrências na área de incidência deste projeto, distribuídas pelos 3 trechos em análise, os quais são seguidamente avaliados quanto aos seus impactes.

5.2.1 Trecho Sul

Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) revelaram a existência de 14 ocorrências patrimoniais, num total de 19 registos para a avaliação de impactes.

O Trecho Sul é formado por:

- Ligação de Soure à LN (Eixo 1 Ascendente):
 0+000 a 5+696 km- 0 unidades
- Ligação de Soure à LN (Eixo 1 Descendente):
 0+000 a 5+630 km 0 unidades
- Ligação de Soure à LN (Eixo 2 Ascendente):
 0+000 a 6+398 km 0 unidades
- Ligação de Soure à LN (Eixo 2 Descendente): 0+000 a 6+398 km - 0 unidades
- Eixo 1:
 - -0+002 a 15+851 km 10 unidades
- Eixo 2:
 - -0+069 a 16+800 km 9 unidades

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados na área de incidência de projeto (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio).

Ao longo dos corredores em estudo, existem 2 ocorrências patrimoniais classificadas como Vestígios Arqueológicos (n.º 6 e n.º 10) e 2 ocorrências patrimoniais classificadas como conjuntos edificados com Interesse Municipal (n.º 7 e n.º 13), no Plano Diretor Municipal de Soure, sendo necessário garantir autorização prévia da autarquia para a execução dos traçados com potenciais impactes negativos.

5.2.1.1 LIGAÇÃO DE SOURE À LINHA DO NORTE

Nos 4 eixos em estudo para a ligação de Soure à Linha do Norte, os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica) não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica.

5.2.1.2 EIXO 1

A distribuição das 10 ocorrências patrimoniais pelo Eixo 1 do Trecho Sul é a seguinte:



- **Área de impacte directo:** 5 ocorrências patrimoniais.
- Área de impacte indirecto: 5 ocorrências patrimoniais.
- Área de impacte nulo: 0 ocorrências patrimoniais.

A análise detalhada do potencial impacte direto das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

- No Eixo 1, há 3 ocorrências patrimoniais com potencial impacte direto, por ação de desmatação e escavação do solo para a construção da linha férrea, no local de implantação de 3 potenciais sítios arqueológicos (n.º 2, n.º 3 e n.º 6/CNS 2705).
- o No Eixo 1, há ainda 2 antigas vias romanas (n.º 4 e n.º 8) com a estrutura original provavelmente já destruída, por este motivo não estão previstos impactes negativos diretos nestes sítios.

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Km	Dist.	Infraestutura	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
1	Netos I	Vestígios de superfície		0+351	30	Linha		
2	Netos II	Vestígios de superfície		0+800/1+348	0	Linha	31,9	С
3	Netos III	Vestígios de superfície		1+772/2+092	2	Linha	31,9	С
4	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure	Via		6+466	0	Linha		
5	Cemitério de Soure	Cemitério		6+609	28	Linha		
6	Quinta da Madalena	Vestígios de superfície	2705	6+464/6+605	0	Linha	30,9	С
7	Quinta de São Pedro da Várzea	Capela		7+146	85	Linha		
8	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro	Via		8+219	0	Linha		
9	Pinheiro	Achados Isolados		8+447	85	Linha		
13	Quinta da Telhada	Quinta		10+366	69	Linha		

Quadro 37 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Sul: Eixo 1)

N.°	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
1	Netos I	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
2	Netos II	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
3	Netos III	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
4	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
5	Cemitério de Soure	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
6	Quinta da Madalena	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
7	Quinta de São Pedro da Várzea	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
8	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
9	Pinheiro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
13	Quinta da Telhada	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada

Quadro 38 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Sul: Eixo 1)

Por este motivo, caso se opte por este traçado e se não fôr possível evitar os impactes negativos diretos nestas ocorrências, será necessário proceder à realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico (manuais e mecânicas)



nos 3 potenciais sítios arqueológicos, com o objetivo de identificar contextos arqueológicos conservados e avaliar os potenciais impactes negativos.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 5 ocorrências patrimoniais no Eixo 1 (n.º 1, n.º 5, n.º 7, n.º 9 e n.º 13), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada.

5.2.1.3 EIXO 2

A distribuição das 9 ocorrências patrimoniais pelo Eixo 2 do Trecho Sul é a seguinte:

- Área de impacte directo: 7 ocorrências patrimoniais.
- Área de impacte indirecto: 2 ocorrências patrimoniais.
- Área de impacte nulo: 0 ocorrências patrimoniais.

A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

- No Eixo 2, há 3 ocorrências patrimoniais com potencial impacte direto, por ação de desmatação e escavação do solo para a construção da linha férrea, no local de implantação de 3 potenciais sítios arqueológicos (n.º 2, n.º 3 e n.º 10/CNS 24963).
- No Eixo 2, há ainda 3 antigas vias romanas (n.º 4, n.º 8 e n.º 14) com a estrutura original provavelmente já destruída, por este motivo não estão previstos impactes negativos diretos nestes sítios.
- No Eixo 2, existe uma ocorrência localizada muito próximo do eixo da linha (n.º 11 - Cemitério de Alferce de Cima), que constitui uma condicionante para a execução do projeto. Contudo, como este troço de linha será em túnel, não se preveêm impactes negativos na sua estrutura.

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Km	Dist.	Infraestutura	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
1	Netos I	Vestígios de superfície		0+282	26	Linha		
2	Netos II	Vestígios de superfície		0+700/1+345	0	Linha	31,9	С
3	Netos III	Vestígios de superfície		1+770/1+852	0	Linha	31,9	С
4	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure	Via		6+500	0	Linha		
8	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro	Via		11+065	0	Túnel		
10	Mata Cabeça	Habitat	24963	11+000/11+169	17	Túnel	25,8	С
11	Cemitério de Alencarce de Cima	Cemitério		11+112	17	Túnel		
12	Capela de Santo Tirso	Capela		11+107	43	Túnel		
14	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Pinheiro - Ega	Via		12+873	0	Linha		

Quadro 39 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Sul: Eixo 2)



Por este motivo, caso se escolha este traçado e se não fôr possível evitar os impactes negativos diretos nestas ocorrências, será necessário proceder à realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico (manuais e mecânicas) nos 3 potenciais sítios arqueológicos, com o objetivo de identificar contextos arqueológicos conservados e avaliar os potenciais impactes negativos.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 2 ocorrências patrimoniais no Eixo 2 (n.º 1 e n.º 12), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada, juntamente com o Cemitério de Alencarce de Cima (n.º 11).

N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
1	Netos I	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
2	Netos II	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
3	Netos III	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
4	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
8	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
10	Mata Cabeça	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
11	Cemitério de Alencarce de Cima	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
12	Capela de Santo Tirso	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
14	Via Olisipo - Conimbriga: Troço Pinheiro - Ega	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada

Quadro 40 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Sul: Eixo 2)

5.2.2 Trecho Centro

Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) demonstraram a existência de 42 ocorrências patrimoniais, num total de 58 registos para a avaliação de impactes.

O Trecho Centro é formado por:

- Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.1 Ascendente) (0+000 a 3+428)
- Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.1 Descendente) (0+000 a 3+853)
- Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.2 Ascendente) (0+000 a 4+023)
- Ligação de Taveiro à LN (Eixo 3.2 Descendente) (0+000 a 4+226)
- Ligação de Taveiro à LN (Interligação 3.2./3.1 Ascendente) (0+000 a 3+596)
- Ligação de Taveiro à LN (Interligação 3.2./3.1 Descendente) (0+000 a 3+618)
- Eixo 3.1.1 (0+000 a 7+900)
- Eixo 3.1.2 (7+900 a 11+249)
- Eixo 3.1.3 (11+249 a 17+827)
- Eixo 3.2.1 (0+000 a 2+789)
- Eixo 3.2.2 (2+789 a 11+261)
- Eixo 3.2.3 (11+261 a 17+839)
- Interligação 3.2/3.1 (0+000 a 5+150)
- Quadriplicação da Linha do Norte e Ampliação da Estação de Coimbra B



(209+098 a 219+651)

- Ligação à LN de Adémia (Eixo 3.1 e Eixo 3.2. -Ascendente) (0+000 a 2+467)
- Ligação à LN de Adémia (Eixo 3.1 e Eixo 3.2. -Descendente) (0+000 a 2+333)

Ao longo dos corredores em estudo no Trecho Centro, existem há 2 ocorrências patrimoniais inventariadas no Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova (n.º 15/CNS 24755 e n.º 16/CNS 24898) e há 18 ocorrências patrimoniais inventariadas no Plano Diretor Municipal de Coimbra (n.º 18, n.º 24, n.º 25, n.º 26, n.º 30, n.º 31, n.º 33, n.º 34, n.º 35, n.º 36, n.º 37, n.º 39, n.º 40, n.º 42. n.º 49, n.º 51, n.º 53 e n.º 56), sendo necessário garantir autorização prévia da autarquia para a execução dos traçados com potenciais impactes negativos.

5.2.2.1 LIGAÇÃO DE TAVEIRO À LINHA DO NORTE

Nos seis corredores em estudo da Ligação de Taveiro à Linha do Norte (Eixo 3.1 Ascendente e Descendente; Eixo 3.2 Ascendente e Descendente; Interligação 3.2/3.1 Ascendente e Descendente), os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica) não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica.

5.2.2.2 EIXO 3.1

A distribuição das 9 ocorrências patrimoniais pelo Eixo 3.1 do Trecho Centro é a seguinte:

- Área de impacte directo: 2 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.1.3
- Área de impacte indirecto: 1 ocorrência patrimonial no Eixo 3.1.1; 3 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.1.3.
- Área de impacte nulo: 3 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.1.3

A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

 No Eixo 3.1.3, existem 2 ocorrências localizada muito próximo do eixo da linha (n.º 27 e n.º 33), que constituem uma condicionante para a execução do projeto. Contudo, como estes troços de linha serão em viaduto, não se preveêm impactes negativos na sua estrutura.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 4 ocorrências patrimoniais ao longo do Eixo 3.1 (n.º 15, n.º 28, n.º 31 e n.º 32), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada, inclusive o edificado da Quinta do Seminário (n.º 33).



No que diz respeito ao cemitério da Ribeira de Frades (n.º 27) devem ser realizados todos os esforços para afastar o tabuleiro do viaduro dos limites atuais do cemitério.

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificaram-se 3 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.1 (n.º 29, n.º 30 e n.º 57).

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Dist.	Infraestutura	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
15	Casal Cuco	Habitat	24755	3.2.1	0+400	79	Linha		
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Cemitério		3.2.3	11+313	15	Viaduto		
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Capela		3.2.3	11+420	36	Viaduto		
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Escola		3.2.3	11+623	176	Viaduto		
30	Capela Nova de São Frutuoso	Capela		3.2.3	11+728	196	Viaduto		
31	Capela Antiga de São Frutuoso	Capela		3.2.3	11+779	71	Viaduto		
32	Quinta da Carujeira	Quinta		3.2.3	11+922	60	Viaduto		
33	Quinta do Seminário	Conjunto edificado		3.2.3	11+940/12+311	0	Viaduto		
57	Vala do Norte	Pontão		3.2.3	16+782	182	Viaduto		

Quadro 41 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Centro: Eixo 3.1)

N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
15	Casal Cuco	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
30	Capela Nova de São Frutuoso	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
31	Capela Antiga de São Frutuoso	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
32	Quinta da Carujeira	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
33	Quinta do Seminário	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
57	Vala do Norte	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo

Quadro 42 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Centro: Eixo 3.1)

5.2.2.3 EIXO 3.2

A distribuição das 10 ocorrências patrimoniais pelo Eixo 3.2 do Trecho Centro é a seguinte:

- Área de impacte directo: 2 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.2.3.
- Área de impacte indirecto: 1 ocorrência patrimonial no Eixo 3.2.1; 3 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.2.3.
- Área de impacte nulo: 1 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.2.2; 3 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.2.3.

A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:



 No Eixo 3.2.3, existem 2 ocorrências localizada muito próximo do eixo da linha (n.º 27 e n.º 33), que constituem uma condicionante para a execução do projeto. Contudo, como estes troços de linha serão em viaduto, não se preveêm impactes negativos na sua estrutura.

Na fase de projeto de execução, devem ser realizados todos os esforços para afastar o tabuleiro do viaduro dos limites atuais do cemitério da Ribeira de Frades (n.º 27).

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 4 ocorrências patrimoniais ao longo do Eixo 3.2 (n.º 15, n.º 28, n.º 31 e n.º 32), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada, inclusive o edificado da Quinta do Seminário (n.º 33).

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificaram-se 4 ocorrências patrimoniais no Eixo 3.2 (n.º 16, n.º 29, n.º 30 e n.º 57).

N 0	Desire of	The de Citte	CNC	-	W	D:	la Caracta taura	Valor de	Classe de
N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Dist.	Infraestutura	Impacte	Impacte
								Patrimonial	Patrimonial
15	Casal Cuco	Habitat	24755	3.2.1	0+400	79	Linha		
16	Anobra	Povoado	24898	3.2.2	4+060	147	Linha		
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Cemitério		3.2.3	11+313	15	Viaduto	19,42	С
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Capela		3.2.3	11+420	36	Viaduto		
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Escola		3.2.3	11+623	176	Viaduto		
30	Capela Nova de São Frutuoso	Capela		3.2.3	11+728	196	Viaduto		
31	Capela Antiga de São Frutuoso	Capela		3.2.3	11+779	71	Viaduto		
32	Quinta da Carujeira	Quinta		3.2.3	11+922	60	Viaduto		
33	Quinta do Seminário	Conjunto edificado		3.2.3	11+940/12+311	0	Viaduto	29,17	С
57	Vala do Norte	Pontão		3.2.3	16+782	182	Viaduto		

1 1

Quadro 43 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Centro: Eixo 3.2)

N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
15	Casal Cuco	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
16	Anobra	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
30	Capela Nova de São Frutuoso	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
31	Capela Antiga de São Frutuoso	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
32	Quinta da Carujeira	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
33	Quinta do Seminário	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
57	Vala do Norte	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo

Quadro 44 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Centro: Eixo 3.2)



5.2.2.4 INTERLIGAÇÃO 3.2/3.1

No corredor de Interligação entre os Eixos 3.2. e 3.1, os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica) não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica.

5.2.2.5 QUADRIPLICAÇÃO DA LINHA DO NORTE E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE COIMBRA B (QLNAECB)

A distribuição das 35 ocorrências patrimoniais pelo corredor do projeto de Quadriplicação da Linha do Norte e Ampliação da Estação de Coimbra B é a seguinte:

- Área de impacte directo: 8 ocorrências patrimoniais no Eixo do QLNAECB.
- Área de impacte indirecto: 16 ocorrências patrimoniais no Eixo do QLNAECB.
- Área de impacte nulo: 11 ocorrências patrimoniais no Eixo do OLNAECB.

A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

- No Eixo QLNAECB, há 1 ocorrência patrimonial com potencial impacte direto, por acção de desmatação e escavação do solo para a construção da linha ferroviária, no local de implantação do potencial sítio arqueológico (n.º 17).
- No Eixo QLNAECB, existem 3 ocorrências localizada muito próximo do eixo da linha (n.º 28, n.º 49 e n.º 54), que constituem uma condicionante para a execução do projeto. Em fase de projeto de execução, devem ser realizados todos os esforços para serem evitados impactes negativos diretos totais ou parciais.
- No Eixo QLNAECB, há 3 ocorrências patrimoniais com impactes negativos diretos, por acção de alteração e modificação do edificado (parcial ou total): Estação Ferroviára de Taveiro (n.º 23), Estação Velha de Coimbra (n.º 44) e Quinta de Nossa Senhora do Loreto (n.º 47).
- No Eixo QLNAECB, há 1 elemento arquitetónico móvel localizado na área de incidência de projeto (Alminha do Loreto - n.º 48), com eventual impacte negativo direto.

Após a definição do projeto final da Quadriplicação da Linha do Norte e Ampliação da Estação de Coimbra B (QLNAECB), será necessário:

- proceder a sondagens arqueológicas de diagnóstico (mecânicas) no sítio do Taveiro/Quinta do Outeiro (n.º 17/CNS 24801);
- confirmar a existência de impactes negativos diretos nos edificados existentes nas imediações da linha férrea e proceder ao registo exaustivo de todos os edifícios com afectação direta (n.º 23, n.º 28, n.º 44, n.º 47, n.º 49 e n.º 54);



 verificar a necessidade de proceder à transladação da alminha do Loreto (n.º 48) durante a fase prévia à obra.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 16 ocorrências patrimoniais ao longo do Eixo QLNAECB (n.º 26, n.º 27, n.º 29, n.º 36, n.º 37, n.º 38, n.º 39, n.º 40, n.º 41, n.º 45, n.º 46, n.º 50, n.º 51, n.º 52, n.º 53 e n.º 56), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada, inclusive os conjuntos de edificados da Estação Ferroviária de Taveiro (n.º 23), da Capela Mortuária de Ribeira de Frades (n.º 27), da Estação Velha de Coimbra (n.º 44), da Cerâmica Lusitana (n.º 47) e da Fábrica Triunfo Rações (n.º 54)

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificaram-se 11 ocorrências patrimoniais no Eixo QLNAECB (n.º 18, n.º 19, nº 20, n.º 21, n.º 22, n.º 24, n.º 25, n.º 30, n.º 34, n.º 35 e n.º 42).

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Km	Dist.	Infra.	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
17	Taveiro/Quinta do Outeiro	Povoado	24801	1+890/2+453	0	Linha	26,46	С
18	Solar dos Marqueses de Reriz	Conjunto edificado		2+052	145	Linha		
19	Alminha de S. João	Alminha		2+068	105	Linha		
20	Escola Primária de Taveiro	Escola		2+700	185	Linha		
21	Alminha de Nossa Senhora da Conceição	Alminha		2+700	201	Linha		
22	Olival de Taveiro	Vestígios de superfície		2+813	121	Linha		
23	Estação Ferroviária de Taveiro	Estação de comboio		2+823	10	Linha	12,57	D
24	Antiga Capela de Santo Amaro	Capela		3+069	119	Linha		
25	Cruzeiro de Santo Amaro	Cruzeiro		3+074	110	Linha		
26	Capela de Nossa Senhora da Nazaré	Capela		3+534	52	Linha		
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Cemitério		4+100	89	Linha		
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Capela		4+100	13	Linha		
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Escola		4+369	60	Linha		
30	Capela Nova de São Frutuoso	Capela		4+453	142	Linha		
34	Cruzeiro de São João Baptista	Cruzeiro		5+445	107	Linha		
35	Capela de São João Baptista	Capela		5+461	110	Linha		
36	Cruzeiro da Espadaneira	Cruzeiro		5+613	96	Linha		
37	Quinta de Nossa Senhora da Conceição	Conjunto edificado		6+400	44	Linha		
38	Quinta dos Plátanos / Fundação Bissaya Barreto	Conjunto edificado		6+500	47	Linha		
39	Casa do Juiz	Conjunto edificado		215+100	40	Linha		
40	Cruzeiro de Bencanta	Cruzeiro		215+179	38	Linha		
41	Quinta de São Martinho do Bispo / Escola Superior Agrária de Coimbra	Conjunto edificado		215+179/215+965	83	Linha		
42	Coimbra / Aeminium	Cidade	24787	216+279	169	Viaduto		
44	Estação Velha de Coimbra	Estação de comboio		217+291	2	Linha	13,96	D
45	Via Bracara-Olisipo (troço Vimieira -Coimbra)	Via		217+291	50	Linha		
46	Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro	Edifício		217+754	31	Linha		
47	Cerâmica Lusitana	Conjunto edificado		217+754	0	Linha	14,92	D
48	Alminha do Loreto	Alminha		217+815	20	Linha		
49	Quinta de Nossa Senhora do Loreto	Conjunto edificado		217+872/218+203	0	Linha		
50	Bairro do Loreto	Conjunto edificado		218+000	64	Linha		
51	Capela de Nossa Senhora do Loreto	Capela		218+356	43	Linha		
52	Escadaria da Senhora da Guia	Conjunto edificado		218+165	68	Linha		



N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Km	Dist.	Infra.	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
53	Quinta do Loreto	Conjunto edificado		218+500	31	Linha		
54	Fábrica Triunfo Rações	Conjunto edificado		218+568/218+733	3	Linha		
56	Vale do Forno	Vestígios de superfície		219+466	56	Linha		

Quadro 45 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Centro: QLNAECB)

N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
17	Taveiro/Quinta do Outeiro	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
18	Solar dos Marqueses de Reriz	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
19	Alminha de S. João	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
20	Escola Primária de Taveiro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
21	Alminha de Nossa Senhora da Conceição	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
22	Olival de Taveiro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
23	Estação Ferroviária de Taveiro	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Reduzida
24	Antiga Capela de Santo Amaro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
25	Cruzeiro de Santo Amaro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
26	Capela de Nossa Senhora da Nazaré	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
27	Cemitério de Ribeira de Frades	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
28	Capela Murtuária de Ribeira de Frades	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
29	Escola Primária dos Casais do Campo	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
30	Capela Nova de São Frutuoso	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
34	Cruzeiro de São João Baptista	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
35	Capela de São João Baptista	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
36	Cruzeiro da Espadaneira	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
37	Quinta de Nossa Senhora da Conceição	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
38	Quinta dos Plátanos / Fundação Bissaya Barreto	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
39	Casa do Juiz	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
40	Cruzeiro de Bencanta	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
41	Quinta de São Martinho do Bispo / Escola Superior Agrária de Coimbra	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
42	Coimbra / Aeminium	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
44	Estação Velha de Coimbra	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
45	Via Bracara-Olisipo (troço Vimieira -Coimbra)	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
46	Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
47	Cerâmica Lusitana	Negativo	Direto	Permanente	Certo	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
48	Alminha do Loreto	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
49	Quinta de Nossa Senhora do Loreto	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
50	Bairro do Loreto	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
51	Capela de Nossa Senhora do Loreto	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada



N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
52	Escadaria da Senhora da Guia	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
53	Quinta do Loreto	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
54	Fábrica Triunfo Rações	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
56	Vale do Forno	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada

Quadro 46 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Centro: QLNAECB)

5.2.2.6 LIGAÇÃO À LN DE ADÉMIA (EIXO 3.1 E EIXO 3.2)

A distribuição das 3 ocorrências patrimoniais pelas 4 ligações da Adémia do Trecho Centro (Eixo 3.1 e Eixo 3.2. - Ascendente; Eixo 3.1 e Eixo 3.2. - Descendente) é a seguinte:

- Área de impacte directo: 1 ocorrências patrimoniais na LAD
- Área de impacte indirecto: 0 ocorrências patrimoniais na LAD
- Área de impacte nulo: 2 ocorrências patrimoniais na LAD; 1 ocorrência patrimonial na LAA

A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

 Na Ligação à Adémia do Eixo 3.1./Eixo 3.2 Descendente, há 1 ocorrência patrimonial com potencial impactes negativos diretos (pontão da Vala do Norte:n.º 57), por acção da demolição do edificado. Contudo, como este troço de linha será em viaduto, não se preveêm impactes negativos na sua estrutura.

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificaram-se 3 ocorrências patrimoniais na Ligação da Adémia Descendente (n.º 55, n.º 56 e n.º 57).

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Distância	Infraestutura	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
55	São Simão	Vestígios de superfície	37906	LAD	0+166	192	Linha		
56	Vale do Forno	Vestígios de superfície		LAD	0+657	149	Viaduto		
57	Vala do Norte	Pontão		LAD	1+319	7	Viaduto	18,3	С
57	Vala do Norte	Pontão		LAA	1+400	178	Viaduto		

Quadro 47 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Centro: Ligação à Adémia)

N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
55	São Simão	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
56	Vale do Forno	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
57	Vala do Norte	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada

Quadro 48 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Centro: Ligação à Adémia)



5.2.3 Trecho Norte

Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) demonstraram a existência de 47 ocorrências patrimoniais, num total de 78 registos para a avaliação de impactes.

O Trecho Norte é formado por:

- Eixo 4.1 (Km 202+500 a 217+188)
- Eixo 4.2 (Km 217+188 a 228+439)
- Eixo 4.3 (Km 228+439 a 233+551)
- Eixo 4.4 (Km 233+551 a 238+613)
- Eixo 5.1 (Km 202+500 a 232+041)
- Eixo 5.2 (Km 232+041 a 237+103)
- Variante de Anadia (V.AN.1) (Km 0+000 a 9+504)
- Variante de Anadia (V.AN.2) (Km 9+504 a 15+189)
- Variante de Oliveira do Bairro (V.OB.1) (0+000 a 3+757)
- Variante de Oliveira do Bairro (V.OB.2) (3+757 a 10+157)
- Interligação da Variante de Anadia à Variante a Oliveira do Bairro (ILAO) (0+000 a 5+983)
- Ligação de Oiã (Ascendente) (0+000 a 2+843)
- Ligação de Oiã (Descendente) (0+000 a 3+259)

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados na área de incidência de projeto (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio).

Ao longo dos corredores em estudo no Trecho Norte, existem há 5 ocorrências patrimoniais inventariadas no Plano Diretor Municipal de Coimbra (n.º 60, n.º 62, n.º 65, n.º 66, n.º 68), há 6 ocorrências patrimoniais inventariadas no Plano Diretor Municipal de Cantanhede (n.º 75, n.º 76, n.º 77, n.º 83, n.º 84 e n.º 87), há 2 ocorrências patrimoniais no Plano Diretor Municipal de Anadia (n.º 88 e n.º 90), sendo necessário garantir autorização prévia da autarquia para a execução dos traçados com potenciais impactes negativos.

5.2.3.1 EIXO 4

A distribuição das 33 ocorrências patrimoniais pelo Eixo 4 do Trecho Norte é a seguinte:

- Área de impacte directo: 3 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.1; 3 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.2; 2 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.3.
- Área de impacte indirecto: 9 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.1; 1 ocorrência patrimonial no Eixo 4.2; 4 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.3.
- Área de impacte nulo: 5 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.1; 4 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.2; 2 ocorrências patrimoniais no Eixo 4.3.



A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

- No Eixo 4.1, há 1 ocorrência patrimonial com potencial impacte direto, por ação de desmatação do solo para a construção de um viaduto, no local de implantação de 1 potencial sítio arqueológico (n.º 77/CNS 30720).
- No Eixo 4.1, existem 2 ocorrências localizada muito próximo do eixo da linha (n.º 58 e n.º 59), que constituem uma condicionante para a execução do projeto. Contudo, como este troço de linha será em viaduto, não se preveêm impactes negativos na sua estrutura.
- No Eixo 4.2, há 3 ocorrências patrimoniais com potencial impacte direto, por acção de desmatação e escavação do solo para a construção da linha ferroviária e de um viaduto, no local de implantação dos potenciais sítios arqueológicos (n.º 83/CNS 20325, n.º 84/CNS 20326 e n.º 91).
- No Eixo 4.3, há 1 antiga via (n.º 99) com a estrutura original provavelmente já destruída, por este motivo não estão previstos impactes negativos diretos neste sítio.
- No Eixo 4.3, há 1 ocorrência patrimonial com potencial impacte direto, por acção de desmatação e escavação do solo para a construção da linha ferroviária, no local de implantação de 1 potencial sítio arqueológico (n.º 103).

Por este motivo, caso se opte por este traçado e se não fôr possível evitar os impactes negativos diretos nestas ocorrências, será necessário proceder à realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico (manuais e mecânicas) nos 5 potenciais sítios arqueológicos (n.º 77/CNS 30720, n.º 83/CNS 20325, n.º 84/CNS 20326, n.º 91 e n.º 103), , com o objetivo de identificar contextos arqueológicos conservados e avaliar os potenciais impactes negativos.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 14 ocorrências patrimoniais ao longo do Eixo 4 (n.º 60, n.º 61, n.º 62, n.º 63, n.º 64, n.º 67, n.º 69, n.º 73, n.º 74, n.º 92, n.º 97, n.º 98, n.º 100 e n.º 102), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada.

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificaram-se 11 ocorrências patrimoniais no Eixo 4 (n.º 65, n.º 66, nº 68, n.º 75, n.º 76, n.º 82, n.º 86, n.º 88, n.º 93, n.º 96 e n.º 101).

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Dist,	Infraestutura	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
58	Quinta da Pedrancha	Quinta		E.4.1	202+669	22	Viaduto		
59	Fonte da Quinta da Pedrancha	Fonte		E.4.1	202+704	22	Viaduto		
60	Quinta da Espertina	Quinta		E.4.1	202+859	62	Viaduto		
61	Via de Alcarraques	Via		F.4.1	202+996	51	Viaduto		



62	Monte Espigão	Vestígios de superfície	35716	E.4.1	203+600	84	Linha		
63	Marco da Cioga do Monte	Marco		E.4.1	203+966	68	Linha		
64	Almas de Trouxemil	Alminha		E.4.1	204+139	63	Linha		
65	Cidade dos Mouros	Villa	20511	E.4.1	204+535	129	Linha		
66	Cruzeiro de Trouxemil	Cruzeiro		E.4.1	204+460	190	Linha		
67	Marco da Senhora das Neves	Marco		E.4.1	204+912	81	Linha		
68	Capela de Nossa Senhora da Neves	Capela		E.4.1	204+798	158	Linha		
69	Vala da Quinta Branca 2	Achados Isolados		E.4.1	205+783	76	Viaduto		
73	Quinta da Azenha da Rata	Conjunto edificado		E.4.1	209+100	45	Viaduto		
74	Porto de Carros	Forno (?)		E.4.1	211+848	40	Linha		
75	Vale Carvalho 1	Povoado	20408	E.4.1	213+220	113	Linha		
76	Vale Carvalho 2	Vestígios de superfície	20409	E.4.1	213+625	151	Viaduto		
77	Vale Carvalho 3	Vestígios de superfície	30720	E.4.1	213+700	0	Viaduto	32,25	С
82	Espinheiro	Povoado	25003	E.4.2	219+758	177	Linha		
83	Tapadas 1	Povoado	20325	E.4.2	220+191/220+247	0	Linha	23,67	D
84	Tapadas 2	Povoado	20326	E.4.2	220+668/220+792	0	Linha	28,16	С
86	Capela de Santa Luzia	Capela		E.4.2	221+700	180	Linha		
88	Riba Fornos	Mancha de ocupação	14837	E.4.2	223+287	114	Linha		
91	Aido I	Mancha de ocupação		E.4.2	225+062/225+153	0	Viaduto	31,5	С
92	Aido II	Vestígios de superfície		E.4.2	225+337	69	Viaduto		
93	Vale de Reis 3	Vestígios de superfície		E.4.2	225+949	167	Linha		
96	Pontão	Vestígios de superfície		E.4.3	229+086	173	Linha		
97	Santo Estêvão	Vestígios de superfície		E.4.3	232+113	40	Linha		
98	Rio Levira V	Achados Isolados		E.4.3	232+505	81	Viaduto		
99	Via de Portouro	Via		E.4.3	231+155	0	Viaduto		
100	Ponte de Portouro	Ponte		E.4.3	231+148	68	Viaduto		
101	Azenha de Portatouros	Azenha		E.4.3	231+087	154	Viaduto		
102	Rio Levira IV	Vestígios de superfície		E.4.3	231+174	44	Viaduto		
103	Silveirinha	Vestígios de superfície		E.4.3	231+761	0	Linha	23,67	D

Quadro 49 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Norte: Eixo 4)

N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
58	Quinta da Pedrancha	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
59	Fonte da Quinta da Pedrancha	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Elevada
60	Quinta da Espertina	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
61	Via de Alcarraques	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
62	Monte Espigão	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
63	Marco da Cioga do Monte	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
64	Almas de Trouxemil	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
65	Cidade dos Mouros	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
66	Cruzeiro de Trouxemil	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
67	Marco da Senhora das Neves	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
68	Capela de Nossa Senhora da Neves	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
69	Vala da Quinta Branca 2	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
73	Quinta da Azenha da Rata	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
74	Porto de Carros	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
75	Vale Carvalho 1	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
76	Vale Carvalho 2	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo



N.º	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
77	Vale Carvalho 3	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
82	Espinheiro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
83	Tapadas 1	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
84	Tapadas 2	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
86	Capela de Santa Luzia	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
88	Riba Fornos	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
91	Aido I	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
92	Aido II	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
93	Vale de Reis 3	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
96	Pontão	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
97	Santo Estêvão	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
98	Rio Levira V	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
99	Via de Portouro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
100	Ponte de Portouro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
101	Azenha de Portatouros	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
102	Rio Levira IV	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
103	Silveirinha	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada

Quadro 50 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Norte: Eixo 4)

5.2.3.2 EIXO 5

A distribuição das 32 ocorrências patrimoniais pelo Eixo 5 do Trecho Norte é a seguinte:

- Area de impacte directo: 10 ocorrências patrimoniais no Eixo 5.1; 1 ocorrência patrimonial no Eixo 5.2.
- Área de impacte indirecto: 11 ocorrências patrimoniais no Eixo 5.1; 2 ocorrências patrimoniais no Eixo 5.2.
- Área de impacte nulo: 7 ocorrências patrimoniais no Eixo 5.1; 1 ocorrência patrimonial no Eixo 5.2.

A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

- No Eixo 5.1, há 4 ocorrências patrimoniais com potencial impacte direto, por acção de desmatação e escavação do solo para a construção da linha ferroviária, no local de implantação dos potenciais sítios arqueológicos (n.º 80, n.º 91, n.º 92 e n.º 93).
- No Eixo 5.1, há 2 locais com achados isolados e com potencial impacte direto, por acção de desmatação e escavação do solo para a construção da linha ferroviária e de um viaduto, no local de implantação dos potenciais sítios arqueológicos (n.º 70 e n.º 95).
- No Eixo 5.1, existem 3 ocorrências localizada muito próximo do eixo da linha (n.º 58, n.º 59 e n.º 79), que constituem uma condicionante para a execução do projeto. Contudo, como este troço de linha será em viaduto e em linha férrea, não se preveêm



- impactes negativos na estrutura dos primeiros e deve-se afastar o eixo da linha o mais possível da ocorrência n.º 79 para evitar os impactes diretos.
- No Eixo 5.2, há 1 antiga via (n.º 99) com a estrutura original provavelmente já destruída, por este motivo não estão previstos impactes negativos diretos neste sítio.
- No Eixo 5.2, há 1 ocorrência patrimonial com potencial impacte direto, por acção de desmatação e escavação do solo para a construção da linha ferroviária, no local de implantação de 1 potencial sítio arqueológico (n.º 103).

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Dist.	Infraestutura	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
58	Quinta da Pedrancha	Quinta		E.5.1	202+705	22	Viaduto		
59	Fonte da Quinta da Pedrancha	Fonte		E.5.1	202+669	22	Viaduto		
60	Quinta da Espertina	Quinta		E.5.1	202+823	63	Viaduto		
61	Via de Alcarraques	Via		E.5.1	202+965	51	Viaduto		
62	Monte Espigão	Vestígios de superfície	35716	E.5.1	203+636	84	Linha		
63	Marco da Cioga do Monte	Marco		E.5.1	203+931	68	Linha		
64	Almas de Trouxemil	Alminha		E.5.1	204+109	63	Linha		
65	Cidade dos Mouros	Villa	20511	E.5.1	204+500	130	Linha		
66	Cruzeiro de Trouxemil	Cruzeiro		E.5.1	204+474	189	Linha		
67	Marco da Senhora das Neves	Marco		E.5.1	204+877	81	Linha		
68	Capela de Nossa Senhora da Neves	Capela		E.5.1	204+800	141	Linha		
69	Vala da Quinta Branca 2	Achados Isolados		E.5.1	205+755	120	Linha		
70	Vala da Quinta Branca 3	Achados Isolados		E.5.1	205+760	14	Viaduto		
71	Cemitério de Barcouço	Cemitério		E.5.1	207+925	152	Túnel		
72	Capela de São Tomé	Capela		E.5.1	207+975	155	Túnel		
78	Cemitério de Silvã	Cemitério		E.5.1	212+149	95	Linha		
79	Quinta do Areal I	Conjunto edificado		E.5.1	216+729	12	Linha		
80	Quinta do Areal II	Vestígios de superfície		E.5.1	216+666/217+081	0	Linha	32,85	В
89	Óis do Bairro 2	Mancha de ocupação		E.5.1	222+338	62	Linha		
90	Óis do Bairro	Vestígios de superfície	19438	E.5.1	222+678	132	Linha		
91	Aido I	Mancha de ocupação		E.5.1	223+602/223+697	0	Linha	31,5	С
92	Aido II	Vestígios de superfície		E.5.1	223+891	21	Linha		
93	Vale de Reis 3	Vestígios de superfície		E.5.1	224+486/224+553	0	Linha		
94	Vale de Reis 2	Achados Isolados		E.5.1	224+736	26	Linha		
95	Vale de Reis 1	Achados Isolados		E.5.1	224+830	8	Linha	30,53	С
97	Santo Estêvão	Vestígios de superfície		E.5.1	230+603	40	Linha		
98	Rio Levira V	Achados Isolados		E.5.1	230+995	81	Viaduto		
99	Via de Portouro	Via		E.5.2	232+656	0	Viaduto		
100	Ponte de Portouro	Ponte		E.5.2	232+643	68	Viaduto		
101	Azenha de Portatouros	Azenha		E.5.2	232+587	154	Viaduto		
102	Rio Levira IV	Vestígios de superfície		E.5.2	232+684	44	Viaduto		
103	Silveirinha	Vestígios de superfície		E.5.2	233+272	0	Linha	23,67	D

Quadro 51 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Norte: Eixo 5)

Por este motivo, caso se opte por este traçado e se não fôr possível evitar os impactes negativos diretos nestas ocorrências, será necessário proceder à realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico (manuais e mecânicas)



nos 7 potenciais sítios arqueológicos (n.º 70, n.º 80, n.º 91, n.º 92, n.º 93, n.º 95 e n.º 103), com o objetivo de identificar contextos arqueológicos conservados e avaliar os potenciais impactes negativos.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 14 ocorrências patrimoniais ao longo do Eixo 5 (n.º 60, n.º 61, n.º 62, n.º 63, n.º 64, n.º 67, n.º 69, n.º 78, n.º 89, n.º 94, n.º 97, n.º 98, n.º 100 e n.º 102), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada, inclusive os conjuntos de edificados da Quinta da Pedrancha (n.º 58), da Fonte da Quinta da Pedrancha (n.º 59) e da Quinta do Areal I (n.º 79).

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificaram-se 8 ocorrências patrimoniais no Eixo 5 (n.º 65, n.º 66, nº 68, n.º 69, n.º 71, n.º 72, n.º 90 e n.º 101).

N.°	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
58	Quinta da Pedrancha	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
59	Fonte da Quinta da Pedrancha	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
60	Quinta da Espertina	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
61	Via de Alcarraques	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
62	Monte Espigão	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
63	Marco da Cioga do Monte	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
64	Almas de Trouxemil	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
65	Cidade dos Mouros	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
66	Cruzeiro de Trouxemil	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
67	Marco da Senhora das Neves	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
68	Capela de Nossa Senhora da Neves	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
69	Vala da Quinta Branca 2	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
70	Vala da Quinta Branca 3	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Reduzida
71	Cemitério de Barcouço	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
72	Capela de São Tomé	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
78	Cemitério de Silvã	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
79	Quinta do Areal I	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
80	Quinta do Areal II	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
89	Óis do Bairro 2	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
90	Óis do Bairro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
91	Aido I	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
92	Aido II	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
93	Vale de Reis 3	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada
94	Vale de Reis 2	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
95	Vale de Reis 1	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Reduzida
97	Santo Estêvão	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
98	Rio Levira V	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
99	Via de Portouro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida



N.°	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
100	Ponte de Portouro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
101	Azenha de Portatouros	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
102	Rio Levira IV	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
103	Silveirinha	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Elevada

Quadro 52 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Norte: Eixo 5)

5.2.3.3 VARIANTE DE ANADIA

A distribuição das 11 ocorrências patrimoniais pela Variante de Anadia é a seguinte:

- Área de impacte directo: 3 ocorrências patrimoniais no Eixo V.A.2.
- Área de impacte indirecto: 3 ocorrências patrimoniais no Eixo V.A.2.
- Área de impacte nulo: 4 ocorrências patrimoniais no Eixo V.A.1; 1 ocorrência patrimonial no Eixo V.A.2.

A análise detalhada do potencial <u>impacte direto</u> das ocorrências patrimoniais identificadas na área de impacte direto (faixa com 50 m de largura, centrada ao eixo com 25 m para cada lado) demonstra que:

- No Eixo V.A.2, há 2 ocorrências patrimoniais com potencial impacte direto, por acção de desmatação e escavação do solo para a construção de um viaduto e da linha ferroviária, no local de implantação dos potenciais sítios arqueológicos (n.º 97 e n.º 103).
- No Eixo V.A.2, há ainda 1 antiga via (n.º 99) com a estrutura original provavelmente já destruída, por este motivo não estão previstos impactes negativos diretos nestes sítios.

Por este motivo, caso se opte por este traçado e se não fôr possível evitar os impactes negativos diretos nestas ocorrências, será necessário proceder à realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico (manuais e mecânicas) nos 3 potenciais sítios arqueológicos (n.º 97 e n.º 103), com o objetivo de identificar contextos arqueológicos conservados e avaliar os potenciais impactes negativos.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registaram-se 3 ocorrências patrimoniais ao longo da Variante de Anadia (n.º 98, n.º 100 e n.º 102), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada.

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Distância	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
81	Capela de Nossa Senhora da Conceição	Capela		V.A.1	2+280	184		
82	Espinheiro	Povoado	25003	V.A.1	2+600	104		
85	Capela de Nossa Senhora do Amparo	Capela		V.A.1	4+176	170		
87	Chinchina	Habitat	24758	V.A.1	5+121	157		
97	Santo Estêvão	Vestígios de superfície		V.A.2	13+748	0	28,16	D
98	Rio Levira V	Achados Isolados		V.A.2	14+142	73		
99	Via de Portouro	Via		V.A.2	14+296	0		



	100	Ponte de Portouro	Ponte	 V.A.2	14+285	65		
	101	Azenha de Portatouros	Azenha	 V.A.2	14+221	159		
	102	Rio Levira IV	Vestígios de superfície	 V.A.2	14+312	47		
1	103	Silveirinha	Achados de Superfície	 V.A.2	14+903	0	23,67	D

Quadro 53 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Norte: Variante a Anadia)

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificaram-se 5 ocorrências patrimoniais ao longo do Eixo da Variante de Anadia (n.º 81, n.º 82, nº 85, n.º 87 e n.º 101).

N.°	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
81	Capela de Nossa Senhora da Conceição	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
82	Espinheiro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
85	Capela de Nossa Senhora do Amparo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
87	Chinchina	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
97	Santo Estêvão	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Reduzida
98	Rio Levira V	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
99	Via de Portouro	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
100	Ponte de Portouro	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
101	Azenha de Portatouros	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
102	Rio Levira IV	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida
103	Silveirinha	Negativo	Direto	Permanente	Incerto	Local	Irreversível	Elevada	Reduzida

Quadro 54 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Norte: Variante a Anadia)

5.2.3.4 VARIANTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO

A distribuição das 2 ocorrências patrimoniais ao longo da Variante de Oliveira do Bairro é a seguinte:

- Área de impacte directo: 0 ocorrências patrimoniais.
- Área de impacte indirecto: 1 ocorrência patrimonial no Eixo V.OB.1.
- Área de impacte nulo: 1 ocorrência patrimonial no Eixo V.OB.2.

Na área de <u>impacte indireto</u> (faixa entre os 25 m e os 100 m, para cada lado do eixo) registou-se 1 ocorrência patrimonial ao longo da Variante de Oliveira do Bairro (n.º 104), sendo necessário garantir a sua conservação *in situ* durante a execução da empreitada.

Na área de <u>impacte nulo</u> (faixa entre os 100 m e os 200 m, para cada lado do eixo) identificou-se 1 ocorrência patrimonial ao longo do Eixo da Variante de Oliveira do Bairro (n.º 96).

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Distância	Valor de Impacte Patrimonial	Classe de Impacte Patrimonial
96	Pontão	Vestígios de superfície		V.OB.1	0+648	173		
104	Moinho da Canhota	Azenha		V.OB.2	4+369	67		



Quadro 55 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo (Trecho Norte: Variante a Oliveira do Bairro)

N.°	Designação	Impacte	Incidência	Duração	Ocorrência	Dimensão	Reversibilidade	Magnitude	Significância
96	Pontão	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
104	Moinho da Canhota	Negativo	Indireto	Nulo	Incerto	Local	Reversível	Residual	Reduzida

Quadro 56 - Análise de impactes patrimoniais (Trecho Norte: Variante a Oliveira do Bairro)

5.2.3.5 INTERLIGAÇÃO DA VARIANTE DE ANADIA À VARIANTE A OLIVEIRA DO BAIRRO

No eixo de Interligação da Variante de Anadia à Variante a Oliveira do Bairro, numa extensão aproximada de 6 kms, os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica) não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica.

5.2.3.6 LIGAÇÃO DE OIÃ

Nos 2 eixos em estudo para a Ligação de Oiã (Ascendente com cerca de 3 kms e Descendente com 3.260 Kms), os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica) não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica.

5.3 Fase de Exploração

Durante a fase de exploração não se preveem impactes patrimoniais negativos, sendo por isso considerados **nulos**.

5.4 Alternativa Zero

A não concretização do projeto proposto corresponde a manter-se a situação atual que não tem qualquer diferença pontual para a situação com projeto.

5.5 Fase de desativação

Durante a fase de desativação, desde que acauteladas as devidas medidas de proteção do património durante as intervenções e o devido Acompanhamento Arqueológico, não se preveem impactes negativos diretos ou indiretos.

5.6 Impactes cumulativos

Dada a existência de vestígios de interesse arqueológico e potencial ocorrência de outros na zona, considera-se que os impactes cumulativos com outros projetos, poderão ocorrer, nomeadamente quando se trate de novos projetos, contudo, com potenciais impactes reduzidos dadas as preocupações e o cumprimento necessário das obrigações legais de proteção do património, que se associam a todos eles, quando implique a movimentação de terras.

Deste modo, também face a projetos existentes na zona, nomeadamente de outras infraestruturas lineares, como as vias rodoviárias, linhas elétricas, gasodutos não se considera que o presente projeto implique impactes negativos com significado dadas as preocupações e medidas adotadas no desenvolvimento do mesmo com os estudos patrimoniais realizados.



Na generalidade, os impactes patrimoniais decorrentes deste projeto são de magnitude reduzida. Por este motivo, os impactes cumulativos são diminutos e poderão ser minimizados mediante a aplicação das medidas de minimização que se considerem mais adequadas à proteção dos elementos sobre os quais se detetam impactes diretos negativos.

5.7 Impactes Residuais

Os impactes residuais no património resumem-se a todas as situações referidas no subcapítulo como resultando em impactes diretos, os quais não serão possível de evitar, ainda que o acompanhamento arqueológico permita garantir que as operações ocorram com o mínimo de afetação possível.



5.8 Síntese de impactes

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projecto demonstraram a existência de 103 ocorrências em toda a área de estudo e de 155 potenciais impactes patrimoniais distribuídos pelos 3 trechos em estudo (a mesma ocorrência patrimonial pode ser abrangida por várias soluções), conforme os seguintes quadros síntese.

Eixos de via em estudo	N.º	Área de Impacte Direto	Área de Impacte Indireto	Área de Impacte Nulo	Imp. Neg. Diretos	Imp.Neg. Indiretos
Ligação de Soure à LN (E1 A)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Soure à LN (E1 D)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Soure à LN (E2 A)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Soure à LN (E2 D)	0	0	0	0	0	0
Eixo 1	10	5	5	0	3	5
Eixo 2	9	7	2	0	3	2
Ligação de Taveiro à LN (E3.1 A)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Taveiro à LN (E3.1 D)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Taveiro à LN (E3.2 A)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Taveiro à LN (E3.2 D)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Taveiro à LN (Int. 3.2/3.1 A)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Taveiro à LN (Int. 3.2/3.1 D)	0	0	0	0	0	0
Eixo 3.1.1	1	0	1	0	0	1
Eixo 3.1.2	0	0	0	0	0	0
Eixo 3.1.3	8	2	3	3	0	3
Eixo 3.2.1	1	0	1	0	0	1
Eixo 3.2.2	1	0	0	1	0	0
Eixo 3.2.3	8	2	3	3	0	3
Interligação 3.2/3.1	0	0		0	0	0
QLNAECB	35	8	16	11	4	16
Ligação Adémia (E 3.1 e E 3.2 A)	1	0	0	1	0	0
Ligação Adémia (E 3.1 e E 3.2 D)	3	1	0	2	1	0
Eixo 4.1	17	3	9	5	1	9
Eixo 4.2	8	3	1	4	3	1
Eixo 4.3	8	2	4	2	1	4
Eixo 4.4	0	0	0	0	0	0
Eixo 5.1	28	10	11	7	6	11
Eixo 5.2	4	1	2	1	1	2
Variante de Anadia (V.AN.1)	4	0	0	4	0	0
Variante de Anadia (V.AN.2)	7	3	3	1	2	3
Variante de Oliveira do Bairro (V.OB.1)	1	0	1	0	0	1
Variante de Oliveira do Bairro (V.OB.2)	1	0	0	1	0	0
Interligação da Vanadia a Oliveira do Bairro	0	0	0	0	0	0
Ligação de Oiã (Ascendente)	0	0	0	0	0	0
Ligação de Oiã (Descendente)	0	0	0	0	0	0

Quadro 57 - Síntese de impactes



A avaliação de impactes patrimoniais revelou a existência de 20 potenciais impactes patrimoniais negativos: 4 registos no Trecho Sul (n.º 2, n.º 3, n.º 6/CNS 2705, n.º 10/CNS 24963); 5 registos no Trecho Centro (n.º 17, n.º 23, n.º 44, n.º 47 e n.º 57); 10 registos no Trecho Norte (n.º 70, n.º 80, n.º 77/CNS 30720, n.º 83/CNS 20325, n.º 84/CNS 20328, n.º 91, n.º 92, n.º 93, n.º 95 e n.º 103).

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Distância	Infraestutura
2	Netos II	Vestígios de superfície		E1	0+800/1+348	0	Linha
				E2	0+700/1+345	0	Linha
	Netos III	Vestígios de superfície		E1	1+772/2+092	2	Linha
<u> </u>				E2	1+770/1+852	0	Linha
6	Quinta da Madalena	Vestígios de superfície	2705	E1	6+464/6+605	0	Linha
10	Mata Cabeça	Habitat	24963	E2	11+000/11+169	17	Túnel

Quadro 58 - Ocorrências patrimoniais com potenciais impactes negativos diretos (Trecho Sul)

N.°	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Distância	Infraestutura
17	Taveiro/Quinta do Outeiro	Povoado	24801	QLNACB	1+890/2+453	0	Linha
23	Estação Ferroviária de Taveiro	Estação de comboio		QLNACB	2+823	10	Linha
44	Estação Velha de Coimbra	Estação de comboio		QLNACB	217+291	2	Linha
47	Cerâmica Lusitana	Conjunto edificado		QLNACB	217+754	0	Linha
57	Vala do Norte	Pontão		LAD	1+319	7	Viaduto

Quadro 59 - Ocorrências patrimoniais com potenciais impactes negativos diretos (Trecho Centro)

N.º	Designação	Tipo de Sítio	CNS	Eixo	Km	Distância	Infraestutura
70	Vala da Quinta Branca 3	Achados Isolados		E.5.1	205+760	14	Viaduto
77	Vale Carvalho 3	Vestígios de superfície	30720	E.4.1	213+700	0	Viaduto
80	Quinta do Areal II	Vestígios de superfície		E.5.1	216+666/217+081	0	Linha
83	Tapadas 1	Povoado	20325	E.4.2	220+191/220+247	0	Linha
84	Tapadas 2	Povoado	20326	E.4.2	220+668/220+792	0	Linha
91	Aido I	Mancha de ocupação		E.4.2	225+062/225+153	0	Viaduto
91				E.5.1	223+602/223+697	0	Linha
92	Aido II	Vestígios de superfície		E.5.1	223+891	21	Linha
93	Vale de Reis 3	Vestígios de superfície		E.5.1	224+486/224+553	0	Linha
95	Vale de Reis 1	Achados Isolados		E.5.1	224+830	8	Linha
				E.4.3	231+761	0	Linha
103	Silveirinha	Vestígios de superfície		E.5.2	233+272	0	Linha
				V.A.2	14+903	0	Linha

Quadro 60 - Ocorrências patrimoniais com potenciais impactes negativos diretos (Trecho Centro)

Apesar do valor patrimonial dos locais identificados na área de afetação negativa direta (20 unidades potenciais no total), não existem motivos para condicionar este projeto, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na <u>fase de</u> construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos.

Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada proposta para análise.



As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser realizadas numa <u>fase prévia à obra</u> e no decorrer do respectivo <u>Acompanhamento Arqueológico</u>.



1 Avaliação Global de Alternativas

1.1 Avaliação de impactes e das alternativas

Nos 3 troços em estudo (Sul, Centro e Norte) as 103 ocorrências patrimoniais, que constituem a amostra base do nosso estudo, representam 155 registos e potenciais impactes patrimoniais.

Considerando a sua dispersão regular (diferenças quantitativas reduzidas), optou-se por aplicar na maioria das zonas um método comparativo simples e quantitativo linear, que valoriza o número de impactes diretos negativos efetivos e, depois, em caso de igualdade de registos, o número de impactes indiretos negativos.

A descrição das Alternativas é a seguinte:

Trecho Sul

- Alternativa 1 Eixo 1 (e respetiva ligação à Linha do Norte em Soure);
- Alternativa 2 Eixo 2 (e respetiva ligação à Linha do Norte em Soure);

• Trecho Centro

- Alternativa 1 Eixo 3.1 (troços 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) (e respetivas ligações à Linha do Norte em Taveiro e Adémia);
- Alternativa 2 Eixo 3.2 (troços 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3) (e respetiva ligações à Linha do Norte em Taveiro e Adémia);
- Alternativa 3 Eixo 3.2 + Interligação 3.2-3.1 + 3.1 (troços 3.2.1 + IL3.2-3.1 + 3.1.2 + 3.1.3) (e respetiva ligações à Linha do Norte em Taveiro e Adémia);

Trecho Norte

- Alternativa 1 Eixo 4 (troços 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4) (e ligação à Linha do Norte em Oiã);
- Alternativa 2 Eixo 4+ Variante de Anadia (troços 4.1 + V.AN1 + V.AN2 + 4.4) (e ligação à Linha do Norte em Oiã);
- Alternativa 3 Eixo 4 + Variante de Oliveira do Bairro (troços 4.1 + 4.2 + V.OB1 + V.OB2) (e ligação à Linha do Norte em Oiã);
- Alternativa 4 Eixo 4 + Variante de Anadia + Interligação Var. Anadia-Var. Oliveira do Bairro + Variante de Oliveira do Bairro (troços 4.1 + V.AN1 + ILAO + V.OB2) (e ligação à Linha do Norte em Oiã);
- Alternativa 5 Eixo 5 (troços 5.1 + 5.2) (e ligação à Linha do Norte em Oiã).



Trecho	Alternativa	Eixos	Impac	tes diretos	Impactes indiretos		Classificação	Valor
Trecho	Alternativa 1	E.1 +LLNS	3	3+0	5	5+0	Menos Favorável	1
Sul	Alternativa 2	E.2+LLNS	3	3+0	2	2+0	Mais Favorável	2
	Alternativa 1	E.3.1+LLNT+LLNA	1	0+0+1	4	4+0+0	Indistinta	0
Trecho	Alternativa 2	E.3.2+LLNT+LLNA	1	0+0+1	4	4+0+0	Indistinta	0
Centro	Alternativa 3	E.3.2.1 +IL3.2-3.1+E.3.1.2+ 3.1.3 +LLNT+LLNA	1	0+0+0+1	4	4+0+0+0	Indistinta	0
	Alternativa 1	E.4 + LLNO	4	4+0	14	14+0	Ligeiramente Favorável	2
Trecho	Alternativa 2	E.4.1 + VAN+E.4.4+LLNO	3	1+2+0+0	12	9+3+0+0	Ligeiramente Favorável	2
Norte	Alternativa 3	E.4.1+E.4.2+VOB+LLNO	4	1+3+0+0	11	9+1+1+0	Mais Favorável	3
	Alternativa 4	E.4.1+VAN1+ILAO+VOB2+LLNO	3	1+2+0+0+0	13	9+3+0+1+0	Ligeiramente Favorável	2
	Alternativa 5	E.5+LLNO	7	7+0	13	13+0	Menos Favorável	1

Quadro 61 - Distribuição dos impactes negativos pelas Alternativas

Considerando a distribuição das ocorrências pelas alternativas em estudo, a solução que apresenta menor significância de impactes e menor número de impactes negativos diretos é a seguinte: Alternativa 2 (Trecho Sul); Alternativa indistinta, ou seja, qualquer Alternativa é viável (Trecho Centro); Alternativa 3 (Trecho Norte).



2 Medidas de Minimização

2.1 Fase de Projeto de Execução

Após a escolha final do corredor preferencial que balizará o traçado do comboio de alta velocidade, deverão ser realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 200m, bem como, das áreas de implantação dos estaleiros, acessos a construir e depósito de terras.

Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial.

Convém salientar que durante a execução da obra deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico de todas as atividades que impliquem remoção ou movimentação de terras, incluindo a desmatação, abertura de acessos ou melhoramento de caminhos existentes e preparação das áreas de estaleiro. Este acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, no caso das ações inerentes à realização do projeto não serem sequenciais mas sim simultâneas.

2.2 Fase Prévia à obra

2.2.1 Sondagens arqueológicas de diagnóstico

As medidas de mitigação patrimonial de caráter específico devem ser realizadas numa fase prévia ao início da empreitada e aplicam-se aos locais com impactes negativos diretos no traçado de ferrovia seleccionado.

Perante os eventuais impactes negativos previstos, sugere-se a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico manuais, que deverão ter os seguintes objetivos:

- Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão.
- Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das sondagens.
- Caraterizar o seu estado de conservação.
- Avaliar o potencial histórico e arqueológico de cada sítio.

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um relatório preliminar com os seguintes objetivos:

- Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
- Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.
- Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização de intervenções arqueológicas manuais em área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos).



Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas zonas afectadas directamente pelo projecto, que deve abranger todos os contextos arqueológicos com impactes negativos diretos.

N.°	Sítio	Km	Medidas de Minimização
2	Netos II	E1: 0+800/1+348 E2: 0+700/1+345	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 60 m².
3	Netos III	E1: 1+772/2+092 E2: 1+770/1+852	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 60 m².
6/CNS 2705	Quinta da Madalena	E1: 6+464/6+605	 Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 100 m².
10/CNS 24963	Mata Cabeça	E2: 11+000/11+169	 Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 40 m².
17/CNS 24801	Taveiro/Quinta do Outeiro	QLNACB: 1+890/2+453	 Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 100 m².
70	Vala da Quinta Branca 3	E.5.1: 205+760	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 20 m².
77/CNS 30720	Vale Carvalho 3	E.4.1: 213+700	 Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 100 m².
80	Quinta do Areal II	E.5.1: 216+666/217+081	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 40 m².
83/CNS 20325	Tapadas 1	E.4.2: 220+191/220+247	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 20 m².
84/CNS 20326	Tapadas 2	E.4.2: 220+668/220+792	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 60 m².
91	Aido I	E.4.2: 225+062/225+153 E.5.1: 223+602/223+697	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 40 m².
92	Aido II	E.5.1: 223+891	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 40 m².
93	Vale de Reis 3	E.5.1: 224+486/224+553	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 60 m².
95	Vale de Reis 1	E.5.1: 224+830	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 20 m².
97	Santo Estêvão	V.A.2: 13+748	 Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 40 m².
103	Silveirinha	E.4.3: 231+761 E.5.2: 233+272 V A 2: 14+903	 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Área total das sondagens - 60 m².

Quadro 62 - Medidas especifícas de mitigação patrimonial (sondagens arqueológicas de diagnóstico)

2.2.2 Registo exaustivo de edifícios

V.A.2: 14+903

Nos edifícios com impactes negativos diretos, localizados no traçado de ferrovia selecionado, o levantamento pormenorizado dos edifícios deverá ser concretizado da seguinte forma:

- Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitectónica (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20).
- Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação.



Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos arquitectónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas.

N.º	Sítio	Km	Medidas de Minimização
23	Estação Ferroviária de Taveiro (Conjunto edificado)	2+823 QLNACB	 Limpeza geral do edificado. Registo fotográfico exaustivo. Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. Elaboração de relatório final específico.
44	Estação Velha de Coimbra (Conjunto edificado)	217+291 QLNACB	 Limpeza geral do edificado. Registo fotográfico exaustivo. Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. Elaboração de relatório final específico.
47	Cerâmica Lusitana (Edifício)	217+754 QLNACB	 Limpeza geral do edificado. Registo fotográfico exaustivo. Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. Elaboração de relatório final específico.
57	Vala do Norte (Pontão)	1+319 LAD	 Limpeza geral do edificado. Registo fotográfico exaustivo. Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. Elaboração de relatório final específico.

Quadro 63 - Medidas especifícas de mitigação patrimonial (registo exaustivo de edifícios)

A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas identificadas e eventuais vestígios, a identificar.

Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser efectuada a remoção das construções com impactes directos, sendo obrigatório o acompanhamento arqueológico.

2.3 Medidas genéricas

2.3.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico)

A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.

O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas.



Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas.

No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar.

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas *in situ*, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.

Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património móvel.

Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos trabalhos arqueológicos).

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:

- Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.
- Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.

No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original.

Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projeto.

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projecto são as seguintes:



- Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto.
 - A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área afetada pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes.
 - A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.
- Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais e funerários, durante o acompanhamento arqueológico.
 - As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra.
- Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e funerários) com afetação negativa direta.



3 Bibliografia

ABRANTES, M. et alli

(2009a) - Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto: Reformulação do Lote B Incluindo o estudo da passagem da LAV por Coimbra: Volume 3 - Estudo De Impacte Ambiental: Estudo Prévio: Relatório Sintese: Documento nº 02-EM-B00000000-00-RST0001-1B. S. l.: GIBB Portugal/Prointec (2009b) - Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto: Reformulação do Lote B Incluindo o estudo da passagem da LAV por Coimbra: Volume 3 - Estudo De Impacte Ambiental: Estudo Prévio: Relatório Técnico: Documento nº 2-EM-B00000000-00-RTE0001-1B. S. l.: GIBB Portugal/Prointec ALARCÃO. J.

(1999a)- A evolução urbanística de Coimbra: das origens a 1940. *Cadernos de Geografia*. Coimbra: FLUC. Número Especial: 1-10

(2004a) - In territorio Colimbrie: lugares velhos (e alguns deles deslembrados) do Mondego. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. (2008) - Coimbra: a montagem do cenário urbano. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

ALBERGARIA, J.

(2001) - Contributo para um modelo de estudo de impacto patrimonial: o exemplo da A2 (Lanço Almodôvar/VLA). *Era Arqueologia*. 4: 84-101 ALBERGARIA, J. e FERREIRA, M.

(2021a) - Relatório de Trabalhos Arqueológicos: Descritor de Património: Estudos Ambientais (Projeto de Execução): Linha do Norte - Passagem Superior Rodoviária do Loreto (Coimbra). S. l.: Terralevis, Lda.

(2021b) - Relatório de Trabalhos Arqueológicos Estudos Ambientais (Projeto de Execução): Linha do Norte - Alteração do Layout da Estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas, entre Alfarelos e Pampilhosa - Obras de Arte em estações e Apeadeiros. S. l.: Terralevis, Lda.

ARGÜELLO MENÉNDEZ, J. J. e LIMA, A.

(2009a) - Património. Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto: Reformulação do Lote B Incluindo o estudo da passagem da LAV por Coimbra: Volume 3 - Estudo De Impacte Ambiental: Estudo Prévio: Relatório Técnico: Documento nº 2-EM-B00000000-00-RTE0001-1B. S. l.: GIBB Portugal/Prointec. 76 - 142.

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA (CMM)

(2021a) - Informação Turística: Atrações e Pontos de Interesse. SIG@Mealhada (http://sigmealhada.cm-mealhada.pt/, 10/11/2021) CARVALHO, R.

(s.d.d) - Casa do Bispo, ficando abrangidos os azulejos existentes na mesma Casa. *Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC*. (http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-

classificacao/geral/view/74205, 04/11/2021)

CONTRIBUIDORES DA WIKIPÉDIA (CW)

(2022a) - Estação Ferroviária de Coimbra-B. *Wikipédia, a enciclopédia livre* (https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta%C3%A7%C3%A3o_Ferrovi%C3%A1ria_de_Coimbra-B&oldid=63868370, 15/10/2022) CORREIA, V.



(1940) - Notas de Arqueologia e Etnografia do Concelho de Coimbra. Biblos. 16(1): 97 - 142

COSTA, P. e CAMARA, T.

(2001/2006a) - Quinta da Casa do Bispo. SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC.

(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10369, 02/12/2021)

CRUZ, C. M. S.

(2005a) - Carta Arqueológica do Concelho de Cantanhede. Cantanhede: Munícipio de Cantanhede.

FERREIRA, M. M. N. e SOARES, A. M. S. S.

(1994) - A Toponímia do Concelho de Almodôvar. *Vipasca*. Aljustrel. 3: 99-119. FERRO, R. G.

(2016a) - A marca LUFAPO. Sobre Cerâmica Modernista em Portugal (http://ceramicamodernistaemportugal.blogspot.com/2016/05/a-marca-lufapo.html, 13/05/2021)

FREITAS, B. R. B.

(2015a) - Paisagens do Baixo Mondego: Por um debate acerca de Ega, Arrifana e Picota. Coimbra: FLUC

GERVÁSIO, A. S. et alli

(2009a) - Património Edificado com Interesse Cultural: Concelho de Coimbra. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra: Departamento de Cultura MANTAS, V. (1992) - Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium. *Biblos*. Coimbra. 68: 487-513.

MATIAS, C.

(2009a) - Capela da Venda da Luísa / Capela de Nossa Senhora da Conceição. SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC.

(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26667, 04/12/2021)

MOTA, C. et alli

(2011a) - Revisão do Plano Director Municipal de Pombal: Estudos de Caracterização: Vol. I: Enquadramento: Rev. 1. Pombal: Câmara Municipal de Pombal. Gabinete de Planeamento Urbanístico

(2011b) - Revisão do Plano Director Municipal de Pombal: Estudos de Caracterização: Vol. IV: Património: Rev. 1. Pombal: Câmara Municipal de Pombal. Gabinete de Planeamento Urbanístico

MURALHA, J. e MAURÍCIO, J.

(2004a) - Sítios arqueológicos descobertos no âmbito da prospecção arqueológica dos lotes 2 e 3B da construção do gasoduto. *Arqueologia na Rede de Transporte de Gás: 10 Anos de Investigação*. Lisboa: IPA. 45-71. PESSOA, M.

(1986a) - Subsídios para a carta arqueológica do período romano da área de Conimbriga. *Conimbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 25: 53-73 PINHO, J. C. S.

(2008) - Freguesia de Eiras: a sua história (do séc. Décimo ao séc. XXI). Coimbra: Junta de Freguesia de Eiras.

REIS, C. C. (coord.)

(2019a) - Revisão Do Plano Diretor Municipal de Aveiro: Estudos de caracterização: Sistema ambiental: Relatório 1. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro.



(2019b) - Revisão Do Plano Diretor Municipal de Aveiro: Estudos de caracterização: Sistema produtivo: Setor primário: Relatório 5 A. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro.

(2019c) - Revisão Do Plano Diretor Municipal de Aveiro: Estudos de caracterização: Sistema Urbano: Relatório 3. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro

S.A.

(2011a) - Outras Fábricas, Outras Loiças (XXIII). *Memórias e Arquivos da Fábrica de Loiça de Sacavém* (https://mfls.blogs.sapo.pt/71973.html, 13/05/2021)

(2012a) - Outras Fábricas, Outras Loiças (CXI). *Memórias e Arquivos da Fábrica de Loiça de Sacavém* (https://mfls.blogs.sapo.pt/189777.html, 13/05/2021)

(2013a) - 1^a Revisão do Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova. Volume I: Estudos de Caracterização. Lisboa: Plural.

(2015) - Primeira Revisão: PDM (Plano Diretor Municipal): Anadia: Capítulo IV: Património. [Anadia]: Município de Anadia

(2015a) - 2^a Revisão do Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro: Estudos Setoriais de Caracterização: História e Património. S.l.: Ciberarq, Lda.

(s.d.a) - Arquitetura Civil. Junta de Freguesia de Ceira: Freguesia

(http://www.freguesiaceira.pt/index.php/arquitectura-civil-2/, 29/11/2021)

(s.d.a) - Loreto - Capela de Nossa Senhora do Loreto. *União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades: Património Cultural* (http://uf-

eirassaopaulodefrades.pt/verpatrimonio.php?id_patrimonio=17, 22/12/2020)

(s.d.b) - Património Religioso. Junta de Freguesia de Ceira: Freguesia

(http://www.freguesiaceira.pt/index.php/patrimonio-civil/, 29/11/2021)

(s.d.c) - Sobral de Ceira. Junta de Freguesia de Ceira: Lugares

(http://www.freguesiaceira.pt/index.php/sobral-de-ceira/, 29/11/2021)

(s.d.d.) - Turismo. *União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades* (https://saomartinhodobispoeribeiradefrades.pt/ver_conteudo22, 02/12/2021)

SILVA, J. C. V. P.

(2009a) - Boa Governança e Sistemas de Informação na Gestão de Espaços Verdes. Aveiro: UA

SILVA, M.

(2005a) - Capela da Quinta de São Pedro da Várzea. SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC.

(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23466, 06/12/2021)

(2005b) - Casa de Nossa Senhora do Loreto. SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC.

(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23331, 13/05/2021)

(2005c) - Capela de Nossa Senhora das Neves. SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC.

(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=21819, 12/11/2021)

SILVA, M. e COSTA, A.

(2008/2014) - Bairro de Casas para Famílias Pobres no Loreto / Bairro Económico do Loreto / Bairro do Loreto. SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC.



(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26469, 13/05/2021)

SILVA, M. e LOPES, L.

(2007a) - Capela de Nossa Senhora da Nazaré. SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC.

(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23165, 12/10/2022)

SOUTINHO, P.

(2021b) - Cabeço do Vouga (TALABRIGA) - Coimbra (AEMINIUM) - Condeixa-a-Velha (CONIMBRIGA). Vias Romanas em Portugal: Itinerários

(https://viasromanas.pt/index.html#braga_lisboa, 17/05/2021))

(2022a) - Condeixa-a-Velha (CONIMBRIGA) - Leiria (COLLIPPO) m.p. XLIII. Vias Romanas em Portugal: Itinerários

(https://viasromanas.pt/index.html#conimbriga_leiria, 14/10/2022))

(2022b) - Conimbriga a Collippo. Vias Romanas em Portugal - Map: Version 4.9 (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ulso916w2uKvjQ71mBXd aSqo5zw&ll=39.99192930961909%2C-8.592085166186436&z=10, 14/10/2022) (2022c) - Iter XVI Talabriga - Aeminium. Vias Romanas em Portugal - Map: Version 4.9

(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ulso916w2uKvjQ71mBXd aSqo5zw&ll=40.43761797278049%2C-8.479475302905186&z=10, 14/10/2022) TERÊNCIO, M. H. et alli

(2008) - Plano Director Municipal de Coimbra: Revisão: Estudos de Caracterização: Rev. 2. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra, Direcção Municipal de Administração do Território, Departamento de Planeamento, Divisão de Ordenamento e Estratégia.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MEALHADA, VENTOSA DO BAIRRO E ANTES (U.F.M.V.B.A)

(2021a) - Património Religioso, Informação histórica e fotografias ilustrativas do Património Religioso. *Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes: União de Freguesias* (http://mealhadaventosadobairroeantes.pt/patrimonio-religioso/, 11/11/2021)

(2021b) - Ventosa do Bairro: Um pouco de História. *Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes: União de Freguesias*

(http://mealhadaventosadobairroeantes.pt/historia-ventosa/, 11/11/2021)



4 Ficha Técnica

Direcção do Departamento Técnico: Mulize Ferreira

Direcção Científica do Trabalho: João Albergaria Execução das prospeções arqueológicas: João Albergaria Execução do Relatório: João Albergaria e Mulize Ferreira

Desenhos de Auto-Cad: João Albergaria



Anexo I: Documentação gráfica



Anexo II: Fichas de sítio



Anexo III: Inventário de fotografias



1 1 Eixo 1; Eixo 2 Vista geral do terreno N - S 2 2 Eixo 1; Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 3 2 Eixo 1; Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 4 3 Eixo 1; Eixo 2 Vista geral do terreno S - N 5 4 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 6 4 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 8 5 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 9 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 15 7 Eixo 1 Vista geral do interior do ed	N.°	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
3 2 Eixo 1; Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 4 3 Eixo 1; Eixo 2 Vista geral do terreno S - N 5 4 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 6 4 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 8 5 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 9 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior	1	1	Eixo 1; Eixo 2	Vista geral do terreno	N - S
4 3 Eixo 1; Eixo 2 Vista geral do terreno S - N 5 4 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 6 4 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 7 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 8 5 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 9 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 14 7 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do edificad	2	2	Eixo 1; Eixo 2	Vista geral do terreno	NE - SO
5 4 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 6 4 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 7 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 8 5 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 9 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do edificado <td>3</td> <td>2</td> <td>Eixo 1; Eixo 2</td> <td>Vista geral do terreno</td> <td>SO - NE</td>	3	2	Eixo 1; Eixo 2	Vista geral do terreno	SO - NE
6 4 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 7 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 8 5 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 9 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral d	4	3	Eixo 1; Eixo 2	Vista geral do terreno	S - N
7 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 8 5 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 9 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno NO - SE 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 13 6 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 21 7 Eixo 1 Vista geral do terre	5	4	Eixo 1	Vista geral do terreno	SE - NO
85Eixo 1Vista geral do terrenoSO - NE96Eixo 1Vista geral do terrenoSO - NE106Eixo 1Vista geral do terrenoSO - NE114Eixo 2Vista geral do terrenoSE - NO126Eixo 1Vista geral do terrenoNO - SE136Eixo 1Vista geral do edificadoNO - SE147Eixo 1Vista geral do edificadoNO - SE157Eixo 1Vista geral do edificadoNO - SE167Eixo 1Vista geral do interior do edificadoN - S177Eixo 1Vista geral do interior do edificadoN - S187Eixo 1Vista geral do edificadoN - S197Eixo 1Vista geral do edificadoSO - NE207Eixo 1Vista geral do edificadoSO - NE217Eixo 1Vista geral do edificadoSE - NO228Eixo 1Vista geral do edificadoSE - NO238Eixo 1Vista geral do terrenoSE - NO249Eixo 1Vista geral do terrenoSE - NO2513Eixo 1Vista geral do edificadoSE - NO2613Eixo 1Vista geral do edificadoSE - NO2711Eixo 2Vista geral do edificadoSE - NO2812Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO308Eixo 2Vista geral do t	6	4	Eixo 1	Vista geral do terreno	NO - SE
9 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno SE - NO 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado S - NO 20 7 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista ger	7	6	Eixo 1	Vista geral do terreno	SE - NO
10 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno SE - NO 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 21 7 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do edif	8	5	Eixo 1	Vista geral do terreno	SO - NE
11 4 Eixo 2 Vista geral do terreno SE - NO 12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 21 7 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 24 9 Eixo 1 Vista geral do edif	9	6	Eixo 1	Vista geral do terreno	SO - NE
12 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 35 11,12 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE	10	6	Eixo 1	Vista geral do terreno	SO - NE
13 6 Eixo 1 Vista geral do terreno SO - NE 14 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE	11	4	Eixo 2	Vista geral do terreno	SE - NO
147Eixo 1Vista geral do edificadoNO - SE157Eixo 1Vista geral do edificadoNO - SE167Eixo 1Vista geral do interior do edificadoN - S177Eixo 1Vista geral do interior do edificadoN - S187Eixo 1Vista geral do interior do edificadoN - S197Eixo 1Vista geral do edificadoSO - NE207Eixo 1Vista geral do edificadoSE - NO217Eixo 1Vista geral do terrenoSE - NO228Eixo 1Vista geral do terrenoSE - NO238Eixo 1Vista geral do terrenoNO - SE249Eixo 1Vista geral do terrenoSE - NO2513Eixo 1Vista geral do edificadoSE - NO2613Eixo 1Vista geral do edificadoSC - NO2812Eixo 2Vista geral do edificadoSE - NO2910Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO308Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO318Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3210Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3310Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3410Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3511,12Eixo 2Vista geral da implantaçãoS - N	12	6	Eixo 1	Vista geral do terreno	NO - SE
15 7 Eixo 1 Vista geral do edificado NO - SE 16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	13	6	Eixo 1	Vista geral do terreno	SO - NE
16 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 0 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE	14	7	Eixo 1	Vista geral do edificado	NO - SE
17 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	15	7	Eixo 1	Vista geral do edificado	NO - SE
18 7 Eixo 1 Vista geral do interior do edificado N - S 19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado O - E 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE	16	7	Eixo 1	Vista geral do interior do edificado	N - S
19 7 Eixo 1 Vista geral do edificado O - E 20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado O - E 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE	17	7	Eixo 1	Vista geral do interior do edificado	N - S
20 7 Eixo 1 Vista geral do edificado O - E 21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno N - S 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno	18	7	Eixo 1	Vista geral do interior do edificado	N - S
21 7 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Pormenor de materiais 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	19	7	Eixo 1	Vista geral do edificado	SO - NE
22 8 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Pormenor de materiais 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	20	7	Eixo 1	Vista geral do edificado	0 - E
23 8 Eixo 1 Vista geral do terreno NO - SE 24 9 Eixo 1 Vista geral do terreno SE - NO 25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE	21	7	Eixo 1	Vista geral do edificado	SE - NO
249Eixo 1Vista geral do terrenoSE - NO2513Eixo 1Vista geral do edificadoSE - NO2613Eixo 1Vista geral do edificadoSO - NE2711Eixo 2Vista geral do edificadoSE - NO2812Eixo 2Vista geral do edificadoSE - NO2910Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO308Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO318Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3210Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3310Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3410Eixo 2Pormenor de materiais3511,12Eixo 2Vista geral da implantaçãoS - N	22	8	Eixo 1	Vista geral do terreno	SE - NO
25 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SE - NO 26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE	23	8	Eixo 1	Vista geral do terreno	NO - SE
26 13 Eixo 1 Vista geral do edificado SO - NE 27 11 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno N - S 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	24	9	Eixo 1	Vista geral do terreno	SE - NO
2711Eixo 2Vista geral do edificadoSE - NO2812Eixo 2Vista geral do edificadoSE - NO2910Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO308Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO318Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3210Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3310Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3410Eixo 2Pormenor de materiais3511,12Eixo 2Vista geral da implantaçãoS - N	25	13	Eixo 1	Vista geral do edificado	SE - NO
28 12 Eixo 2 Vista geral do edificado SE - NO 29 10 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 30 8 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO 31 8 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno N - S 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Pormenor de materiais 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	26	13	Eixo 1	Vista geral do edificado	SO - NE
2910Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO308Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO318Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3210Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3310Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3410Eixo 2Pormenor de materiais3511,12Eixo 2Vista geral da implantaçãoS - N	27	11	Eixo 2	Vista geral do edificado	SE - NO
308Eixo 2Vista geral do terrenoNE - SO318Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3210Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3310Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3410Eixo 2Pormenor de materiais3511,12Eixo 2Vista geral da implantaçãoS - N	28	12	Eixo 2	Vista geral do edificado	SE - NO
318Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3210Eixo 2Vista geral do terrenoN - S3310Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3410Eixo 2Pormenor de materiais3511,12Eixo 2Vista geral da implantaçãoS - N	29	10	Eixo 2	Vista geral do terreno	NE - SO
32 10 Eixo 2 Vista geral do terreno N - S 33 10 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 34 10 Eixo 2 Pormenor de materiais 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	30	8	Eixo 2	Vista geral do terreno	NE - SO
3310Eixo 2Vista geral do terrenoSO - NE3410Eixo 2Pormenor de materiais3511,12Eixo 2Vista geral da implantaçãoS - N	31	8	Eixo 2	Vista geral do terreno	SO - NE
34 10 Eixo 2 Pormenor de materiais 35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	32	10	Eixo 2	Vista geral do terreno	N - S
35 11,12 Eixo 2 Vista geral da implantação S - N	33	10	Eixo 2	Vista geral do terreno	SO - NE
	34	10	Eixo 2	Pormenor de materiais	
36 14 Eixo 2 Vista geral do terreno NE - SO	35	11,12	Eixo 2	Vista geral da implantação	S - N
	36	14	Eixo 2	Vista geral do terreno	NE - SO



37 14 Eixo 2 Vista geral do terreno SO - NE 38 15 Eixo 3.1; Eixo 3.2 Vista geral da implantação NE - SO 39 15 Eixo 3.1; Eixo 3.2 Pormenor de materiais 40 16 Eixo 3.2 Vista geral do terreno SE - NO 41 65 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno S - N 42 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 43 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da curzeiro SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SC - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71	N.º	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
39 15 Eixo 3.1; Eixo 3.2 Pormenor de materiais 40 16 Eixo 3.2 Vista geral do terreno SE - NO 41 65 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno S-N 42 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 43 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 44 66 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do cruzeiro SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SO - NE 46 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N- SE 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N- S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado N- SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado SE - NO 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado SE - NO 55 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista gera	37	14	Eixo 2	Vista geral do terreno	SO - NE
40 16 Eixo 3.2 Vista geral do terreno SE - NO 41 65 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno S - N 42 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 43 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 44 66 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do cruzeiro SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SO - NE 46 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N- SE 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N- SE 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado NO - SE 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 59 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vist	38	15	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral da implantação	NE - SO
41 65 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno S - N 42 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 43 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 44 66 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do cruzeiro SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SO - NE 46 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado NO - SE 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 59 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 72 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 73 Ei	39	15	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Pormenor de materiais	
42 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 43 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 44 66 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do cruzeiro SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 46 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado SE - NO 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 59 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 66 Ila,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SF - NO 67 Eix	40	16	Eixo 3.2	Vista geral do terreno	SE - NO
43 64 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral da alminha NE - SO 44 66 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do cruzeiro SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 46 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 59 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - N 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - N 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 I7 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 I7 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 I7 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 I7 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 I7 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno	41	65	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	S - N
44 66 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do cruzeiro SO - NE 45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 46 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado SE - NO 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 59 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 68 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 61 Is Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 66 Is Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 67 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO	42	64	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral da alminha	NE - SO
45 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SC - NE 46 67 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado SE - NO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado SE - NO 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 66 I8,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 67 Eixos de quadriplicação Vista ger	43	64	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral da alminha	NE - SO
4667Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoSE - NO4768Eixo 4; Eixo 5Vista geral do edificadoNE - SO4868Eixo 4; Eixo 5Vista geral do edificadoNE - SO4968Eixo 4; Eixo 5Vista geral do edificadoNE - SO5071Eixo 5Vista geral do edificadoN - S5171Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5272Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5373Eixo 4Vista geral do edificadoNO - SE5478Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5578Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N59GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSC - NE64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de qua	44	66	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do cruzeiro	SO - NE
47 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado SE - NO 48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado SE - NO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado SE - NO 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 59 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NO 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SC - NE 66 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SC - NE	45	67	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	SO - NE
48 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 49 68 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 50 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 51 71 Eixo 5 Vista geral do edificado N - S 52 72 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 53 73 Eixo 4 Vista geral do edificado SE - NO 54 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 55 78 Eixo 5 Vista geral do edificado NO - SE 56 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NO - SE 57 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NO - SE 58 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 59 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 66 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 67 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 68 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 69 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 60 Fila Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 61 Re Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 62 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 65 Exoo de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 66 Exos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 67 Exos de quadriplicação Vista geral do terreno	46	67	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	SE - NO
4968Eixo 4; Eixo 5Vista geral do edificadoNE - SO5071Eixo 5Vista geral do edificadoN - S5171Eixo 5Vista geral do edificadoN - S5272Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5373Eixo 4Vista geral do edificadoSE - NO5478Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5578Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE59GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSC - NE64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do deficadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120	47	68	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	NE - SO
5071Eixo 5Vista geral do edificadoN - S5171Eixo 5Vista geral do edificadoN - S5272Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5373Eixo 4Vista geral do edificadoSE - NO5478Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5578Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO	48	68	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	SE - NO
5171Eixo 5Vista geral do edificadoN - S5272Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5373Eixo 4Vista geral do edificadoSE - NO5478Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5578Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE <td>49</td> <td>68</td> <td>Eixo 4; Eixo 5</td> <td>Vista geral do edificado</td> <td>NE - SO</td>	49	68	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	NE - SO
5272Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5373Eixo 4Vista geral do edificadoSE - NO5478Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5578Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6819Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	50	71	Eixo 5	Vista geral do edificado	N - S
5373Eixo 4Vista geral do edificadoSE - NO5478Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5578Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE56Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO61Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO64Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE65Geral Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6819Eixos de quadriplicaçãoVista geral da alminhaNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	51	71	Eixo 5	Vista geral do edificado	N - S
5478Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE5578Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	52	72	Eixo 5	Vista geral do edificado	NO - SE
5578Eixo 5Vista geral do edificadoNO - SE56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO59GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6819Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	53	73	Eixo 4	Vista geral do edificado	SE - NO
56GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNO - SE57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO59GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral da alminhaNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	54	78	Eixo 5	Vista geral do edificado	NO - SE
57GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N59GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral da alminhaNE - SO6819Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	55	78	Eixo 5	Vista geral do edificado	NO - SE
58GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N59GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoS - N64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral da alminhaNE - SO6819Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	56	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
59GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO60GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE61GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO62GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO63GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do alminhaNE - SO6819Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	57	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
60 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SC - NE 61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 66 18,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 67 18 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	58	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	S - N
61 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 66 18,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 67 18 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral do alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	59	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
62 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 66 18,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 67 18 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	60	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
63 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno S - N 64 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SO - NE 65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 66 18,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 67 18 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	61	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
64GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSO - NE65GeralEixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoNE - SO6618,19Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6718Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoNE - SO6819Eixos de quadriplicaçãoVista geral da alminhaNE - SO6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	62	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
65 Geral Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno NE - SO 66 18,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 67 18 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	63	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	S - N
66 18,19 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 67 18 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	64	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
67 18 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado NE - SO 68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	65	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
68 19 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha NE - SO 69 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno O - E 70 17 Eixos de quadriplicação Vista geral do terreno SE - NO 71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	66	18,19	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
6917Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoO - E7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	67	18	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
7017Eixos de quadriplicaçãoVista geral do terrenoSE - NO7120Eixos de quadriplicaçãoVista geral do edificadoSO - NE	68	19	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	NE - SO
71 20 Eixos de quadriplicação Vista geral do edificado SO - NE	69	17	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	0 - E
	70	17	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
72 21 Eixos de quadriplicação Vista geral da alminha SO - NE	71	20	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
	72	21	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	SO - NE



N.º	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
73	20	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NO - SE
74	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
75	22	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
76	22	Eixos de quadriplicação	Pormenor de materiais	
77	23	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
78	25	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	SO - NE
79	24,25	Eixos de quadriplicação	Vista geral da capela e do cruzeiro	NO - SE
80	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
81	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
82	26	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
83	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
84	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
85	26	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NO - SE
86	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	E - O
87	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
88	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
89	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	N - S
90	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
91	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
92	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
93	28	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	SE - NO
94	27	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	NE - SO
95	27	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	SE - NO
96	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	SO - NE
97	31	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	NO - SE
98	31	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	NO - SE
99	32	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	NE - SO
100	33	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	SO - NE
101	33	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	SE - NO
102	32	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	S - N
103	30	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	O - E
104	29	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
105	29	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
106	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	SO - NE
107	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	NE - SO
108	34,35	Eixos de quadriplicação	Vista geral da implantação	SO - NE



N.º	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
109	34,35	Eixos de quadriplicação	Vista geral da implantação	SE - NO
110	34	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	NO - SE
111	36	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	SO - NE
112	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
113	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
114	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
115	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
116	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
117	37	Eixos de quadriplicação	Vista geral da implantação	SO - NE
118	37	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
119	37	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
120	38	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
121	38	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
122	39	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
123	39	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
124	39	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
125	40	Eixos de quadriplicação	Vista geral da implantação	SO - NE
126	40	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
127	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
128	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
129	41	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
130	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
133	44	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
134	45	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	S - N
135	44	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
136	45	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SO - NE
137	46	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	S - N
138	47	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NO - SE
139	48	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	S - N
140	45	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
141	50	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
142	53	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
143	53	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
144	53	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
145	45	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	S - N
146	52	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	SO - NE



N.º	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
147	52	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	SO - NE
148	51	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
149	51	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	S - N
150	52	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
151	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral da paisagem	NO - SE
152	49	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
153	54	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
154	54	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NO - SE
155	55	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
156	55	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
157	56	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
158	Geral	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
159	57	Eixo 3.1; Eixo 3.2; LN	Vista geral do edificado	S - N
160	57	Eixo 3.1; Eixo 3.2; LN	Vista geral do edificado	NO - SE
161	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	NE - SO
162	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	SO - NE
163	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	NE - SO
164	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	N - S
165	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	SO - NE
166	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	NE - SO
167	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	NE - SO
168	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	SE - NO
169	Geral	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do terreno	NE - SO
170	58	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	SO - NE
171	60	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	SE - NO
172	60	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	SE - NO
173	58	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral da implantação	NE - SO
174	59	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
175	Geral	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NE - SO
176	61	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
177	62	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	S - N
178	Geral	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	N - S
179	Geral	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	S - N
180	63	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
181	63	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	SE - NO
182	74	Eixo 4	Vista geral do terreno	N - S



183 74 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 184 75 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 185 76 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 186 77 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 187 77 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 188 81 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 189 81 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno O - E 190 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno S- N 191 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno S- N 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno S- N 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do terreno SC - NE 197 85 Vanadia Vis	N.º	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
185 76 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 186 77 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 187 77 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 188 81 Eixo 4 Vista geral do terreno O - E 190 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 191 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno S - N 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno S - N 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno S - NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO - NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Eixo 4 Vista	183	74	Eixo 4	Vista geral do terreno	NO - SE
186 77 Eixo 4 Vista geral do terreno SO · NE 187 77 Eixo 4 Vista geral do terreno SE · NO 188 81 Eixo 4 Vista geral do terreno O · E 190 82 Eixo 4; Vanadia Vista geral do terreno NE · SO 191 82 Eixo 4; Vanadia Vista geral do terreno S · N 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE · NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE · NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE · NO 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE · NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO · NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO · NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO · NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO · NE 200 88 Eixo 4 V	184	75	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
187 77 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 188 81 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 189 81 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno O - E 190 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 191 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno S - N 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO - NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4	185	76	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
188 81 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 189 81 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 190 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno S - N 191 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno O - E 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO - NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4	186	77	Eixo 4	Vista geral do terreno	SO - NE
189 81 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno O - E 190 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 191 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno O - E 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO - NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4<	187	77	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
190 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 191 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno S - N 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO - NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5	188	81	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
191 82 Eixo 4; VAnadia Vista geral do terreno S - N 192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 193 83 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 195 84 Eixo 4 Vista geral do deificado SC - NE 195 84 Eixo 4 Vista geral do edificado SC - NE 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SE - NO 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 205 80 Eixo 5 V	189	81	Eixo 4; VAnadia	Vista geral do terreno	O - E
192 83 Eixo 4 Vista geral do terreno O - E 193 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SE - NO 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral	190	82	Eixo 4; VAnadia	Vista geral do terreno	NE - SO
193 83 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 195 84 Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SE - NO 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 205 80 Eixo 5 Vista geral do edificado NE - SO 206 89 Eixo 5 V	191	82	Eixo 4; VAnadia	Vista geral do terreno	S - N
194 84 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SC - NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 <t< td=""><td>192</td><td>83</td><td>Eixo 4</td><td>Vista geral do terreno</td><td>0 - E</td></t<>	192	83	Eixo 4	Vista geral do terreno	0 - E
195 84 Eixo 4 Vista geral do terreno SE - NO 196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO - NE 197 85 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 V	193	83	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
196 85 Vanadia Vista geral do edificado SO - NE 197 85 Vanadia Vista geral do edificado SE - NO 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 <	194	84	Eixo 4	Vista geral do terreno	NO - SE
197 85 Vanadia Vista geral do edificado SE - NO 198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 <td>195</td> <td>84</td> <td>Eixo 4</td> <td>Vista geral do terreno</td> <td>SE - NO</td>	195	84	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
198 87 Vanadia Vista geral do terreno SO - NE 199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 201 Geral Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado S - N 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5	196	85	Vanadia	Vista geral do edificado	SO - NE
199 87 Eixo 4 Vista geral do terreno NO - SE 200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno S - N 201 Geral Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 213 92 Eixo 4; Eixo 5 </td <td>197</td> <td>85</td> <td>Vanadia</td> <td>Vista geral do edificado</td> <td>SE - NO</td>	197	85	Vanadia	Vista geral do edificado	SE - NO
200 88 Eixo 4 Vista geral do terreno S - N 201 Geral Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do edificado S - N 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 214 98 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NO - SE 215 98,99 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NO - SE 216 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NO - SE 217 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE	198	87	Vanadia	Vista geral do terreno	SO - NE
201 Geral Eixo 4 Vista geral do terreno SO - NE 202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do edificado S - N 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 214 98 <t< td=""><td>199</td><td>87</td><td>Eixo 4</td><td>Vista geral do terreno</td><td>NO - SE</td></t<>	199	87	Eixo 4	Vista geral do terreno	NO - SE
202 86 Eixo 4 Vista geral do edificado SO - NE 203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do edificado S - N 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 214 98 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno SO - NE 215 98,99 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 216 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE 217 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE	200	88	Eixo 4	Vista geral do terreno	S - N
203 86 Eixo 4 Vista geral do edificado NE - SO 204 79 Eixo 5 Vista geral do edificado S - N 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno S - N 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 214 98 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno SO - NE 215 98,99 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 216 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE 217 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE	201	Geral	Eixo 4	Vista geral do terreno	SO - NE
204 79 Eixo 5 Vista geral do edificado S - N 205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SO - NE 214 98 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NO - SE 215 98,99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE 216 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte N - S	202	86	Eixo 4	Vista geral do edificado	SO - NE
205 80 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno S - N 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 214 98 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 215 98,99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE 216 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE 217 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte N - S	203	86	Eixo 4	Vista geral do edificado	NE - SO
206 89 Eixo 5 Vista geral do terreno S - N 207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 214 98 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 215 98,99 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 216 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE 217 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte N - S	204	79	Eixo 5	Vista geral do edificado	S - N
207 89 Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 208 90 Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 209 90 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 210 91 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno SE - NO 211 94 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NE - SO 212 93 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 213 92 Eixo 4; Eixo 5 Vista geral do terreno NO - SE 214 98 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno SO - NE 215 98,99 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NE - SO 216 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE 217 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte NO - SE	205	80	Eixo 5	Vista geral do terreno	SE - NO
20890Eixo 5Vista geral do terrenoNE - SO20990Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNE - SO21091Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoSE - NO21194Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNE - SO21293Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21392Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21498Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoSO - NE21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	206	89	Eixo 5	Vista geral do terreno	S - N
20990Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNE - SO21091Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoSE - NO21194Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNE - SO21293Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21392Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21498Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoSO - NE21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	207	89	Eixo 5	Vista geral do terreno	SE - NO
21091Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoSE - NO21194Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNE - SO21293Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21392Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21498Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoSO - NE21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	208	90	Eixo 5	Vista geral do terreno	NE - SO
21194Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNE - SO21293Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21392Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21498Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoSO - NE21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	209	90	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NE - SO
21293Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21392Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21498Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoSO - NE21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	210	91	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	SE - NO
21392Eixo 4; Eixo 5Vista geral do terrenoNO - SE21498Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoSO - NE21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	211	94	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NE - SO
21498Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoSO - NE21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	212	93	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
21598,99Eixo 5; VAnadiaVista geral do terrenoNE - SO21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	213	92	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
21699Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteNO - SE21799Eixo 5; VAnadiaVista geral da ponteN - S	214	98	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	SO - NE
217 99 Eixo 5; VAnadia Vista geral da ponte N - S	215	98,99	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NE - SO
	216	99	Eixo 5; VAnadia	Vista geral da ponte	NO - SE
218 97 Eixo 5; VAnadia Vista geral do terreno NO - SE	217	99	Eixo 5; VAnadia	Vista geral da ponte	N - S
	218	97	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NO - SE



N.°	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
219	101	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	SE - NO
220	100	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NO - SE
221	100	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	SE - NO
222	100	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NE - SO
223	100	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NE - SO
224	100	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	E - O
225	102	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	SE - NO
226	104	VOBairro	Vista geral do edificado	SO - NE
227	104	VOBairro	Pormenor do interior	
228	104	VOBairro	Pormenor do interior	
229	104	VOBairro	Pormenor do interior	
230	104	VOBairro	Vista geral do edificado	SE - NO
231	96	Eixo 5; VOBairro	Vista geral do terreno	SO - NE
232	96	Eixo 5; VOBairro	Vista geral do terreno	NO - SE
233	Geral	Ligação de Oiã	Vista geral do terreno	SE - NO
234	Geral	Ligação de Oiã	Vista geral do terreno	NO - SE
235	Geral	Ligação de Oiã	Vista geral do terreno	SE - NO
236	Geral	Ligação de Oiã	Vista geral do terreno	SE - NO
237	Geral	Ligação de Oiã	Vista geral do terreno	SE - NO
238	Geral	Ligação de Oiã	Vista geral do terreno	SO - NE
239	Geral	Ligação de Oiã	Vista geral do terreno	NE - SO



Anexo IV: Inventário de fotografias impressas



N.º	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
1	1	Eixo 1; Eixo 2	Vista geral do terreno	N - S
2	2	Eixo 1; Eixo 2	Vista geral do terreno	NE - SO
4	3	Eixo 1; Eixo 2	Vista geral do terreno	S - N
6	4	Eixo 1	Vista geral do terreno	NO - SE
8	5	Eixo 1	Vista geral do terreno	SO - NE
11	4	Eixo 2	Vista geral do terreno	SE - NO
12	6	Eixo 1	Vista geral do terreno	NO - SE
21	7	Eixo 1	Vista geral do edificado	SE - NO
23	8	Eixo 1	Vista geral do terreno	NO - SE
24	9	Eixo 1	Vista geral do terreno	SE - NO
25	13	Eixo 1	Vista geral do edificado	SE - NO
27	11	Eixo 2	Vista geral do edificado	SE - NO
28	12	Eixo 2	Vista geral do edificado	SE - NO
29	10	Eixo 2	Vista geral do terreno	NE - SO
31	8	Eixo 2	Vista geral do terreno	SO - NE
33	10	Eixo 2	Vista geral do terreno	SO - NE
34	10	Eixo 2	Pormenor de materiais	
37	14	Eixo 2	Vista geral do terreno	SO - NE
38	15	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral da implantação	NE - SO
39	15	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Pormenor de materiais	
40	16	Eixo 3.2	Vista geral do terreno	SE - NO
41	65	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	S - N
42	64	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral da alminha	NE - SO
44	66	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do cruzeiro	SO - NE
45	67	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	SO - NE
48	68	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	SE - NO
50	71	Eixo 5	Vista geral do edificado	N - S
52	72	Eixo 5	Vista geral do edificado	NO - SE
53	73	Eixo 4	Vista geral do edificado	SE - NO
54	78	Eixo 5	Vista geral do edificado	NO - SE
67	18	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
68	19	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	NE - SO
69	17	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	0 - E
72	21	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	SO - NE
73	20	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NO - SE
75	22	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE



N.°	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
76	22	Eixos de quadriplicação	Pormenor de materiais	
77	23	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
78	25	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	SO - NE
79	24,25	Eixos de quadriplicação	Vista geral da capela e do cruzeiro	NO - SE
82	26	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
93	28	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	SE - NO
94	27	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	NE - SO
97	31	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	NO - SE
99	32	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	NE - SO
101	33	Eixo 3.1; Eixo 3.2	Vista geral do edificado	SE - NO
103	30	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	0 - E
105	29	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
109	34,35	Eixos de quadriplicação	Vista geral da implantação	SE - NO
110	34	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	NO - SE
111	36	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	SO - NE
118	37	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
121	38	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
122	39	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
126	40	Eixos de quadriplicação	Vista geral do cruzeiro	SE - NO
129	41	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
134	45	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	S - N
135	44	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NE - SO
137	46	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	S - N
138	47	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	NO - SE
139	48	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	S - N
141	50	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NE - SO
142	53	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
146	52	Eixos de quadriplicação	Vista geral da alminha	SO - NE
148	51	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SO - NE
152	49	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
153	54	Eixos de quadriplicação	Vista geral do edificado	SE - NO
155	55	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	NO - SE
157	56	Eixos de quadriplicação	Vista geral do terreno	SE - NO
159	57	Eixo 3.1; Eixo 3.2; LN	Vista geral do edificado	S - N
170	58	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	SO - NE
171	60	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do edificado	SE - NO



N.°	Sitio	Infraestrutura	Assunto	Orientação
173	58	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral da implantação	NE - SO
174	59	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
176	61	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
177	62	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	S - N
180	63	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
183	74	Eixo 4	Vista geral do terreno	NO - SE
184	75	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
185	76	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
187	77	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
188	81	Eixo 4	Vista geral do terreno	SE - NO
190	82	Eixo 4; VAnadia	Vista geral do terreno	NE - SO
192	83	Eixo 4	Vista geral do terreno	0 - E
194	84	Eixo 4	Vista geral do terreno	NO - SE
196	85	Vanadia	Vista geral do edificado	SO - NE
198	87	Vanadia	Vista geral do terreno	SO - NE
200	88	Eixo 4	Vista geral do terreno	S - N
202	86	Eixo 4	Vista geral do edificado	SO - NE
204	79	Eixo 5	Vista geral do edificado	S - N
205	80	Eixo 5	Vista geral do terreno	SE - NO
206	89	Eixo 5	Vista geral do terreno	S - N
209	90	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NE - SO
210	91	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	SE - NO
211	94	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NE - SO
212	93	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
213	92	Eixo 4; Eixo 5	Vista geral do terreno	NO - SE
214	98	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	SO - NE
215	98,99	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NE - SO
216	99	Eixo 5; VAnadia	Vista geral da ponte	NO - SE
218	97	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NO - SE
219	101	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	SE - NO
222	100	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	NE - SO
225	102	Eixo 5; VAnadia	Vista geral do terreno	SE - NO
226	104	VOBairro	Vista geral do edificado	SO - NE
231	96	Eixo 5; VOBairro	Vista geral do terreno	SO - NE



CNS 24755

Tipo de Sítio Habitat Período Romano Classificação Património arqueológico

Legislação PDM de Condeixa-a-Nova, Art. 60.°, 61.° e 63.°,

Anexo I, n.º XXIII

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia SA, 2013a, 331 (n.°XXIV)

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Allotto geologico Alcius e digitas

Freguesia Ega Relevo Colina Suave

Concelho Condeixa-a-Nova Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 250 M -36161 P 50505 Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Média Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Contínua Caraterísticas do material identificado

"Terreno plantado de vinha e oliveira a cerca de 400 metros do Casal do Cabo. No local existiria talvez um casal, certamente relacionado com a possível "villa" de Pedrogãos, uma vez que os dois sítios distam entre si cerca de 500 a 600 metros.

Fragmentos de tegulæ, imbrex, tijoleira e cerâmica doméstica. (Endovélico, António João Nunes Monteiro, 1995/1997 citado porSA, 2013a, 331) "A curta distância de Pedrógãos, o sítio de Casal Cuco (Repas et al., 1990), com cerâmica de construção e doméstica espalhada por uma área de cerca de 500 m2, não parece poder interpretar-se como anexo de Pedrógãos. É possível que algum (ou alguns) destes sítios corresponda a villa ou granja. Poderiam tirar algum rendimento da caça às aves aquáticas no paul de Arzila. Recorde-se a frequência da representação das aves aquáticas nos mosaicos de Conimbriga." (Alarcão, 2004a, 110)

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

0

5

Valor Patrimonial 12

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial





CNS 24898

Tipo de Sítio Povoado

Período Romano

Classificação Património arqueológico

Legislação PDM de Condeixa-a-Nova, Art. 60.°, 61.° e 63.°,

Anexo I, n.º I

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia SA, 2013a, 329 (n.° I)

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 605

Lugar

Freguesia Anobra

Concelho Condeixa-a-Nova

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 250 M -33746 P 53387

Altitude

Âmbito geológico Areias e argilas

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "Anobra. O étimo deve ser um topónimo em -briga (Anobriga?). Anobra teria, assim, origem pré-romana. Mas, também o sítio não corresponde a uma posição castreja. Será que, na região entre Conimbriga e Coimbra se começaram a estabelecer, nos finais da Idade do Ferro, povoados em sítios baixos, povoados eventualmente abertos, sem muralhas? A designação briga não deixa todavia de ser estranha num eventual povoado baixo." (Alarcão, 2004a, 110).

"A aldeia de Anobra (na folha 240 da CMP) parece ser posterior a 1156-1157: com efeito, documentos desta época (VV.AA., 1958, nota 75), respeitantes a uma herdade na área, não citam a aldeia e seria natural que a referissem se ela já existisse." (Alarcão, 2004a, 122) "Embora a actual povoação de Anobra se não encontre num ponto claramente estratégico, esta zona, pela sua localização e fertilidade deve ter representado um papel preponderante

na história da região." (Endovélico, António João Nunes Monteiro, 1995/1997 citado por SA, 2013a, 329)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Descrição da planta e relação espacial das estrutura	Estado de conservação das estrutura
Descrição das estruturas	
Modo de construção	
Materiais de construção	
Interpretação funcional das estruturas	
Elementos datantes da estrutura	

Observações

Ocorrência inventariada a partir do topónimo. Não foram identificados materiais arqueológicos que confirmem a antiguidade deste sítio. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial	Avaliação do Impacte Patrimonial		
Qualidade da observação	Agentes de impacte		
Valor da inserção paisagística	0 Intensidade de afetação 0		
Valor da conservação	0 Área afetada 0		
Valor da monumentalidade	0		
Valor da raridade (regional)	0 Valor Patrimonial 0		
Valor científico	O Classe de Valor Patrimonial		
Valor histórico	0 Valor do Impacte Patrimonial 0		
Valor simbólico	O Classe de Impacte Patrimonial		





Ficha de Sítio

Sítio n.º 017 CNS 24801

Designação Taveiro/Quinta do Outeiro

Tipo de Sítio Povoado

Classificação Sítio com pontencial arqueológico

Período Romano

Legislação PDM de Coimbra, art.º 17º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 43

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Alarcão, 2004a, 116; Correia, 1940, 139-140

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Lugar

Freguesia UF de Taveiro, Ameal e Arzila

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 241 M -31885

P 59520

Altitude

Acessibilidade Estrada nacional

Âmbito geológico Areias e argilas

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Agrícola

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

"A uns 100 metros da estação dos Caminhos-de-ferro (...) encontram-se (...) pedaços de telha grossa planas e curvas (...). Ao fundo da comprida rua que é Taveiro (...) uma eminência de 15 metros acima do nível do Campo (...) que foi cortada (...) está em grande parte da sua área coberta de destroços arqueológicos que não ocupam menos de 600 metros quadrados [CORREIA, 1940, pp.138 -139]. "Aparecimento de cerâmica de construção, em grande quantidade e "barro samio", cerâmica comum, pesos de tear, um bronze de Constantino [CORREIA, 1940, p. 139]." (Endovélico, António João Nunes Monteiro,). "No canto noroeste da carta, em Taveiro, concretamente na Quinta do Outeiro, Vergílio Correia (1940, p. 139) observou cerâmica doméstica comum e cerâmica de construção em abundância, sigillata, pesos de tear e uma moeda de Constantino. É possível que tenha havido aqui um pequeno povoado de

Estrada nº 432

oleiros que aproveitariam os bons barros de uma área que ainda hoje é conhecida pelo fabrico de cerâmica de construção. Talabarium seria o nome, de origem préromana, do povoado, nome relacionado com o antropónimo indígena Talabarius." (Alarcão, 2004a, 116).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo, devido à vegetação rasteira que cobria a superfície do solo, não foi possível identificar materiais arqueológicos. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta da bibliografia e procedeu-se à avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial Qualidade da observação Mínima Agentes de impacte Escavação Valor da inserção paisagística Sem interesse Intensidade de afetação Máximo Valor da conservação Desconhecido Área afetada Minoritária 0 Valor da monumentalidade Indeterminável Valor da raridade (regional) Raro Valor Patrimonial 11,143 5 Valor científico Elevado Classe de Valor Patrimonial C 5 Valor histórico Elevado Valor do Impacte Patrimonial 26,464 Valor simbólico Indeterminável Classe de Impacte Patrimonial C

Imagem:





Ficha de Sítio

Sítio n.º 018 CNS 0

Designação Solar dos Marqueses de Reriz

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 170

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009, n.º 398

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 432

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Taveiro, Ameal e Arzila Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 241 M -31800 P 59251 Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Conjunto edificado vedado ao acesso público, por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial

Classe de Impacte Patrimonial





Ficha de Sítio

Sítio n.º 019 CNS 0

Designação Alminha de S. João

Tipo de Sítio Alminha Classificação
Período Contemporâneo Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

_				~
Dacureae	com	int	orm a	C20
Recursos	COIII	- 11111	ULILIA	cau
				7

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 432

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Taveiro, Ameal e Arzila Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 241 M -31814 P 59288 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação
Área afetada

1 Valor Patrimonial 9,1429
1 Classe de Valor Patrimonial B

1 Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 020

Designação Escola Primária de Taveiro

Tipo de Sítio Escola Classificação
Período Contemporâneo Legislação
7EP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Googlemaps, 2021

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Taveiro, Ameal e Arzila Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 241 M -31322 P 59556 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Urbano

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote B, Soure/Aveiro (Oiã)

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação Área afetada

2 Valor Patrimonial 6,2857

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0



Sítio n.º 021 CNS 0

Designação Alminha de Nossa Senhora da Conceição

Tipo de S	Sítio Alminha	Classificação
Período	Contemporâneo	Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

D			~
Recursos	com	intorr	nacan
IVECUI 303	COIII	11111011	nacao

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Taveiro, Ameal e Arzila Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 241 M -31330 P 59543 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote B, Soure/Aveiro (Oiã)

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada
Valor Patrimonial 8,5714

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0



Sítio n.º 022

Designação Olival de Taveiro

Tipo de Sítio Vestígios diversosClassificaçãoPeríodo RomanoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Correia, 1940, 138-139

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Taveiro, Ameal e Arzila Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 241 M -31257 P 59643 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Elevada

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "A uns 100 metro da estação do

Caminho de Ferro dêste nome, seguindo pela estrada em direcção a Sul. Encontra-se nos terrenos do olival que sobrem ligeiramente do lado esquerdo, pedaços de telhas grossas, planas / e curvas. Um cavão informou que a dois palmos de fundo aparecia muito tijolo. O solo costuma ser apenas arranhado pelos arados e gradado, explicando êsse facto a penúria arqueológica." (Correia,

1940, 138-139)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Imagem:



Valor simbólico Indeterminável

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

0

0

5

5





Sítio n.º 023

Designação Estação Ferroviária de Taveiro

Tipo de Sítio Estação de comboioClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2021b, Anexo II, n.º 4; CW, 2020b

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Taveiro, Ameal e Arzila Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 241 M -31283 P 59757 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote B, Soure/Aveiro (Oiã)

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Elevado

5

Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 6,2857

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 12,571



Sítio n.º 024 CNS 0

Designação Antiga Capela de Santo Amaro

Tipo de Sítio Capela

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 170

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009, n.º 197

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 432

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 241 M -31019 P 59694

Altitude

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

5

Área afetada

Valor Patrimonial 17,143

Classe de Valor Patrimonial A

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 025 CNS 0

Designação Cruzeiro de Santo Amaro

Tipo de Sítio Cruzeiro

Período Contemporâneo

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 170

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009, n.º 197

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 432

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 241 M -31007 P 59707

Altitude

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 026 CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Tipo de Sítio Capela

Classificação Gervásio et alli, 2009, n.º 197

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 168

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009, n.º 198; Silva e Lopes, 2013a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 432

Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 241 M -30584 P 59742

Altitude

Âmbito geológico Areias e argilas

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Capela seiscentista de planta retangular, composta por nave e capela-mor, sacristia e sanitário adossados à esquerda, com as coberturas interiores diferenciadas, em masseira de madeira na nave, e em cúpula rebocada na capela-mor. Iluminada pelas janelas que se rasgam nas fachadas. Fachada principal vernácula, rematada em empena angular truncada no ângulo lateral direito pela sineira em arco de volta perfeita, de cantaria, com portal de verga recta protegido por pequeno alpendre, encimado por óculo e registo de azulejo figurativo. No interior arco triunfal, cúpula da capela-mor assente em mísulas, seiscentistas. O retábulo em talha, do barroco tardio, com algumas formas auriculares na ornamentação, apontando ao rococó.

Planta retangular com nave, capela-mor, sacristia e pequeno sanitário adossados à direita, de volumes articulados e horizontais. Coberturas diferenciadas, em telhados de um água no sanitário, duas na nave e a quatro na capela-mor prolongando-se este em aba para a sacristia. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, rematadas em sanca e beiral simples, com modinatura dos vãos de cantaria, sendo as janelas protegidas por gradeamento metálico. Fachada principal voltada a E., em empena angular truncada à direita pela sineira de cantaria em arco de volta perfeita, coroada por cruz metálica, e no vértice remata em cruz latina de cantaria com supedâneo volutado, rasgada por portal de verga recta, de moldura recortada, sobrepujado por pequeno alpendre quadrangular e sobre ele óculo com a moldura segmentada por raios (tijolos), encimado por registo incompleto de azulejo policromo representando a Senhora da Nazaré, sobrepujado por pequena cornija angular de cantaria. Fachada lateral esquerda rasgada por pequena janela em capialço para a capela-mor. Fachada lateral da direita escalonada, rasgada para a nave por janela rectilínea de moldura recortada, para o sanitário por janela de menores dimensões e de peitoril e para a

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote B, Soure/Aveiro (Oiã)

sacristia por janela quadrangular com moldura recortada. Fachada posterior cega e trapezoidal. INTERIOR rebocado e pintado de branco, revestido por azulejo monocromo, castanho, em ponta de diamante, formando silhar. Pavimentos diferenciados, em tacos de madeira com corredor central em mosaico cerâmico cor de tijoleira e na capela-mor lajeado de pedra; tectos, na nave em masseira de madeira pintada de azul, na capela-mor em cúpula de tijolo rebocado com chave circular centrada por florão em tons de vermelho e cinza, com tambor assente em mísulas a arrancar dos ângulos das paredes. A ladear o portal, no lado do Evangelho, surge pia de água benta hemisférica, de cantaria. Arco triunfal de cantaria, de volta perfeita assente em pilastras toscanas, dá acesso à capela-mor com retábulo em talha policromada, com marmoreados fingidos, em tons de verde, azul, vermelho e castanho e pormenores dourados, de ornamentação fitomórfica, planta convexa, com tribuna em arco recortado nos ângulos, preenchida por trono com imaginária e fundo em brocado sobressaindo flores vermelhas, nos flancos duas colunas coríntias e pilastras suportam arquitrave encimada por segmentos de frontão curvo coroados por fogaréus, centrados por espaldar ornado por escudo e rematado em cornija; sotobanco com ornamentos de formas auriculares. Altar com frontal revestido a tecido brocado. Na parede do lado da Epístola abre-se a porta para a sacristia, na qual contém, na parede testeira, um nicho policromado em tons de vermelho, amarelos e azul, abrindo em arco de volta perfeita, assente em pilastras com impostas de assentuada saliência, coroado por dois pequenos fogaréus e cruz latina em baixo relevo, fundo pintado com espaldar coroado por flores, possuindo ainda, na parede da esquerda, uma mísula de cantaria policromada, nos mesmos tons do nicho, suportando imaginária." (Silva e Lopes, 2013a)

Descrição das estruturas

Modo de construção

"Estrutura de alvenaria de pedra rebocada e cúpula em alvenaria de tijolo rebocada; modinatura dos vãos, sineira e pavimento da capela-mor de pedra; arco triunfal, mísulas e pia de água benta de cantaria de pedra calcária; portas, caixilharia, retábulo e pavimento da nave de madeira; cancela e gradeamentos em ferro; janelas de vidro simples; telhados em telha cerâmica; silhares de azulejo industrial; pavimento do corredor central da nave em mosaico cerâmico. (Silva e Lopes, 2013a)

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial	Avaliação do impa	cte Patrimoniai
Qualidade da observação Elevada	Agentes de ir	npacte Inexistente
Valor da inserção paisagística Sem interesse	1 Intensidade de af	etação
Valor da conservação Bom	5 Área a	ıfetada
Valor da monumentalidade Reduzido	1	
Valor da raridade (regional) Raro	4 Valor	Patrimonial 17,143
Valor científico Elevado	Classe de Valor	· Patrimonial A
Valor histórico Elevado	5 Valor do Impacte	Patrimonial 0
Valor simbólico Elevado	Classe de Impacte	Patrimonial

Imagem:

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote B, Soure/Aveiro (Oiã)





Sítio n.º 027

Designação Cemitério de Ribeira de Frades

Tipo de Sítio Cemitério Classificação
Período Contemporâneo Legislação
7EP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000, Googlemaps, 2021

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 241 M -30076 P 59520 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Visual

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Marginal

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 19,429





Sítio n.º 028 CNS 0

Designação Capela Murtuária de Ribeira de Frades

Tipo de S	Classificação	
Período	Contemporâneo	Legislação

·	·	
Período Contemporâneo	Legislação	
	ZEP	
	Trabalhos realizados anteriormente	
Bibliografia Googlemaps, 2021		
Recursos com informação		
Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura	ı.pt/	
\square Inventário Património Classificado (Ex - IGESPA	R) <u>/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html</u>	
☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)		
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ip	pa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html	
Topónimo	Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 432	
·		
Lugar	Âmbito geológico Areias e argilas	
Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Frades	Ribeira de Relevo Colina Suave	
Concelho Coimbra	Coberto vegetal Sem vegetação	
Sistema de Coordenadas ETRS 89	Uso atual do solo Urbano	
CMP 1:25000 241 M -30024 P	59620 Controlo visual da paisagem Condicionado	
Altitude	Visibilidade do terreno Solo urbano	
	Visibilidade da superfície do solo Mínima	
Tipo de vestígios identificados Estrutura	·	
Caraterização do material arqueológico		
Área de dispersão Tipo d	le material identificado	
	Caraterísticas do material identificado	
Cronologia dos materiais		
cronotogia dos materiais		

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Visual

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

2

Valor do Impacte Patrimonial 19,429





Sítio n.º 029 CNS 0

Designação Escola Primária dos Casais do Campo

Tipo de Sítio EscolaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bib	liograf	fia	Googlemaps,	2021

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 432

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 241 M -29767 P 59729 Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 6,2857

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 030 CNS 0

Designação Capela Nova de São Frutuoso

Tipo de Sítio Capela

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 165

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 418

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 241 M -29718 P 59801

Altitude

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

1

1

Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 031

Designação Capela Antiga de São Frutuoso

Tipo de Sítio Capela

Período Moderno / Contemporâneo

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 156

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 417

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 241 M -29803 P 59904

Altitude

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

1

5

5

Área afetada

Valor Patrimonial 17,429

Classe de Valor Patrimonial A

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 032

Designação Quinta da Carujeira

Tipo de Sítio QuintaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Recursos	com	inform	acão
NCCui 303	COIII	11110111	iaçao

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Várzea

Frades

Concelho Coimbra Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -29745 P 60034 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Área vedada

Uso atual do solo Urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

1

2

2

2

Área afetada

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0



EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote B, Soure/Aveiro (Oiã)



Ficha de Sítio

Sítio n.º 033 CNS 0

Designação Quinta do Seminário

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação Imóvel com interesse patrimonial

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 167

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 419; S.A., s.d.d

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Relevo Várzea Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -29695 P 60295

Altitude

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Agrícola

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 12,286

Classe de Valor Patrimonial B

2

2

Valor do Impacte Patrimonial 29,179





Sítio n.º 034 CNS 0

Designação Cruzeiro de São João Baptista

Tipo de Sítio Cruzeiro

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Moderno

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 163

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 426

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -28844 P 60176

Altitude

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 035 CNS 0

Designação Capela de São João Baptista

Tipo de Sítio Capela

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 153

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 427

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -28845 P 60191

Altitude

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

2

2

Área afetada

Valor Patrimonial 10,857

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 036 CNS 0

Designação Cruzeiro da Espadaneira

Tipo de Sítio Cruzeiro

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Contemporâneo Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 162

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 421

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -28689 P 60244

Altitude

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 6,2857

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 037 CNS 0

Designação Quinta de Nossa Senhora da Conceição

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Período Moderno / Contemporâneo

Classificação Imóvel com interesse patrimonial

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 152

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 426

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27931 P 60629

Altitude

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Médio

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 9,8571

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 038 CNS 0

Designação Quinta dos Plátanos / Fundação Bissaya Barreto

Tipo de Sítio Conjunto edificado Classificação
Período Moderno / Contemporâneo Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia S.A., s.d.d

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27862 P 60713 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Urbano

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"A Quinta dos Plátanos encontra-se situada em Bencanta, um dos antigos arredores rurais de Coimbra, pelo que era, muitas vezes escolhida como local para residências de Verão eou de campo de muitos notáveis conimbricenses. A edificação desta quita poderá ter estado relacionado possivelmente com este facto. Da estrutura arquitectónica original do edifico pouco se conhece, uma vez que terá sofrido diversas campanhas de obras ao longo do tempo, com especial incidência já no século XX, após a aquisição da propriedade por Bissaya Barreto. De arquitectura setecentista, este edifício obedece já a conceitos estruturais pombalinos. A fachada virada a Sudoeste é a que apresenta menos intervenções, visto conservar ainda a traça arquitectónica dos palácios desta época, verificando-se grandes semelhanças com o palácio de Oeiras. Nesta mesma fachada, e ao novel das janelas, encontra-se ainda alguns elementos decorativos bem ao estilo do período Rococo, possivelmente um arcaísmo devido ao gosto do primeiro proprietário. Os vértices do edifício, rematados por pináculos, criam uma certa leveza, contrariando as linhas horizontais que caracterizam esta estrutura. O acesso original ao pátio inferior, fa-se.ia por um portão lateral, elegante coroado por volutas e encimas por um frontão estilizado onde se encontra um brasão de armas. As primeiras noticias que se encontraram, relacionadas com a Quinta dos Plátanos, são já do século XIX, predendo-se com a mudança para este edifício do Concelho Adrião Pereira Forjaz de Sampaio e sua família, em 1870 ano da sua jubilação com Lente da Universidade de Coimbra. Vivia até então, este professor universitário, no artigo Palácio dos Grilos, actual sede da Secretaria Geral da Universidade de Coimbra, onde se organizavam celebres festas. Todavia a sua mudança para a Quinta de Bencanta não explicita ou clarifica se o edifício foi construído ou adquirido nesse ano. Aliás, quer a estrutura arquitectónica, quer o tipo de decoração exterior utilizada na casa, quer ainda a referencia bibliográfica do Doutor António de Vasconcelos indicam a mesma incertezas "Jubilado o Dr. Forjaz em Maio de 1870,

mudou com a sua família a residência para a sua magnifica quinta da Bencanta em S. Martinho do Bispo". Aqui viveu o Dr. Adrião Forjaz de Sampaio até morrer. Herdou-lhe a quinta, sua mulher D. Leonarda Teresa Leite Forjaz. Por morte desta, a propriedade passou, por volta de 1899, para seus filhos Cipriano e João Forjaz pereira Sampaio, após partilhas feitas com os restantes irmão. Destes dói, apenas em relação ao segundo, se conseguiu descobrir algumas informações. Era coronel médico, sendo uma figura bastante conhecida em São Martinho do Bispo. Nos princípios dos anos quarenta, a Quinta dos Plátanos passa a pertencer aos herdeiros dos dois irmão, Cipriano deixa a um sobrinho António de Moura Forjaz de Gusmão, a sua metade da posse da Quinta dos Plántanos, João deixa a sua metade a sua sobrinha D. Alda Pereira de Sampaio Forjaz, a sua metade Contudo, este dois primos recém herdeiros não a manterão em sua posse por muito mais tempo. Em 1943, Bissaya Barreto comprou-lhes a propriedade pela quantia de duzentos e trinta mil escudos, fazendo dela um local de lazer para onde convida os seus amigos para almoçar ou jantar. A partir dessa compra a Quinta dos Plátanos passa a estar ligada ao seu nome." (S.A., s.d.d).

Descrição das estruturas

Avaliação Patrimonial	Avaliação do Impacte Patrimonial
Observações	
Elementos datantes da estrutura	
Interpretação funcional das estruturas	
Materiais de construção	
Modo de construção	

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:

	•			
	Agentes de impacte Inexistente			
1	Intensidade de afetação			
5	Área afetada			
1				
2	2 Valor Patrimonial 7,2857			
2	Classe de Valor Patrimonial D			
1	Valor do Impacte Patrimonial 0			
1	Classe de Impacte Patrimonial			





CNS 0

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Período

Classificação Imóvel com interesse patrimonial

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 158

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 414

Recursos com informação

Concelho Coimbra

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Âmbito geológico Areias e argilas Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Coberto vegetal Sem vegetação Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -27602 Controlo visual da paisagem Condicionado P 60741

> Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

> > Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

1

2

2

1

Área afetada

Valor Patrimonial 7,2857

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 040 CNS 0

Designação Cruzeiro de Bencanta

Tipo de Sítio Cruzeiro

Classificação Imóvel com interesse patrimonial

Período Contemporâneo Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 164

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 416

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Lugar

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27550 P 60737

Altitude

Âmbito geológico Areias e argilas

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Estado de conservação das estrutura Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

1

Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 041 CNS 0

Designação Quinta de São Martinho do Bispo / Escola Superior Agrária de Coimbra

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo Moderno / ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Costa e Camara, 2001/2006a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos e calcários

Freguesia UF de São Martinho do Bispo e Ribeira de Relevo Colina Suave

Frades

Concelho Coimbra Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -27112 P 60069 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Terreno vedado ao acesso público. Por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Valor da inserção paisagística Valor da conservação Valor da monumentalidade Valor da raridade (regional) Valor científico Valor histórico

0 Intensidade de afetação 0 Área afetada 0 Valor Patrimonial 0 0 Classe de Valor Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

0

Imagem:



Valor simbólico



Ficha de Sítio

Sítio n.º 042 CNS 24787

Designação Coimbra / Aeminium

Tipo de Sítio Cidade Classificação Centro Histórico

Período Romano a contemporaneo Legislação PDM de Coimbra, art.º 15º, 16º, 17º e Planta de

Ordenamento, des. N.º 1.01 e des. N.º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Alarcão, 1999a e 2008; Correia, 1940, 121-124; Mantas, 1992

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

 $\underline{http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe=ipa.html.}$

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 110-2

Lugar Âmbito geológico Calcários

Freguesia UF de Coimbra Relevo Topo de Cerro

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -24670 P 59931 Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial		Avaliação do Impacte Patrimonial
Qualidade da observação Elevada		Agentes de impacte Inexistente
Valor da inserção paisagística Com interesse	5	Intensidade de afetação
Valor da conservação Bom	5	Área afetada
Valor da monumentalidade Elevado	5	
Valor da raridade (regional) Raro	4	Valor Patrimonial 19,429
Valor científico Elevado	5	Classe de Valor Patrimonial A
Valor histórico Elevado	5	Valor do Impacte Patrimonial 0
Valor simbólico Elevado	5	Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



Sítio n.º 044 CNS 0

Designação Estação Velha de Coimbra

Tipo de Sítio Estação de comboioClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia CW, 2022a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26151 P 61838 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

5

Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 6,5714

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 13,964



Sítio n.º 045

Designação Via Bracara-Olisipo (troço Vimieira -Coimbra)

Tipo de Sítio Via Classificação
Período Romano/Idade Média/Moderno Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2021a, 18 e Anexo II, n.º 1 e 2021b, Anexo II, n.º 5; Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 114-115 (n.º 060317 001); Soutinho, 2021a e 2022c

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos

Freguesia UF de Coimbra Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26126 P 61882 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Antigo caminho, do qual não se observam vestígios da sua estrutura original. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Intensidade de afetação Área afetada



Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



Valor simbólico



Sítio n.º 046

Designação Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2021b, Anexo II, n.º 6; Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 107-108 (n.º 060313

001); Ferro, 2016a; SA, 2011a e 2012a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26207 P 62348 Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Mau

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Médio

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 5

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 047

Designação Cerâmica Lusitana

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 107-108 (n.º 060313 001); Ferro, 2016a; SA, 2011a e 2012a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26274 P 62319 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 6,2857

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 14,929



Sítio n.º 048 CNS 0

Designação Alminha do Loreto

Tipo de Sítio AlminhaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

D			~
Recursos	com	int/	armacan
110001303	COIII	11111	Jilliacao

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26284 P 62353 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Total

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

5

Valor do Impacte Patrimonial 28,571



Sítio n.º 049 CNS 0

Designação Quinta de Nossa Senhora do Loreto

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 134

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 225; Silva, 2005b

Recursos com informação

Concelho Coimbra

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -26399 P 62597

Altitude

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado Tipo de dispersão

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Conjunto edificado vedado ao acesso público, por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

O Intensidade de afetação

O Área afetada

O Valor Patrimonial O

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial

Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 050

Designação Bairro do Loreto

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Silva e Costa, 2008/2014

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26221 P 62627 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Conjunto arquitetónico residencial unifamiliar. Habitação económica de promoção pública estatal (DGSU). Conjunto de Casas para Famílias Pobres de média dimensão, composto por casas geminadas unifamiliares térreas com logradouro à frente e no tardoz, formando quarteirões. Periurbano, situado em encosta. Localiza-se próximo da zona industrial da Pedrulha, entre a EN1 e a linha do caminho-de-ferroA construção das moradias foi realizada em regime de administração directa pela Junta Geral do Distrito [Mais tarde Junta da Província da Beira Litoral], com a participação do Fundo de Desemprego e a fiscalização da Direcção dos Edifícios do Norte. A Câmara Municipal de Coimbra contribuiu com 200.000\$00 (escudos) para aquisição de terrenos e ajuda financeira para os trabalhos de urbanização.1945, 6 abril - publicação do Decreto-Lei n.º 34486, que estabelece o regime de construção de alojamento destinado a famílias pobres; promovendo o Governo, "num prazo de cinco anos, por intermédio dos corpos Administrativos e das Misericórdias, a construção de 5000 casas (...) nos centros populacionais e ilhas adjacentes (art.º 1.º), (...) construídas em harmonia com os projectos submetidos à aprovação do MOPC, por intermédio da DGSU" (alínea 2. do art.º 1.º); na atribuição das casas, é dada preferência às famílias pobres desalojadas na sequência de demolições relacionadas com os trabalhos de urbanização ou outros de interesse público (alínea 2. do art.º 3.º); 1938, janeiro - a DGEMN informa à Direcção de Edifícios do Centro que foi concedido por Portaria e pelo Fundo de Desemprego à Província da Beira Litoral e à Câmara Municipal de Coimbra, a comparticipação de 82.190\$00 (escudos), como complemento à obra de construção do Bairro, exigindo que a obra estivesse concluída no prazo de 10 meses; 1938, junho - a Junta de Província da Beira Litoral pede apoio técnico à Direcção de Edifícios do Centro para a construção do jardim anexo ao parque infantil; 1957 - conclusão dos arruamentos que ainda não estavam pavimentados, regularização de alguns taludes, revestindo-os na base com pedra calcária; um bloco (casas nº 9 e 10) devido a cedência do terreno, apresenta fendas com alguma gravidade,

tendo que sofrer beneficiações. Fundações e paredes das fachadas em alvenaria de pedra; paredes interiores e muretes em alvenaria de tijolo; a maior partes das portas e caixilharia de madeira; algumas po

5

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Médio

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 8,4286

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 051 CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora do Loreto

Tipo de Sítio Capela

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 131

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 108 (n.º 060313 002); Bonina e Grilo, 1996c; Gervásio et alli, 2009, n.º 174; Pinho, 2008, 403-408; S.A., s.d.a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -26476 P 62708

Altitude

ACESSIDILIDADE ESTRADA MUNICIPAL

Âmbito geológico Areias e argilas

Relevo Várzea

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Capela renascentista e maneirista. Alpendre suportado por pilares estriados com capitéis jónicos. Espaço unificado e altares da renascença coimbrã, já tardia. Duas peças dos altares laterais merecem especial destaque: Santa Catarina e um Santo Bispo, este de finais de quatrocentos. Planta retangular, com volumes articulados dispostos horizontalmente apresentando coberturas diferenciadas em telhados de 2 e 3 águas. A fachada principal, a 0. apresenta embasamento duplo, muito elevado e um pequeno nártex para o qual se entra subindo uma escadaria de 10 degraus. O acesso àquele espaço, de planta quadrangular, faz-se através de um portal constituído por 2 pilares caneladas, em meia cana a 2/3, com capitéis jónicos e duas pilastras de idêntica organização, assentes em parapeito elevado. Quatro bancos de pedra constituem parte da parede. Acima, arquitrave que serve de suporte à cornija e ao telhado de 3 águas. O Interior deste nartéx tem cobertura de madeira com dois panos e uma porta lateral a S. No alçado de idêntica orientação rasga-se porta de verga recta com 2 degraus, e salienta-se o volume da sacristia. Na empena, pequena sineira. No alçado oposto, a N., rasga-se janela de verga rectangular. A E. a capelamor adossa-se ao pátio de uma habitação. O interior é de uma só nave, espaço único iluminado a N. por janela. Cobertura de madeira em 2 panos. O arco triunfal é a pleno centro, com degrau a separar a nave da zona da capelamor, esta coberta por tecto de madeira. O altar-mor apresenta pintura popular colocada numa estrutura à maneira do renascimento, e as laterais estrutura semelhante com esculturas de vulto. A sacristia tem planta simples, quadrangular, sendo iluminada através da capela - mor e de pequena janela de topo." (S.A., s.d.a)

Descrição das estruturas

Modo de construção

"Pedra, alvenaria, madeira, telha, vidro, cimento, azulejo" (S.A., s.d.a) Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada Valor da inserção paisagística Com interesse Valor da conservação Bom Valor da monumentalidade Médio

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado Valor histórico Elevado Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação

5 Área afetada 1

Valor Patrimonial 18,286
Classe de Valor Patrimonial A

Valor do Impacte Patrimonial O
Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 052

Designação Escadaria da Senhora da Guia

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo Moderno / ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 108 (n.º 060313 002); Pinho, 2008, 405; 408

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Eiras e São Paulo de Frades Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26490 P 62702 Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Antiga escadaria que atualmente estara por baixo do alcatão de acesso ao adro do Capela de Nossa Senhora do Loreto. O muro da escadaria é encimado por um Cruzeiro, e por baixo destes abre-se um nicho com frontão barroco dedicado a Nossa Senhora da Guia. É possível que o cruzeiro seja o que resta de um calvário já que existe, a norte, a base de uma coluna que poderia suportar outro cruzeiro. "O Cabido tomou posse da administração da Capela do Loreto no ano de 1564, tornando-se, a partir de então, Directo Senhorio da capela e bens a ela afectos «...a quem pertencem as offertas e principalmente recebem as de huma cayxa que está junto a Estrada ahonde esta huma Senhora metida em hum Nicho com suas grades de ferro a que os Passageiros chamam a Senhora da Guia» [nota 721: A.U.C. - Fundo do Cabido: Tombo do Cabido II, 1748, Fl. 943]." (Pinho, 2008, 405)

Descrição das estruturas

"«(...)No muro de suporte do adro há umas almas pintadas a óleo, uma chapa de ferro, metidas num nicho de cantaria que tem dentro um cofre de ferro e estão vedadas por uma grade tambem de ferro» [nota 731: A.F.P.M.A.M - «Julgado de Paz de Eiras - Arrolamento dos Bens cultuais». Documento avulso. Fls. 1-1v.]" (Pinho, 2008, 408)

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada Valor da inserção paisagística Com interesse Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Médio

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação Área afetada

5

0

Valor Patrimonial 12,143

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0





Ficha de Sítio

Sítio n.º 053 CNS 0

Designação Quinta do Loreto

Tipo de Sítio Quinta

Classificação Imóvel de interesse patrimonial

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 149

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2021a, Anexo II, n.º 3; Argüello Menéndez e Lima, 2009b, 108-109 (n.º 060317 002); Gervásio et alli, 2009, n.º 243; Pinho, 2008, 41

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Estrada nº Acessibilidade Estrada municipal

Âmbito geológico Areias e arenitos Lugar

Relevo Várzea Freguesia UF de Coimbra

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -26587 P 62927

Altitude

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado Tipo de dispersão

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

2

2

Área afetada

Valor Patrimonial 12

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0





Sítio n.º 054

Designação Fábrica Triunfo Rações

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2021a, Anexo II, n.º 2; Pereira, 2016

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Coimbra Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -26612 P 63107 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Regular

Valor da monumentalidade Médio

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

Imagem:



Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação	
Área afetada	



Valor do Impacte Patrimonial



CNS 37906

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Neo-calcolítico

Classificação Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos

Freguesia UF de Coimbra Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 230 M -26658 P 63406 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Os vestígios foram identificados no lugar da Pedrulha, monte de formação calcária com afloramentos visíveis e onde se encontra erguido o v.g. S. Simão. O monte tem um amplo domínio visual da paisagem envolvente e encostas de inclinação acentuada, tendo continuidade para NO onde forma duas elevações mais baixas. O topo do monte parece ter sido terraplanado e nas encostas a Norte e a Oeste existem valas e cavidades que parecem ter sido abertas pela extracção de terra ou para sondar a qualidade da pedra. Actualmente a área é utilizada como pista para veículos todo o terreno. Na metade SE, onde se encontra o v.g., identificaram-se raros fragmentos de cerâmica manual e uma lasca de sílex cinzento escuro, dispersos para área periférica do monte e nas encostas viradas a SE, Sul e Oeste, com principal incidência no caminho que desce para Oeste, onde nas escorrências se observaram diversos fragmentos de cerâmica envolvidos por terra vegetal.

Ao longo dos tempos foram feitos despejos no topo do monte e encostas, contendo fragmentos de cerâmicas recentes que se encontram dispersas por toda a área, todavia, as cerâmicas manuais são mais pequenas e estão muito boleadas. O local tem excelentes condições para uma ocupação na Pré-História Recente (ocupação do Neolítico-Calcolítico?), possuindo elevado potencial arqueológico. Fragmentos de cerâmica manual e uma lasca de sílex cinzento escuro." (Endovélico)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Estado de conservação das estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo, devido à vegetação rasteira que cobria a superfície do solo, não foi possível identificar materiais arqueológicos. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta da bibliografia e procedeu-se à avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial Qualidade da observação Mínima Agentes de impacte Inexistente Intensidade de afetação Valor da inserção paisagística Com interesse Valor da conservação Desconhecido Área afetada 0 Valor da monumentalidade Indeterminável Valor da raridade (regional) Raro Valor Patrimonial 12,286 5 Valor científico Elevado Classe de Valor Patrimonial B Valor histórico Elevado 5 Valor do Impacte Patrimonial 0 Valor simbólico Indeterminável Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:





CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Romano

Classificação Sítio com pontencial arqueológico

Legislação PDM de Coimbra, art.º 17º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 41

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Correia, 1940, 125

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Coimbra Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 230 M -27013 P 63766 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Conforme as mesmas indicações [de camponeses], no lugar dêste nome, perto da Pedrulha, apareceram também tijolos grossos, diferente dos actualmente usados. Não seria o primeiro exemplo de uma construção romana, aparecida por acaso, receber o nome de fôrno e dar designação ao lugar." (Correia, 1940, 125)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

3.00.101

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo, devido à vegetação rasteira que cobria a superfície do solo, não foi possível identificar materiais arqueológicos. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta da bibliografia e procedeu-se à avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial		Avaliação do Impacte Patrimonial	
Qualidade da observação Mínima		Agentes de impacte Inexistente	
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse	1	Intensidade de afetação	(
Valor da conservação Desconhecido	0	Área afetada	(
Valor da monumentalidade Indeterminável	0		
Valor da raridade (regional) Raro	4	Valor Patrimonial 11,857	
Valor científico Elevado	5	Classe de Valor Patrimonial C	
Valor histórico Elevado	5	Valor do Impacte Patrimonial 0	
Valor simbólico Reduzido	1	Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:





CNS 0

Tipo de Sítio PontãoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Recursos	com	informa	acão
			~~~

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27364 P 64283 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Agrícola

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Mau

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

#### Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação
Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Total

Valor Patrimonial 5,8571
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 18,304
Classe de Impacte Patrimonial C



Sítio n.º 058 CNS 0

Designação Quinta da Pedrancha

Tipo de Sítio Quinta Classificação
Período Moderno / Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118, n.º 060330 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Xistos

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -27453 P 65572 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Área vedada
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

#### Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

"O conjunto edificado da Quinta da Pedrancha deve ter sido erigido no século XVIII, embora o edifício principal tenha sido muito modificado em época recente, restando apenas pequenos pormenores como as janelas do primeiro piso. Do conjunto original destaca-se sobretudo a fonte que fica muito afastada do edifício principal, a cerca de 200 metros dos traçados." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118, n.º 060330 001).

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

No decorrer dos trabalhos de campo, a quinta estava fechada ao público em geral. Por este motivo, não se procedeu à sua caraterização patrimonial. Contudo, valorizou-se a informação bibliográfica e procedeu-se à respetiva avaliação patrimonial e de impactes.

5

1

2

2

2

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

#### Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 059

#### Designação Fonte da Quinta da Pedrancha

Tipo de Sítio FonteClassificaçãoPeríodo Moderno / ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118, n.º 060330 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Xistos

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Várzea

Concelho Coimbra Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 230 M -27328 P 65666 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo, a fonte estava vedada ao acesso público e coberto por matos densos. Perante este facto, optou-se por não realizar a respetiva avaliação patrimonial e de impactes.

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

#### Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

0	Intensidade de afetação
0	Área afetada
0	
0	Valor Patrimonial 0
0	Classe de Valor Patrimonial
0	Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 060 CNS 0

Designação Quinta da Espertina

Tipo de Sítio Quinta

Classificação Imóvel com interesse patrimonial

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 66

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 560

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Xistos

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27261 P 65700

Altitude

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado Tipo de dispersão

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

No decorrer dos trabalhos de campo, a quinta estava fechada ao público em geral. Por este motivo, não se procedeu à sua caraterização patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Valor da inserção paisagística Valor da conservação Valor da monumentalidade Valor da raridade (regional) Valor científico Valor histórico

# Agentes de impacte Inexistente

Avaliação do Impacte Patrimonial

Intensidade de afetação Área afetada

Valor Patrimonial 0 0

> Valor do Impacte Patrimonial 0 Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

#### Imagem:



Valor simbólico



#### Ficha de Sítio

Sítio n.º 061 CNS 0

#### Designação Via de Alcarraques

Tipo de Sítio Via Classificação
Período Indeterminado Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118-119, n.º 060330 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 230 M -27474 P 65911 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

#### Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Um pequeno troço de via antiga que de Alcarraques se dirige a Cioga do Monte apresenta marcas de rodados pouco pronunciadas no afloramento calcário que serve de pavimento. Não há elementos suficientes para atribuir uma cronologia a esta via, que teria uma largura não superior a 2,5 metros." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 118-119, n.º 060330 002).

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

No decorrer dos trabalhos de campo não se observaram os sulcos identificados na fase anterior do estudo ambiental. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Intensidade de afetação Área afetada



0 Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial O
Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

#### Imagem:



CNS 35716



#### Ficha de Sítio

Sítio n.º 062

Designação Monte Espigão

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Pré-história

Classificação Sítio com potencial arqueológico

Legislação PDM de Coimbra, art.º 17º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 76

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 119, n.º 060330 003

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27571 P 66469

Altitude

ACESSIDITIOAGE ESTRAGAO

Âmbito geológico

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Uso atual do solo Florestal

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"A qualidade e quantidade de materiais líticos e cerâmicos recolhidos numa área de dispersão de materiais de superfície não superior a 100 m2 permitem supor a existência de um povoado pré-histórico numa chã situada na encosta de uma elevação sobranceira à Cioga do Monte. Este povoado deverá ter sido profundamente afectado pelo plantio intensivo de pinheiros. Entre os materiais recolhidos, destacamse vários fragmentos de cerâmica manual, não decorada, e várias pecas líticas em sílex, incluindo lamelas retocadas e lascas residuais. Quanto à geologia no local podemos corroborar o descrito na carta geológica (estratos do Cretácico), acrescentando a norte bolsas do Pliocénico possivelmente fonte de material lítico, e em cotas inferiores no local, afloramentos do Cretácico Inferior e Médio, constituídos por calcários apinhoados, estratos que originam jazidas de sílex." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 119, n.º

060330 003)

"O sítio foi descoberto pelo Mestre Júlio Pereira enquanto fazia um passeio, há cerca de 10 anos. Foi então que identificou, segundo informa, artefactos líticos e cerâmicos, em terras revolvidas pela abertura de caminho e nas barreiras resultantes, num local de plantio de pinhal. Uma outra desmatação em área considerável, em 2013, levou a nova deslocação e foi então que encontrou artefactos que permitiram um diagnóstico preliminar do ponto de vista da cronologia. O Mestre Júlio Pereira, encontrou artefactos líticos e cerâmicos, após a abertura de caminhos, relacionados com a florestação. Os vestígios ocorrem nas terras arenosas, onde as movimentações mecânicas de terras afetaram o nível arqueológico de características préhistóricas. A área de dispersão dos materiais coincide com as áreas revolvidas para plantio de pinhal em cotas superiores a 100 metros, nos espacos orientados a sul e a oeste. A este, ocorrem também materiais cerâmicos de cronologia romana, numa mancha de dispersão restrita e de muito menor superfície. Estes apresentam-se pouco frescos, o que se deve, em parte à ação do vento carregado de areias. Os artefactos de cronologia mais antiga enquadram-se, tantos os líticos como os cerâmicos, em cronologia neolítica, havendo nestes últimos decorações típicas do neolítico antigo, não cardiais. A indústria lascada sobre sílex indica, numa primeira análise, aprovisionamento sobretudo na área do Baixo Mondego. O quartzo e o quartzito também estão presentes, entre as rochas lascadas. Nas imediações do sítio foi localizado um marco divisório de propriedade." (Endovélico)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Estado de conservação das estrutura

#### Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Reduzido

#### Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 12,286

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 063

Designação Marco da Cioga do Monte

Tipo de Sítio MarcoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 119-120, n.º 060330 004

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 230 M -27554 P 66815 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Marco em calcário com uma altura de cerca de 80 cm. acima do solo, com duas faces epigrafadas, uma contendo as letras Vo e outra Lo." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 120, n.º 060330 004)

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Marco de propriedade

Elementos datantes da estrutura

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Razoável Valor da inserção paisagística Com interesse Valor da conservação Mau Valor da monumentalidade Reduzido Valor da raridade (regional) Frequente Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação Área afetada

Valor Patrimonial 4,2857

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial D

Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 064

#### Designação Almas de Trouxemil

Tipo de Sítio AlminhaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Googlemaps

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 1138

Lugar Âmbito geológico Xistos

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 230 M -27461 P 67008 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

#### Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação
Área afetada

1 Valor Patrimonial 8,5714
1 Classe de Valor Patrimonial C

1 Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 065 CNS 20511

Designação Cidade dos Mouros

Tipo de Sítio Villa

Classificação Sítio com pontencial arqueológico

Período Romano

Legislação PDM de Coimbra, art.º 17º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 11

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 121, n.º 060331 001; Correia, 1940, 141

Recursos com informação

**✓** Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Lugar

Freguesia UF de Antuzede e Vil de Matos

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -28030 P 67343

Altitude

Acessibilidade Estrada municipal

Âmbito geológico Xistos

Estrada nº

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Uso atual do solo Florestal

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

"A actual povoação de Trouxemil deve identificar-se com a villa Crescemiris, Creixemiris ou Crescimiri dos documentos 11, 95 e 809 dos PMH, DC... respectivamente de 883, 968 e 1094? Não há dúvida que o nome de Trouxemil corresponde a Creiximir, pois a mesma povoação é chamada Treiximiris, Creiximires e Creiximir nos documentos n.os 236, 279 e 280 dos DMP, DP., IV, de 1122. Aparece ainda no L.P., n.0 284, de 1127. Mas o documento n.0 236 do L.P., de 1177-1182, que menciona uma doação aos gafos de Creximires, levanos a admitir a possibilidade de a actual povoação de Trouxemil não se situar exactamente no lugar da antiga Creiximires, que a população terá abandonado para fundar nova aldeia a curta distância, deixando aos gafos o antigo povoado. Será que o sítio de Cidade dos Mouros (ou Outeiro das Coelhas), que anteriormente identificámos como estação romana, segundo a proposta de Vergílio Correia,

não corresponde, afinal, ao lugar da Creiximires dos séculos IX-XII?" (Alarcão, 2004a, 75) "Sobre a colina mais elevada, o Outeiro das Coelhas, que do Norte, senhoreia o Campo do Bolão (...) entre Trouxemil e Rios Frios [CORREIA, 1940: 141]. A estação ocupa os terrenos de um e do outro lado da estrada, estendendo-se por várias parcelas plantadas com pinhal, vinha e olival. Há grande quantidade de fragmentos de cerâmica de construção e pedaços de escória ou jorra de ferro. Fragmentos de tegulae, imbrices, lateres e pedaços de escória" (Endovélico, António João Nunes Monteiro, 2003)

Cronologia dos materiais

#### Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Estado de conservação das estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

#### Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial Qualidade da observação Mínima Agentes de impacte Inexistente Valor da inserção paisagística Com interesse Intensidade de afetação Valor da conservação Desconhecido Área afetada Valor da monumentalidade Reduzido Valor da raridade (regional) Raro Valor Patrimonial 13 5 Valor científico Elevado Classe de Valor Patrimonial C 5 Valor histórico Elevado Valor do Impacte Patrimonial 0 Valor simbólico Reduzido Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:





Ficha de Sítio

Sítio n.º 066 CNS 0

Designação Cruzeiro de Trouxemil

Tipo de Sítio Cruzeiro

Classificação Imóvel com interesse patrimonial

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 68

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 568

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 1138

Âmbito geológico Xistos Lugar

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27426 P 67364

Altitude

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado Tipo de dispersão

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

#### Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 8,5714

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



# TERRALEVIS D

#### Ficha de Sítio

Sítio n.º 067 CNS 0

#### Designação Marco da Senhora das Neves

Tipo de Sítio MarcoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 120, n.º 060330 005

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela Relevo Colina Suave

Concelho Coimbra Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 230 M -27836 P 67699 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Marco em calcário de tipologia muito semelhante ao anterior [Marco da Cioga do Monte], mas sem qualquer epígrafe visível." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 120, n.º 060330 005).

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível verificar a existência deste marco de propriedade no local mencionado na bibliografia. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

0

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

#### Imagem:





Sítio n.º 068 CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora da Neves

Tipo de Sítio Capela

Classificação Imóvel com interesse patrimonial

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Coimbra, art.º 19º e Planta de Ordenamento,

des. n.° 1.03, n.° 62

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Gervásio et alli, 2009a, 567; Silva, 2005c

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Estrada nº Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Freguesia UF de Trouxemil e Torre de Vilela

Concelho Mealhada

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27592 P 67728

Altitude

Âmbito geológico

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado Tipo de dispersão

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Arquitectura religiosa, maneirista, barroca, Capela santuário, de planta longitudinal simples, com nave, capela-mor, sacristia e alpendre, com coberturas interiores diferenciadas de masseira, em madeira na nave, e em abóbada de arestas na capela-mor, iluminada pelas 2 janelas verticais em capialço que se abrem na fachada principal, e pela janela em quadrifólio aberta na capela-mor. Fachada principal de perfil maneirista, com alpendre e portal ladeado por duas pequenas janelas verticais em capialço, de remate em empena angular finalizada por cruz latina e sineira à esquerda. Fachadas laterais rematadas por beiral, sendo a da esquerda rasgada por porta na sacristia, e a da direita por porta transversal de moldura recta e arquitrave na nave, e por quadrifólio na capela-mor. Retábulo do barroco nacional, em talha bicromática, com colunas torsas, decoradas com pâmpanos e pássaros. Planta longitudinal, simples, com nave, capela-mor mais estreita, sacristia à esquerda e alpendre adossado à fachada principal, suportada por quatro colunas e dois pilares de ordem toscana, sobre murete; massas horizontais; coberturas diferenciadas a duas águas na nave e capela-mor, e a três águas no alpendre. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com remate em beiral. Fachada principal, voltada a E., mais alta que o alpendre, de empena angular, com sineira à esquerda em arco de volta perfeita, encimada por cruz pétrea, sob o alpendre, rasga-se portal rectilíneo com moldura e arquitrave sobreposta por cornija, em cantaria, protegido por porta de duplo batente, em madeira, ladeado por duas pequenas janelas verticais em capialço. Fachada lateral esquerda, no corpo da sacristia é aberta por porta rectilínea, de duplo batente em madeira, e por pequena janela protegida por vidro simples. Fachada lateral direita, aberta no corpo da nave por portal transversal rectilíneo com moldura e arquitrave de cantaria, protegido por porta de duplo batente com almofadados, em madeira e no corpo da capela-mor é aberta por óculo quadrifólio com moldura de cantaria recortada. Fachada posterior, em empena, com um marco geodésico adossado

que ultrapassa o coroamento da empena, e uma pequena fresta vertical localizada à esquerda. INTERIOR, rebocado e pintado de branco, percorrido por lambril de madeira envernizada, pavimento lajeado de pedra, coberturas diferenciadas, em masseira, de madeira na nave, e na capela-mor, em abóbada de arestas com arranques em mísulas e com pintura mural de motivos vegetalistas, cópia de grutescos do séc. 17. Na nave, no lado do Evangelho, contém um púlpito com guarda plena, em forma de cálice, e de cantaria, com acesso por pequenas escadas em madeira, adossadas à parede, no lado da Epístola, possui, pias de água benta em cantaria, junto aos portais, principal e transversal, sendo em formato concha, junto a este último. O acesso à capela-mor faz-se através de arco triunfal em volta perfeita, sobre pilastras toscanas, em cantaria. Capela-mor, no lado da epístola abre-se porta para a sacristia, e no lado do Evangelho, contém um nicho em cantaria, de arco rebaixado, para colocar os paramentos eucarísticos. Retábulo-mor de bicromia, dourada e branca, com colunas torsas." (Silva, 2005c)

#### Descrição das estruturas

#### Modo de construção

"Retábulo-mor em talha de bicromia dourada e branca, de decoração fitomórfica, planta recta, de 3 eixos, definidos por colunas torsas decoradas com pâmpanos e pássaros, de capitel coríntio suportando entablamento, prolongandose as duas interiores em arquivolta, unidas no sentido do raio por cartela ornamentada com querubins; remate em aletas volutadas encimada por putti músicos, no eixo central, sobressai nicho ovalado com moldura decorada por enrolamentos de acantos, suportado por trono escalonado e por dois atlantes, centrado por imagem de Santa aposta a resplendor se formato idêntico ao nicho. Nos eixos laterais possui dois nichos, mainelados, com mísulas suportando santos. Sotobanco, decorado com querubins e folhas de acanto." (Silva, 2005c)

Materiais de construção

#### Interpretação funcional das estruturas

Capela

#### Elementos datantes da estrutura

"Séc. 17 - Construção da capela; 1608 - data inscrita no arco do cruzeiro; séc. 17, final - construção do retábulo. Pedra calcária (modinatura dos vãos, colunas da galilé, púlpito e pavimentos); telha cerâmica nas coberturas exteriores; alvenaria de pedra na estrutura; madeira, no revestimento das paredes da nave e cobertura interior, estrutura do telhado e retábulo." (Silva, 2005c)

#### Observações

#### Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial Qualidade da observação Elevada Agentes de impacte Inexistente Valor da inserção paisagística Com interesse Intensidade de afetação 5 Área afetada Valor da conservação Bom Valor da monumentalidade Reduzido 4 Valor Patrimonial 18,286 Valor da raridade (regional) Raro 5 Valor científico Elevado Classe de Valor Patrimonial A 5 Valor histórico Elevado Valor do Impacte Patrimonial 0 Valor simbólico Elevado Classe de Impacte Patrimonial

#### Imagem:





Sítio n.º 069

Designação Vala da Quinta Branca 2

Tipo de Sítio Achados IsoladosClassificaçãoPeríodo Pré-históriaLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 121-122, n.º 011102 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia Barcouço Relevo Colina Suave

Concelho Mealhada Coberto vegetal Vegeta

Concelho Mealhada Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 230 M -27592 P 67728 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"A prospecção sistemática realizada ao longo da Vala da Quinta Branca permitiu a recolha de três líticos em três locais distintos, dos quais sobressai uma peça tipo chopper bastante volumosa, que constituiu o achado mais próximo dos traçados. Apesar de os materiais recolhidos não se encontrarem directamente sobre os aluviões modernos, todos eles foram recolhidos muito próximo dos mesmos, sendo desta forma a origem destes achados isolados duvidosa." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 122, n.º 011102 001).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

A A - 4	4.4		<u>~</u> _
Materiais	ae	constr	ucao

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

Imagem:

No decorrer dos trabalhos de campo, não foi possível confirmar a localização deste sítio. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial	Avaliação do Impacte Patrimonial
Qualidade da observação	Agentes de impacte
Valor da inserção paisagística	0 Intensidade de afetação 0
Valor da conservação	0 Área afetada 0
Valor da monumentalidade	0
Valor da raridade (regional)	0 Valor Patrimonial 0
Valor científico	O Classe de Valor Patrimonial
Valor histórico	0 Valor do Impacte Patrimonial 0
Valor simbólico	O Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 070

Designação Vala da Quinta Branca 3

Tipo de Sítio Achados IsoladosClassificaçãoPeríodo Pré-históriaLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Uso atual do solo Agrícola

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 121-122, n.º 011102 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia Barcouço Relevo Colina Suave

Concelho Mealhada Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -27983 P 68588 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"A prospecção sistemática realizada ao longo da Vala da Quinta Branca permitiu a recolha de três líticos em três locais distintos, dos quais sobressai uma peça tipo chopper bastante volumosa, que constituiu o achado mais próximo dos traçados. Apesar de os materiais recolhidos não se encontrarem directamente sobre os aluviões modernos, todos eles foram recolhidos muito próximo dos mesmos, sendo desta forma a origem destes achados isolados duvidosa." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 122, n.º 011102 001)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

A A - 4	4.4		<u>~</u> _
Materiais	ae	constr	ucao

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

Imagem:

No decorrer dos trabalhos de campo, não foi possível confirmar a localização deste sítio. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial	Avaliação do Impacte Patrimonial
Qualidade da observação	Agentes de impacte
Valor da inserção paisagística	0 Intensidade de afetação 0
Valor da conservação	0 Área afetada 0
Valor da monumentalidade	0
Valor da raridade (regional)	0 Valor Patrimonial 0
Valor científico	O Classe de Valor Patrimonial
Valor histórico	0 Valor do Impacte Patrimonial 0
Valor simbólico	O Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 071 CNS 0

#### Designação Cemitério de Barcouço

Tipo de Sítio Cemitério Classificação

Período Contemporâneo	Legisla	ção		
	ZEP			
	Traball	nos realizados anteriormente		
Bibliografia CMP 1:25000; Googlemaps	5			
Recursos com informação				
☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cult	tura.pt/			
Inventário Património Classificado (Ex - IGES		/patrimonio/patrimonio.html		
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)				
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcs	gi/ipa/pages/frameset/n	ome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html		
Topónimo		Acessibilidade Estrada nacional	Estrada nº 617	
Lugar		Âmbito geológico		
Freguesia Barcouço		Relevo Colina Suave		
Concelho Mealhada		Coberto vegetal Sem vegetação		
Sistema de Coordenadas ETRS 89		Uso atual do solo Urbano		
CMP 1:25000 219 M -28439 P 70688		Controlo visual da paisagem Condici	onado	
Altitude		Visibilidade do terreno Solo urbano		
		Visibilidade da superfície do solo Mír	nima	
Tipo de vestígios identificados Estrut	curas à superfície			
Caraterização do material arqueológio	со			
Área de dispersão Tipo	rea de dispersão Tipo de material identificado			
Tipo de dispersão Car	ersão Caraterísticas do material identificado			
Cronologia dos materiais				
Caraterização das estruturas		Estado de conservação das estrutura	Intacto	
Descrição da planta e relação espacial	das estrutura			
Descrição das estruturas				
Modo de construção				

Elementos datantes da estrutura

Interpretação funcional das estruturas

Materiais de construção

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação
Área afetada

Valor Patrimonial 10,286

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

5

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 072

### Designação Capela de São Tomé

Tipo de Sítio CapelaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMM, 2021a Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 617

Lugar Âmbito geológico
Freguesia Barcouço Relevo Colina Suave

Concelho Mealhada Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 219 M -28485 P 70749 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

Área afetada

Valor Patrimonial 9,4286

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 073

Designação Quinta da Azenha da Rata

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 122, n.º 011102 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 617

Lugar Âmbito geológico
Freguesia Barcouço Relevo Colina Suave

Concelho Mealhada Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 219 M -30765 P 70513 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação Área afetada

1 Valor Patrimonial 5,7143

Classe de Valor Patrimonial D

1 Valor do Impacte Patrimonial 0
1 Classe de Impacte Patrimonial

5



Sítio n.º 074

Designação Porto de Carros

Tipo de Sítio FornoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 122, n.º 060208 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Xistos

Freguesia Murtede Relevo Colina Suave

Concelho Cantanhede Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 218 M -32190 P 72806 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estado de conservação das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo, localizou-se este local mencionado na bibliografia. Foi possível confirmar a presença de grande quantidade de telha industrial, disposta em forma de depósito e lixeira. Por este motivo, considera-se que não tem qualquer valor patrimonial, não devendo ser sujeita a avaliação patrimonial e avaliação de

impactes.

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Area afetada

Valor Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial

Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 075 CNS 20408

Designação Vale Carvalho 1

Tipo de Sítio Povoado

Período Indeterminado

Classificação Património Arqueológico

Legislação PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.º 79

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 123, n.º 060208 002; Cruz, 2005a, 102, Estampa 14 e 108,

Recursos com informação

**✓** Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

 $\underline{http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe=ipa.html.ptp://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe=ipa.html.ptp://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupfra$ 

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar

Freguesia Murtede

Concelho Cantanhede

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 218 M -32367 P 74127

Altitude

Acessibilidade Estrada municipal Estrada i

Âmbito geológico Xistos

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Florestal

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

# Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Carlos Cruz refere-se à ocorrência de cerâmicas de fabrico manual e materiais em sílex numa zona que já então apresentava deficientes condições de visibilidade de solos provocadas pela cobertura vegetal. Apesar da batida intensiva do terreno, realizada em dois momentos distintos, não logramos identificar quaisquer materiais de superfície, o que poderá ser resultado do denso eucaliptal que cobre toda a zona. Dada a ausência de novos dados resultantes do trabalho de campo, o que poderá estar relacionado com a cobertura vegetal dos solos, assinala-se na cartografia uma área aproximada correspondente à indicada na Carta Arqueológica de Cantanhede. [04/11/2021: não encontrei a dita área em Cruz, 2005a]" (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 123, n.° 060208 002;) "Em área recentemente surribada e plantada de pinhal e eucaliptal, ocorrência de cerâmicas e de materiais em sílex. A área de dispersão do espólio não está determinada devido às

deficientes condições de visibilidade provocadas pelo manto vegetal. Os materiais cerâmicos são de fabrico manual, de cozeduras redutoras, acabamento alisado, por vezes corroídos, com cores entre o bege, castanho e o alaranjado. Apresentam pasta arenosa, textura grosseira, com desengordurante de médio e grande calibre. Destaque para dois bordos indeterminados, de lábios arredondados e ainda para três fragmentos de cerâmica escura, de textura mais fina e pasta mais homogénea. Foi também recolhido um fragmento de lâmina em sílex, fracturada, com retoque numa das faces." (Cruz, 2005a, 108, n.º 79 citado pelo Endovélico)

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Estado de conservação das estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

#### Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial Qualidade da observação Mínima Agentes de impacte Inexistente Valor da inserção paisagística Com pouco interesse Intensidade de afetação 0 Área afetada Valor da conservação Desconhecido 0 Valor da monumentalidade Indeterminável 4 Valor da raridade (regional) Raro Valor Patrimonial 11,429 5 Valor científico Elevado Classe de Valor Patrimonial C 5 Valor histórico Elevado Valor do Impacte Patrimonial 0 Valor simbólico Indeterminável Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:

EIA (EP) - LFAV Lisboa/Porto: Lote B, Soure/Aveiro (Oiã)





Sítio n.º 076 CNS 20409

Designação Vale Carvalho 2

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Classificação Património Arqueológico

Período Romano Legislação PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.° 80

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 123-124, n.º 060208 003; Cruz, 2005a, 102, Estampa 14 e 109, n.º 80.

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Estrada nº Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Freguesia Murtede Concelho Cantanhede

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 218 M -32647 P 74524

Altitude

Âmbito geológico Xistos Relevo Encosta de cerro

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Agrícola

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Carlos Cruz refere-se à ocorrência de "esparsos fragmentos de cerâmica de construção (tegulae e imbrices) e de cerâmica doméstica comum de cronologia romana" numa zona de vinha. Apesar da batida intensiva do terreno, realizada em dois momentos distintos, não logramos identificar quaisquer materiais de superfície, o que poderá ser resultado do denso eucaliptal que cobre toda a zona. Dada a ausência de novos dados resultantes do trabalho de campo, o que poderá estar relacionado com a cobertura vegetal dos solos, assinala-se na cartografia uma área aproximada correspondente à indicada na Carta Arqueológica de Cantanhede. [04/11/2021: não encontrei a dita área em Cruz, 2005a]" (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 123-124, n.° 060208 003). "Em vinha que preenche a vertente baixa e o fundo do vale foram encontrados esparsos fragmentos de cerâmica de construção e de cerâmica doméstica comum de cronologia romana. Os materiais

cerâmicos poderão porvir de trabalhos agrícolas ou da escorrência da vertente média/alta e plataforma superiorlocais onde a prospecção se torna difícil pelo manto vegetal existente. " (Cruz, 2005a, 109, n.º 80 citado pelo Endovélico).

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial	Avaliação do Impacte Patrimonial	
Qualidade da observação Razoável	Agentes de impacte Inexistente	
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse	2 Intensidade de afetação	0
Valor da conservação Desconhecido	0 Área afetada	0
Valor da monumentalidade Indeterminável	0	
Valor da raridade (regional) Raro	4 Valor Patrimonial 11,429	
Valor científico Elevado	5 Classe de Valor Patrimonial B	
Valor histórico Elevado	5 Valor do Impacte Patrimonial 0	
Valor simbólico Indeterminável	O Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:





CNS 30720

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Classificação Património Arqueológico

Período Romano

Legislação PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.° 309

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Xistos

Freguesia Murtede Relevo Colina Suave

Concelho Cantanhede Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 218 M -32491 P 74613 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Em zona de cabeço não muito longe do sítio de vale Carvalho 2, observaram-se alguns fragmentos cerâmicos de cronologia indeterminada . Poderão relacionar-se com os fragmentos de tégula encontrados a poucos metros no sítio de Vale Carvalho 2." (Endovélico). "No decorrer dos trabalhos foi possível identificar cerâmicas de tipo doméstico e de construção incaracterísticos" (Endovélico, Alexandre Jorge Florêncio

Caniço Cordeiro Canha, 2008)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

#### Interpretação funcional das estruturas

#### Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

5

5

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada Valor da inserção paisagística Com interesse Valor da conservação Desconhecido Valor da monumentalidade Indeterminável Valor da raridade (regional) Raro Valor científico Elevado Valor histórico Elevado Valor simbólico Indeterminável

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação Intensidade de afetação Máximo Área afetada Metade Valor Patrimonial 12,286 Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 32,25

Classe de Impacte Patrimonial C

### Imagem:





Sítio n.º 078

### Designação Cemitério de Silvã

Tipo de Sítio CemitérioClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

<b>D</b>			~
Recursos	com	into	rmacan
1/CC01303	COIII	IIIIU	ııııacau

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia Murtede Relevo Colina Suave

Concelho Mealhada Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 219 M -29147 P 74774 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação
Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429
Classe de Valor Patrimonial C

1 Valor do Impacte Patrimonial 0

5 Classe de Impacte Patrimonial

5



Sítio n.º 079 CNS 0

Designação Quinta do Areal I

Tipo de Sítio Conjunto edificadoClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 136, n.º 011101 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes Relevo Várzea

Concelho Mealhada Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 219 M -28355 P 79206 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Conjunto de construções denominado de Quinta do Areal, onde sobressaem um cemitério, que ostenta na entrada a data de construção de 1925, e uma torre cilíndrica que serviu de pombal, esta última sob o traçado de alta velocidade." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 136, n.º 011101 001)

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 080

Designação Quinta do Areal II

Tipo de Sítio Vestígios de superfície Classificação
Período Pré-história antiga Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 136, n.º 011101 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e argilas

Freguesia UF de da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes Relevo Planície

Concelho Mealhada Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 219 M -28243 P 79468 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Numa extensa área do interior da Quinta do Areal é observável à superfície uma extensa cascalheira correspondente a um terraço fluvial do Quaternário, onde se recolheu algum material lítico entre o qual se destacam três núcleos talhados em quartzito. Todavia permanece a questão destes sítios serem realmente locais arqueológicos, pois encontram-se sobre terraços Holocénicos sedimentados nos últimos doze mil anos." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 137, n.º

011101 002).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

### Materiais de construção

#### Interpretação funcional das estruturas

#### Elementos datantes da estrutura

# Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Maioritária

Valor Patrimonial 11,429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 32,857

Classe de Impacte Patrimonial B





Sítio n.º 081 CNS 0

Designação Capela de Nossa Senhora da Conceição

Tipo de S	Sítio Capela	Classificação
Período	Contemporâneo	Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 136-137, n.º 011101 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Sepins e Bolho Relevo Colina Suave

Concelho Cantanhede Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 207 M -32320 P 80265 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação Área afetada

Valor Patrimonial 9,8571
Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

5

Classe de Impacte Patrimonial



CNS 25003

Tipo de Sítio PovoadoClassificaçãoPeríodo CalcolíticoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Âmbito geológico

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 124-125, n.º 060213 001

Recursos com informação

**✓** Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar

Freguesia UF de Sepins e Bolho Relevo Colina Suave

Concelho Cantanhede Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 207 M -32863 P 80501 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"A base de dados do IPA regista a recolha de "peças em sílex, cerâmica decorada e uma lâmina de punhal" numa plataforma sobranceira à Vala Real. A prospecção realizada numa plataforma a Oeste da povoação de Espinheiro e a Sul da Vala Real, permitiu verificar a presença de uma enorme área de dispersão de materiais de superfície, área essa que coincide com aquela onde se regista a presença de abundante pedra - eventualmente resultante da destruição de estruturas arqueológicas. Entre as cerâmicas recolhidas no local, destacam-se vários fragmentos de bordos e panças de cerâmica cuja formas e decorações remetem para uma cronologia calcolítica da ocupação desta plataforma, correspondente a um provável povoado." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 124-125, n.º 060213 001). "Plataforma sobranceira à vala real em terreno arenoso, com pinheiros pequenos. Recolhidas peças em silex, cerâmica decorada e uma lâmina de

punhal." (Endovélico, 2006, António João Nunes Monteiro).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas	Estado de conservação das estrutura
Descrição da planta e relação espacial das estrutura	
Descrição das estruturas	
Modo de construção	
Materiais de construção	
Interpretação funcional das estruturas	

# Observações

Elementos datantes da estrutura

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação do Impacte Patrimonial
Agentes de impacte Inexistente
1 Intensidade de afetação C
0 Área afetada C
0
4 Valor Patrimonial 11,143
5 Classe de Valor Patrimonial C
5 Valor do Impacte Patrimonial 0
O Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



CNS 20325



Ficha de Sítio

Sítio n.º 083

Designação Tapadas 1

Tipo de Sítio Povoado

Período Pré-história

Pré-história

Classificação Património Arqueológico

Legislação PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.º 15

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 125, n.º 060202 001; Cruz, 2005a, 39, Estampa 7 e 42, n.º 15

Recursos com informação

**✓** Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

 $\underline{http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe=ipa.html.ptp://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe=ipa.html.ptp://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupframe=ipaupfra$ 

Topónimo Acessibilidade Estradão Estradão Estrada nº

Lugar

Freguesia UF de Sepins e Bolho

Concelho Cantanhede

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 207 M -32221 P 81056

Altitude

Acessibilidade Estradao

Âmbito geológico

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Uso atual do solo Florestal

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Carlos Cruz refere-se à recolha, após surriba dos terrenos, de "material lítico pouco abundante" incluindo lâminas de sílex e uma lasca de quartzo, e ainda cerâmicas de fabrico manual. A batida intensiva do terreno permitiu a recolha de escassos fragmentos de cerâmica de fabrico manual e ainda duas lascas residuais em quartzito." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 125, n.º 060202 001) (...) 3. Surriba recente a sul do caminho pôs a descoberto alguns fragmentos de cerâmica manual e vestígios de destruição de pequena estrutura mais recente (pequenos blocos de calcário bastante erosionados e telhas de meia cana). A área de dispersão do espólio cerâmico cronologicamente mais antigo estendese para norte do caminho, por eucaliptais e pinhais. Material lítico pouco abundante. Predominam as cerâmicas de fabrico manual, de pastas grosseiras a muito grosseiras, profundamente alteradas pela acção do fogo e de outros fenómenos erosivos.

Há fragmentos com cozeduras redutoras e outros com cozeduras oxidantes. Neste último grupo registamos um fragmento de fundo plano simples, talvez efectuado a torno lento. A destacar, igualmente, um fragmento de pasta fina, homogénea, com desengordurantes micáceos bem calibrados, e alguns fragmentos decorados. Do material lítico recolhido destacam-se duas lâminas de sílex, uma delas de secção triangular, com entalhe; uma lasca de guartzo leitoso, retocada lateralmente e uma mó manual circular, de grés." (Cruz, 2005a, 42, n.° 15) "Plataforma sobranceira ao curso de água, atravessada por caminho florestal. Surriba recente a Sul do caminho pôs a descoberto alguns fragmentos de cerâmica manual, uma mó manual movente em granito e vestígios de destruição de pequena estrutura mais recente (pequenos blocos de calcáreo bastante erosionados e telhas de meia cana). A área de dispersão do espólio cerâmico cronologicamente mais antigo estendese para Norte do caminho, por eucaliptais e pinhais. Cerâmicas manuais, grosseiras, com desengordurante de médio e grande calibre, de superfícies polidas e de cores não uniformes, entre os beijes, castanhos e alaranjados. Algumas cerâmicas decoradas. Duas lâminas de sílex, uma delas de secção triangular, com entalhe; uma lasca de quartzo leitoso, retocada lateralmente. Mó manual movente de granito." (Endovélico) "Localizado. Surriba à esquerda do caminho que leva à povoação do Casal, pelos Rodelos, pôs a descoberto alguns fragmentos cerâmicos de fabrico manual. Foram recolhidos: um bordo vertical, de lábio horizontal, cerâmica manual, de pasta mediana/grosseira e cozedura redutora; um bordo de ânfora

(?); um polidor (?) de quartzito."

2002).

Estado de conservação das estrutura

(Endovélico, Carlos Manuel Simões Cruz,

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

3.00.101

#### Materiais de construção

### Interpretação funcional das estruturas

#### Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado
Valor simbólico Indeterminável

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação Intensidade de afetação Máximo Área afetada Marginal

Valor Patrimonial 11,143
Classe de Valor Patrimonial C
Valor do Impacte Patrimonial 23,679
Classe de Impacte Patrimonial D



**CNS** 20326



Ficha de Sítio

Sítio n.º 084

Designação Tapadas 2

Tipo de Sítio Povoado

Período Pré-história

Proto-solutrense

Classificação Património Arqueológico

Legislação PDM de Cantanhede, art.14° e 15° e Anexo II, n.º 15

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 125-126, n.º 060202 002; Cruz, 2005a, 39, Estampa 7 e 43, n.º 16

Recursos com informação

**✓** Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estradão Estradão Estrada nº

Lugar

Freguesia UF de Sepins e Bolho

Concelho Cantanhede

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 207 M -32010 P 81520

Altitude

ACESSIDITIDADE ESTRADAO

Âmbito geológico

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Uso atual do solo Florestal

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Carlos Cruz refere-se à recolha, após surriba dos terrenos, de material lítico incluindo duas lâminas retocadas e uma enxó, e ainda cerâmicas de fabrico manual. A batida intensiva do terreno permitiu a recolha de alguns fragmentos de cerâmica de fabrico manual. incluindo um bordo vertical e ainda várias lascas e núcleos em quartzito." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 125-126, n.° 060202 002) "2. Geomorfologia: Vertente média, declivosa, recortada por pequenas linhas de água subsidiárias da vala Real. Substrato rochoso: Arenitos. Hidrologia: Vala Real, pertencente à bacia hidrográfica do rio Cértima, nas proximidades.Cobertura vegetal: Zona florestal (eucalipto e pinhal).3. Surriba recente à esquerda do caminho que leva à povoação do Casal, pelos Rodelos, pôs a descoberto alguns fragmentos cerâmicos de fabrico manual. Destague para a recolha de um bordo vertical de cerâmica manual, com lábio horizontal, pasta mediana a grosseira, de cozedura redutora e com

acabamento alisado no exterior e no interior; um bordo manual, reentrante, de lábio arredondado e de pasta muito grosseira e um terceiro bordo, vertical, de lábio arredondado e pasta de boa qualidade. Este, feito provavelmente a torno lento, é provido de um cordão disposto na horizontal e apresenta superfície polida. Como materiais líticos mais significativos, referimos duas lâminas retocadas, uma delas fracturada, e uma enxó. Novas movimentações de terras em áreas de pinhal próximo poderão destruir níveis arqueológicos eventualmente preservados." (Cruz, 2005a, 43, n.º 16). "Surriba à esquerda do caminho que leva à povoação do Casal, pelos Rodelos, pôs a descoberto alguns fragmentos cerâmicos de fabrico manual.Bordo vertical de cerâmica manual, com lábio horizontal, pasta mediana a grosseira, de cozedura redutora e com acabamento alisado no exterior e no interior; um bordo manual, reentratnte, de lábio arredondado e de pasta muito grosseira e um terceiro bordo, vertical, de lábio arredondado e pasta de boa qualidade. Feito provavelmente a torno lento, é provido de um cordão disposto na horizontal e apresenta superfície polida. Duas lâminas retocadas, uma delas fracturada, e uma enxó." (Endovélico) "Localizado. Surriba à esquerda do caminho que leva à povoação do Casal, pelos Rodelos, pôs a descoberto alguns

"Localizado. Surriba a esquerda do caminho que leva à povoação do Casal, pelos Rodelos, pôs a descoberto alguns fragmentos cerâmicos de fabrico manual. Foram recolhidos: um bordo vertical, de lábio horizontal, cerâmica manual, de pasta mediana/grosseira e cozedura redutora; um bordo de ânfora (?); um polidor (?) de quartzito." (Endovélico, Carlos Manuel Simões Cruz, 2002)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Estado de conservação das estrutura

#### Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Desconhecido
Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro
Valor científico Elevado
Valor histórico Elevado
Valor simbólico Reduzido

### Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação
Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 11,857

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 28,161

Classe de Impacte Patrimonial C



Sítio n.º 085

# Designação Capela de Nossa Senhora do Amparo

Tipo de Sítio CapelaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000; Googlemaps

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 613

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Sepins e Bolho Relevo Colina Suave

Concelho Cantanhede Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 207 M -32502 P 82265 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação
Área afetada

Valor Patrimonial 9,1429

Classe de Valor Patrimonial C

1 Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 086 CNS 0

Designação Capela de Santa Luzia

Tipo de Sítio Capela Classificação Período Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia U.F.M.V.B.A, 2021a e 2021b

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Estrada nº Acessibilidade Estrada municipal

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes Relevo Colina Suave

Concelho Mealhada Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 208 M -31439 P 82322

Altitude

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado Tipo de dispersão

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

1

2

Área afetada

0

Valor Patrimonial 10,857

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



**CNS** 24758

Tipo de Sítio Habitat

Período Romano

Classificação Património Cultural

Legislação PDM de Cantanhede, Artigos 15.°, 16.° e Anexo II, n.°

221

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Recursos com informação

☐ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Estrada nº 613 Topónimo Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Freguesia UF de Sepins e Bolho

Concelho Cantanhede

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 207 M -32797 P 83201

Altitude

Âmbito geológico

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Florestal

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Numa extensa área do interior da Quinta do Areal é observável à superfície uma extensa cascalheira correspondente a um terraco fluvial do Quaternário, onde se recolheu algum material lítico entre o qual se destacam três núcleos talhados em quartzito. Todavia permanece a questão destes sítios serem realmente locais arqueológicos, pois encontram-se sobre terracos Holocénicos sedimentados nos últimos doze mil anos." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 137, n.º 011101 002).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

3.00.101

### Materiais de construção

### Interpretação funcional das estruturas

### Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

### Imagem:



Valor simbólico Indeterminável

## Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial O

Classe de Impacte Patrimonial



Ficha de Sítio

Sítio n.º 088 CNS 14837 Designação Riba Fornos

Tipo de Sítio Mancha de ocupação

Período Idade Média

Moderno

Classificação Valor Cultural

Legislação PDM de Anadia, Art. 65.º e 66.º e Anexo I, n.º IV

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 126, n.º 010311 001; Muralha e Maurício, 2004a, 46; SA, 2015, 6

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo

Lugar

Freguesia UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro

Concelho Anadia

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 208 M -30761

Altitude

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 612

Âmbito geológico Relevo Planície

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Agrícola

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

P 83754

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

"Foi identificada uma área de concentração de materiais cerâmicos de superfície durante os trabalhos de acompanhamento da rede de transporte de gás, sem qualquer correlação aparente com estruturas. O trabalho de campo agora realizado limitou-se à confirmação da existência desses materiais à superfície e à delimitação cartográfica de duas pequenas áreas onde se verificou a ocorrência dos mesmos." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 127, n.° 010311 001) "Localizado cerca de 500 m a Norte de Galegos (CNS: 14834), foi detectado um outro núcleo de cerâmica de espessura fina de cor preta em tudo semelhante ao sítio acima referido. Foi igualmente efectuada uma prospecção sistemática e um acompanhamento da abertura da vala, mas não se detectou qualquer tipo de estrutura, ou qualquer indício de estratigrafia ao longo da vala." (Endovélico, João Carlos Muralha Cardoso e João Maria Godinho Maurício, 1995 citado por SA, 2015, 6)

Cronologia dos materiais

_				~				
( ;	arai	her	17 <i>ac</i>	`an	das	estr	111111	'as
•	ai u		IZU	u	uus	C 3 C I	ucui	u

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial		Avaliação do Impacte Patrimonial	
Qualidade da observação Mínima		Agentes de impacte Inexistente	
Valor da inserção paisagística Sem interesse	0	Intensidade de afetação	C
Valor da conservação Desconhecido	0	Área afetada	C
Valor da monumentalidade Indeterminável	0		
Valor da raridade (regional) Raro	4	Valor Patrimonial 10,857	
Valor científico Elevado	5	Classe de Valor Patrimonial C	
Valor histórico Elevado	5	Valor do Impacte Patrimonial 0	
Valor simbólico Indeterminável	0	Classe de Impacte Patrimonial	



CNS 0

Tipo de Sítio Mancha de ocupaçãoClassificaçãoPeríodo RomanoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 137, n.º 010308 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 612

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro Relevo Colina Suave

Concelho Anadia Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 208 M -29619 P 84471 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Urbano

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "A Base de Dados do IPA [CNS 19438 - Óis

do Bairro] refere-se à probabilidade de a povoação de Óis do Bairro (ou pelo menos parte dela) assentar sobre um povoado romano, dada a presença de materiais de superfície, em especial a Sudeste da povoação. O trabalho de batida sistemática do terreno que foi agora realizado permitiu a delimitação de uma extensa área de dispersão de materiais de superfície, nos quais se inclui cerâmica comum e cerâmica de construção romana." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 137, n.º

010308 001).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

3.00.101

### Materiais de construção

### Interpretação funcional das estruturas

### Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável



## Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada

Valor Patrimonial 11,857

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



CNS 19438

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Romano

Classificação Valor Cultural

Legislação PDM de Anadia, Art. 65.º e 66.º e Anexo I, n.º XIII

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia SA, 2015, 8

Recursos com informação

✓ Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 612

Lugar

Freguesia UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro

Concelho Anadia

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 208 M -29820 P 84815

Altitude

Âmbito geológico

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "Parte da povoação de Óis do Bairro deve assentar sobre um povoado romano. Foram localizadas cerâmicas de construção romanas nos quintais a sudoeste da povoação. Cerâmica de construção romana (tegulae), abundante escória e cerâmica doméstica." (Endovélico citado por SA, 2015, 8). "Verificamos a existência de cerâmicas de construção romana, nos terrenos de horta e pousio junto à povoação de Óis do Bairro." (Endovélico, António João Nunes Monteiro e Maria Gertrudes Azinheira Branco, 2003).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estado de conservação das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

### Materiais de construção

### Interpretação funcional das estruturas

### Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado
Valor simbólico Reduzido"

### Imagem:



### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

1	Intensidade de afetação
0	Área afetada
0	
4	Valor Patrimonial 11,143
5	Classe de Valor Patrimonial C
5	Valor do Impacte Patrimonial 0
0	Classe de Impacte Patrimonial

CNS 0

Tipo de Sítio Mancha de ocupação

Período Romano

Classificação Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 137-138, n.º 010310 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 334

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia São Lourenço do Bairro Relevo Colina Suave

Concelho Anadia Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 208 M -30393 P 85554 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "Num extenso vale aplanado sobranceiro

à ribeira de São Lourenço, onde informações da Câmara Municipal de Anadia registam a existência de um vicus ou villa romana, confirmamos a presença de abundantes materiais cerâmicos de cronologia romana, essencialmente cerâmica comum, apesar da vegetação rasteira e pinhal que não permitem uma eficaz visualização da superfície." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 138, n.º

010310 001)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

3.00.101

### Interpretação funcional das estruturas

### Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

5

5

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado
Valor simbólico Indeterminável

### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação Intensidade de afetação Máximo Área afetada Metade

Valor Patrimonial 12

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 31,5

Classe de Impacte Patrimonial C







CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Pré-história

Classificação Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 138, n.º 010310 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 334

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia São Lourenço do Bairro Relevo Colina Suave

Concelho Anadia Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 208 M -30541 P 85811 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Numa pequena elevação que atinge os 92 metros de altitude, sobranceira ao vale da ribeira de São Lourenço, foi possível registar a presença de algum material lítico do qual sobressaem duas lascas residuais em quartzito. É de referir que os materiais arqueológicos foram descobertos no topo da dita elevação, em terraços do Pliocénico, o que nos leva a considerar uma eventual ocupação no local." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 127, n.º 010310 002).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

### Interpretação funcional das estruturas

### Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

5

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada Valor da inserção paisagística Com interesse Valor da conservação Desconhecido Valor da monumentalidade Indeterminável Valor da raridade (regional) Raro Valor científico Elevado Valor histórico Elevado Valor simbólico Indeterminável

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação Intensidade de afetação Máximo Área afetada Minoritária Valor Patrimonial 12,286 Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 29,179

Classe de Impacte Patrimonial C



CNS 0

Designação Vale de Reis 3

Tipo de Sítio Achados Isolados Classificação Período Pré-história Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139 -139, n.º 010314 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Estrada nº Acessibilidade Estradão

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Relevo Colina Suave

**Ancas** 

Concelho Anadia Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 208 M -30658 P 86389 Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "A Sul de Vale de Reis e a Norte da EN 334, numa plataforma sobranceira a uma pequena linha de água e a cerca de 75 metros de altitude, onde a matériaprima é abundante, foi possível registar a presença de alguns materiais líticos, entre os quais se destacam um núcleo, uma lasca e um raspador sobre lasca com vestígios de uso. Estes materiais inserem-se no mesmo estrato geológico (Pliocénico) do sítio "Lugar do Aido II", enfatizando a ideia de ocupação ou utilização do estrato, por parte das comunidades pré-históricas." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139, n.º

010314 001)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

### Modo de construção

### Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Desconhecido
Valor da monumentalidade Indeterminável
Valor da raridade (regional) Raro
Valor científico Elevado
Valor histórico Elevado
Valor simbólico Indeterminável

### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação
Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 26,464

Classe de Impacte Patrimonial C



CNS 0

Tipo de Sítio Achados Isolados Classificação Período Pré-história Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139 -139, n.º 010314 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Estrada nº Acessibilidade Estrada municipal

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Relevo Colina Suave

**Ancas** 

Concelho Anadia Coberto vegetal Vegetação rasteira Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 208 M -30645 P 86614 Controlo visual da paisagem Condicionado

> Altitude Visibilidade do terreno Média

> > Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"A Sul de Vale de Reis e a Norte da EN 334, numa plataforma sobranceira a uma pequena linha de água e a cerca de 75 metros de altitude, onde a matériaprima é abundante, foi possível registar a presença de alguns materiais líticos, entre os quais se destacam um núcleo, uma lasca e um raspador sobre lasca com vestígios de uso. Estes materiais inserem-se no mesmo estrato geológico (Pliocénico) do sítio "Lugar do Aido II", enfatizando a ideia de ocupação ou utilização do estrato, por parte das comunidades pré-históricas." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139, n.º

010314 001).

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Cronologia dos materiais

### Modo de construção

### Materiais de construção

### Interpretação funcional das estruturas

### Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

2

0

0

Ava	liacão	<b>Patrim</b>	onial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável

### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 11,429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial







° 095 CNS 0

Tipo de Sítio Achados Isolados Classificação
Período Pré-história Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139 -139, n.º 010314 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Relevo Colina Suave

Ancas

Concelho Anadia

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 208 M -30638 P 86712 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

5

5

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação
Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 12,857

5
2

Valor Patrimonial 12,857

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 30,536 Classe de Impacte Patrimonial C





CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfícieClassificaçãoPeríodo Idade MédiaLegislaçãoModernoZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 127, n.º 010302 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 603-2

Lugar Âmbito geológico

Freguesia Amoreira de Gândara, Paredes do Bairro e Relevo Colina Suave

Ancas

Concelho Anadia Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 208 M -31115 P 89464 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Agrícola

Tipo de vestígios identificados

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"A Norte da Vala das Freixas e da EN 603-2, numa área relativamente plana entre duas linhas de água, foi registada a presença de uma área de dispersão de materiais de superfície com escassos fragmentos de cerâmica feita a torno, bem cozida com muita mica e pastas de coloração negra." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139, n.º 010302 001).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

3.00.101

### Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial		Avaliação do Impacte Patrimonial	
Qualidade da observação Mínima		Agentes de impacte Inexistente	
Valor da inserção paisagística Sem interesse	1	Intensidade de afetação	0
Valor da conservação Desconhecido	0	Área afetada	0
Valor da monumentalidade Indeterminável	0		
Valor da raridade (regional) Raro	4	Valor Patrimonial 11,143	
Valor científico Elevado	5	Classe de Valor Patrimonial C	
Valor histórico Elevado	5	Valor do Impacte Patrimonial 0	
Valor simbólico Indeterminável	0	Classe de Impacte Patrimonial	



CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfícieClassificaçãoPeríodo ModernoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 127, n.º 010302 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 603-3

Lugar Âmbito geológico

Freguesia Oliveira do Bairro Relevo Colina Suave

Concelho Oliveira do Bairro Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 196 M -33371 P 91538 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Agrícola

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "Pequeno montículo artificial,

parcialmente cortado por um caminho, em cujo talude se observa uma grande quantidade de imbrices (telha curva) cuja cronologia exacta se ignora."

(Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 139).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação
Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 11,857
Classe de Valor Patrimonial C

5

Valor do Impacte Patrimonial 28,161

Classe de Impacte Patrimonial D



CNS 0

Tipo de Sítio Achados Isolados Classificação
Período Pré-história Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 128-129, n.º 011404 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico
Freguesia Oliveira do Bairro Relevo Várzea

Concelho Oliveira do Bairro Coberto vegetal Monocultura intensiva

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 196 M -33679 P 91785 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Raspadeira em quartzo leitoso proveniente de um campo de cultivo localizado na margem Sul do rio Levira. Este sítio estará provavelmente associado aos outros sítios préhistóricos já referenciados nas margens do rio Levira (Rio Levira L. III. III. e. IV.) "

do rio Levira (Rio Levira I, II, III e IV)." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 129).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

3.00.101

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

5

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável

### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada

0

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial O

Classe de Impacte Patrimonial





### Ficha de Sítio

Sítio n.º 099 CNS 0

Designação Via de Portouro

Classificação Tipo de Sítio Via Período Idade Média Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 141, n.º 011406 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Estrada nº Topónimo Acessibilidade Estrada municipal

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa Relevo Várzea

Concelho Oliveira do Bairro

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 196 M -33781 P 91896

Altitude

Coberto vegetal Sem vegetação

Uso atual do solo Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

### Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"(...) via, de origem medieval senão mesmo romana (...) qual, segundo Luís Seabra Lopes, seria proveniente de Avelãs de Caminho e se dirigia ao litoral na zona de Aveiro. Do pavimento original da via, nada é visível, já que a mesma foi sobreposta por caminho moderno alcatroado." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 141).

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Via

Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não se observaram os sulcos identificados na fase anterior do estudo ambiental. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Valor da inserção paisagística Valor da conservação Valor da monumentalidade Valor da raridade (regional) Valor científico Valor simbólico

# Valor histórico

### Imagem:



### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Intensidade de afetação Área afetada Valor Patrimonial 0 0 Classe de Valor Patrimonial 0 Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial





### Ficha de Sítio

Sítio n.º 100

### Designação Ponte de Portouro

Tipo de Sítio Ponte Classificação
Período Idade Média Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 141, n.º 011406 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico

Freguesia UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa Relevo Várzea

Concelho Oliveira do Bairro Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 196 M -33783 P 91887 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Mau

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido Valor histórico Reduzido Valor simbólico Reduzido

### Imagem:



### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação

1 Área afetada
1 Valor Patrimonial 5,7143
1 Classe de Valor Patrimonial D
1 Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



### Ficha de Sítio

Sítio n.º 101 CNS 0

### Designação Azenha de Portatouros

Tipo de Sítio AzenhaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000 Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Xistos

Freguesia UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa Relevo Várzea

Concelho Oliveira do Bairro Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 196 M -33576 P 92013 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estado de conservação das estrutura Sem telhado

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

### Observações

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Reduzido

### Imagem:



### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

1 Intensidade de afetação
2 Área afetada

Valor Patrimonial 5,7143

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial O
Classe de Impacte Patrimonial

3.00.101



Ficha de Sítio

Sítio n.º 102 CNS 0 Designação Rio Levira IV

Tipo de Sítio Achados de Superfície Classificação Período Pré-história Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 140-141, n.º 011406 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Lugar

Freguesia UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa

Concelho Oliveira do Bairro

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 196 M -33719 P 92010

Altitude

Estrada nº Acessibilidade Estrada municipal

Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Baldio

Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Seixos rolados com levantamentos, lascas residuais e uma provável raspadeira são os elementos líticos que mais se destacam entre os que foram recolhidos num campo das margens do rio Levira, muito próximo do viaduto sobre a A1. Este sítio estará provavelmente associado aos outros sítios pré-históricos já referenciados nas margens do rio Levira (Rio Levira, I, II, III e V). Podemos observar que existem terracos do Quaternário, Plistocénicos, que provavelmente seriam a fonte de matéria-prima destas antigas comunidades. Embora os sítios propriamente ditos não se insiram nas mesmas camadas geológicas e sim do Cretácico, verificamos no terreno através da topografia, que os materiais escorreram dessas camadas Plistocénicas (superiores) para as Cretácicas (inferiores) dando a ilusão de ai se localizarem. Contudo foram marcadas as áreas onde se encontram os vestígios. Este acontecimento também se pode verificar no/ sitio da

Silveirinha, onde também se recolheram materiais de origem antrópica." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 140-141)

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas Descrição da planta e relação espacial das estrutura Descrição das estruturas Modo de construção Materiais de construção Interpretação funcional das estruturas

Estado de conservação das estrutura

### Observações

Elementos datantes da estrutura

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial	Avaliação do Impacte Patrimonial
Qualidade da observação Mínima	Agentes de impacte Inexistente
Valor da inserção paisagística Sem interesse	1 Intensidade de afetação
Valor da conservação Desconhecido	0 Área afetada
Valor da monumentalidade Indeterminável	0
Valor da raridade (regional) Raro	4 Valor Patrimonial 11,143
Valor científico Elevado	5 Classe de Valor Patrimonial C
Valor histórico Elevado	5 Valor do Impacte Patrimonial 0
Valor simbólico Indeterminável	O Classe de Impacte Patrimonial



CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Pré-história

Classificação Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 130-131, n.º 011406 003

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar

Freguesia UF de Bustos, Troviscal e Mamarrossa

Concelho Oliveira do Bairro

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 196 M -34128 P 92411

Altitude

ACESSIDITION ESTIMATO ESTIMATO

Âmbito geológico
Relevo Colina Suave

Coberto vegetal Arvoredo denso (pinhal)

Uso atual do solo Florestal

Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Numa mesma área que é atravessada pelos traçados 4 e 5, numa pequena elevação que atinge os 62 metros de altitude, foram recolhidos à superfície materiais arqueológicos correspondentes a duas épocas distintas: materiais líticos (núcleos e lascas) datáveis da Pré História Antiga e alguns fragmentos de cerâmica de fabrico manual eventualmente associáveis à presença de um povoado da Pré História Recente. Voltamos a focar a circunstância revelada no sítio Rio Levira IV, em que os materiais/ arqueológicos são encontrados em cotas inferiores, mas são provenientes de cotas superiores, ou seja estratos do Plistocénico que devido a factores erosivos se foram degradando fazendo escorrer o material em direcção a sul, ao leito do rio Levira." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 130-131)

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação que cobre o solo. Apesar desta situação, optou-se por valorizar a informação recolhida na consulta bibliográfica e proceder à respetiva avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

5

5

### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável

### Imagem:



Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Marginal

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 23,679

Classe de Impacte Patrimonial D







Sítio n.º 104 CNS 0

Designação Moinho da Canhota

Tipo de Sítio AzenhaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 130-131, n.º 011406 003

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico
Freguesia Oliveira do Bairro Relevo Várzea

Concelho Oliveira do Bairro Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Turistico

CMP 1:25000 196 M -32924 P 92690 Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Regular

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

1

Área afetada

Valor Patrimonial 4,7143

Classe de Valor Patrimonial D

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfície Classificação
Período Moderno/Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84, n.º 101503 001.

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

 $\underline{\text{http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html} \\$ 

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 1007

Lugar Âmbito geológico Arenitos e Quartzitos

Freguesia Almagreira Relevo Colina Suave

Concelho Pombal Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 262 M -45014 P 37483 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado "Pequena elevação em c

"Pequena elevação em cuja vertente Este ocorre cerâmica de construção e cerâmica comum de cronologia moderna / contemporânea." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84, n.º 101503 001)

Cronologia dos materiais Moderno/Contemporâneo

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer das prospecções não foi possível observar vestígios arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação observada no terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar e validar a informação recolhida no anterior Estudo Ambiental (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84, n.º 101503 001).

0

0

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Sem interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Frequente

Valor científico Reduzido

Valor histórico Médio

Valor simbólico Reduzido

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada

Valor Patrimonial 4
Classe de Valor Patrimonial D

# Imagem:





CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Pré-história

Classificação Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84-85, n.º 101503 002

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia Almagreira Relevo Colina Suave

Concelho Pombal Coberto vegetal Arvoredo denso (pinhal)

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 262 M -44541 P 38011 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Encosta de pendor pouco acentuado onde ocorrem materiais líticos à superfície, nomeadamente núcleos, lascas residuais e outros instrumentos líticos. Pela observação da topografia do terreno conjuntamente com a / Carta Geológica podemos inferir que os materiais arqueológicos ali depositados não se devem encontrar muito distantes da sua origem, ou do estrato onde originalmente foram depositados, sendo estes do Miocénico e Plistocénico" (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84-85, n.º 101503 002)

Cronologia dos materiais Pré-história

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

#### Materiais de construção

#### Interpretação funcional das estruturas

#### Elementos datantes da estrutura

## Observações

No decorrer das prospecções não foi possível observar vestígios arqueológicos à superfície do terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar e validar a informação recolhida no anterior Estudo Ambiental

0

0

5

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Reduzido

#### Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Metade

Valor Patrimonial 12,143

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 31,875

Classe de Impacte Patrimonial C



CNS 0

Tipo de Sítio Vestígios de superfícieClassificaçãoPeríodo Pré-históriaLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85, n.º 101503 003

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Arvoredo denso (pinhal)

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 262 M -43959 P 38627 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer das prospecções não foi possível observar vestígios arqueológicos à superfície do terreno, devido à densa vegetação observada no terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar e validar a informação recolhida no anterior Estudo Ambiental (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 84, n.º 101503 001).

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Reduzido

#### Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

0

0

Área afetada Metade

Valor Patrimonial 12,143

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 31,875

Classe de Impacte Patrimonial C



Ficha de Sítio

Sítio n.º 004 CNS 0

Designação Via Olisipo - Conimbriga: Troço Martingança - Soure

Tipo de Sítio Via Classificação
Período Romano Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 87-88, n.º 061509 004

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 589

Lugar Âmbito geológico Arenitos e quartzitos

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 250 M -41321 P 42303 Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Proveniente de Lisboa e dirigindo-se para Conimbriga, este antigo eixo viário romano encontra os corredores definidos para a Alta Velocidade a Noroeste de Martingança, cerca do PK 6+500, quer para o traçado 2, quer para o traçado 1, ambos no local em que são atravessados pela actual EM 589, cujo trajecto deverá corresponder, grosso modo, ao da antiga via romana. O local em que a antiga via Olisipo - Conimbriga atravessa o corredor do traçado 1, corresponde à Quinta da Madalena, na qual existem vestígios arqueológicos que, segundo alguns autores, devem ter pertencido a uma importante villa." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 88, n.º 061509 004)

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foram identificados vestígios da antiga via romana, que deve constituir uma via "fóssil". Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

0

0

## Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

#### Imagem:





Sítio n.º 005

Designação Cemitério de Soure

Tipo de Sítio Cemitério Classificação
Período Contemporâneo Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85-86, n.º 061509 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 589

Lugar Âmbito geológico Arenitos e argilas

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 250 M -41299 P 42451 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

Área afetada

Valor Patrimonial 9,4286

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 006 CNS 2705

Classificação Vestígios arqueológicos

Designação Quinta da Madalena

Tipo de Sítio Vestígios de superfície

Período Pré-história Legislação PDM de Soure, art.º 7º e 23º

Romano ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85-86, n.º 061509 001

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 589

Lugar Âmbito geológico Arenitos e argilas

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 250 M -41536 P 42690 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Da Quinta da Madalena, provém uma ara epigrafada dedicada a uma divindade indígena, ara esta que é referida em abundante bibliografia arqueológica. Augusto dos Santos Conceição refere o achado, juntamente com a referida ara, de "cerâmica de construção, mós, moedas do século III e IV". J. Cardim Ribeiro adianta que a importância dos achados sugere estarmos perante uma possível villa. Durante o trabalho de campo, foi possível identificar duas áreas de concentração de materiais de superfície: uma em torno do edifício principal da Quinta da Madalena, e outra já a Norte da EN 348, entre esta e a ribeira de Anços, onde ocorrem fragmentos de cerâmica de construção (tegula e imbrex) mas também cerâmica comum.

As duas áreas de concentração de materiais romanos proporcionaram também algum material lítico, em quartzito mas também em sílex. (...)
Ainda em relação à ocupação Romana e

Pré-Histórica e aos factores geológicos da zona, podemos constatar um aproveitamento lógico das argilas e margas que surgem espontaneamente à superfície, bem como dos estratos de seixos rolados como fonte de matériaprima da ocupação pré-histórica, ambos pertencentes ao Miocénico e Paleogénico Indiferenciado." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 86, n.º 061509 001) "Segundo o "Diario de Noticias" de 22.01.1981, seria datada do sec. II a.C. e encontrava-se a servir de cepo para o esquartejamento de carnes no matadouro municipal de Soure. Teria sido encontrada quando se fizeram escavações arqueológicas na Quinta da Madalena em Soure. Em 1825 foi encontrada uma árula com a inscrição BM PR/ VASECO/ MARI/ NIANVS/ S ANIA/ OIPBE/ S PONO/ MER/ MA, segundo a leitura de Castello Branco, [CASTELLO BRANCO, 1861] posteriormente depositada na Academia das Ciências de Lisboa e na Biblioteca Nacional. [ENCARNACÃO, 1975, pp. 296 - 297] Hubner [CIL II, 363] corrige a leitura para "B(ene) MER(ito) /VASECO / MARI/NIANV/S ANIM/O LIBE/S PONO/ MER(enti) MA(xime). Leite de Vasconcelos [VASCONCELOS, 1905, pp. 313 - 314] nada acrescenta à leitura de Hübner; diz contudo que se trata de uma ara muito pequena, 0,18m x 0,05 m (0,07m) que a viu várias vezes no museu da Academia. José Encarnação, [ENCARNAÇÃO, 1975, p. 297] realça unicamente a incerteza do nome e dos atributos desta "divindade". Cardim Ribeiro, [RIBEIRO, 1989, p. 121] após um longo historial sobre o estudo da árula ou da divindade, pelos diferentes investigadores, dá-nos a sua localização nas reservas museológicas da Academia das Ciências de Lisboa (peça nº 245) donde, afinal, nunca terá saído. Descreve-a como uma pequeníssima mas bem proporcionada - e bem conservada - árula, em calcário oolítico amarelado, apresentando-nos a leitura: B(ene) MER(enti)/ VASEGO/ MAR/NIANV/S ANIM/O LEBES/ S(olvit) PONO/ MER(ito)/MA(xime) //. que traduz: "Ao bem merecedor Vasegus, Marinianus de boa vontade cumpriu (este voto); coloco(-o) muito merecidamente [RIBEIRO, 1989, pp. 132 - 134]. O cognomen Marinianus é bastante raro; em todo o Império Kajanto [KAJANTO, 1965, p. 308] registao apenas 31 vezes, em que mais de 1/3

são indivíduos já cristãos. Quanto ao radical de Vasecus, podem apontar-se três interpretações: 1 - do ide. *UES -"humedecer", "molhado", seria uma divindade de expressão aquática. 2. - do ide. * UES - "brilhar"/*aues - seria uma divindade de cariz astral. 3 - Porém, o verdadeiro sentido de Vasegus parece a Cardim Ribeiro encontrá-lo no ide. *UESU, "bom", radical que se reflecte em múltiplos antropónimos hispânicos. Seria assim uma divindade essencialmente benfazeja [Idem, pp. 138 - 139], que coloca entre finais da 1ª metade do século III e inícios do século IV. O mesmo significado teria Endovélico, segundo A. Coelho, "o melhor" (optimus) derivado da sua etimologia:( = *nd, (superlativo) + Wellos ("bom", "benevolente", benfazejo") [SILVA, A. Coelho, 1990, p. 282, nota 110]. Além da árula também apareceu cerâmica de construção, mós, moedas dos séc. III e IV [CONCEIÇÃO, 1942, pp. 9 - 12]. Das várias visitas que efectuámos ao local apenas recolhemos um tijolo de sector de coluna e fragmentos de tegulae." (Endovélico).

Cronologia dos materiais Romano

#### Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer das prospecções não foi possível observar vestígios arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação rasteira observada no terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar e validar a informação recolhida no anterior Estudo Ambiental (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85-86, n.º 061509 001).

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com interesse

Valor da conservação Desconhecido

#### Avaliação do Impacte Patrimonial

Estado de conservação das estrutura

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

Área afetada Minoritária

5

Valor da monumentalidade Indeterminável
Valor da raridade (regional) Raro
Valor científico Elevado
Valor histórico Elevado
Valor simbólico Indeterminável

# Valor Patrimonial 13 Classe de Valor Patrimonial B Valor do Impacte Patrimonial 30,875 Classe de Impacte Patrimonial C

# Imagem:





Sítio n.º 007

#### Designação Quinta de São Pedro da Várzea

Tipo de Sítio Capela Classificação Interesse municipal

Período Idade Média Legislação PDM de Soure, art.º 7º e 21º

Moderno ZEP

Contemporâneo Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 86-87, n.º 061509 002; Silva, 2005a

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estradão Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Argilas e calcários

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 250 M -40874 P 42849 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Uso atual do solo Baldio

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

# Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

# Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Na Quinta de São Pedro existe um conjunto de construções, das quais sobressai uma que corresponde a uma antiga igreja, já abandonada. Embora a igreja ostente elementos claramente de época moderna, poderá ter origem medieval." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 87, n.º 061509 002) "Arquitectura Religiosa, vernácula, românica. Capela, de planta longitudinal, com nave capela-mor, iluminada pelas frestas que se abrem em capialço na fachada lateral direita. Fachadas vernáculas, a principal em empena angular e portal de verga com arquitrave e cornija. Interior, com arco triunfal do românico condal, com capiteis vegetalistas. Planta longitudinal, com nave e capela-mor mais baixa e mais estreita, de massa horizontalizante e coberturas diferenciadas a duas águas. Fachadas rebocadas e beiral simples. Fachada principal, voltada a N., em empena angular; portal rectilíneo com moldura em cantaria, protegido por porta de duplo batente, encimado por arquitrave sobreposta por cornija. Fachada esquerda cega no pano correspondente à nave e rasgada por porta rectilínea ao nível da capela-mor, onde são visíveis reforços metálicos recentes para estabilização das paredes. Fachada da direita, aberta por duas frestas verticais em capialço, correspondendo uma à nave, outra à capela-mor. INTERIOR, esventrado, com o telhado à vista, pavimento em terra batida, arco triunfal em arco de volta perfeita, em blocos de cantaria, assente em colunas de capitel de perfil coríntio e ábaco chanfrado com decorações vegetalistas." (Silva, 2005a)

Descrição das estruturas

#### Modo de construção

"Alvenaria de pedra (paredes); cantaria (arco triunfal); Madeira (estrutura do telhado e porta), telha cerâmica(cobertura exterior). 2005 - Reforço das paredes e refechamento de juntas do arco triunfal." (Silva, 2005a). 3.00.101

#### Materiais de construção

Pedra com dimensão variada, argamassa, madeira, telha e cimento

Interpretação funcional das estruturas

Capela

Elementos datantes da estrutura

Capela, associada a equipamentos de apoio à actividade agrícola

#### Observações

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Regular

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Elevado

#### Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

2

Área afetada

Valor Patrimonial 16,143

Classe de Valor Patrimonial A

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 008 CNS 0

Designação Via Olisipo - Conimbriga: Troço Soure - Pinheiro

Tipo de Sítio Via Classificação
Período Romano Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 88, n.º 061509 005

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 1117

Lugar Âmbito geológico Argilas e xistos

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 250 M -40704 P 43938 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foram identificados vestígios da antiga via romana, que deve constituir uma via "fóssil". Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Valor da inserção paisagística Valor da conservação Valor da monumentalidade Valor da raridade (regional) Valor científico Valor histórico Valor simbólico



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação Área afetada 0 Valor Patrimonial 0 Classe de Valor Patrimonial

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

0

CNS 0

Tipo de Sítio Achados IsoladosClassificaçãoPeríodo RomanoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95, n.º 061509 007

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Lugar Âmbito geológico Areias e xistos

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 250 M -40716 P 44178 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Nos taludes que ladeiam o caminho que liga a EM 1117 à EN 342, a W da povoação de Pinheiro, foram recolhidos dois fragmentos de cerâmica comum romana. Trata-se de uma pequena chã sobrelevada relativamente aos terrenos circundantes, que atinge os 64 metros de altitude. Não são observáveis quaisquer outros elementos que permitam enquadrar estes achados." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95,

n.° 061509 007).

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

#### Interpretação funcional das estruturas

#### Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer das prospecções não foi possível observar vestígios arqueológicos à superfície do terreno, devido à vegetação rasteira observada no terreno. Apesar desta situação, optou-se por valorizar e validar a informação recolhida no anterior Estudo Ambiental (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 85-86, n.º 061509 001).

0

0

5

5

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Indeterminável

# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 11,429

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

### Imagem:





CNS 24963

Tipo de Sítio Habitat Classificação Vestígios arqueológicos

Período Romano Legislação PDM de Soure, art.º 7º e 23º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95-96, n.º 061509 008

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 1117

Lugar Âmbito geológico Arenitos e xistos

Freguesia Soure Relevo Várzea

Concelho Soure Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 250 M -37851 P 44753 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

#### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

"Numa área onde a documentação fornecida pela Câmara Municipal de Soure já registava a presença de materiais arqueológicos de cronologia romana, tivemos oportunidade de registar uma extensa área de dispersão de materiais de cronologia romana, entre cerâmica de construção e cerâmica comum, área essa que ultrapassa os 250 m2.

A área agora observável ultrapassa largamente a já registada aquando do estudo do traçado 1.6 (na primeira versão do Lote B) e estende-se pelos dois lados da EM 1117. Nos taludes desta mesma estrada são observáveis estruturas romanas de boa qualidade, visíveis nos cortes provocados pela abertura da estrada. Dada a extensão, quantidade e qualidade dos materiais agora recolhidos, cremos poder estar em presença de uma villa romana. No âmbito geológico podemos observar no terreno calcários margosos e argilas de tonalidade vermelha pertencentes ao Cretácico. Estas seriam facilmente

aproveitadas para a construção de estruturas, como podemos observar no terreno, bem como para o fabrico de peças cerâmicas." (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95-96, n.° 061509 008) "Na colina sobranceira à estrada constatase, entre pinheiros e oliveiras, o aproveitamento de pedras, possivelmente pertencentes a estruturas, para construção de muros de sustentação de terras. Os escassos restos cerâmicos, aí observados, apresentam grande rolamento. Recolhemos um peso de tear (fragmentado) e um tijolo de coluna também muito mutilado. A maior concentração de cerâmica de construção, fundamentalmente tegulae, observa-se, contudo, num terreno lavrado a sul da estrada. Tivemos também oportunidade de registar a existência de um marco de divisão de propriedade, na encosta norte da colina (40° 04' 19.5" / 8° 34' 40.7"), que nos parece aprentar, gravados na face leste, um M e um D(?). Segundo informações de proprietários das parcelas onde surgem os vestígios, terão sido recolhidas grandes quantidades de fragmentos de cerâmica de construção e transportada para arranjo de alguns caminhos das proximidades, a fim de se evitar o atolamento dos carros." (Endovélico, António João Nunes Monteiro, 1995/1997).

Cronologia dos materiais

#### Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Estado de conservação das estrutura Vestigial

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Desconhecido

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Elevado

Valor simbólico Reduzido

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo

0

0

5

5

Área afetada Minoritária

Valor Patrimonial 12,143

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 25,804

Classe de Impacte Patrimonial C



Sítio n.º 011 CNS 0

# Designação Cemitério de Alencarce de Cima

Tipo de S	ítio Cemitério	Classificação
Período	Contemporâneo	Legislação

ripo de sicio Ceniicerio	Ctassificação	
Período Contemporâneo	Legislação	
	ZEP	
	Trabalhos realizados anteriormente	
Bibliografia CMP 1:25000; Googlempas		
Recursos com informação		
Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultur	ra.pt/	
Inventário Património Classificado (Ex - IGESPA	'AR) 'www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html	
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)		
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/	/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html	
Topónimo	Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 1117	
Lugar	Âmbito geológico Areias e xistos	
Freguesia Soure	Relevo Colina Suave	
Concelho Soure	Coberto vegetal Sem vegetação	
Sistema de Coordenadas ETRS 89	Uso atual do solo Urbano	
CMP 1:25000 250 M -37678 P	2 44765 Controlo visual da paisagem Condicionado	
Altitude	Visibilidade do terreno Solo urbano	
	Visibilidade da superfície do solo Mínima	
Tipo de vestígios identificados Estrutur	ras à superfície	
Caraterização do material arqueológico	0	
Área de dispersão Tipo	de material identificado	
Tipo de dispersão Carat		
Cronologia dos materiais		
Caraterização das estruturas	Estado de conservação das estrutura Intacto	

# Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

# Observações

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Reduzido

Valor histórico Reduzido

Valor simbólico Elevado

#### Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

Área afetada

Valor Patrimonial 10,571

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



Sítio n.º 012 CNS 0

#### Designação Capela de Santo Tirso

Tipo de Sítio CapelaClassificaçãoPeríodo ContemporâneoLegislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000; Googlempas

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 1117

Lugar Âmbito geológico Areias e calcários

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 250 M -37658 P 44751 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Bom

Valor da monumentalidade Indeterminável

Valor da raridade (regional) Regular

Valor científico Médio

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

2

Área afetada

Valor Patrimonial 11,143

Classe de Valor Patrimonial C

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial



#### Ficha de Sítio

Sítio n.º 013 CNS 0

Designação Quinta da Telhada

Classificação Interesse municipal Tipo de Sítio Quinta

Período Moderno / Contemporâneo Legislação PDM de Soure, art.º 7º e 21º

7FP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 89-90, n.º 061509 009

Recursos com informação

://www.ipa.min-cultura.pt/ Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

 $\underline{http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html}$ 

Topónimo Estrada nº Acessibilidade Estrada municipal

Âmbito geológico Arenitos e xistos Lugar

Relevo Colina Suave Freguesia Soure

Concelho Soure Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 250 M -39934 P 45956 Controlo visual da paisagem Condicionado

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Altitude

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Edifício cuja construção original datará dos séculos XVI / XVII. Sofreu alterações e adaptações em épocas mais recentes, mantendo-se no essencial a traça do edifício original" (Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 89-90, n.º 061509 009)

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

#### Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Valor da conservação Mau

Valor da monumentalidade Reduzido

Valor da raridade (regional) Raro

Valor científico Elevado

Valor histórico Médio

Valor simbólico Elevado

#### Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação

5

2

Área afetada

Valor Patrimonial 13,571

Classe de Valor Patrimonial B

Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial





Sítio n.º 014 CNS 0

Designação Via Olisipo - Conimbriga: Troço Pinheiro - Ega

Tipo de Sítio Via Classificação
Período Romano Legislação

**ZEP** 

Trabalhos realizados anteriormente Prospecção

Bibliografia Argüello Menéndez e Lima, 2009a, 95, n.º 061509 006

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) ://www.ipa.min-cultura.pt/

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) /www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 342

Lugar Âmbito geológico Arenitos e argilas

Freguesia Soure Relevo Colina Suave

Concelho Soure Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas ETRS 89 Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 250 M -37611 P 46514 Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão Tipo de material identificado

Tipo de dispersão Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

#### Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foram identificados vestígios da antiga via romana, que deve constituir uma via "fóssil". Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

# Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

# Imagem:



# Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada

Valor Patrimonial 0

Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0

Classe de Impacte Patrimonial

0

0

0

