

Miguel Santos

De: Sandra Pereira | Neoamb <spereira@neoamb.com>
Enviado: 17 de abril de 2020 17:35
Para: Miguel Santos
Cc: Andreína Sofia Nunes da Silva; Célia Peres; Bruno Moura; Geral | Euroeste
Assunto: FW: Euroeste, SA - Herdade da Caneira_PGEP
Anexos: A370 - ARQ_Implantação1 (1_500)_PH 0.pdf; 17042020_Evidências fotográficas.pdf

Categorias: Categoria Vermelha

Boa tarde,

Relativamente ao Vosso email, informa-se o seguinte:

(Para uma melhor perceção, transcrevi o seu email e estão em cada ponto as respetivas respostas a negrito.)

1. A planta enviada no anexo I é de difícil leitura, não se encontra à escala adequada, não sendo possível, por exemplo, identificar o local de armazenamento dos combustíveis para as caldeiras, dos resíduos, dos equipamentos de frio.
O armazenamento dos combustíveis encontra-se no mesmo local das caldeiras. Remeto em anexo planta, agora à escala 1:500, com identificação do local de armazenamento de resíduos e dos equipamento de frio (necrotérios).
2. A resposta dada à questão n.º 5 é questionável em razão da planta enviada no anexo I, onde são marcadas as linhas de água, aliás coincidentes com a carta militar, pelo que devem referir as medidas adotadas cf a questão.
De facto na planta enviada, efetuada aquando do projeto da instalação, encontram-se as linhas de água. Esta planta foi efetuada sobre uma planta fornecida pelo SIG que deverá ter sido facultada pela Câmara Municipal, daí surgir a informação cadastral. Na realidade , não existem linhas de água que atravessem a exploração. Esta situação poderá ser confirmada no local.
3. A resposta dada à questão n.º 12 está incompleta, uma vez que não foram apresentadas evidências da nitreira ser totalmente **impermeabilizada e dotada de sistema de recolha dos lixiviados** (nota: quanto à cobertura, a APA, nas visitas de acompanhamento efetuadas, já tinha feito referência à não eficácia das coberturas em lona).
Segue em anexo evidências no Doc. “Evidências fotográficas”.
4. A resposta dada à questão n.º 13 está incompleta já que não foram apresentadas evidências fotográficas de como o tanque de receção possui uma folga suficiente.
Segue em anexo evidências no Doc. “Evidências fotográficas”.
5. As fotografias apresentadas na resposta à questão nº 14 têm pouca nitidez e não evidenciam da melhor forma o pedido na questão.
As fotos enviadas pretendem demonstrar o correto encaminhamento das águas das chuvas contaminadas para as fossas que se encontram dentro dos pavilhões. Aquando da visita era um dos pontos a corrigir. As fotografias foram tiradas no corredor exterior que faz a ligação entre os pavilhões e por onde passam os animais. Em anexo remetem-se evidências da rede de drenagem de águas pluviais no Doc. “Evidências fotográficas”.
6. A resposta dada à questão n.º 15 está incompleta já que não foram apresentadas evidências do sistema de drenagem para encaminhamento das possíveis escorrências / águas das chuvas para um depósito.
De facto inicialmente tinha sido referido que seria colocado um depósito para receção destas escorrências. No entanto, a Euroeste optou encaminhar diretamente estas escorrências para conduta que recebe os efluentes pecuários do setor da engorda, tal como referido no Aditamento.

Quanto ao N/último e-mail de 3/12/2019, ainda não foi enviada qualquer informação, para além da mencionada na resposta ao pedido de elementos, pelo que devem apresentar um ponto de situação, com um cronograma dos trabalhos, não obstante estar prevista nova visita de acompanhamento.

Relativamente ao Vosso email de 3/12/2019, que está abaixo transcrito, as respostas encontram-se a negrito:

Quanto à primeira foto da niteira, somos de parecer que devem criar com urgência um declive acentuado no pavimento da niteira na zona terminal, ou em alternativa um sumidouro em toda a sua largura, sob pena que quando exista uma avaria, haja contaminação do solo com efluente pecuário. **Segue em anexo evidências no Doc. "Evidências fotográficas".**

Relativamente ao tanque de receção não afigura possuir a folga que refere. **Segue em anexo evidências no Doc. "Evidências fotográficas".**

Devem proceder à reparação do tanque, verificando se existem fugas, e garantido uma folga adequada, já que como tem conhecimento devem ter implementadas as MTD do BREF IRPP, designadamente, sobre esta matéria,

- 18 a) - Utilizar instalações de armazenamento resistentes a fatores mecânicos, químicos e térmicos.
- 18 b) - Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para armazenar o chorume durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo.
- 18 c) - Construir instalações e utilizar equipamentos para recolha e transferência de chorume resistentes a fugas (p. ex., poços, canais, drenos, centrais de bombagem).

Quanto aos necrotérios, estes já estão instalados? **Estão instalados 3 necrotérios, tal como referido no aditamento enviado. Segue em anexo evidências no Doc. "Evidências fotográficas".**

Deverá ainda ser dada especial atenção aos efluentes pecuários que persistem em existir junto aos pavilhões, nas caleiras das águas pluviais, recordando que desde, pelo menos, há cerca de um ano a APA tem vindo a identificar este problema na instalação em apreço. **Segue em anexo evidências no Doc. "Evidências fotográficas".**

Encontro-me disponível para eventuais esclarecimentos.

Com os melhores cumprimentos,

Sandra Pereira



Tlm: 913 198 119

Email: spereira@neoamb.com



Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer.

Esta mensagem pode conter informação classificada de confidencial ou privilegiada. Em caso de a ter recebido inadvertidamente, por favor contacte o remetente por correio eletrónico e apague a mensagem assim como todos os dados nela existentes.

De: Sandra Pereira | Neoamb

Enviada: 16 de abril de 2020 16:37

Para: Miguel Santos <miguel.santos@apambiente.pt>

Cc: Andreína Sofia Nunes da Silva <andreina.silva@apambiente.pt>; Célia Peres <celia.peres@apambiente.pt>;

Bruno Moura <bruno.moura@apambiente.pt>

Assunto: RE: Euroeste, SA - Herdade da Caneira_PGEP

Eng. Miguel, boa tarde

Espero que todos se encontrem bem.

Lamento desde já não ter sido dada resposta ao Seu email, pelo que até amanhã, sexta-feira será enviada.

Com os melhores cumprimentos,

Sandra Pereira



Tlm: 913 198 119

Email: spereira@neoamb.com



Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer.

Esta mensagem pode conter informação classificada de confidencial ou privilegiada. Em caso de a ter recebido inadvertidamente, por favor contacte o remetente por correio eletrónico e apague a mensagem assim como todos os dados nela existentes.

De: Miguel Santos <miguel.santos@apambiente.pt>

Enviada: 16 de abril de 2020 16:28

Para: Sandra Pereira | Neoamb <spereira@neoamb.com>

Cc: Andreína Sofia Nunes da Silva <andreina.silva@apambiente.pt>; Célia Peres <celia.peres@apambiente.pt>; Bruno Moura <bruno.moura@apambiente.pt>

Assunto: FW: Euroeste, SA - Herdade da Caneira_PGEP

Importância: Alta

Cara Enga Sandra Pereira,

Não obstante vigorar o estado de emergência, em função da pandemia COVID-19, pretende-se sempre que possível garantir a prossecução dos procedimentos de licenciamento, com a devidas considerações e respeito pela Lei.

Assim, serve o presente para questionar Vexas sobre a data prevista para a resposta às questões colocada pela APA, no e-mail infra.

Faço votos para que continuem bem.
Com os melhores cumprimentos.

Miguel Santos

Técnico Superior

Divisão de Emissões Industriais

Departamento de Licenciamento e Gestão Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide

2610-124 Amadora

(+351) 214728200

apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Miguel Santos

Enviada: 10 de março de 2020 17:40

Para: 'Sandra Pereira | Neoamb' <spereira@neoamb.com>

Cc: Bruno Moura <bruno.moura@apambiente.pt>; LUA <lua@apambiente.pt>; Célia Peres

<celia.peres@apambiente.pt>

Assunto: RE: Euroeste, SA - Herdade da Caneira_PGEP

Importância: Alta

Boa tarde Enga Sandra Pereira,

Na sequência da submissão da resposta ao pedido de elementos no módulo LUA, somos ainda a solicitar os seguintes esclarecimentos/informações em falta:

1. A planta enviada no anexo I é de difícil leitura, não se encontra à escala adequada, não sendo possível, por exemplo, identificar o local de armazenamento dos combustíveis para as caldeiras, dos resíduos, dos equipamentos de frio.
2. A resposta dada à questão n.º 5 é questionável em razão da planta enviada no anexo I, onde são marcadas as linhas de água, aliás coincidentes com a carta militar, pelo que devem referir as medidas adotadas cf a questão.
3. A resposta dada à questão n.º 12 está incompleta, uma vez que não foram apresentadas evidências da ntreira ser totalmente **impermeabilizada e dotada de sistema de recolha dos lixiviados** (nota: quanto à cobertura, a APA, nas visitas de acompanhamento efetuadas, já tinha feito referência à não eficácia das coberturas em lona).
4. A resposta dada à questão n.º 13 está incompleta já que não foram apresentadas evidências fotográficas de como o tanque de receção possui uma folga suficiente.
5. As fotografias apresentadas na resposta à questão nº 14 têm pouca nitidez e não evidenciam da melhor forma o pedido na questão.
6. A resposta dada à questão n.º 15 está incompleta já que não foram apresentadas evidências do sistema de drenagem para encaminhamento das possíveis escorrências / águas das chuvas para um depósito.

Quanto ao N/último e-mail de 3/12/2019, ainda não foi enviada qualquer informação, para além da mencionada na resposta ao pedido de elementos, pelo que devem apresentar um ponto de situação, com um cronograma dos trabalhos, não obstante estar prevista nova visita de acompanhamento.

Com os melhores cumprimentos.

Miguel Santos

Técnico Superior

Divisão de Emissões Industriais

Departamento de Licenciamento e Gestão Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide

2610-124 Amadora

(+351) 214728200

apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Sandra Pereira | Neoamb [<mailto:spereira@neoamb.com>]

Enviada: 10 de março de 2020 15:31

Para: Miguel Santos <miguel.santos@apambiente.pt>

Cc: Bruno Moura <bruno.moura@apambiente.pt>; 'Licenciamento - DRAPAL' <licenciamento.reap@drapal.min-agricultura.pt>

Assunto: Euroeste, SA - Herdade da Caneira_PGEP

Boa tarde,

Tal como referido na resposta ao Pedido de Elementos do Processo LUA PL20190429000626 relativo à Herdade da Caneira da empresa Euroeste, SA, e para seu conhecimento, segue *link* para download, com PGEP enviado a DRAP Alentejo para respetiva análise.

A acompanhar o PGEP seguiu também para a DRAP Alentejo, a referida resposta ao Pedido de Elementos para conhecimento desta entidade (segue em anexo).

<https://we.tl/t-wxNr1eenl2>

O download deverá ser efetuado num prazo de 7 dias.

Com os melhores cumprimentos,

Sandra Pereira



Tlm: 913 198 119

Email: spereira@neoamb.com



Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer.

Esta mensagem pode conter informação classificada de confidencial ou privilegiada. Em caso de a ter recebido inadvertidamente, por favor contacte o remetente por correio eletrónico e apague a mensagem assim como todos os dados nela existentes.