

MadoquaPower2X

INERCO Portugal

Acidente 32 - Fuga na linha de NH3 de saída do V-520149 (Refrigerant Receiver) para o E-520120CF1 (1º estágio do Refrigerant Flash Drum)

Clima: 5.3/E

Cenário: Flash Fire

Data Rev. 0 Novembro 2024

1:1.000