

LIE/2 ACL 124 m

## Populações afetadas

| ID | Nome |
|---|---|

MadoquaPower2X

INERCO Portugal

Acidente 40 - Rotura do separador V-530002

Clima: 5.3/E Cenário: Flash Fire

Data Rev. 0 Novembro 2024 1:2.500