
Ficha de Sítio

N.º de Inventário	4	Topónimo	Casal de Vale Cova	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 5 **Topónimo** Lagar da Azenha **Corresponde**

Coordenadas X 5908 **Y** -21063 ETRS89 **CMP** 332 **Altitude** 60 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 15/15

Distrito Santarém **Concelho** Abrantes **Freguesia** Mouriscas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Azenha **Foto** 9-10

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Vale Cascalheira **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Galeria ripícola **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3

Importância Geral 3,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Eventual pisão ou lagar em estado de ruína. Fachada principal orientada a, aproximadamente, sudeste, adjacente à Ribeira do Rio Frio. Edifício de planta retangular simples, assumindo orientação nordeste, sudoeste, e cobertura de duas águas e telha de meia cana integralmente colapsada Compartimentação indeterminada. Paredes levantadas com recurso à utilização de blocos metassedimentares aparelhados e agregados com argamassa, matéria-prima também aproveitada para revestimento. Construção de dois andares, funcionando a aparelhagem de tração, movida pelo caudal fluvial, no piso térreo. Mantém roda dentada e rodízio no interior e nora metálica externa cravada lateralmente preservada. Portas de acesso ao mecanismo apresentam arco de volta perfeita delineados com tijolo-burro. Levada extensa com sistema de comportas ao longo do percurso. Núcleo associa anexos e prováveis estruturas de produção e armazenamento, mantendo um deles uma mó dormente no local original.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 15/15. No eixo da linha

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 115 metros do Apoio 15 / 15

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado
Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração
Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo
Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Provável **Magnitude e Complexidade** Moderada
Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado
Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada
Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

N.º de Inventário	5	Topónimo	Lagar da Azenha	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 6 **Topónimo** Lagar Novo **Corresponde**

Coordenadas X 6441 **Y** -20218 ETRS89 **CMP** 332 **Altitude** 96 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 18/18

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** Ortiga

Categoria Indeterminado **Subcategoria** **Tipologia** Achado Isolado **Foto** 11-12

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Cascalheira **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Não se identificam

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ○ Baixo ◉ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	1
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 1,83 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Peso? Fragmento de grauvaque assinalado em faixa desmatada para passagem de cabos de linha elétrica aérea. Secção restante apresenta vestígios de furo central obtido por abrasão, convexo em ambas as faces, estreitando no núcleo da peça. Preserva 5 cm de comprimento, 3,5 cm de largura e 2 cm de espessura. Funcionalidade indeterminada.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 18/18

Posição relativamente à infraestrutura impactante A a cerca de 100 metros sudoeste do Apoio 18 / 18

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário 6 **Topónimo** Lagar Novo **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 7 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6469 **Y** -17739 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 120 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 13-14

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro em estado de ruína. Estrutura de planta retangular simples. Antiga cobertura de duas águas colapsada. Paredes parcialmente derrubadas, levantadas com recurso a tijolo-burro agregado e revestido com cimento. Vegetação densa, sobretudo manchas compactas de silva de porte elevado, ocupa o espaço interior. Compartimentação interna indeterminada.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante No eixo da linha

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 190 metros sudeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Ocorrência de Impacte

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	7	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 8 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6532 **Y** -17671 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 125 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 15-16

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Aluvião **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura larga, de corpo tubular ou cilíndrico, constituído por tijolo-burro agregado com recurso a cimento. Boca de contorno circular discreta na paisagem, envolvida por densa vegetação herbácea e arbustiva. Arco central elevado divide o interior da estrutura formando apoio arqueado para assentamento de engenho metálico, entretanto retirado. Lajes de metassedimento utilizadas para estabilização. Pilastra lateral de seção quadrangular mantém ferros salientes de aparafusamento no topo. Eventuais movimentações naturais de terreno terão contribuído para o deslocamento e abatimento parcial da construção. Retém água no interior.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 90 metros este do eixo da via e 165 metros sudeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Ocorrência de Impacte

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

N.º de Inventário	8	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 9 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6477 **Y** -17678 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 120 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 17-18

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro em estado de ruína. Estrutura de planta retangular simples. Cobertura de tipologia indeterminada colapsada, embora empena restante sugira a existência anterior de apenas uma água. Paredes derrubadas no interior, mantendo-se praticamente ao nível da fundação, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares aparelhados agregados com argila nos interstícios e juntas. Compartimentação interna composta por duas divisões. Vegetação envolve e ocupa o espaço da construção.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 35 metros este do eixo da linha e 135 metros sudeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Negligenciável
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	9	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 10 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6426 **Y** -17688 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 128 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 19-20

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura larga e rasa, de corpo tubular ou cilíndrico, pouco saliente. Boca de contorno circular discreta na paisagem, envolvida por densa vegetação herbácea e arbustiva. Edificado com recurso a lajes e blocos metassedimentares semi-aparelhados sobrepostos. Pilastra lateral elevada, de seção retangular, integrada a sudeste na guarda. Rodeada por vedação de arame. Retém água no interior

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 20 metros oeste do eixo da linha e 125 metros sudoeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Negligenciável

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	10	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 11 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6394 **Y** -17529 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 125 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Tanque **Foto** 21-22

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Planície Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Construção de contorno retangular, compartimentada no interior em duas secções, uma delas de retenção de água e outra de acesso e eventual apoio ou armazenamento. Paredes internas impermeabilizadas e revestidas com argamassa. Edificado com recurso a lajes e blocos metassedimentares semi-aparelhados sobrepostos. Estrutura envolvida por densa vegetação herbácea e arbustiva.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante Sob do eixo da linha, a 40 metros noroeste do Apoio 24/24 e 32 metros de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo		
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo		
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado		
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada		
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada				

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	11	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 12 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6381 **Y** -17520 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 125 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 23-24

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Planície Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,17 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura larga, de corpo tubular ou cilíndrico, constituído por tijolo-burro agregado com recurso a cimento. Boca de contorno circular discreta na paisagem, envolvida por densa vegetação herbácea e arbustiva. Arco central elevado divide o interior da estrutura formando apoio arqueado para assentamento de engenho metálico, mantendo-se massame de apoio onde permanece visível base central de colocação de elementos férreos. Lajes de metassedimento utilizadas para estabilização. Retém água no interior.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante Sob o eixo da linha, a cerca de 55 metros do Apoio 24 / 24 e 32 metros de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	12	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 13 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6394 **Y** -17430 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 125 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 25-26

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Planalto Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,17 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro em estado de ruína. Estrutura de planta retangular simples. Cobertura de duas águas e telha de meia cana colapsada Paredes revestidas com argamassa, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares semi-aparelhados, agregados com argila em interstícios e juntas. Ausência de compartimentação interna (apenas uma divisão ampla). Porta virada a sudeste. Janela lateral alta, rasgada no lado sudoeste, denuncia existência de dois pisos. Vegetação de baixo porte envolve a construção. Silvado povoa densamente o interior.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 35m do eixo da linha, 135m do Apoio 24 / 24 e 125 metros de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	13	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 14 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6429 **Y** -17462 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 125 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 27-28

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Planície Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura de diâmetro largo, de corpo tubular ou cilíndrico, constituído por tijolo-burro agregado e revestido com recurso à aplicação de cimento. Boca de contorno circular discreta na paisagem, em condições de colapso parcial, envolvida por vegetação herbácea e arbustiva. Pilastra elevada imposta sobre a guarda. Retém água no interior.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 60 metros do eixo da linha e 156 metros noroeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	14	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 15 **Topónimo** Vale dos Maxiais **Corresponde**

Coordenadas X 6138 **Y** -16789 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 103 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 25/25

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 29-30

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Aluvião **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro de pequena dimensão, em estado de ruína, encostada a talude. Estrutura de planta retangular simples, com área aberta adossada no lado nordeste. Aparente cobertura de uma água e telha de meia-cana com pendente orientada a sudoeste, descarregando sobre parede onde se encontra rasgada porta de acesso ao interior. Paredes revestidas com argamassa, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares semi-aparelhados, agregados com argila em interstícios e juntas. Alguns pontos reforçados com aplicação de cimento. Vegetação envolve a casa, ocupando parcialmente o interior. Proximidade ao local dificultada pelas condições de progressão.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Área de Incidência Direta da LTE

Posição relativamente à infraestrutura impactante Sob o eixo da linha, a cerca de 260 metros noroeste do Apoio 25 / 25

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Ocorrência de Impacte

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Ocorrência de Impacte

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	15	Topónimo	Vale dos Maxiais	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 16 **Topónimo** Vale dos Maxiais **Corresponde**

Coordenadas X 6074 **Y** -16691 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 103 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 26/26

Distrito Santarém **Concelho** Abrantes **Freguesia** Mouriscas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 31-32

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro abandonado caracterizada por planta retangular simples. Cobertura de duas águas e telha de meia cana em risco de colapso. Paredes parcialmente revestidas com argamassa, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares semi-aparelhados, agregados com argila em interstícios e juntas. Duas divisões interiores, uma delas mantendo alfaias, escadas em madeira e palha. Fachada principal, orientada a sudeste, com duas portas. Ombreiras em tijolo e lintel de madeira. Ocasionais frestas de respiração e iluminação rasgadas no imóvel. Muro baixos de sustentação de terreno paralelo ao estradão de circulação. Vegetação de baixo porte envolve a casa.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 26/26

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 35 metros do eixo da linha e 265 metros sudeste do Apoio 26 / 26

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário 16 **Topónimo** Vale dos Maxiais **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 17 **Topónimo** Vale dos Maxiais **Corresponde**

Coordenadas X 6091 **Y** -16660 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 103 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 26/26

Distrito Santarém **Concelho** Abrantes **Freguesia** Mouriscas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 33-34

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro abandonado, apresentando planimetria tendencialmente quadrangular. Teria provável cobertura de duas águas e telha de meia cana. Paredes parcialmente revestidas com argamassa, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares semi-aparelhados, agregados com argila e colocação de elementos pétreos de menor dimensão em juntas e interstícios. Rodeado de densa vegetação arbustiva e arbórea, apenas foi observado à distância.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 26/26

Posição relativamente à infraestrutura impactante Sob o eixo da linha, a cerca de 240 metros sudeste do Apoio 26 / 26

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	17	Topónimo	Vale dos Maxiais	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 18 **Topónimo** Vale dos Maxiais **Corresponde**

Coordenadas X 6103 **Y** -16632 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 103 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 26/26

Distrito Santarém **Concelho** Abrantes **Freguesia** Mouriscas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 35-36

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro abandonado caracterizada por planta retangular simples. Cobertura de duas águas e telha de meia cana colapsada Paredes parcialmente revestidas com argamassa, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares semi-aparelhados, agregados com argila e colocação de elementos pétreos de menor dimensão em juntas e interstícios. Duas divisões internas e um redil delimitado por muro baixo nas traseiras. Fachada principal com porta descentrada e partes entaipadas. Entrada lateral na extremidade nordeste. Ombreiras em tijolo. Ocasionais janelas e frestas de respiração e iluminação rasgadas no imóvel. Vegetação de baixo porte envolve a casa.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 26/26

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 15 metros este do eixo da linha e 220 metros sudeste do Apoio 26 / 26

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	18	Topónimo	Vale dos Maxiais	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 19 **Topónimo** Lercas **Corresponde**

Coordenadas X 5531 **Y** -15277 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 170 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 28/28

Distrito Santarém **Concelho** Abrantes **Freguesia** Mouriscas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Azenha? **Foto** 37-38

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Vale Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Galeria ripícola **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Análise da cartografia militar parece assinalar antiga azenha ou pisão / lagar. No decurso do trabalho de campo não foram identificados caminhos que estabelecessem ligação ao sítio. Ausência de condições de progressão impediu acesso ao ponto.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 28/28

Posição relativamente à infraestrutura impactante Sob o eixo da linha, a cerca de 150 metros do Apoio 28 / 28 e 25 metros de acesso a criar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo		
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo		
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado		
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada		
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	19	Topónimo	Lercas	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 20 **Topónimo** Fontainhas **Corresponde**

Coordenadas X 4700 **Y** -13822 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 229 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 32/32

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 39-40

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga casa rural ou palheiro de pequena dimensão, em estado de ruína, implantado em vertente com pendente orientada a noroeste. Estrutura caracterizada por planimetria retangular simples e cobertura atualmente colapsada de duas águas com telha de meia-cana. Paredes cruas, sem vestígios de revestimento, levantadas com recurso a sobreposição de blocos e lajes metassedimentares semi-aparelhados, agregados com argila. Fachada principal com uma porta em posição central. Aberturas para encaixe de travamento de soalho denunciam a existência de dois andares. Uma janela lateral elevada no lado este. Dois nichos, um em cada nível original da construção, obtidos por recuo ou escavação parietal e colocação de laje de apoio). Frestas de contorno tendencialmente quadrangular para iluminação e arejamento foram rasgadas. Vegetação circundante, predominando o pinheiro jovem e a esteva

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 32/32

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 65 metros sudeste do eixo da linha e Apoio 32 / 32

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	20	Topónimo	Fontainhas	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"
Ficha de Sítio

N.º de Inventário 21 **Topónimo** Água Levada **Corresponde**

Coordenadas X -16135 **Y** 85717 ETRS89 **CMP** 208 **Altitude** 428 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 343/343 e 344/344

Distrito Aveiro **Concelho** Anadia **Freguesia** Moita

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Moinho **Foto** 41-42

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Cumeada Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Lavradio **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,33 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antiga estrutura eólica de moagem e farinação de tipologia mediterrânica, atualmente adaptada a anexo de armazenamento de acessórios agrícolas? Encontra-se representada cartograficamente. Contorno planimétrico tendencialmente circular na base, evoluindo com ligeira inflexão cónica intermédia. Acesso orientado a, sensivelmente, sudeste. Lintel e porta, apenas preservando uma tábua, em madeira. Corpo rebaixado e parede espessa, edificada com recurso a blocos metassedimentares semi-aparelhados, originalmente agregados com argila. Apresenta reforço de cimento nas superfícies interna e exterior. Cobertura em "chapéu – cogumelo" construída com betão e tijolo. Pequena janela com gradeamento metálico na parte traseira.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 343/343 e 344/344

Posição relativamente à infraestrutura impactante A 40 metros do eixo da linha, 90 metros do Apoio 343 / 343 e 110 metros do Apoio 344 / 344

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	21	Topónimo	Água Levada	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 22 **Topónimo** Serra da Atalhada **Corresponde**

Coordenadas X -7643 **Y** 65453 ETRS89 **CMP** 231 **Altitude** 279 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 289/289

Distrito Coimbra **Concelho** Penacova **Freguesia** UF Friúmes e Paradela

Categoria Arqueológico **Subcategoria** **Tipologia** Vestígios Diversos **Foto** 43-44

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Quartzítos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agricultura

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Em área de corte e revolvimento de solo recente, foi assinalada uma mancha de dispersão de materiais líticos caracterizada, sobretudo, pela presença de núcleos de seixos e calhaus quartzíticos com vestígios de levantamentos para extração de lascas.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 289/289

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 5 metros nordeste do Apoio 289 / 289

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Permanente	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Moderada
Reversibilidade	Parcialmente reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Todos os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Todos os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	22	Topónimo	Serra da Atalhada	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 23 **Topónimo** Serra da Atalhada **Corresponde**

Coordenadas X -7490 **Y** 65200 ETRS89 **CMP** 231 **Altitude** 281 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 288/288

Distrito Coimbra **Concelho** Penacova **Freguesia** UF Friúmes e Paradela

Categoria Arqueológico **Subcategoria** **Tipologia** Vestígios Diversos **Foto** 45-46

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Quartzítos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agricultura

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Em posição adjacente e sobre estradão de circulação, foi observada uma mancha de dispersão de materiais líticos constituída, sobretudo, por núcleos de seixos e calhaus quartzíticos com vestígios de levantamentos para obtenção de lascas.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 288/288

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 30 metros noroeste do Apoio 288 / 288 e a cerca de 22 metros de acesso novo

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Permanente	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Moderada
Reversibilidade	Parcialmente reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Todos os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Todos os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm


N.º de Inventário	23	Topónimo	Serra da Atalhada	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 24 **Topónimo** Lavegadas **Corresponde**

Coordenadas X -6144 **Y** 63262 ETRS89 **CMP** 231 **Altitude** 250 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 282/282

Distrito Coimbra **Concelho** Vila Nova de Poiares **Freguesia** Lavegadas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Religioso **Tipologia** Alminha **Foto** 47-48

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Pequeno monumento de corpo estreito, paralelepipédico e seção quadrangular, implantado em posição contígua a caminho. Caixa de esmolas de porta metálica incrustada em base edificada com recurso à organização de blocos metassedimentares semi-aparelhados, agregados com cimento. No interior de altar superior, aberto e com gradeamento em três das paredes de betão, figura de Nossa Senhora em oração, associada a jarra, flores artificiais e velas. Acesso frontal, sustido por corrente metálica, mostra sinais de arrombamento. Indicia falta de manutenção e abandono

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 282/282

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 13m e 70m de caminho a melhorar e do Apoio 282 / 282, respetivamente

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	24	Topónimo	Lavegadas	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 25 **Topónimo** Cabeço do Pardo **Corresponde**

Coordenadas X -5184 **Y** 62486 ETRS89 **CMP** 231 **Altitude** 218 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 278/278

Distrito Coimbra **Concelho** Vila Nova de Poiares **Freguesia** Lavegadas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Casal Rústico **Foto** 49-50

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Cumeada Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Núcleo rural em avançado estado de ruína, composto, segundo conclusão retirada após análise da cartografia militar, por cinco edifícios. Aparente adoção preferencial da planimetria retangular simples. Ausência de coberturas. Edificado camuflado por densa mancha de vegetação, destacando-se a trepadeira, a acácia / mimosa e o forte silvado. Não se registaram condições para melhor observação e apreensão das características gerais do sítio.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 278/278

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 120 metros sudoeste do Apoio 278 / 278

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	25	Topónimo	Cabeço do Pardo	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 26 **Topónimo** Senhora da Conceição da Rocha **Corresponde**

Coordenadas X 4135 **Y** 56144 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 352 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Acesso a melhorar

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** Góis

Categoria Arquitectónico **Subcategoria** Religioso **Tipologia** Capela **Foto** 51-52

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Bom

Proprietários Igreja Católica **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,33 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Ermida de pequena dimensão. Planimetria retangular, correspondendo a nave única, e cobertura de duas águas com telha de meia cana. Porta de madeira centrada na fachada principal, ladeada por frestas estreitas, encimada por sino destacado em bronze, ainda operacional, e cruz em relevo. Sacristia lateral anexada com apenas um acesso ao interior. Escadarias de serventia ao templo modeladas em cimento. Paredes pintadas a branco.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Acesso a melhorar

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 15 metros nordeste de acesso a melhorar ao apoio 252/252

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Sinalização
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Sinalização

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	26	Topónimo	Senhora da Conceição da Rocha	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 27 **Topónimo** Cabeço do Pião **Corresponde**

Coordenadas X 6944 **Y** 55683 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 775 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 247 / 247

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Mineiro **Tipologia** Trincheira de mineração **Foto** 53-54

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3

Importância Geral 2,17 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Concentração de trincheiras ou galerias a céu aberto (?) de mineração, rasgadas na pendente de ladeira, para extração de filões de quartzo com mineralização de volfrâmio (tungsténio) e estanho. Testemunho característico de atividade mineira que perdurou na região até 1975, encontram-se parcialmente ocultadas por vegetação densa de médio porte. Foi possível observar no local, pelo menos, seis cortes idênticos, de desenvolvimento, grosso modo, NE – SO.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 247/247

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 95 metros noroeste do Apoio 247 / 247

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	27	Topónimo	Cabeço do Pião	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 28 **Topónimo** Cabeço do Pião **Corresponde**

Coordenadas X 7020 **Y** 55568 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 775 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 247 / 247

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Mineiro **Tipologia** Trincheira de mineração **Foto** 55-56

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3

Importância Geral 2,17 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Concentração de trincheiras ou galerias a céu aberto (?) de mineração, rasgadas na pendente de ladeira, para extração de filões de quartzo com mineralização de volfrâmio (tungsténio) e estanho. Testemunho característico de atividade mineira que perdurou na região até 1975, encontram-se parcialmente ocultadas por vegetação densa de médio porte. Foi possível observar no local, pelo menos, seis cortes idênticos, de desenvolvimento, grosso modo, NE – SO.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 247 / 247

Posição relativamente à infraestrutura impactante Eixo da linha, a cerca de 45 metros noroeste do Apoio 247 / 247

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição