

From: dep.ambiente
Sent: Thursday, 27 February 2025 13:06
To: MRF | Pedro Barbosa
Subject: Fw: Valores de boletins analiticos
Attachments: OutlookEmoji-1719326276808872b0c20-6f8f-4ae5-bd9e-ac0b7382b24e.png, OutlookEmoji-17193262768088a0e312a-179d-4e7b-807f-2b92c0d3b0c6.png, OutlookEmoji-1719326276808c85c9c21-3427-4a1a-82e2-5616ebe3df98.png, OutlookEmoji-1719326276808abc7b8f8-a29d-41ff-bfa3-e00b96102930.png, OutlookEmoji-1719326276808f02d7bd6-217c-4e5b-970e-5dac5ab992d6.png

Atenciosamente,
Diana Coelho.



Rua Portos Júnior 168, 4815-096 Ínfias Vizela
T: +351 253 560 600 F: +351 253 560 609
T: +351 917 184 906
geral@riler.pt
www.riler.pt

De: dep.ambiente
Enviado: 22 de agosto de 2024 11:02
Para: Nuno Lisboa
Assunto: Re: Valores de boletins analiticos

Bom dia Dr. Nuno

Venho por este meio informar que para o problema em questão, fizemos uma verificação interna e verificamos que o nosso arejador esteve bastante tempo sem funcionar. Efetuamos a sua reparação e está em pleno funcionamento neste momento. De qualquer forma, solicitamos já à Polywasser, nosso fornecedor, uma solução técnica

para que não se volte a repetir esta situação, nomeadamente a monitorização interna do parâmetro sulfuretos, de forma frequente.

Muito obrigado por tudo e os melhores cumprimentos,

Atenciosamente,
Diana Coelho.



Rua Portos Júnior 168, 4815-096 Ínfias Vizela
T: +351 253 560 600 F: +351 253 560 609
T: +351 917 184 906
geral@riler.pt
www.riler.pt

De: Nuno Lisboa <nuno.lisboa@tratave.pt>
Enviado: 17 de julho de 2024 10:50:26
Para: dep.ambiente
Assunto: RE: Valores de boletins analíticos

Ex.ma senhora Diana Coelho,

Peço desde já atenção por só agora ser dada resposta. Sobre os sulfuretos nas águas residuais industriais, têm como origem a composição de enxofre nos produtos auxiliares nos processos de tinturaria.

Entretanto, em anexo segue processo de advertência instaurado à Riler em 2022, agradeço que verifique a informação e o seu conteúdo.

Deverá a Riler, adotar as medidas adequadas para reduzir as concentrações de sulfuretos para os limites autorizados:

1. Redução ou eliminação de produtos auxiliares nos seus processos industriais com a composição de sulfuretos;
2. Caso não seja possível a sua eliminação ou redução, deve a Riler melhorar as condições de pré-tratamento, nomeadamente

o arejamento do tanque de homogeneização com a adição de compostos que visem a eliminação dos sulfuretos. Assim, deverá também a Riler, procurar no mercado empresa que disponha de solução técnica para o efeito, para que deste modo, possa cumprir com as condições de descarga autorizadas;

3. Deverá a Riler, informar a Tratave até final de agosto de 2024, do procedimento definido para o cumprimento dos limites autorizados para o parâmetro Sulfuretos.

Ao dispor,

Com os melhores cumprimentos,

*Nuno Lisboa
Gestor de Clientes
Móvel: 933 000 112
Dep. Gestão de Clientes e Intercetores*

*TRATAVE - Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.
Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR
Telefone 252 900 670 | Fax 252 900 679*



 *Este e-mail é amigo do ambiente, pondere antes de o imprimir!*

De: dep.ambiente <dep.ambiente@riler.pt>

Enviada: 24 de junho de 2024 14:20

Para: Nuno Lisboa <nuno.lisboa@tratave.pt>

Assunto: Valores de boletins analíticos

Boa tarde Dr. Nuno

Venho por este meio informar que ultrapassamos os valores de sulfuretos nos últimos dois boletins analíticos. Por desconhecimento da minha parte, não o informei, e peço desde já desculpas pelo sucedido. Gostaria que me aconselhasse sobre o procedimento a seguir, se possível. Apercebi-me entretanto que é uma situação que já aconteceu anteriormente, e gostava de encontrar uma solução permanente para prevenir este acontecimento.

Muito obrigada e os melhores cumprimentos,

Atenciosamente,
Diana Coelho.



RILER

INDÚSTRIA TÊXTIL, SA

Rua Portos Júnior 168, 4815-096 Ínfias Vizela

T: +351 253 560 600 F: +351 253 560 609

T: +351 917 184 906

geral@riler.pt

www.riler.pt