



140mbar ACL	45 m
50mbar ACL	66 m

Populações afetadas

ID	Nome

MadoquaPower2X

INERCO Portugal

Acidente 32 - Fuga na linha de NH3 de saída do V-520149 (Refrigerant Receiver) para o E-520120CF1 (1º estágio do Refrigerant Flash Drum)

Clima: 5.3/E Cenário: Sobrepressão

Data Rev. 0 Novembro 2024 1:2.500