

[illegible][illegible]

FALHA NAS INSTALAÇÕES

Descrição da Falha	Gravidade	Impacto	Medidas de Prevenção	Medidas de Resposta	Medidas de Recuperação	Medidas de Prevenção	Medidas de Resposta	Medidas de Recuperação
Falha no Posto de Transformação	1	Unidade no posto de transformação pode apresentar falhas de funcionamento de energia TSCCO		Ativar o Manual de Emergência	1	Ativar o Manual de Emergência	1	Ativar o Manual de Emergência
Falha no Vazostol	1	Atividade no componente dos registros hidráulicos	Não Aplicável		3	Verificar os alarmes, fazer reset, se os alarmes não, CL, Verificar o nível de tanque, se estiver cheio, contactar a empresa RESCORREA	3	Verificar os alarmes, fazer reset, se os alarmes não, CL, Verificar o nível de tanque, se estiver cheio, contactar a empresa RESCORREA
Falha elétrica	1			Existência de gerador de emergência e de Plano de Manutenção Preventiva	3	Existência de gerador de emergência e de Plano de Manutenção Preventiva	3	Existência de gerador de emergência e de Plano de Manutenção Preventiva
Falta de gás	1			Existência de sistema alternativo de comunicação	3	Existência de sistema alternativo de comunicação	3	Existência de sistema alternativo de comunicação
Fuga de gás	1			Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes
Fuga de gás incendiada	1			Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes
Ruptura na infraestrutura	1			Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes
Falha nos compressores	1			Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes	2	Existência de stock mínimo que responda, de forma temporária, as necessidades dos clientes

sub-ITEM Nível 1 - Não é necessário a ativação do Plano de Emergência interno. É o nível de menor gravidade de um acidente. Corresponde a uma situação em que o acidente, por ser de dimensões reduzidas, ou por estar confinado, não constitui ameaça para além do local onde se produziu.

sub-ITEM Nível 2 - Possível ativação do Plano de Emergência Interno. O Responsável de Segurança após a avaliação da situação decide ou não pela ativação deste nível, que corresponde a uma situação em que o acidente é suscetível de extravasar o compartimento onde teve origem, ameaçando áreas contíguas ou locais nas suas proximidades, sendo necessário o recurso a meios externos (por ex. Bombeiros, INEM).

sub-ITEM Nível 3 - Ativação do Plano de Emergência Interno. É o nível mais grave no presente plano. Corresponde a uma situação em que o acidente assume proporções de grande dimensão, está fora de controlo, ameaça ou é ameaçado por áreas vizinhas, sendo necessário o recurso à evacuação

2	3	C	Contato: GRU Lin. 202 438 953
3	2	C	Contato: PESCOPEBA: 204 632 038 Contato: 1903 +49 7627 82341 eba@gru-de.com
2	3	C	CEP: 830 500 005 Contato: CDS: 0700000001000000000
2	3	C	
2	3	C	Contato: Delegado de Engenharia (Carla Camelo) 86434715 Contato: Tel. 55 33 336 880 Celular: 193335055 Contato: 845000078 Se necessário, contatar Bombas Hidráulicas Particulares (202 330 203) ou Bombas Hidráulicas de Partida (202 301 110).
1	3	C	- Contato Delegado de Engenharia (Carla Camelo) 86434715
1	3	C	- Rua Moreira: 52702628 Contato: GRU Lin. 202 438 953

Revisão N.º	Data	Conteúdo da Revisão	Aprovado por	Verificado por	Elaborado por
Revisão N.º	Data	Revisão Content	Approved by	Checked by	Made by
0	10/03/2005	Elaboração	K. Shimizu	S. Miyagawa	H. Senoo
19	03/03/2004	Revisão regular dos itens	K. Shimizu	C. Rodriguez	A. Gomes, Fátima, C. Lameiras, Kawachi, M. Hara, C. Chenail, C. Lameiras, G. Aguiar
20	07/03/2005	Revisão regular dos itens	K. Shimizu	C. Rodriguez	A. Gomes, Fátima, Kawachi, M. Hara, C. Chenail, C. Lameiras, G. Aguiar

Imp-Ger-06-Mat21-Rov

NOTA: Devido à não aplicabilidade de tsunamis ou erupção vulcânica no contexto da TESCO, estes fenómenos naturais não foram considerados no Plano de Contingência.