

LIE/2 ACL 14 m

Populações afetadas

ID	Nome

RNM Landim	INERCO Portugal	Acidente 10 - Fuga de 100mm do TK.3.240.1 com etanol	Clima: 3.4/E Cenário: Flash Fire Data Rev. 0 2024 1:1.000