
MÉTODO 4
SEBOL - LINHA VIA SECA
(Sub. cat. 3 - Linha 1)
TRANSPORTE (camiões)
PESAGEM (báscula BA1)
DESCARGA(tolvas de recepção matéria prima A01.A e A01.B)
Gases
camiões
PESAGEM (báscula BA1)
LAVAGEM E DESINFECÇÃO
Camiões desinfectados
TRANSPORTE (A02)
ELECTROIMAN (A03)
TRITURAÇÃO (A04)
TOLVA PULMÃO (A05) (armazenagem de matéria prima triturada)
Gases
TRANSPORTE SEM-FIM (B15)
TRANSPORTE SEM-FIM (A06 e A07)
Vapor
DIGESTÃO (B14)
Gases Poluidos
DIGESTÃO (B01)
BOMBAGEM
Vapor
TRANSPORTE (B15)
TRANSPORTE (B02 e B03)
DEPÓSITO DE GORDURA (F09.A)
BOMBAGEM
PERCOLAÇÃO (B16)
gordura
PERCOLAÇÃO (B04)
gordura
BOMBAGEM
rojão
rojão
CRIVAGEM ROTATIVA (B17)
TRANSPORTE (J11)
CRIVAGEM ROTATIVA (B05)
TRANSPORTE (B10/B11)
CENTRIFUGAÇÃO (F04A e F04B)
BOMBAGEM (B18)
BOMBAGEM (B06)
Vapor
DEPÓSITO ARMAZENAGEM (F09.B)
BOMBAGEM (F01A e F02A)
Vapor
DECANTAÇÃO GRAVITICA (DG1, DG2 e DG3)
TRANSPORTE (B13)
BOMBAGEM
ARMAZENAGEM
EXPEDIÇÃO
GORDURA para destino final
TRANSPORTE (D02/D03/D04)
TOLVA PULMÃO (D05)
TRANSPORTE
TRANSPORTE SEM-FIM (D06.A a D06.C e D07.A a D07.C)
Gases
PRENSAGEM (D08A a D08C)
BOMBAGEM
TRANSPORTE (H01 e H02)
ARREFECIMENTO FARINHA (H03)
TRANSPORTE SEM-FIM (H04)
CONVENÇÕES
MOAGEM (H07 e H08)
PCC (Ponto Crítico de Controlo)
TRANSPORTE SEM-FIM (H10)
PC (Ponto de Controlo)
TRANSPORTE SEM-FIM (H09)
CALIBRAÇÃO FARINHA (H05)
resíduos
TRANSPORTE (H06)
ADIÇÃO DE ANTI-OXIDANTE (Petox)
TOLVA PRODUTO FINAL (duas)
EMBALAGEM (BIG BAG)
CARGA A GRANEL
PESAGEM (báscula BA2)
EXPEDIÇÃO
farinha para destino final