





LIE/2 ACL

25 m

Populações afetadas

ID	Nome
1.	Campo de Futebol Leões de Santa Lucrécia

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 11 - Fuga num tambor de amoníaco anidro,
durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Flash Fire

Data Rev. 0 Setembro 2025

1:1.000