



Ministério da Economia e da Inovação
 Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Licença de Exploração
Instalação Eléctrica
Nota de cláusulas

X
X

SEN/DEE 271/11/7/77 Arqº 11131-1/2+1/3	Serviço Público <input type="checkbox"/>	Potência Instalada (KVA) 1600	Comprimento linha (km) -----
	Serviço Particular <input checked="" type="checkbox"/> 2ª Catª		

Entidade Exploradora: SEBOL-COMERCIO E INDUSTRIA DE SEBO,LDA
Contribuinte Nº 500243522
Morada: Rua Padre Adriano , 2660119 - SANTO ANTÃO DO TOJAL
Localização da Instalação
Lugar/Rua: Rua Padre Adriano
Freguesia: Sto. Antão do Tojal Concelho: Loures
Descrição da Instalação: Posto de Transformação de 2x800 kVA, 10 000/400-231 V e instalação de utilização de unidade industrial.
Técnico Responsável pela Exploração: CARLOS ALVES RAMILO
Morada:Rua Braancamp Freire, nº36 A, LOURES
Tel. Nº N.º de Inscrição 1356

Vistoria realizada em 2007-06-13

Não está em condições de ser autorizada a exploração da instalação

- Está em condições de ser autorizada provisoriamente a exploração da instalação.....


- Cláusulas apresentadas em documento anexo.....

- Está em condições de ser autorizada a exploração definitiva da instalação.....

Projecto inicial

- A instalação está de acordo com o Projecto rectificativo.....

Alfragide, 14 de Junho de 2007


 O técnico que efectuou a vistoria



Ministério da Economia e da Inovação
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo

NOTA DE CLÁUSULAS

Arq. 11131-1/2+1/3

Localização: Sto. Antão do Tojal, Loures

Entidade Exploradora: SEBOL-COMERCIO E INDUSTRIA DE SEBO,LDA

Data da (Re) Vistoria:2007-06-13

Legislação aplicável:

- Reg. Licenças Instalações Eléctricas (Dec. Lei nº 26852, de 30/07 e Dec-Lei nº446/76, de 5/6);
- Decreto-Lei nº517/80, de 31/10;
- RSIUEE-Reg. Seg. de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica (Dec. Lei nº740/74, 26/12);
- RSICEE-Reg. Seg. de Instalações Colectivas Edifícios e Entradas (Dec-Lei nº 229/76, 1/4);
- RSSPTS-Reg. Seg. Subestações Postos de Transformação e Seccionamento (Dec. nº42 895, de 31/03/60).

1. Observações:

- Os acessos ao quadro geral deverão estar sempre desimpedidos;
- No quadro geral deverão manter-se afixados avisos adequados informando de como se efectua o corte à instalação (a eventual colocação de botoneira de corte geral noutra local, deverá cumprir as indicações do projecto de segurança);
- As terras no PT tinham valores próximos dos máximos regulamentares, aconselha-se que sejam melhoradas;
- Deverão estar permanentemente em boas condições e devidamente montadas as protecções contra contactos directos nos quadros (tapa bornes, acrílicos de protecção, etc.);
- Devido às condições agressivas do ambiente fabril, aconselha-se que periodicamente se verifique as ligações do condutor de protecção aos equipamentos eléctricos e massas (quadros, motores, máquinas, calhas metálicas, etc.);

Alfragide, 14 de Junho de 2007


O Técnico da DRE-Lisboa e Vale do Tejo

FA / fa

