
EIA da “Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV”

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	Topónimo	Corresponde
51	Vale da Ponte	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"
Ficha de Sítio

N.º de Inventário 52 **Topónimo** Parrossa **Corresponde**

Coordenadas X 4533 **Y** 47693 ETRS89 **CMP** 253 **Altitude** 647 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 221/221

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF de Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 103-104

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Palheiro ou casa rural em estado de ruína, de pequena dimensão e planta retangular simples adaptada à vertente. Ausência de compartimentação no interior. Empenas denunciam antiga existência de cobertura de uma água com pendente direcionada para o vale oponente. Paredes erguidas com recurso à utilização de blocos e lajes metassedimentares facetados. Apenas foi observado à distância.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 221/221

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 240 metros sudoeste do Apoio 221 / 221

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário 52 **Topónimo** Parrossa **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 53 **Topónimo** Parrossa **Corresponde**

Coordenadas X 4479 **Y** 47702 ETRS89 **CMP** 253 **Altitude** 656 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 221/221

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF de Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 105-106

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,17 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Palheiro ou casa em estado de ruína, de pequena dimensão e planta retangular simples. Imóvel constituído por sobreposição de dois andares. Frontispício principal, com porta descentrada, virada a, aproximadamente, nordeste. Empenas assinalam a existência de antiga cobertura de duas águas. Fachada lateral sudeste com janela no piso superior. Corpo adossa a vertente e assenta sobre plataforma murada que serviria de circulação em torno da construção e de eventual quintal, mas teria, também, função de sustentação estrutural (contrafortagem). Paredes erguidas com recurso à utilização de blocos e lajes metassedimentares facetados. Atualmente utilizado como atalaia de caça. Ocorrência fortemente rodeada por feto. Apenas foi observado à distância

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 221/221

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 245 metros sudoeste do Apoio 221 / 221

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	53	Topónimo	Parrossa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 54 **Topónimo** Entre Capelos **Corresponde**

Coordenadas X 5090 **Y** 46422 ETRS89 **CMP** 253 **Altitude** 839 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 217/217

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF de Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Abrigo **Foto** 107-108

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Em área recentemente ardida, com tufos arbustivos esparsos em recuperação, foi identificada uma estrutura precária e rudimentar de eventual apoio ao pastoreio de gado, integralmente colapsada, sendo possível observar, ainda assim, ténues alinhamentos pétreos. Planimetria de características indeterminadas. Construção recorre à utilização de lajes de xisto pouco espessas. Aproveitaria, como parede lateral, uma crista de afloramento de superfície subvertical. Constitui aglomerado pétreo de difícil identificação. Na envolvente próxima, dispersão de fragmentos de telha.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 217/217

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 25 metros sudeste do Apoio 217 / 217 e a 5 metros oeste de acesso a criar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	54	Topónimo	Entre Capelos	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"
Ficha de Sítio

N.º de Inventário 55 **Topónimo** Vale do Carvalho **Corresponde**

Coordenadas X 4778 **Y** 45249 ETRS89 **CMP** 253 **Altitude** 772 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 214/214

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** Alvares

Categoria Arqueológico **Subcategoria** **Tipologia** Mamoa? **Foto** 109-110

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Cumeada Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agricultura

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Montículo artificial observado em cabeço de vasto domínio visual sobre a paisagem próxima, localizado em esporão de desenvolvimento orientado a, sensivelmente, nordeste. Eventual couraça pétrea afetada por passagem de maquinaria agrícola de desmatação. Aglomerado integra "coroa" incorporando elevado número de clastos e blocos de quartzo filoniano. Ocorrência em posição adjacente a eucaliptal e estradão rural de circulação.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 214/214

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 375 metros do Apoio LABT.BA/LABT.PI 214/214

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

N.º de Inventário 55 **Topónimo** Vale do Carvalho **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 56 **Topónimo** Amioso Fundeiro **Corresponde**

Coordenadas X 1211 **Y** 37714 ETRS89 **CMP** 265 **Altitude** 492 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 194/194

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** Alvares

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Casal Rústico **Foto** 111-112

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Habitação principal de dois pisos em estado de ruína. Planta retangular simples assumindo eixo noroeste – Sudeste. Empenas assinalam a existência de antiga cobertura de duas águas e telha de meia-cana. Pelo menos três janelas rasgadas no nível superior. Corpo adossa a vertente e assenta sobre plataforma murada que serviria de circulação em torno da construção e de eventual quintal, mas teria, também, função de sustentação estrutural (contrafortagem). Paredes revestidas com argamassa, erguidas com recurso à utilização de blocos e lajes metassedimentares facetados, agregados com argila. Elementos pétreos de menor calibre utilizados como cunhas e colocados nos interstícios ou espaços de encosto. Preserva ligação com casa baixa isolada, de vocação indeterminada, dividida em dois compartimentos estreitos no interior. Conjunto exibe vestígios de passagem de incêndio. Ocorrência fortemente rodeada por vegetação

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 194/194

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 20 metros sudeste do Apoio 194 / 194 e a 17 metros de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

N.º de Inventário	56	Topónimo	Amioso Fundeiro	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 57 **Topónimo** Mega Fundeira **Corresponde**

Coordenadas X 213 **Y** 35366 ETRS89 **CMP** 265 **Altitude** 387 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 188/188

Distrito Leiria **Concelho** Pedrogão Grande **Freguesia** Pedrogão Grande

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Indeterminado **Foto** 113-114

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Não se identificam

Coberto Vegetal Galeria ripícola **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Segundo representação cartográfica, ponto de existência de eventual estrutura hidráulica (fonte, tanque?). Densa vegetação ocupa as margens da linha de água e encobre o local assinalado. Não obstante foi observado parede / massame espesso e saliente, adossada à vertente do terreno, que poderá corresponder à construção indicada.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 188/188

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 225m do apoio LABT.BA/LABT.PI 188/188 e a cerca de 15m de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Negligenciável
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Zephyros


EIA da “Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV”

Ficha de Sítio


N.º de Inventário 57 **Topónimo** Mega Fundeira **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 58 **Topónimo** Pordemingues **Corresponde**

Coordenadas X -111 **Y** 35306 ETRS89 **CMP** 264 **Altitude** 417 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 187/187

Distrito Leiria **Concelho** Pedrogão Grande **Freguesia** Pedrogão Grande

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 115-116

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Construção rural ocultada por denso povoamento de eucalipto e acácia. De planta retangular simples, apenas uma empena de antiga cobertura de duas águas é visível desde o caminho em terra batida adjacente. Ausência de compartimentação interna. Construído com recurso à utilização de monólitos matessedimentares semi-aparelhados e agregados com argila. Não se vislumbram vestígios de revestimento. Cartografia militar analisada denuncia, igualmente, a presença de uma estrutura hidráulica nas proximidades (poço). Vegetação envolvente cria barreira intransponível à observação e progressão pedestre.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 187/187

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 75 metros sudoeste do Apoio 187 / 187

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito indirecto **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	58	Topónimo	Pordemingues	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 59 **Topónimo** Mega Fundeira **Corresponde**

Coordenadas X 68 **Y** 35404 ETRS89 **CMP** 265 **Altitude** 417 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 187/187

Distrito Leiria **Concelho** Pedrogão Grande **Freguesia** Pedrogão Grande

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 117-118

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Galeria ripícola **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Palheiro ou casa rural em estado de ruína, de pequena dimensão e planta retangular simples adaptada à vertente. Ausência de compartimentação no interior. Empenas denunciam antiga existência de cobertura de duas águas, colapsada no interior, e telha de meia-cana. Fachada principal virada a, aproximadamente, este, com uma porta descentrada. Paredes erguidas com recurso à utilização de blocos e lajes metassedimentares facetados. Envolvido por densa barreira vegetal, apenas foi observado à distância.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 187/187

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 135 metros nordeste do Apoio 187 / 187 e 65m de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito indirecto **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário 59 **Topónimo** Mega Fundeira **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 60 **Topónimo** Vicente Calvo **Corresponde**

Coordenadas X -901 **Y** 34386 ETRS89 **CMP** 264 **Altitude** 474 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 183/183

Distrito Leiria **Concelho** Pedrogão Grande **Freguesia** Pedrogão Grande

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Casal Rústico **Foto** 119-120

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Montado **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Corpo principal de planimetria retangular simples, assumindo eixo sudeste – noroeste, extremidade onde se localiza a porta. Cobertura de duas águas com telha de meia-cana. Dependência de pequena dimensão (curral; redil para animais ou divisão para arrumação de alfaias?) delimitada por três paredes, com acesso largo rasgado lateralmente. (portão). Anexo de características idênticas, com entrada única, foi adossado na parede lateral do edifício principal. Conjunto parcialmente envolvido por muro. Paredes sem revestimento visível, com pontos de reforço de cimento chapado, erguidas com recurso à utilização de blocos e lajes metassedimentares facetados, agregados com argila. Elementos pétreos de menor calibre e fragmentos de copos resineiros utilizados como cunhas e colocados nos interstícios ou espaços de encosto.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 183/183

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 20 metros oeste de acesso a melhorar e 270 metros sudeste do Apoio 183 / 183

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Ocorrência de Impacte

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo
Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida
Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo
Complexidade Efeito indirecto **Probabilidade** Improvável **Magnitude e Complexidade** Negligenciável
Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado
Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada
Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário 60 **Topónimo** Vicente Calvo **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 61 **Topónimo** Vale da Sardinha **Corresponde**

Coordenadas X -9650 **Y** 23601 ETRS89 **CMP** 276 **Altitude** 392 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 135/135

Distrito Leiria **Concelho** Figueiró dos Vinhos **Freguesia** UF Figueiró dos Vinhos e Bairradas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Industrial **Tipologia** Pedreira **Foto** 121-122

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Não se identificam

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**

Importância Geral **2,00** ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Núcleo de pequena dimensão, localizado em posição adjacente a caminho rural existente. Afloramentos salientes de quartzo com vestígios de extração. Trincheira e taludes de paredes subverticais resultantes da atividade desenvolvem-se, em extensão circunscrita, sobre a pendente.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 135/135

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 9 metros oeste de acesso a melhorar e 60 metros sudeste do Apoio 135 / 135

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Negligenciável

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	61	Topónimo	Vale da Sardinha	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 62 **Topónimo** Aldeia Cimeira **Corresponde**

Coordenadas X -10299 **Y** 23351 ETRS89 **CMP** 276 **Altitude** 392 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 133/133

Distrito Leiria **Concelho** Figueiró dos Vinhos **Freguesia** UF Figueiró dos Vinhos e Bairradas

Categoria Indeterminado **Subcategoria** **Tipologia** Indeterminado **Foto** 123-124

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Não se identificam

Coberto Vegetal Montado **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Cavidade subcircular (área de mineração, charca ou estrutura artificial de retenção?), servida por trincheira ou vala de escoamento larga. Conjunto escavado no substrato geológico. Fraturas dos taludes e paredes não apresentam fraturas boleadas por erosão dos elementos naturais e passagem do tempo, não apresentando arestas de extremidade aguda, sugerindo alguma antiguidade na construção. Vegetação arbustiva e manta morta abundante condicionam a apreensão das características elementares da ocorrência. Funcionalidade indeterminada.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 133/133

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 40 metros sudeste do Apoio 133 / 133

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo		
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo		
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado		
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada		
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	62	Topónimo	Aldeia Cimeira	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 63 **Topónimo** Casalinho **Corresponde**

Coordenadas X -10486 **Y** 22532 ETRS89 **CMP** 276 **Altitude** 334 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 131/131

Distrito Leiria **Concelho** Figueiró dos Vinhos **Freguesia** UF Figueiró dos Vinhos e Bairradas

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Casal Rústico **Foto** 125-126

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Quartzítos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Montado **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Ruína de antiga casa representada cartograficamente. Estrutura rural provavelmente afetada durante a modelação de terreno para plantio de eucalipto (rasgo de socalcos artificiais sobre a vertente) e estabelecimento de caminho largo para circulação de maquinaria pesada sobre o geológico mecanicamente regularizado. Apenas uma parede, construída com recurso à utilização de blocos graníticos e paralela ao caminho, se encontra preservada no local.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 131/131

Posição relativamente à infraestrutura impactante No eixo da linha, a cerca de 45 metros norte do Apoio 131 / 131

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	63	Topónimo	Casalinho	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 64 **Topónimo** Casal de Vale Cova **Corresponde**

Coordenadas X 5581 **Y** -21513 ETRS 89 PT06 **CMP** 332 **Altitude** 70 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 14/14

Distrito Santarém **Concelho** Abrantes **Freguesia** Mouriscas

Categoria Arqueológico **Subcategoria** **Tipologia** Casal Rústico **Foto** 127-128

Cronologia Romano **Espólio**

Contexto Geomorfológico Terraço/mouchão Cascalheira **Inserção na Paisagem** Invisível **Ameaças** Não determinadas

Coberto Vegetal Mato rasteiro **Uso do solo** Florestal **Conservação** Regular

Proprietários Desconhecidos **Estatuto legal** INV - Inventariado **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Segundo descrição do Endovélico "A estação situa-se numa encosta suave virada para o Tejo, tendo uma área de dispersão de cerca de 25m2, correspondendo provavelmente a um Casal. Existia ali a passagem para a Barca dos Bandos"
No decorrer dos trabalhos de prospecção não foi possível identificar qualquer vestígio arqueológico que aponte para uma ocupação deste local

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações** CNS 4443
Não relocalizado

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha

Fonte de Informação Endovélico

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 14/14

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 157m do apoio 14/14

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria.
Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado			
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração			
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável					
Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado			
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração			
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável					
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado			
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada			
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não minimizável/compensável					


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Todos os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Todos os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm

N.º de Inventário 64 **Topónimo** Casal de Vale Cova **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 65 **Topónimo** Dólmen de S. Pedro Dias **Corresponde**

Coordenadas X -6305 **Y** 62986 ETRS 89 PT06 **CMP** 231 **Altitude** 297 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 283/283

Distrito Coimbra **Concelho** Vila Nova de Poiares **Freguesia** Lavegadas

Categoria Arqueológico **Subcategoria** **Tipologia** Dólmen **Foto** 129-130

Cronologia Neo-Calcolítico **Espólio**

Contexto Geomorfológico Cabeço Grauvaques **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Mau

Proprietários Desconhecidos **Estatuto legal** IIP - Imóvel de Interesse Público **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei** Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990

Autenticidade Elevada **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Mediana **Importância** Elevada

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ◉ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	4
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ◉ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	4
Valor da Raridade Regional	◉ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	5
Valor Científico	◉ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	5
Valor Histórico	○ Muito elevado ◉ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	4

Importância Geral 4,17 ◉ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Segundo descrição do Endovélico "Monumento megalítico de grandes dimensões. Tem uma forma elíptica, medindo longitudinalmente cerca de 25m e transversalmente 18m. Encontra-se muito destruído, embora conserve ainda a mamoa e vestígios da câmara."
O sítio foi relocalizado confirmando-se o elevado grau de destruição da câmara.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações** CNS 2695 Relocalizado

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha

Fonte de Informação Endovélico

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 283/283

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 10m de acesso a melhorar ao apoio 283/283 e a cerca de 3m da ZGP

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Permanente	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Moderada
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Respeitar a Zona Geral de Proteção. não podendo ocorrer quaisquer ações com impacte no solo no seu interior
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Respeitar a Zona Geral de Proteção. não podendo ocorrer quaisquer ações com impacte no solo no seu interior

N.º de Inventário 65 **Topónimo** Dólmen de S. Pedro Dias **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 66 **Topónimo** Vale do Corvo 1 **Corresponde**

Coordenadas X 4125 **Y** -12328 ETRS 89 PT06 **CMP** 322 **Altitude** 306 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 37/37

Distrito Santarém **Concelho** Sardoal **Freguesia** Alcaravela

Categoria Etnográfico **Subcategoria** **Tipologia** Moinho de Vento **Foto** 131-132

Cronologia Moderno/Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Cabeço Grauvaques **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Regular

Proprietários Desconhecidos **Estatuto legal** INV - Inventariado **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ◉ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	4
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,67 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Trata-se de um moinho de vento ainda relativamente bem conservado sobretudo no seu interior destacando-se a escadaria de acesso ao piso superior

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações** Relocalizado

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha

Fonte de Informação PDM Sardoal

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 37/37

Posição relativamente à infraestrutura impactante A 75m de acesso a melhorar, a 95m de novo acesso e a 110m do Apoio 37/37

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Negligenciável
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Negligenciável
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	66	Topónimo	Vale do Corvo 1	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 67 **Topónimo** Lercas **Corresponde**

Coordenadas X 4708 **Y** -14207 ETRS 89 PT06 **CMP** 322 **Altitude** 259 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 31/31

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** **Tipologia** Moinho de Vento **Foto** 133-134

Cronologia Moderno/Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Cabeço Granitos **Inserção na Paisagem** Invisível **Ameaças** Agentes Climáticos

Coberto Vegetal Mato rasteiro **Uso do solo** Baldio **Conservação** Regular

Proprietários Desconhecidos **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ◉ Elevado ○ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	4
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,50 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Trata-se de um moinho de vento ainda relativamente bem conservado sobretudo no seu interior ainda que apresenta um derrube na área da estrada que impede o acesso ao seu interior

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações** Relocalizado

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha

Fonte de Informação CMP

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 31/31

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca 35m de acesso a melhorar e 145m do Apoio 31/31

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Ocorrência de Impacte

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Improvável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Sem Significado

Complexidade Efeito indirecto **Probabilidade** Improvável **Magnitude e Complexidade** Negligenciável

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	67	Topónimo	Lercas	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

LTE ABRANTES - ANADIA

APOIO	DESCRIÇÃO	FOTO
Linha 1 - Abrantes – Bodiosa, a 400 kV (LABT.BD) e Abrantes – Paraimo, a 400 kV (LABT.PI)		
P461 / P471	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impede a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
1 / 1	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impede a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
2 / 2	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Ponto projetado em encosta de pendente quase impercetível. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média e elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
3 / 3	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Faixa de eucalipto distante ao sítio de implantação da futura estrutura. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média e elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
4 / 4	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Ponto projetado em encosta de pendente quase impercetível. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média e elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
5 / 5	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impede a franca progressão pedestre.	

	Visibilidade para Artefactos: Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
6 / 6	**Localização:** Eucaliptal. Faixas de plantio lineares e equidistantes em terreno de morfologia tendencialmente aplanada. Solos bastante surribados. Superfície ocultada por manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
7 / 7	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Ponto projetado em encosta de pendente quase impercetível. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média e elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
8 / 8	**Localização:** Encosta densamente povoada por vegetação arbustiva e mato (tojo, silva, outros). Mancha arbórea circundante, constituída por pinheiro, eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
9 / 9	**Localização:** Ponto assinalado em encosta de pendente suave. Local povoado por matos autóctones e tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média e elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
10 / 10	**Localização:** Encosta densamente povoada por vegetação arbustiva e mato autóctone (tojo, silva, rosmaninho / lavanda, malvas, outros), associada a pinheiros envolventes. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

11 / 11	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Faixa arbórea circundante constituída por alinhamento de sobreiros. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impede a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
12 / 12	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Ponto projetado em encosta de pendente quase impercetível. Mancha arbórea esparsa constituída por sobreiro, oliveira brava. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média e elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
13 / 13	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impede a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
14 / 14	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impede a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
15 / 15	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Mancha arbórea esparsa constituída por pinheiro, oliveira brava, renques circunscritos de eucalipto e alguns quercus. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impede a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

16 / 16	**Localização:** Clareira lavrada em encosta povoada por zambujo, sobreiro, pinheiro e outros. Terrenos de depósitos de terraços fluviais exibindo níveis de cascalheira. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
17 / 17	**Localização:** Encosta densamente povoada por mancha de vegetação arbustiva e mato, predominando a esteva de elevado porte e o rosmaninho / lavanda, associada a ramagens. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
18 / 18	**Localização:** Eucaliptal em vertente. Faixas de plantio lineares e equidistantes. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e denso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
19 / 19	**Localização:** Encosta pronunciada densamente povoada por vegetação arbustiva e mato autóctone (tojo, silva, rosmaninho / lavanda, malvas, outros), associada a pinheiros nos topos envolventes. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
20 / 20	**Localização:** Mancha densa incorporando vegetação arbustiva e mato autóctone (tojo, silva, rosmaninho / lavanda, malvas, outros). Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

21 / 21	**Localização:** Estrutura a impor em cumeada. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone (tojo, silva, rosmaninho / lavanda, malvas, outros), associada a pinhal pouco compacto. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
22 / 22	**Localização:** Estrutura a erguer em cumeada. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone (tojo, silva, rosmaninho / lavanda, malvas, outros), associada a pinhal pouco compacto. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
23 / 23	**Localização:** Eucaliptal em vertente pronunciada. Faixas de plantio lineares e equidistantes. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e denso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
24 / 24	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana. Faixa arbustiva circundante constituída por esteva e silva, aliada a escassos pinheiros. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
25 / 25	**Localização:** Estrutura a erguer em ponto de maior altitude. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone (esteva, tojo, silva, rosmaninho / lavanda, malvas, outros), associada a pinhal pouco compacto. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

26 / 26	**Localização:** Estrutura a erguer em ponto de maior altitude. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone (esteva, tojo, silva, rosmaninho / lavanda, malvas, outros), associada a pinhal pouco compacto. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
27 / 27	**Localização:** Estrutura a erguer em ponto de maior altitude. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone, sobretudo esteva, associada a pinheiros envolventes. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
28 / 28	**Localização:** Estrutura a erguer em ponto de maior altitude. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone, sobretudo esteva, associada a eucaliptal circundante. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
29 / 29	**Localização:** Eucaliptal em vertente pronunciada. Faixas de plantio lineares e equidistantes, coexistindo com pinheiro jovem e acácias. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e denso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos, destacando-se o povoamento de tojo e giesta. Distribuição de blocos metassedimentares à superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
30 / 30	**Localização:** Estrutura a erguer em ponto de maior altitude. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone, sobretudo esteva, associada a eucaliptal circundante. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais e impediu a franca progressão pedestre. Sítio fotografado à distância. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

31 / 31	**Localização:** Encosta povoada por pinhal juvenil, em concomitância com vegetação arbustiva autóctone, sobretudo esteva, associada a eucaliptal circundante. Tapete herbáceo denso. Deficientes condições efetivas quando aplicadas na avaliação das potencialidades superficiais do solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
32 / 32	**Localização:** Encosta povoada por pinheiro jovem e eucalipto periférico, em concomitância com vegetação arbustiva autóctone, sobretudo esteva, tojo, rosmaninho, outros, em ocupação por vezes esparsa. Tapete herbáceo proporciona ocasionais clareiras. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
33 / 33	**Localização:** Apoio a implantar em encosta. Mancha densa incorporando por vegetação arbustiva e mato autóctone, sobretudo esteva, tojo, giesta, rosmaninho, outros, associada a pinheiro jovem e eucaliptal circundante. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
34 / 34	**Localização:** Eucaliptal em pendente acentuada. Faixas de plantio lineares e equidistantes, coexistindo com pinheiro jovem de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e denso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos, destacando-se o povoamento de giesta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
35 / 35	**Localização:** Encosta ocupado por pinhal jovem. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e esparso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos ocasionalmente pouco compactos, destacando-se a presença da esteva. Distribuição de blocos metassedimentares à superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

36 / 36	**Localização:** Eucaliptal em pendente acentuada. Faixas de plantio lineares e equidistantes, coexistindo com pinheiro jovem de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e denso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos, destacando-se o povoamento de giesta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
37 / 37	**Localização:** Estrutura a erguer em ponto de cumeada. Mancha densa incorporando vegetação arbustiva e mato autóctone, sobretudo esteva, rosmaninho e tojo, associada a pinhal jovem. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
38 / 38	**Localização:** Encosta povoada por pinheiro, esteva e feto. Mancha densa incorporando vegetação arbustiva e mato autóctone, associada a restos de destroçamento. Tapete herbáceo denso. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
39 / 39	**Localização:** Eucaliptal em pendente acentuada. Faixas de plantio lineares e equidistantes, coexistindo com pinheiro jovem de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e denso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos, destacando-se o povoamento de giesta e escasso feto. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
40 / 40	**Localização:** Eucaliptal em pendente acentuada. Faixas de plantio lineares e equidistantes, coexistindo com pinheiro jovem de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbáceo rasteiro e denso, manta morta e restos de destroçamento. Tufos arbustivos esparsos, destacando-se o povoamento de giesta e feto. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

41 / 41	**Localização:** Terreno aberto, de morfologia tendencialmente plana, situado no centro de eucaliptal. Ocupação arbustiva caracteriza-se pela presença de esteva, giesta, tojo, outros, em associação com tapete herbáceo denso, manta morta e restos de destroçamento. Povoamento vegetal não permite observação efetiva sobre as características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
42 / 42	**Localização:** Poste de passagem projetado em encosta pronunciada. Povoamento vegetal integra esteva, pinheiro de crescimento espontâneo, giesta, outros. Tapete herbáceo frequentemente disseminado. Sobre a superfície, restos de destroçamento e dispersão de elementos metassedimentares arrancadas. **Visibilidade para Artefactos:** Média a elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
43 / 43	**Localização:** Estrutura de passagem projetada em eucaliptal. Povoamento vegetal incorpora, sobretudo, esteva e pinheiro de crescimento espontâneo. Tapete herbáceo frequentemente disseminado. Sobre a superfície, manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
44 / 44	**Localização:** Eucaliptal em encosta. Faixas lineares de plantio compactas e equidistantes. Rebentos de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
45 / 45	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
46 / 46	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Faixas lineares de plantio compactas e equidistantes, em concomitância com pinheiro jovem de crescimento espontâneo e tufos arbustivos esparsos, predominando a urze. Solos surribados. Superfície ocultada por densa tapete de manta morta e resíduos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

47 / 47	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana, agregando pinheiro e esteva. Superfície ocultada por espessa barreira arbustiva. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
48 / 48	**Localização:** Cumeada de desenvolvimento aplanado povoada por rebentos de eucalipto, aliado a mancha densa de feto e ocasional mimosa. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
49 / 49	**Localização:** Desde topo de elevação de desenvolvimento morfológico regular, eucaliptal estende-se sobre a encosta. Mancha de esteval associada. Manta morta cobre a superfície. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
50 / 50	**Localização:** Rebentos de eucalipto em socalco artificial regularizado, intercetado por estradão rural de circulação direta ao ponto. Tufos arbustivos periféricos delimitam as plataformas. Solos surribados. Superfície ocultada por densa manta morta e resíduos provenientes de ação de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
51 / 51	**Localização:** Vertente discretamente espraiada, povoada por pinheiro jovem, observando-se espécimes de maior porte na envolvente. Tufos arbustivos integrados na paisagem. Manta morta (ramagens e folhagem) ocultam parcialmente a superfície. Solos mecanicamente afetados. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
52 / 52	**Localização:** Encosta de pendente suave ocupada com plantio de eucalipto. Mancha densa de feto e mimosa envolve o ponto de futura implantação da estrutura de passagem aérea. Espesso tapete de manta morta cobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

53 / 53	**Localização:** Encosta de pendente amena ocupada por barreira vegetal intransponível de espécie conhecida como háquea - espinhosa, arbusto espinhoso de origem australiana. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
54 / 54	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana, associado a barreira vegetal intransponível de espécie conhecida como háquea - espinhosa, arbusto espinhoso de origem australiana. Progressão de acesso ao sítio comprometida. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
55 / 55	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana, associado a barreira vegetal intransponível de espécie conhecida como háquea - espinhosa, arbusto espinhoso de origem australiana. Progressão de acesso ao sítio comprometida. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
56 / 56	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana, associado a barreira vegetal intransponível de espécie conhecida como háquea - espinhosa, arbusto espinhoso de origem australiana. Progressão de acesso ao sítio comprometida. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
57 / 57	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana, associado a barreira vegetal intransponível de espécie conhecida como háquea - espinhosa, arbusto espinhoso de origem australiana. Progressão de acesso ao sítio comprometida. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
58 / 58	**Localização:** Eucalipto e pinheiro distribuídos sobre encosta, parcialmente associados a núcleos de háquea - espinhosa, arbusto espinhoso de origem australiana. Superfície ocultada por mancha arbustiva cerrada, constituída, sobretudo, por giesta de médio porte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

59 / 59	**Localização:** Vertente desarborizada. Abate mecânico de eucalipto relativamente recente. Superfície encoberta por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento compactados. Tufos arbustivos em recuperação. Na envolvente, manchas de eucaliptal e pinheiro. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
60 / 60	**Localização:** Sítio de desenvolvimento morfológico regular, envolvido por eucaliptal. Núcleo arbustivo em povoamento intenso, associando esteva urze, mimosa, outros. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
61 / 61	**Localização:** Estrutura de passagem projetada em vertente suave ocupada por plantio de eucaliptal e pinheiro. Povoamento vegetal incorpora, sobretudo, esteva e urze. Tapete herbáceo frequentemente disseminado. Sobre a superfície, manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
62 / 62	**Localização:** Pinhal em cumeada tendencialmente plana. Esteval associado. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta (caruma, pinhas, ramagens). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
63 / 63	**Localização:** Encosta suave povoada, sobretudo, por espécie conhecida como háquea - espinhosa, arbusto espinhoso de origem australiana. Esteva e rosmaninho integrados. Pinhal envolvente. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
64 / 64	**Localização:** Pinheiro e eucalipto em povoamento disperso, acompanhados por densa mancha de esteva constituindo barreira intransponível. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

65 / 65	**Localização:** Eucaliptal de desenvolvimento em declive, acompanhado por pinheiro de crescimento espontâneo, associado a arbustos de pequeno e médio porte (carqueja, tojo, feto, urze, outros). Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e resíduos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
66 / 66	**Localização:** Encosta suave, intercetada por cruzamento de estradões rurais de circulação. Área circundada por pinhal, povoada por densa mancha arbustiva (tojo, carqueja, esteva, urze, rosmaninho, outros). Manta morta pouco significativa. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
67 / 67	**Localização:** Posição projetada em topo de colina dominante sobre a paisagem próxima. Área circundada por pinhal, povoada por densa mancha arbustiva (tojo, carqueja, esteva, urze, rosmaninho, háquea – espinhosa, outros). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
68 / 68	**Localização:** Encosta de pendente suave camuflada por concentração cerrada de feto e esteva de porte elevado. Eucaliptal circundante no topo da cumeada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
69 / 69	**Localização:** Vertente de elevação pouco proeminente na paisagem, ocupada por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Eucaliptal circundante no topo da cumeada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
70 / 70	**Localização:** Topo de elevação pouco proeminente na paisagem, ocupado por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

71 / 71	**Localização:** Topo de elevação pouco proeminente na paisagem, ocupado por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
72 / 72	**Localização:** Vertente de elevação dominante na paisagem, ocupada por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Eucaliptal e pinhal circundantes. Manta morta integrada no interior da mancha vegetal. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
73 / 73	**Localização:** Encosta de pendente pronunciada, ocupada por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
74 / 74	**Localização:** Topo de elevação pouco proeminente na paisagem, ocupado por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
75 / 75	**Localização:** Topo de elevação pouco proeminente na paisagem, ocupado por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

76 / 76	**Localização:** Encosta suave ocupada por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
77 / 77	**Localização:** Encosta suave ocupada por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Clareiras ocasionais proporcionam boas condições de observação sobre a superfície do terreno. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
78 / 78	**Localização:** Plantio de eucalipto em faixas lineares e equidistantes sobre encosta alterada morfologicamente. Superfície do terreno destroçada mecanicamente. Recuperação arbustiva pouco expressiva. Manta morta esparsa e pouco significativa. Dispersão superficial de fragmentos pétreos após surribas. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
79 / 79	**Localização:** Encosta de pendente pronunciada sobranceira a vale cavado. Terreno ocupado por denso esteval de porte elevado a médio, incorporando rosmaninho e outras tipologias vegetais de menor expressão. Ausência de arvoredo na envolvente próxima. Escassa manta morta associada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
80 / 80	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

81 / 81	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
82 / 82	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
83 / 83	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Concentração medianamente densa e de difícil penetração. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
84 / 84	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Concentração medianamente densa e de difícil penetração. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
85 / 85	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

86 / 86	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
87 / 87	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
88 / 88	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Concentração medianamente densa e de difícil penetração. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
89 / 89	**Localização:** Ponto projetado em vertente, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio porte, com altura de cerca de 1 m. Concentração pouco densa. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
90 / 90	**Localização:** Ponto projetado em vertente, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio porte, com altura de cerca de 1 m. Concentração pouco densa. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

91 / 91	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
92 / 92	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio porte, alcançando cerca de 1 m de altura. Concentração de vegetação medianamente densa e de progressão de dificuldade média. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
93 / 93	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
94 / 94	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
95 / 95	**Localização:** Ponto assinalado em encosta, no interior de área de esteval caracterizada pela presença de espécimes de médio e elevado porte, com altura oscilando entre 1 m e 1,5 m. Mancha densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

96 / 96	**Localização:** Vertente suave povoada por pinheiro, associado a urze, tojo e manta morta. Clareiras ocasionais. Cascalheira superficial destroçada. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
97 / 97	**Localização:** Pendente de desenvolvimento suave ocupada por pinhal, coligado com espécimes arbustivos (esteva, urze, tojo) em povoamento espesso. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
98 / 98	**Localização:** Mancha de pinhal desenvolvendo-se em encosta suave, associada a tojo e urze. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
99 / 99	**Localização:** Vertente suave povoada por pinhal, tojo e urze. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
100 / 100	**Localização:** Área de pinhal estendendo-se sobre encosta suave, pontilhada por manchas de esteva que atinge 1 a 1,5m de altura. Ocupação vegetal densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

101 / 101	**Localização:** Vertente suave povoada por pinhal, tojo e urze. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
102 / 102	**Localização:** Área de pinhal estendendo-se sobre encosta suave, pontilhada por manchas de esteva que atinge 1 a 1,5m de altura. Ocupação vegetal densa e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
103 / 103	**Localização:** Área de pinheiro e eucalipto em encosta, em concomitância com vegetação de porte rasteiro (urze, tojo e esteva). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
104 / 104	**Localização:** Vertente suave povoada por pinhal, e vegetação arbustiva de porte baixo (tojo e urze). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
105 / 105	**Localização:** Encosta de desenvolvimento ameno ocupada por eucaliptal associado a tufos de tojo dispersos. Solo coberto por manta morta, essencialmente folhagem. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

106 / 106	**Localização:** Eucaliptal sobre encosta. Solo coberto por manta morta, essencialmente folhagem. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
107 / 107	**Localização:** Vertente de pendente pronunciada, afetada pelo rasgo de socalcos para plantio de eucalipto. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
108 / 108	**Localização:** Encosta inclinada. Área de eucalipto, associado a tojo e urze rasteiros. Tapete de folhagem rasteiro cobre o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
109 / 109	**Localização:** Encosta de pendente pronunciada povoada por mancha de eucalipto, tojo e urze de porte rasteiro. Folhagem cobre o solo. A sul, área desmatada correspondente a corredor de linha elétrica existente. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
110 / 110	**Localização:** Vertente de inclinação evidente. Área de eucalipto com tojo e urze rasteiros. Manta morta, essencialmente folhagem, cobre o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
111 / 111		

	Localização: Encosta pronunciada. Eucaliptal com escassa vegetação rasteira e blocos pétreos de afloramento destacados. Manta morta, essencialmente folhagem, cobre o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
112 / 112	**Localização:** Encosta pronunciada. Área de eucalipto com tojo e urze rasteiros. Folhagem cobre o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
113 / 113	**Localização:** Encosta pronunciada. Área de convivência entre pinhal, acácia e esteval. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
114 / 114	**Localização:** Vertente suave. Área de eucalipto associado a tojo e urze rasteiros. Manta morta, essencialmente folhagem, cobre o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
115 / 115	**Localização:** Encosta de desenvolvimento pronunciado. Área de eucalipto, tojo e feto com cerca de 1,5m de altura. Povoamento denso e intransponível. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

116 / 116	**Localização:** Encosta mecanicamente modelada em altos socalcos. Pinhal desenvolvendo-se em plataformas artificiais. Coberto arbustivo agregando esteva, carqueja, urze, outros. Manta morta associada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
117 / 117	**Localização:** Povoamento denso de eucalipto e pinheiro sobre vertente de inclinação amena. Mancha densa de esteva e urze, associada a abundante manta morta que oculta a superfície do terreno. Progressão e observação dificultadas. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a média **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
118 / 118	**Localização:** Eucaliptal desenvolvendo-se em pendente. Faixa de pinheiro paralela. Superfície ocultada por mancha baixa de urze e rosmaninho, a espaços aliada a esteva. Escassas áreas desprovidas de ocupação arbórea e arbustiva cobertas por manta morta (folhas e ramagens). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
119 / 119	**Localização:** Eucaliptal em encosta de pendente suave, associado, sobretudo, a pinheiro jovem de crescimento espontâneo. Superfície parcialmente tapada por tapete de manta morta esparso, incluindo folhagem, troncos tombados e ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Média a elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
120 / 120	**Localização:** Eucaliptal em pendente abrupta, coexistindo com mancha de feto. Solos surribados. Superfície ocultada por espesso tapete de manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

121 / 121	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de morfologia mecanicamente regularizada. Superfície ocultada, a espaços, por manta morta pouco compacta. Tufos arbustivos dispersos, prevalecendo a carqueja **Visibilidade para Artefactos:** Média a elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
122 / 122	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento suave. Concentrações arbustivas densas e dispersas, predominando os núcleos de carqueja. Superfície ocultada por espesso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
123 / 123	**Localização:** Eucaliptal em pendente de desenvolvimento suave. Escassos tufos arbustivos associados. Superfície ocultada por tapete de manta morta compacto e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
124 / 124	**Localização:** Eucaliptal em pendente abrupta, coexistindo com tufos esparsos de feto e carqueja. Solos surribados. Superfície ocultada por espesso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento (folhagem, ramagens, troncos). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
125 / 125	**Localização:** Mancha de pinheiro estabelecida sobre vertente de inclinação suave. Mancha de fetos situada a meia encosta, integrando tojo. Espessa cobertura de manta morta. Superfície do terreno afetada por intervenção mecânica. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

126 / 126	**Localização:** Plantio de eucalipto em faixas lineares equidistantes. Ponto de encosta artificialmente modelada e desmatada após passagem mecânica para regularização e surriba superficial. Espécimes arbustivos dispersos. Escassa manta morta sobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
127 / 127	**Localização:** Topo de cumeada onde se concentram afloramentos de quartzo proeminentes. Eucaliptal com desenvolvimento em encosta, associado a mancha baixa de urze e carqueja. Escasso pinheiro de crescimento espontâneo envolvido. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
128 / 128	**Localização:** Mancha de eucalipto em vertente de pendente suave, em concomitância, sobretudo, com escasso pinheiro jovem de crescimento espontâneo e mimosa. Em posição adjacente, núcleo rasteiro e denso de urze e carqueja. Superfície coberta por tapete de manta morta, incluindo folhagem, troncos tombados e ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
129 / 129	**Localização:** Encosta envolvida por eucaliptal, Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, urze, outros). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
130 / 130	**Localização:** Encosta circundada por mancha pouco densa de rebentos de eucalipto. Área densamente ocupada por mancha arbustiva de porte baixo (tojo, carqueja, pinheiro espontâneo, urze, outros). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

131 / 131	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento suave. Núcleos arbustivos densos e dispersos, predominando a carqueja e a urze. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
132 / 132	**Localização:** Eucaliptal plantado sobre pendente amena. Superfície ocultada por mancha baixa de urze e carqueja, por vezes criando pequenas clareiras. Escassos espaços desprovidos de ocupação arbórea e arbustiva cobertas por manta morta (folhas, ramagens e troncos). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
133 / 133	**Localização:** Eucaliptal em pendente de desenvolvimento suave, em concomitância com núcleos arbustivos frequentemente densos. Superfície ocultada por tapete de manta morta compacto e resíduos de destroçamento (abate e corte). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
134 / 134	**Localização:** Eucaliptal em pendente de desenvolvimento suave, em concomitância com núcleos arbustivos frequentemente densos. Superfície ocultada por tapete de manta morta compacto e resíduos de destroçamento (abate e corte). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
135 / 135	**Localização:** Clareira desprovida de espécies arbóreas. Eucaliptal em plantio paralelo desenvolvendo-se sobre vertente. Superfície ocultada por mancha baixa e espessa de urze e carqueja, a espaços aliada a háquea-espinhosa. Manta morta persiste no local. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

136 / 136	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento suave. Núcleos arbustivos densos e dispersos, predominando a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
137 / 137	**Localização:** Plantio recente de eucalipto em encosta de vertente amena. Espécies arbóreos em crescimento, organizados linearmente e colocados em posição quase equidistante. Superfície do solo destroçada, bastante afetada por limpezas e passagem mecânicas. Manta morta esparsa compactada sobre o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
138 / 138	**Localização:** Mancha de eucalipto e pinheiro, agregando urze, em terreno de morfologia suave, tendencialmente inclinada. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento (folhas, ramagens e troncos). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
139 / 139	**Localização:** Mancha de eucalipto e pinheiro, agregando núcleos arbustivos de pequena dimensão, em terreno de morfologia suave, tendencialmente inclinada. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento (folhas, ramagens e troncos). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
140 / 140	**Localização:** Densa mancha de povoamento florestal constituída por eucalipto e pinheiro, agrupando urze, carqueja e tojo. Ponto assinalado em encosta de pendente suave. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento (folhas, ramagens e troncos). Progressão de acesso ao ponto condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

141 / 141	**Localização:** Clareira entre eucaliptal localizado em encosta de vertente pouco pronunciada. Sítio envolvido por arbustos, nomeadamente carqueja e háquea-espinhosa. Superfície do solo destroçada, afetada por limpezas e passagem mecânicas. Manta morta, ocasionalmente esparsa, compactada sobre o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
142 / 142	**Localização:** Mancha de eucalipto estabelecida sobre topo de vertente de inclinação evidente. Cobertura a meia encosta de feto integrando tufos arbustivos diversos. Espessa cobertura de manta morta. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
143 / 143	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento suave. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
144 / 144	**Localização:** Vertente povoada por acácia, feto, tojo e urze. Densa e alta barreira vegetal localizada em encosta de pendente acentuada constituiu obstáculo intransponível, tendo condicionado a avaliação das características do ponto assinalado e a progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
145 / 145	**Localização:** Encosta de pendente suave povoada por eucaliptos. Escasso pinheiro de crescimento espontâneo. Superfície camuflada por feto de porte elevado a médio. tapete espesso de manta morta e restos de destroçamento (folhagem e ramos). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

146 / 146	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento suave. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
147 / 147	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento suave. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos de destroçamento (ramos, troncos e folhagem). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
148 / 148	**Localização:** Mancha de eucaliptal desenvolvendo-se em encosta de desenvolvimento suave. Ponto assinalado em caminho de circulação existente. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a carqueja. Superfície coberta por tapete de manta morta, ocasionalmente esparso. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
149 / 149	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento evidente. Pinheiros de crescimento espontâneo associados. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a urze e a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
150 / 150	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de desenvolvimento ameno. Pinheiros de crescimento espontâneo associados. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a urze e a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e troncos caídos. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

151 / 151	**Localização:** Eucaliptal sobre encosta de desenvolvimento suave. Pinheiro de crescimento espontâneo associado. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
152 / 152	**Localização:** Clareira entre povoamento arbóreo agregando eucalipto, quercos e pinheiro. Espécies arbustivas associadas, destacando-se o domínio da carqueja. Manta morta cobre a superfície do terreno. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
153 / 153	**Localização:** Eucaliptal estabelecido em encosta de desenvolvimento suave. Ausência de espécimes arbustivos. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos vegetais (folhagem, ramos, troncos). **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
154 / 154	**Localização:** Área ocupada por eucalipto, pinheiro e mancha arbustiva, destacando-se a presença da carqueja, frequentemente compacta. Clareiras existentes ocultadas por manta morta (folhagem, caruma, troncos, ramos). **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
155 / 155	**Localização:** Eucaliptal sobre encosta de desenvolvimento suave. Núcleos arbustivos dispersos, predominando a carqueja. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos resultantes de abate e corte arbóreo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

156 / 156	**Localização:** Eucaliptal sobre encosta de desenvolvimento suave. Núcleos arbustivos em posição paralela adjacente, predominando a carqueja e a urze. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos resultantes de abate e corte arbóreo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
157 / 157	**Localização:** Estrutura a erguer em terreno de pendente suave, intensamente povoado por eucalipto, pinheiro e mancha arbustiva baixa e espessa, composta por urze e carqueja. Manta morta paulatinamente depositada persiste no local. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
158 / 158	**Localização:** Pinhal estabelecido em encosta de morfologia. Espesso tapete de manta morta (caruma) cobre a superfície do terreno. Troncos tombados e dispersos. Escassos tufos arbustivos dispersos (carqueja). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
159 / 159	**Localização:** Eucaliptal plantado em terreno de morfologia tendencialmente plana. No ponto assinalado, vestígios de antiga estrutura de construção recente, edificada com recurso a tijolo e cimento, desmantelada no decurso da fase de plantio. Núcleos arbustivos envolventes e dispersos, predominando a carqueja e o feto. Superfície coberta por espesso tapete de manta morta e resíduos resultantes de abate e corte arbóreo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
160 / 160	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Tufos de feto persistem na área. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

161 / 161	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de rebentos de crescimento espontâneo associados a escassa acácia e tufos esparsos de tojo. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e resíduos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
162 / 162	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de pendente muito suave. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Tufos arbustivos de feto e carqueja distribuem-se na zona. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta constituído, sobretudo, por folhagem e ramagem. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
163 / 163	**Localização:** Corredor de passagem de linha elétrica existente e instalação de apoios. Faixa desmatada anteriormente, localizada entre manchas laterais de eucaliptal. Recuperação da vegetação arbustiva, incorporando silva, tojo, acácia, pinheiro de crescimento espontâneo, outros, constitui barreira intransponível à progressão pedonal e observação do solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
164 / 164	**Localização:** Eucaliptal com desenvolvimento sobre encosta amena, associado a mancha de vegetação cerrada e intransponível, integrando tojo, feto e acácias. Não se registaram condições para progressão pedonal ou avaliação das características superficiais no sítio. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
165 / 165	**Localização:** Área de morfologia aplanada, com pendente quase impercetível. Pinhal em concomitância com fetos, silvas e espécies arbustivas como a salva. Eucaliptos na envolvente. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

166 / 166	**Localização:** Eucaliptal em área de desenvolvimento regular. Rebentos arbóreos aliam-se, sobretudo, a tojo, feto e escassa acácia. Espessa cobertura de manta morta (ramos e folhagem) sobre a superfície do terreno. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
167 / 167	**Localização:** Densa concentração de vegetação em topo de morfologia aproximadamente plana. Povoamento diversificado agregando espécies arbóreas, como o pinheiro e o eucalipto, acompanhadas por tojo, carqueja e urze. Condições adversas quando aplicadas na análise das características superficiais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
168 / 168	**Localização:** Povoamento denso de eucalipto sobre declive. Tufos de carqueja disseminados no ponto de construção. Troncos tombados e abundante manta morta ocultam a superfície do terreno. Progressão e observação comprometidas. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
169 / 169	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Acácias em ocupação ainda ténue. Superfície ocultada por mancha baixa de urze. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
170 / 170	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de pendente suave. Acácias integram a ocupação vegetal. Superfície ocultada por mancha baixa de urze, a espaços aliada a feto. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

171 / 171	**Localização:** Eucaliptal desenvolvendo-se em pendente. Superfície ocultada por mancha baixa de urze, a espaços aliada a feto. Clareiras desprovidas de ocupação arbórea e arbustiva cobertas por manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a média **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
172 / 172	**Localização:** Ponto assinalado em declive de vertente amena, em clareira preservada entre eucaliptos e pinheiros. Acácias e fetos localizam-se na periferia próxima. Escassa manta morta sobre a superfície do terreno. **Visibilidade para Artefactos:** Média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
173 / 173	**Localização:** Eucaliptal declive muito suave. Rebentos arbóreos aliam-se, sobretudo, a tojo, feto alto, acácia e pinheiro. Espessa cobertura de manta morta (ramos e folhagem) sobre a superfície do terreno. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
174 / 174	**Localização:** Eucaliptal em topo de elevação de morfologia tendencialmente plana. Acácias em ocupação ainda ténue e pinheiro de crescimento espontâneo. Superfície ocultada por mancha cerrada e baixa de urze, carqueja e tojo. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
175 / 175	**Localização:** Plantio recente de eucalipto em encosta de vertente pronunciada. Espécies arbóreos em crescimento, organizados linearmente e colocados em posição equidistante. Superfície do solo destroçada, bastante afetada por limpezas e passagem mecânicas. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

176 / 176	**Localização:** Povoamento denso de eucalipto e pinheiro sobre vertente de inclinação amena. Mancha densa de tojo e carqueja, associada a troncos tombados e abundante manta morta que ocultam a superfície do terreno. Progressão e observação comprometidas. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
177 / 177	**Localização:** Área de pendente suave, ocupada por rebentos de eucalipto em alinhamento linear e equidistante. Manta morta, troncos cortados e ramagens dispersos. Superfície parcialmente a descoberto, denunciando afetações mecânicas. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
178 / 178	**Localização:** Área de pendente suave, ocupada por rebentos de eucalipto em alinhamento linear e equidistante. Manta morta, troncos cortados e ramagens dispersos. Superfície parcialmente a descoberto, denunciando afetações mecânicas. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
179 / 179	**Localização:** Ponto de encosta localizado em terreno recentemente desmatado, resultado de abate e corte arbóreo. Rebentos de eucalipto esparsos pontificam na área. Sob a superfície permanecem folhagem e algumas ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
180 / 180	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Rebentos de crescimento espontâneo em área surribada. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta. Tufos arbustivos dispersos. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

181 / 181	**Localização:** Povoamento denso de eucalipto e pinheiro sobre vertente de inclinação amena. Mancha densa de acácia, feto, tojo e carqueja, associada a abundante manta morta. Condições do povoamento vegetal invalidam a observação da superfície do terreno. Progressão e observação comprometidas. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
182 / 182	**Localização:** Pinhal em cumeada de morfologia tendencialmente aplanada. Troncos tombados e dispersos. Espesso tapete de manta morta (caruma) cobre a superfície do terreno. Eucaliptal circundante. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
183 / 183	**Localização:** Vertente povoada por eucaliptal. Densa e alta barreira de acácia localizada no sopé do declive constituiu obstáculo intransponível, tendo condicionado a avaliação das características do ponto assinalado e a progressão pedestre. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
184 / 184	**Localização:** Pinhal em povoamento intenso. Agrega e enreda ramagens e troncos tombados. Passagem impossibilitada pela barreira de vegetação. Fetos associados. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
185 / 185	**Localização:** Clareira entre eucaliptal implantado em pendente de desenvolvimento suave. Superfície ocultada por mancha baixa que incorpora, sobretudo, urze e carqueja. Espaços circunscritos desprovidos de ocupação arbórea e arbustiva cobertos por manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

186 / 186	**Localização:** Vertente povoada por rebentos de eucalipto, em concomitância com arbustos altos de carqueja. Abundante manta morta (folhas, ramagens e troncos) cobrem a superfície do terreno. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
187 / 187	**Localização:** Eucaliptal em encosta de pendente suave, associado, sobretudo, a núcleos arbustivos dispersos de carqueja e pinheiro jovem. Superfície ocultada por espesso tapete de manta morta, incluindo folhagem, troncos tombados e ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
188 / 188	**Localização:** Povoamento vegetal intenso, incluindo espécies arbóreas como o eucalipto e o pinheiro, e arbustivas, predominando, sobretudo, a carqueja e a urze. Barreira intransponível à progressão. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
189 / 189	**Localização:** Povoamento vegetal intenso, incluindo espécies arbóreas como o eucalipto e o pinheiro, e arbustivas, predominando, sobretudo, a carqueja e a urze. Barreira intransponível à progressão. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
190 / 190	**Localização:** Povoamento denso de pinheiro e eucalipto em topo de cumeada de morfologia tendencialmente plana. Núcleos arbustivos associados, dispersos na área, predominando a carqueja. Manta morta abundante cobre o terreno. Condições do povoamento vegetal condicionam a observação da superficial. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

191 / 191	**Localização:** Sítio de encosta localizado em terreno recentemente desplantado, resultado de abate e corte arbóreo. Rebentos de eucalipto esparsos pontificam na área. Terreno ocultado por denso tapete de manta morta (folhagem e ramos) e restos de destroçamento compactados sobre a superfície. Urze e carqueja em retoma. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
192 / 192	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana, acompanhado por pinheiro jovem de crescimento espontâneo. Núcleos de médio porte de carqueja integrados no conjunto vegetal observado. Superfície camuflada por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento (folhagem e ramagem). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
193 / 193	**Localização:** Povoamento vegetal intenso agregando eucalipto, acácia, alguma carqueja e silvado. Manta morta abundante. Densidade da ocupação cria barreira intransponível que impede a progressão e a análise próxima sobre as características do sítio referenciado. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
194 / 194	**Localização:** Povoamento vegetal alto e compacto, agregando espécies arbóreas como o eucalipto, o pinheiro e a acácia, e arbustivas, predominando, sobretudo, a carqueja e a urze. Barreira intransponível à progressão ou análise próxima sobre as características do sítio referenciado. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
195 / 195	**Localização:** Vertente ocupada por plantio de eucalipto, em concomitância com núcleo espesso de arbustos altos de carqueja. Abundante manta morta (folhas, ramagens e troncos tombados) cobre as superfícies de terreno menos cobertos. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

196 / 196	**Localização:** Povoamento vegetal intenso agregando eucalipto, carqueja e feto. Manta morta (folhas, ramagens) cobre as superfícies de terreno menos tapadas. Densidade da ocupação vegetal cria barreira espessa que dificulta a progressão e a análise próxima sobre as características do sítio referenciado. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
197 / 197	**Localização:** Vale aberto povoado por acácia e mimosa, acompanhados por, sobretudo, urze e feto. Manta morta concentrando folhagem cobre a superfície do terreno. Eucaliptal na envolvência, ocupando pontos de maior altitude. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
198 / 198	**Localização:** Cabeço com plantio de eucalipto. Pinhal de crescimento espontâneo na envolvência do ponto assinalado. Abundante manta morta (folhas, ramagens e troncos) cobre a superfície do terreno e cria espesso obstáculo impeditivo à análise visual sobre as características **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas: M**édia **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
199 / 199	**Localização:** Faixa de desmatação rasgada para passagem de linha elétrica envolvida lateralmente por eucaliptal. Forte retoma de vegetação arbustiva, concentrando tojo, urze e carqueja. Manta morta (folhagem, ramos e troncos tombados) oculta ocasionais espaços menos cobertos **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
200 / 200	**Localização:** Eucaliptal em cume de desenvolvimento tendencialmente aplanado, associado, sobretudo, tufos arbustivos. Superfície surribada ocultada por espesso tapete de manta morta, incluindo folhagem, troncos tombados e ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

201 / 201	**Localização:** Eucaliptal em cume de desenvolvimento tendencialmente aplanado, associado, sobretudo, a tufos arbustivos, predominando a carqueja. Superfície surribada ocultada por espesso tapete de manta morta, incluindo folhagem, troncos tombados e ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
202 / 202	**Localização:** Povoamento vegetal intenso, incluindo espécies arbóreas como o eucalipto e o pinheiro, e arbustivas, predominando, sobretudo, a carqueja e a urze. Barreira intransponível à progressão. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
203 / 203	**Localização:** Forte povoamento vegetal agregando eucalipto, carqueja, urze e feto. Manta morta (folhas, ramagens) cobre as superfícies de terreno menos tapadas. Densidade da ocupação vegetal cria barreira espessa que dificulta a progressão e a análise próxima sobre as características do sítio referenciado. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
204 / 204	**Localização:** Área de pendente suave, ocupada por plantio de eucaliptos em alinhamentos lineares e equidistantes. Tufos de feto e carqueja pouco expressivos dispersos. Povoamento esparso de manta morta, troncos cortados e ramagens. Superfície ligeiramente destroçada, parcialmente a descoberto, denunciando limpeza de mato recente e afetações mecânicas. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
205 / 205	**Localização:** Ponto assinalado em terreno de vertente, no qual foi rasgado, sobre o estrato geológico atualmente visível, caminho rural de circulação entre eucaliptais. Tufos de feto e carqueja delimitam as parcelas arbóreas. Espalhamento esparso de manta morta, troncos cortados e ramagens. Superfície parcialmente a descoberto, denunciando afetações mecânicas de regularização. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

206 / 206	**Localização:** Povoamento vegetal denso, associando eucalipto, acácia, alguma urze. Espesso tapete de manta morta. Densidade da ocupação cria barreira que dificulta a progressão e a análise próxima sobre as características do sítio referenciado. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
207 / 207	**Localização:** Eucaliptal em encosta de pendente pronunciada, associado, sobretudo, a tufos arbustivos esparsos, predominando a carqueja. Superfície mecanicamente regularizada ocultada por tapete de manta morta ocasionalmente ralo, incluindo folhagem e ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
208 / 208	**Localização:** Área de pinhal instalado em terreno de desenvolvimento morfológico tendencialmente plano. Superfície ocultada por mancha baixa e espessa de urze e carqueja. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida	
209 / 209	**Localização:** Mancha de vegetação arbórea associando pinheiro e eucalipto, estabelecida em encosta de pendente suave. Superfície ocultada por mancha baixa e espessa de urze e carqueja. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
210 / 210	**Localização:** Estrutura a erguer em encosta. Eucalipto recentemente cortado. Manta morta, incluindo ramagens e folhas, mecanicamente prensada sobre a superfície do terreno. Escassos tufos arbustivos de carqueja distribuem-se no interior de perímetro próximo. Solo desgastado. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

211 / 211	**Localização:** Parcela de terreno povoado por rebentos de eucalipto. Tufos arbustivos pouco expressivos dispersos. Manta morta (ramos e folhagem, sobretudo) em ocupação esparsa. Solos bastante surribados. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
212 / 212	**Localização:** Rebentos de eucalipto em encosta de pendente pronunciada, associados a cobertura arbustiva rasteira, ocasionalmente compacta, predominando a carqueja e a urze. Superfície mecanicamente regularizada ocultada por tapete de manta morta espesso, incluindo folhagem, troncos esguios e ramagens. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
213 / 213	**Localização:** Plantio recente de eucalipto em encosta de pendente suave. Solo destroçado após surribas mecânicas. Recuperação arbustiva, ainda esparsa, com predomínio de carqueja e urze. Escassa manta morta superficial. **Visibilidade para Artefactos:** Média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
214 / 214	**Localização:** Povoamento de pinheiro em topo de cumeada de morfologia tendencialmente plana, sobranceira a pendente de suave. Núcleos arbustivos associados, concentrados na área, predominando a carqueja. Manta morta esparsa cobre o terreno. Condições do povoamento vegetal condicionam a observação da superficial. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
215 / 215	**Localização:** Encosta de pendente acentuada. Área desprovida de espécimes arbóreos, ocupada por densa mancha arbustiva (carqueja e urze, sobretudo). Manta morta pouco significativa. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

216 / 216	**Localização:** Encosta de declive acentuado. Área parcialmente povoada por pinheiro de crescimento espontâneo e densa mancha arbustiva (carqueja e urze, sobretudo). Manta morta pouco significativa. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
217 / 217	**Localização:** Ponto assinalado em encosta de vertente suave. Área recentemente ardida, exibindo claros sinais de passagem de incêndio. Frequentes afloramentos de cristas rochosas (xisto). Solo destroçado, evidenciando sinais de desgaste. Manchas esporádicas de carqueja e urze, por vezes carbonizadas. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
218 / 218	**Localização:** Caminho de acesso ao sítio bloqueado por densa vegetação. Barreira intransponível impossibilitou o acesso ao local de imposição da estrutura de elevação e passagem da futura linha elétrica. **Visibilidade para Artefactos:** Indeterminada **Visibilidade para Estruturas:** Indeterminada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
219 / 219	**Localização:** Povoamento de pinheiro em topo de encosta de pendente suave. Núcleos arbustivos associados, dispersos na área, predominando a urze. Manta morta ocasionalmente esparsa cobre o terreno. Solos desgastados e destroçados superficialmente. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
220 / 220	**Localização:** Terreno preparado para plantio de eucalipto. Topo de cabeço exibindo solos mecanicamente regularizados, denotando afetação danosa. Dispersão de fragmentos metassedimentares sobre a superfície. Área limpa e desmatada, sendo possível observar a permanência de resíduos vegetais dimensão. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

221 / 221	**Localização:** Pinhal instalado em pendente amena. Concentração arbórea acompanhada por mancha baixa e espessa de urze e carqueja. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
222 / 222	**Localização:** Corredor de passagem de linha elétrica existente e instalação de apoios. Faixa desmatada anteriormente, localizada entre manchas laterais de eucaliptal. Recuperação da vegetação arbustiva, incorporando silva, tojo, acácia, feto, outros, constitui barreira intransponível à progressão pedonal e observação do solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
223 / 223	**Localização:** Pinhal em encosta de declive acentuado. Presença de acácia, carqueja e urze. Vestígios de passagem de incêndio recente. Cobertura espessa de manta morta, dobrada sobre e frequentemente carbonizada, oculta a superfície. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
224 / 224	**Localização:** Mancha de pinheiro estabelecida sobre vertente de inclinação destacada. Superfície do terreno destroçada por intervenção mecânica. Cobertura a meia encosta de feto integrando tufos arbustivos diversos. Espessa cobertura de manta morta. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
225 / 225	**Localização:** Pinhal implantado em encosta de vertente pronunciada. Presença de núcleos arbustivos ocasionalmente densos, predominando o feto, urze e carqueja. Espesso tapete de manta morta (caruma e ramos) e aglomerados de troncos abatidos ou caídos e preservados no local, cobrem a superfície do terreno. **Visibilidade para Artefactos:** reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

226 / 226	**Localização:** Encosta sobranceira a pinhal, povoada, a meia-encosta, por ervado de porte elevado e acácia. Manta morta disfarçada entre a vegetação mais alta. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
227 / 227	**Localização:** Parcela de terreno povoado por eucalipto alto e rebentos recentes. Tufos arbustivos dispersos na envolvente próxima. Manta morta (ramos e folhagem, sobretudo) em ocupação frequentemente espessa. Solos surribados e mecanicamente regularizados. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
228 / 228	**Localização:** Ponto assinalado em declive acentuado. Eucaliptal envolvido por acácia de elevado porte. Cobertura herbácea alta. Manta morta (ramos e folhagem, sobretudo) em ocupação frequentemente espessa. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
229 / 229	**Localização:** Mancha de vegetação arbórea associando pinheiro e eucalipto, estabelecida em encosta de pendente suave. Superfície ocultada por mancha baixa e espessa de feto, urze e carqueja. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
230 / 230	**Localização:** Eucaliptal em elevação de morfologia tendencialmente plana, envolvido por faixas de acácia de elevado porte. Superfície ocultada por mancha baixa e espessa de feto, urze e carqueja, em concomitância com cobertura herbácea alta. Manta morta visível nos locais de menor preenchimento arbustivo. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

231 / 231	**Localização:** Encosta encoberta por barreira espessa e intransponível de acácia / mimosa. Terreno afetado por ação mecânica destrutiva. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
232 / 232	**Localização:** Densa barreira vegetal intransponível constituída por, essencialmente, feto e silvado. Progressão de acesso ao sítio comprometida **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
233 / 233	**Localização:** Parede de vegetação intransponível composta por arvoredo diverso e espessa concentração de feto alto. Progressão de acesso ao sítio comprometida. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
234/ 234	**Localização:** Encosta de pendente suave envolvida por manchas de eucalipto, pinheiro e acácia / mimosa. Concentrações de arbustos em torno do ponto de construção (feto, tojo, outros). Tapete herbáceo rasteiro e denso. Espessa camada superficial de manta morta. Acumulação organizada de troncos após abate permanece no terreno. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
235 / 235	**Localização:** Encosta de declive suave. Sítio intensamente povoado por eucalipto associado a espécimes de acácia / mimosa, feto e tojo, em concomitância com mancha de manta morta compacta que se sobrepõe à superfície do terreno. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
236 / 236	**Localização:** Eucaliptal estabelecido em encosta de pendente considerável, associado a acácia / mimosa, Mancha de manta morta pouco espessa. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

237 / 237	**Localização:** Vertente de desenvolvimento suave sobre encosta de pendente pronunciada. Povoamento de eucalipto em área desprovida de vegetação espessa. Tufos arbustivos dispersos e pouco significativos. Superfície destroçada, sujeita a ação mecânica de regularização, coberta por manta morta em deposição esparsa. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
238 / 238	**Localização:** Eucaliptal instalado em cumeada de desenvolvimento tendencialmente plano associado a infestação de acácia. Densa mancha arbustiva de pequeno e médio porte (silva, carqueja, tojo, outros). Superfície igualmente ocultada por tapete manta morta e restos de abate e corte (folhagem e ramagem). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
239 / 239	**Localização:** Eucaliptal instalado declive de pendente suave, associado a pinheiro. Arbustos de pequeno e médio porte (silva, feto, tojo, outros) distribuem-se nas proximidades. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de abate e corte (folhagem e ramagem). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
240 / 240	**Localização:** Eucaliptal instalado declive de pendente suave, associado, sobretudo, a pinheiro. Arbustos de pequeno e médio porte (silva, feto, tojo, outros) distribuem-se nas proximidades. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de abate e corte (folhagem e ramagem). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
241 / 241	**Localização:** Encosta desprovida de espécimes arbóreas. Eucaliptos circundantes, associados a acácia / mimosa. Raros pinheiros de crescimento espontâneo. Área ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros) esparsa. Manta morta pouco significativa. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

242 / 242	**Localização:** Encosta de pendente acentuada. Pinheiro disperso. Área povoada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros) esparsa. Cobertura herbácea proporcionando clareiras ocasionais. Manta morta pouco significativa. Solos mecanicamente destroçados. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
243 / 243	**Localização:** Topo de esporão evoluindo para encosta de pendente suave. Concentração de arbustos em torno do ponto de construção (feto, tojo, outros). Tapete herbáceo rasteiro e denso. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
244 / 244	**Localização:** Encosta com povoamento de pinheiro disperso. Área ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros) esparsa. Cobertura herbácea proporcionando clareiras ocasionais. Manta morta pouco significativa. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
245 / 245	**Localização:** Encosta com povoamento de pinheiro disperso. Área ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros) esparsa. Cobertura herbácea proporcionando clareiras ocasionais. Manta morta pouco significativa. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
246 / 246	**Localização:** Encosta suave, desenvolvendo-se sobre vale cavado. Área ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, urze, rosmaninho, outros) esparsa. Escassos pinheiros de crescimento espontâneo. Cobertura herbácea proporcionando clareiras ocasionais. Manta morta pouco significativa. Zonas de afloramento visíveis na paisagem. Solos destroçados por atividade mineira. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

247 / 247	**Localização:** Encosta suave, desenvolvendo-se sobre vale cavado. Área ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, urze, rosmaninho, outros), associada a cobertura herbácea alta e densa. Zonas de afloramento visíveis na paisagem. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
248 / 248	**Localização:** Encosta suave, desenvolvendo-se sobre vale cavado. Área ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, urze, rosmaninho, outros) esparsa. Escassos pinheiros de crescimento espontâneo. Cobertura herbácea proporcionando clareiras ocasionais. Manta morta pouco significativa. Zonas de afloramento visíveis na paisagem. Solos destroçados por atividade mineira. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
249 / 249	**Localização:** Terreno em preparação para plantio. Solos de encosta profundamente surribados, denotando afetação danosa evidente. Dispersão de fragmentos metassedimenteres sobre a superfície. Área limpa e desmatada, sendo possível observar a permanência de resíduos vegetais causados por ação mecânica. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
250 / 250	**Localização:** Encosta de pendente acentuada, desenvolvendo-se sobre vale cavado. Área ocupada por densa mancha arbustiva (tojo, carqueja, urze, rosmaninho, outros). Manta morta pouco significativa. Zonas de afloramento visíveis na paisagem. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
251 / 251	**Localização:** Encosta de pendente acentuada, desenvolvendo-se sobre vale cavado. Área ocupada por cerrada mancha arbustiva (tojo, giesta, carqueja, urze, rosmaninho, outros). Manta morta pouco significativa. Zonas de afloramento visíveis na paisagem. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

252 / 252	**Localização:** Sítio intensamente povoado por eucalipto, em concomitância com mancha densa de feto, tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
253 / 253	**Localização:** Sítio intensamente povoado por eucalipto, em concomitância com mancha densa de feto, tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
254 / 254	**Localização:** Topo de cumeada de desenvolvimento suave sobre encosta de pendente pronunciada. Povoamento de rebentos de eucalipto. Área desprovida de vegetação espessa. Tufos arbustivos dispersos e pouco expressivos. Superfície destroçada, sujeita a ação mecânica de regularização, coberta por musgos e manta morta pouco compacta. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
255 / 255	**Localização:** Concentração de espécies arbóreas diversas. Troncos frequentemente envolvidos por trepadeiras. Cobertura arbustiva compacta. Superfície ocultada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
256 / 256	**Localização:** Eucaliptal plantado em declive, associado a arbustos de pequeno e médio porte (carqueja, tojo, urze, outros). Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e resíduos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

257 / 257	**Localização:** Eucaliptal em terreno de pendente suave, associado a arbustos de pequeno e médio porte (carqueja, feto, tojo, outros). Área de rebentos de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
258 / 258	**Localização:** Encosta suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
259 / 259	**Localização:** Cumeada de desenvolvimento tendencialmente plano, povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
260 / 260	**Localização:** Cumeada de desenvolvimento tendencialmente plano, povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
261 / 261	**Localização:** Clareira desprovida de arvoredo envolvida por mancha de eucalipto, associado a acácia / mimosa e feto de médio porte. Encosta de desenvolvimento suave ocupada por vegetação herbácea e arbustiva, frequentemente dobrada sobre a superfície, em processo de crescimento e retoma. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

262 / 262	**Localização:** Ponto encimado por eucaliptal. Encosta encoberta por barreira vegetal alta e diversificada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
263 / 263	**Localização:** Encosta de pendente pronunciada povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto e acácia / mimosa. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
264 / 264	**Localização:** Encosta de pendente pronunciada povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto e acácia / mimosa. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
265 / 265	**Localização:** Eucaliptal instalado em cumeada sobranceira a declive de pendente pronunciada, associado a infestação de acácia e arbustos de pequeno e médio porte (silva, feto, tojo, outros). Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de abate e corte (folhagem e ramagem). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
266 / 266	**Localização:** Eucaliptal plantado em plataforma artificial. Encosta descaracterizada, mecanicamente socalcada, originando taludes com boa leitura estratigráfica. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Acácia / mimosa em evolução infestante e tufos arbustivos dispersos. Tapete de manta morta pouco compacto cobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

267 / 267	**Localização:** Eucaliptal instalado em topo de elevação sobranceira a declive de pendente pronunciada, aliado a mancha densa de feto. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
268 / 268	**Localização:** Sítio intensamente povoado por eucalipto e acácia / mimosa, em concomitância com mancha morta compacta que se sobrepõe à superfície do terreno. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
269 / 269	**Localização:** Encosta de pendente suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto e silvado. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
270 / 270	**Localização:** Encosta de pendente suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto e silvado. Cobertura herbácea alta. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
271 / 271	**Localização:** Eucaliptal cerrado em encosta de pendente amena. Escassos arbustos de pequeno e médio porte (tojo, sobretudo). Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de abate e corte (folhagem e ramagem). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

272 / 272	**Localização:** Eucaliptal instalado declive de pendente suave, associado a escasso pinheiro, infestação de acácia e arbustos de pequeno e médio porte (silva, feto, tojo, outros). Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de abate e corte (folhagem e ramagem). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a nula **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
273 / 273	**Localização:** Povoamento de rebentos de eucalipto em encosta de desenvolvimento suave. Escassos tufos arbustivos dispersos e pouco expressivos. Espesso tapete de manta morta cobre a superfície do terreno. Troncos arrumados na periferia após abate. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
274 / 274	**Localização:** Ponto encimado por eucaliptal. Encosta encoberta por barreira de acácia / mimosa. Terreno afetado por ação mecânica destrutiva. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
275 / 275	**Localização:** Encosta suave ocupado por eucalipto, aliado a mancha densa de feto integrando tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
276 / 276	**Localização:** Eucaliptal instalado sobre encosta de pendente suave. Escassos pinheiros na envolvente. Superfície do terreno regularizada. Tufos arbustivos dispersos. Cobertura de manta morta ocasionalmente espessa. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

277 / 277	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia pendente, associado a arbustos de pequeno e médio porte (carqueja, feto, tojo, outros). Área de rebentos de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
278 / 278	**Localização:** Sítio intensamente povoado por eucalipto, em concomitância com mancha densa de feto, tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
279 / 279	**Localização:** Encosta mecanicamente regularizada, povoada por faixas equidistantes de plantio de eucaliptal. Cobertura herbácea esparsa composta, essencialmente, por tojo. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
280 / 280	**Localização:** Topo de vertente suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
281 / 281	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de intrusão de espécies vegetais infestantes (acácia). Superfície encoberta por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

282 / 282	**Localização:** Pinhal jovem, pouco denso, plantado em encosta pronunciada. Superfície ocultada por tojo pisado e dobrado, associado a vestígios de destroçamento. Afloramentos rochosos ocasionais. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
283 / 283	**Localização:** Clareira em encosta, envolvida por eucaliptal, Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, pinheiro espontâneo, outros). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
284 / 284	**Localização:** Sítio em encosta, envolvido por eucaliptal, Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, pinheiro espontâneo, outros), associada a manta morta abundante e resíduos de abate e corte. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
285 / 285	**Localização:** Colina desprovida de espécimes arbóreas. Raros eucaliptos circundantes. Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros). Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
286 / 286	**Localização:** Vertente intensamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, hakea sericea ou háquea-espinhosa, outros). Pinhal jovem na envolvente próxima. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

287 / 287	**Localização:** Eucaliptos e pinheiros em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Concentrações de arbustos de pequeno porte dispersas. Solos artificialmente regularizados. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta (folhagem e ramagens). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
288 / 288	**Localização:** Sítio em encosta, envolvido por eucaliptal, Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, pinheiro espontâneo, outros), associada a manta morta abundante e resíduos de abate e corte. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
289 / 289	**Localização:** Vertente desarborizada. Abate mecânico de eucalipto relativamente recente. Superfície encoberta por denso tapete de manta morta e restos de destroçamento compactados. Tufos arbustivos em recuperação. Na envolvente, manchas de eucalipto e mimosa / acácia. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
290 / 290	**Localização:** Sítio em encosta, povoado por eucaliptos, Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros), associada a manta morta abundante e resíduos de abate e corte. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
291 / 291	**Localização:** Sítio em encosta, povoado por eucaliptos, Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros), associada a manta morta abundante e resíduos de abate e corte. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

292 / 292	**Localização:** Sítio em encosta, povoado por eucaliptos, Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, carqueja, outros), associada a manta morta abundante e resíduos de abate e corte. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
293 / 293	**Localização:** topo de colina regularizado, povoado por faixas lineares e equidistantes de eucalipto. Cobertura herbácea baixa e densa, composta, essencialmente, por carqueja e tojo. Superfície ocultada por denso tapete de manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
294 / 294	**Localização:** Declive suave desprovido de espécimes arbóreas. Eucaliptal circundante. Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, esteva, carqueja, rosmaninho, outros). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
295 / 295	**Localização:** Vertente povoada por eucaliptos. Área densamente ocupada por mancha arbustiva (tojo, esteva, carqueja, rosmaninho, outros). Manta morta preservada sobra a superfície (folhagem e ramagens). **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
296 / 296	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de intrusão de espécies vegetais infestantes (acácia). Superfície encoberta por denso tapete de manta morta e resíduos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

297 / 297	**Localização:** Sítio em encosta de desenvolvimento ameno. Rebentos de eucalipto localizados em área densamente ocupada por espessa mancha arbustiva (tojo, carqueja, feto, outros), associada a manta morta abundante e resíduos de abate e corte. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
298 / 298	**Localização:** Vertente de desenvolvimento suave. Rebentos de eucalipto associados a mancha arbustiva ocasionalmente densa (tojo, carqueja, feto, outros), manta morta abundante e resíduos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
299 / 299	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de pendente suave. Estrutura a construir em clareira desprovida de vegetação espessa. Pinheiro e acácia circundantes. Tufos arbustivos dispersos e pouco expressivos. Superfície coberta por esparso tapete de manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
300 / 300	**Localização:** Encosta suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
301 / 301	**Localização:** Eucaliptal em terreno de morfologia tendencialmente plana. Área de intrusão de espécies vegetais infestantes (acácia). Superfície encoberta por denso tapete de manta morta e resíduos de abate e corte. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

302 / 302	**Localização:** Encosta suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
303 / 303	**Localização:** Encosta suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto. Manta morta cobre a superfície visível no terreno. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
304 / 304	**Localização:** Clareira aberta em encosta de pendente suave entre pinhal e densa mancha de feto. Estrutura a erguer área desprovida de vegetação espessa. Tufos arbustivos dispersos e pouco expressivos, associados a acácia em recuperação do espaço. Superfície destroçada, sujeita a ação mecânica de regularização. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
305 / 305	**Localização:** Eucaliptal instalado sobre encosta de pendente suave. Superfície do terreno regularizada. Tufos arbustivos dispersos, observando-se, sobretudo, urze. Cobertura de manta morta espessa (folhagem e ramagens) impede a avaliação das características do solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
306 / 306	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de pendente suave sobre vale aberto. Ponto projetado em clareira desprovida de vegetação arbórea, envolvida por acácia / mimosa, eucalipto e mancha densa de feto. Superfície coberta por tapete pouco compacto de manta morta. Caminho de acesso direto. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

307 / 307	**Localização:** Encosta de pendente pronunciada, Sítio de imposição da estrutura de passagem aérea envolvido por espécies arbóreas (eucalipto, acácia / mimosa, pinheiro). Cobertura herbácea rasteira e densa. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
308 / 308	**Localização:** Eucaliptal em encosta surribada e mecanicamente socalcada. Área de povoamento vegetal intensa, congregando rebentos arbóreos e arbustivos de crescimento espontâneo, associados a abundante manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
309 / 309	**Localização:** Eucaliptal em declive de pendente suave. Plantio arbóreo em faixas equidistantes, associado a povoamento denso de feto de médio porte. Solos surribados. Superfície ocultada pela vegetação. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
310 / 310	**Localização:** Eucaliptal em cumeada de morfologia tendencialmente plana. Área de rebentos de crescimento espontâneo. Solos surribados. Superfície ocultada por tapete herbácea e manta morta, associadas a manchas esparsas de urze, tojo e fetos. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
311 / 311	**Localização:** Ponto intensamente povoado por pinheiro e eucalipto, aliados a mancha densa de feto convivendo com tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

312 / 312	**Localização:** Sítio intensamente povoado por eucalipto, em concomitância com mancha densa de feto, tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
313 / 313	**Localização:** Sítio intensamente povoado por eucalipto, em associação com mancha densa de feto incorporando tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
314 / 314	**Localização:** Sítio de declive ameno, intensamente povoado por eucalipto, aliado a mancha densa de feto, tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
315 / 315	**Localização:** Encosta suave povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de feto integrando tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
316 / 316	**Localização:** Clareira em vertente, localizada entre eucaliptal, aliado a mancha densa de feto, tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

317 / 317	**Localização:** Encosta intensamente povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de giesta e feto, associados a tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
318 / 318	**Localização:** Encosta intensamente povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de giesta e feto, em convivência com tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
319 / 319	**Localização:** Pendente intensamente povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de giesta e feto, associados a tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
320 / 320	**Localização:** Declive suave ocupado por eucalipto e pinheiro, aliados a mancha densa de feto de médio porte. Tapete espesso de manta morta cobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
321 / 321	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de pendente acentuada. Superfície do terreno modelada por intervenção mecânica. Socalcos artificias povoados por tufos arbustivos dispersos, sobretudo a meia-encosta, predominando o feto e a carqueja. Denso tapete de manta morta cobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

322 / 322	**Localização:** Eucaliptal plantado em encosta de pendente acentuada. Superfície do terreno destroçada por intervenção mecânica. Tufos arbustivos dispersos, predominando o tojo e o rosmaninho. Manta morta esparsa. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
323 / 323	**Localização:** Vertente intensamente povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de giesta, mimosa e feto, em convivência com tojo, silva e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
324 / 324	**Localização:** Encosta densamente povoada por eucalipto, aliado a mancha densa de giesta e feto convivendo com tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
325 / 325	**Localização:** Declive suave ocupado por eucalipto, aliado a mancha densa de feto integrando tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
326 / 326	**Localização:** Eucaliptal plantado sobre encosta de inclinação acentuada. Superfície do terreno destroçada por intervenção mecânica. Cobertura a meia encosta de feto e tufos arbustivos dispersos, predominando a urze. Manta morta esparsa. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

327 / 327	**Localização:** Eucaliptal plantado sobre encosta de inclinação acentuada. Superfície do terreno destroçada por intervenção mecânica. Cobertura a meia encosta de feto e tufos arbustivos dispersos, predominando a urze. Manta morta ocasionalmente esparsa. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
328 / 328	**Localização:** Declive suave ocupado por eucalipto, aliado a mancha densa de feto integrando tojo e manta morta que se sobrepõe à superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
329 / 329	**Localização:** Sítio de encosta povoado por pinheiro e eucalipto, aliados a concentração arbustiva e herbácea. Socalcos artificiais com olival na envolvente. Manta morta oculta a superfície mecanicamente surribada. Progressão de acesso ao ponto dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
330 / 330	**Localização:** Estrutura projetada a meia encosta, em eucaliptal, a implantar em posição adjacente a socalco artificial e caminho de circulação. Tufos arbustivos esparsos. Abundante manta morta sobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
331 / 331	**Localização:** Declive suave ocupado por eucalipto, aliado a mancha densa de feto. Manta morta abundante cobre a superfície mecanicamente surribada do terreno. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

332 / 332	**Localização:** Eucaliptal plantado sobre encosta de inclinação acentuada. Superfície do terreno destroçada por intervenção mecânica. Cobertura a meia encosta de feto integrando tufos arbustivos diversos. Manta morta espessa. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
333 / 333	**Localização:** Mancha de eucaliptal e pinheiro estabelecida sobre vertente de inclinação destacada. Superfície do terreno destroçada por intervenção mecânica. Cobertura a meia encosta de feto integrando tufos arbustivos diversos, com predomínio da giesta, e rebentos arbóreos. Espessa cobertura de manta morta. Progressão de acesso ao sítio condicionada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Reduzida a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
334 / 334	**Localização:** Eucaliptal instalado sobre encosta de pendente acentuada. Superfície do terreno surribada. Rebentos arbóreos espontâneos dispersos. Espessa cobertura de manta morta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
335 / 335	**Localização:** Estrutura a instalar em cumeada de desenvolvimento tendencialmente plano, povoada por eucaliptos, sobre caminho rural existente. Tufos arbustivos esparsos, predominando o tojo. Manta morta frequentemente esparsa cobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Reduzida a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
336 / 336	**Localização:** Plantio recente de eucaliptal, organizado em faixas lineares equidistantes, em pendente suave. Envolvente enquadrada por espécimes arbóreos de maior porte. Área mecanicamente surribada. Superfície ocultada por tapete de manta morta ocasionalmente esparso e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

337 / 337	**Localização:** Plantio envolvente de eucaliptal. Envolvente enquadrada por espécimes arbóreos de maior porte. A meia encosta, tufos arbustivos, com maior predomínio da giesta e tojo. Área mecanicamente surribada. Superfície ocultada por tapete de manta morta ocasionalmente esparso e restos de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Nula a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
338 / 338	**Localização:** Eucaliptal em encosta de pendente suave, associado a concentração cerrada de arbustos de médio porte, agregando tojo, feto, silva, outros. Solos surribados para plantio. Tapete de manta morta e restos de destroçamento sobre a superfície. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
339 / 339	**Localização:** Eucaliptal em encosta de pendente suave, associado a concentração cerrada de arbustos de médio porte, agregando tojo, feto, silva, outros. Solos surribados para plantio. Tapete de manta morta e restos de destroçamento sobre a superfície. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
340 / 340	**Localização:** Eucaliptal em encosta de pendente suave, associado a concentração cerrada de arbustos de médio porte, agregando tojo, feto, silva, outros. Solos surribados para plantio. Tapete de manta morta e restos de destroçamento sobre a superfície. Progressão de acesso ao sítio dificultada. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
341 / 341	**Localização:** Eucaliptal plantado em faixas lineares e equidistantes, instalado sobre encosta de pendente acentuada. Superfície do terreno surribada. Tufos arbóreos espontâneos dispersos. Tapete de manta morta e restos de destroçamento sobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

342/ 342	**Localização:** Terreno em preparação para plantio de eucaliptal. Solos de encosta profundamente surribados, denotando afetação danosa evidente. Dispersão de fragmentos metassedimentares sobre a superfície. Área limpa e desmatada, sendo possível observar a permanência de resíduos gerados por ação mecânica de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
343 / 343	**Localização:** Terreno em preparação para plantio de eucaliptal. Solos de encosta profundamente surribados, denotando afetação danosa evidente. Dispersão de fragmentos metassedimentares sobre a superfície. Área limpa e desmatada, sendo possível observar a permanência de resíduos gerados por ação mecânica de destroçamento. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
344 / 344	**Localização:** Eucaliptal plantado em faixas lineares e equidistantes, instalado sobre encosta de pendente acentuada. Superfície do terreno surribada. Tufos arbóreos e arbustivos espontâneos dispersos. Tapete de manta morta e restos de destroçamento sobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
345 / 345	**Localização:** Socalco artificial rasgado em pendente, povoado por coberto herbáceo alto e denso. Eucaliptal no topo e a meia encosta da elevação e pinheiro distribuído de forma linear, em plantio intermédio, nos patamares modelados mecanicamente na encosta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
346 / 114	**Localização:** Socalco artificial rasgado em pendente, povoado por coberto herbáceo alto e denso. Eucaliptal no topo e a meia encosta da elevação e pinheiro distribuído de forma linear, em plantio intermédio, nos patamares modelados mecanicamente na encosta. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Média a reduzida **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

347	**Localização:** Topo de cumeada regularizada. Estrutura a implantar em área de corredor desmatado, sob o eixo de passagem de linha elétrica existente. Ausência de espécies arbóreas no percurso. Retoma de coberturas herbácea e arbustiva sobre a superfície. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
Linha 2 - Linha Abrantes – Paraimo, a 400 kV (LABT.PI)		
LBA.PI1 Bodiosa – Paraimo 1 112	**Localização:** Encosta de pendente suave. Área de rebentos de eucalipto. Cobertura arbustiva densa, predominando a urze, tojo e rosmaninho, vegetal alta, oculta parcialmente a superfície do solo. Clareiras entre concentrações de vegetação autóctone tapadas por manta morta espessa, incluindo ramagens, cascas e folhagem. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
LBA.PI1 Bodiosa – Paraimo 1 113	**Localização:** Vertente descaracterizada por ação mecânica de preparação de plantio de eucaliptal. Terrenos desmatados e artificialmente socalcados. Níveis geológicos profundamente afetados nas plataformas obtidas. No local permanecem vestígios de destroçamento da vegetação. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada **Visibilidade para Estruturas:** Elevado **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
Linha 3 - Linha Bodiosa – Paraimo 1, a 400 kV (LBD.PI1) Apoios a desmontar		
LBA.PI LBA.PI2 112 / 111	**Localização: Estrutura implantada em cumeada sobre encosta de pendente pronunciada, no eixo central de corredor desmatado ladeado por eucaliptal. Cobertura arbustiva rasteira e densa.** **Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida** **Visibilidade para Estruturas: Elevada** **Medidas de Minimização** **Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos**	

LBA.PI LBA.PI2 113 / 112	**Localização: Encosta suave. Faixa larga de desmatação enquadrado lateralmente por eucaliptal. Escassos pinheiros e acácias em crescimento espontâneo no interior do corredor. Cobertura herbácea densa, aliada a tufos de tojo, silva e outros, envolve a base da estrutura e oculta a superfície do solo.** **Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida** **Visibilidade para Estruturas: Elevada** **Medidas de Minimização** **Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos**	
LBA.PI LBA.PI2 114 / 113	**Localização: Clareira entre eucaliptal. Retoma da vegetação sob o eixo da linha elétrica existente, destacando-se a acácia / mimosa, o pinheiro e o coberto herbáceo.** **Visibilidade para Artefactos: Nula** **Visibilidade para Estruturas: Elevada a média** **Medidas de Minimização** **Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos**	
LBA.PI LBA.PI2 115 / 114	**Localização: Ponto de pendente amena, localizado entre mancha de eucalipto. Pinheiro de crescimento espontâneo e espécies infestantes (acácia / mimosa), associados a tufos de tojo e silva, sobretudo, ocupam o espaço de implantação da estrutura. Tapete herbáceo rasteiro e denso.** **Visibilidade para Artefactos: Nula** **Visibilidade para Estruturas: Elevada a média** **Medidas de Minimização** **Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos**	
Linha 4 - Linha Penela Tábua, a 220 kV (LPNL.TBA)		

LPNL.TBA 112	**Localização:** Encosta de pendente acentuado. Estrutura implantada sobre eucaliptal. Recuperação intensa de espécie infestante (acácia / mimosa). Tapete herbáceo alto e denso. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
LPNL.TBA 113	**Localização:** Apoio instalado em vertente suave, rodeado por ocupação de retoma de acácia / mimosa. Tapete herbáceo alto e denso, associado a tufos de tojo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
LPNL.TBA 114	**Localização:** Imposto a meia encosta de declive acentuado. Mancha adjacente de pinhal, associado a acácia / mimosa e cobertura herbácea espessa incorporando tufos ou concentrações arbustivas de porte médio a baixo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada a média **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

LPNL.TBA 115	**Localização:** A meia encosta de pendente pronunciada. Acácias / mimosas dispersas em posição contígua. Tapete herbáceo ocasionalmente esparso. Escassos arbustos na envolvente próxima. **Visibilidade para Artefactos:** Média a reduzida **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
LPNL.TBA 116	**Localização:** Implantado no topo de vertente de declive acentuado sobre vale cavado. Área recentemente desmatada, permanecendo espécimes arbóreos dispersos em torno da estrutura. Coberto herbáceo rasteiro e ocasionalmente esparso, proporcionando clareiras. Ausência de arbustos. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
LPNL.TBA 112A	**Localização:** Encosta de declive pronunciado, surribada e com evidentes vestígios de destroçamento superficial. Povoamento vegetal caracterizado pela presença de pinheiro e acácia / mimosa. Tufos arbustivos disseminados. Espesso tapete de manta morta e resíduos de abate e corte de eucalipto ocultam o solo. **Visibilidade para Artefactos:** Nula **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
LPNL.TBA 113	**Localização:** Cumeada de desenvolvimento tendencialmente plano. Clareira dominante sobre a paisagem próxima, rodeada por acácia / mimosa e pinheiro de crescimento espontâneo. Tufos arbustivos (urze) dispersos no local. Solos afetados mecanicamente. **Visibilidade para Artefactos:** Elevada a média **Visibilidade para Estruturas:** Elevada **Medidas de Minimização** Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	