

140mbar ACL	36 m
50mbar ACL	59 m

Populações afetadas

ID	Nome

MadoquaPower2X	INERCO Portugal	Acidente 29 - Rotura na linha de NH3 de saída do fundo do V-520152 (Flash Drum) para a armazenagem de NH3	Clima: 5.3/E Cenário: Sobrepressão Data Rev. 0 Novembro 2024 1:2.500