

7 kW/m² ACL 40 m

5 kW/m² ACL 43 m

Populações afetadas

ID	Nome

MadoquaPower2X

INERCO Portugal

Acidente 23 - Rotura na linha de saida do compressor K-520103

Clima: 5.3/E Cenário: Pool Fire

Data Rev. 0 Novembro 2024

1:1.000