



12.5 kW/m²	18 m
7 kW/m²	20 m
5 kW/m²	22 m

Populações afetadas

ID	Nome

RNM Landim

INERCO Portugal

Acidente 56 - Fuga de 100mm do TK.3.240.1 com etanol

Clima: 3.4/E

Cenário: Jet Fire

Data Rev. 0 2024

1:1.000