



37.5 kW/m²	62 m
12.5 kW/m²	65 m
7 kW/m²	67 m
5 kW/m²	68 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 8 - Rotura linha de saída de gás de síntese do Gaseificador

Clima: 5,0/D

Cenário: Jet Fire

Data Rev. 0 Novembro 2025

1:1.000