

7 kW/m² ACL	24 m
5 kW/m² ACL	27 m

Populações afetadas

ID	Nome

MadoquaPower2X

INERCO Portugal

Acidente 29 - Rotura na linha de NH3 de saída do fundo do V-520152 (Flash Drum) para a armazenagem de NH3

Clima: 5.3/E Cenário: Pool Fire

Data Rev. 0 Novembro 2024 1:2.500