



- Caminho de alcatrão
- - - Caminho de terra batida
- - - Extrema
- Linha de água (valeta)
- Ribeira
- - - Vedação

- Zona impermeabilizada
- 1 Entrada
- 2 Zona de desinfecção de veículos
- 3 Filtro Sanitário
- 4 Área social (com local para aquecimento de comida)
- 5 Fossa séptica - FDn
- 6 Vala absorvente
- 7 Primeiros socorros
- 8 Silo de rações
- 9 Pavilhão avícola
- 10 Armazém de detergentes, desinfectantes e medicamentos
- 11 Abastecimento de água é feito a partir do depósito, abastecido pelos furos artesanais, existentes no estabelecimento avícola do Cerro
- 12 Depósito de água - 400 000,00 litros
- 13 Depósito de hipoclorito para tratamento de água (1000lts.)
- 14 Gerador de emergência e depósito de gasóleo (100lts.)
- 15 Sala de comando
- 16 Ante-câmara de acesso ao pavilhão avícola
- 17 Abastecimento eléctrico é feito a partir do posto de transformação e do gerador existente no estabelecimento avícola do Cerro

- Conduto de abastecimento de água
- Abastecimento de energia eléctrica

Requerente:	AVIÁRIO DE SANTA CITA, UNIPESSOAL LDA Estabelecimento Avícola da Quintinha (NP4)	AN 1.5
Local:	Quintinha - Asseiceira - Tomar	
Projecto:	Implantação geral	escala: 1:1000
	Planta	Data: 2 016