





 LIE/2 ACL

25 m

Populações afetadas

CIMPOR ALHANDRA



Acidente 9b - Fuga da linha de saída da turbina para o condensador (32")

Clima: 3.5/D

Cenário: Flash Fire

Data Rev. 0 Fevereiro 2024

1:1.000