



N.º de Inventário

Topónimo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	41	Topónimo	São Lourenço		Corresponde	21 da Pesq. Documental					
Coordenadas X	-31247	Y	-139251	ETRS89/ Portugal 06	CMP	468	Altitude	89	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 185	
Distrito	Setúbal		Concelho	Alcácer do Sal		Freguesia	Santa Maria do Castelo e Santiago				
Categoria	Arquitectónico/Arqueológico		Subcategoria			Tipologia	Ermida/vestígios diversos		Foto	64-65	
Cronologia	Romano/Medieval		Espólio								
Contexto Geomorfológico	Cabeço		Areias			Inserção na Paisagem	Destacado		Ameaças	Abandono	
Coberto Vegetal	Montado		Uso do solo	Agrícola		Conservação	Não determinada				
Proprietários	Indeterminados		Estatuto legal	INV - Inventariado		ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		Dec. Lei	---	
Autenticidade	Mediana		Integridade	Reduzida		Sensibilidade	Mediana		Importância	Mediana	

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>

Importância Geral **2,50**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Segundo descrição do Endovélico "Na envolvente da Igreja de São Lourenço/ São Gonçalo, na Herdade de Vale de Reis, entre este edifício e o Monte de Vale de Reis, foram encontrados fragmentos cerâmicos na superfície de cronologia medieval e romana" e "Num cerro elevado, nas proximidades da ribeira de Vale de Reis, encontra-se uma ermida de capela cúbica que assenta, conforme é observável na base daquela, sobre os restos de uma possível torre, edificada em pedra, não aparelhada, e ligada por argamassa. A base daquela conserva 0,25 m de altura. A torre possui forma quadrangular e mede 10 m de largura nos seus quatro lados, assemelhando-se às torres dos Castelos de Alcácer do Sal e Palmela, datadas dos séculos IX-X, edificadas nos Períodos Emiral e Califal. Junto da ermida encontram-se alinhamentos de pedra que poderão ter pertencido a um pequeno recinto amuralhado que envolveria a estrutura"

Implanta-se no topo de um cabeço bem destacado na paisagem, a partir do qual de dispõem de óptima controlo visual da envolvente. plantação de sobreiros e pinheiros. Ermida em moderado estado de degradação. Confirmou-se a presença de materiais de época romana (cerâmica comum, dolium e ânfora dressel 14). Não foram documentados os muros descritos na descrição de 2019, assim como se questiona a base da hipotética torre.

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações	CNS 7606 Relocalizado	
Arqueólogo Responsável	Hugo Morais e Gonçalo Bispo			
Fonte de Informação	Endovélico			

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 186		
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 165m do apoio		

Fase de Construção	Avaliação de Impactes			
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Duração e Frequência	Significado	Pouco Significativo
	Neutral	Não aplicável		
Fase de Exploração	Complexidade	Probabilidade	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Não aplicável	Improvável		
	Reversibilidade	Mitigação do Impacte	Minimizável	
	Reversível			
Fase de Desactivação	Sentido	Duração e Frequência	Significado	Indeterminado
Impactes não identificados	Indeterminado	Indeterminado		
	Complexidade	Probabilidade	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Indeterminado	Incerta		
	Reversibilidade	Mitigação do Impacte	Não determinada	
	Não determinada			

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda.
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda.



## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	42	Topónimo	Vale de Reis	Corresponde	22 da Pesq. Documental
Coordenadas X	-32070	Y	-139212	ETRS89/ Portugal 06	CMP 467
Altitude	49	Unidade de Projecto	Modificação LPM.SN2 - Apoio 111		
Distrito	Setúbal	Concelho	Alcácer do Sal	Freguesia	Santa Maria do Castelo e Santiago
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Villa
Foto	66-67				
Cronologia	Romano	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
Abandono					
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Mediana
Importância	Mediana				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral **3,00**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Segundo descrição do Endovélico "Provável parte rústica de uma villa romana, tendo sido detectados à superfície inúmeros fragmentos cerâmicos." e "Os materiais observáveis à superfície são sobretudo tégulas e fragmentos de cerâmica de grandes contentores. No topo da elevação a cerâmica corresponde a recipientes mais pequenos e estão associados a uma grande concentração de fauna malacológica." No decorrer dos trabalhos de relocalização identificou-se peso de lagar em conglomerado, cerâmica de construção, ânforas, elementos pétreos de conglomerados, bem como xistos e calcários (geologicamente descontextualizados)

Fiabilidade da Observação <input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações CNS 15290 Relocalizado
Arqueólogo Responsável	Hugo Morais e Gonçalo Bispo
Fonte de Informação	Endovélico

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Modificação LPM.SN2 - Apoio 111
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 180m do apoio

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Sentido</b> Neutral	<b>Duração e Frequência</b> Não aplicável	<b>Significado</b> Pouco Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Complexidade</b> Não aplicável	<b>Probabilidade</b> Improvável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Negligenciável	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	<b>Sentido</b> Indeterminado	<b>Duração e Frequência</b> Indeterminado	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Complexidade</b> Indeterminado	<b>Probabilidade</b> Incerta	<b>Magnitude e Complexidade</b> Indeterminada	
	<b>Reversibilidade</b> Reversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável		
	<b>Reversibilidade</b> Reversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável		
	<b>Reversibilidade</b> Não determinada	<b>Mitigação do Impacte</b> Não determinada		

### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Medidas</b> Conservação pela salvaguarda.
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda.

N.º de Inventário

42

Topónimo


Vale de Reis

Corresponde

22 da Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	43	Topónimo	Castelo de Vale de Reis		Corresponde	23 da Pesq. Documental					
Coordenadas X	-32170	Y	-138826	ETRS89/ Portugal 06	CMP	467	Altitude	50	Unidade de Projecto	Modificação LPM.SN2 - Apoio 110	
Distrito	Setúbal		Concelho	Alcácer do Sal		Freguesia	São Martinho				
Categoria	Arqueológico		Subcategoria			Tipologia	Fortificação		Foto	68-69	
Cronologia	Medieval/Moderno			Espólio							
Contexto Geomorfológico	Planície		Areias	Inserção na Paisagem		Invisível		Ameaças	Agricultura		
Coberto Vegetal	Montado		Uso do solo	Agrícola		Conservação	Mau				
Proprietários	Indeterminados		Estatuto legal	INV - Inventariado		ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		Dec. Lei	---	
Autenticidade	Mediana		Integridade	Reduzida		Sensibilidade	Mediana		Importância	Mediana	

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral **2,67**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Segundo descrição do Endovélico "Em dois pequenos cerros aplanados, junto à ribeira de Vale de Reis, encontram-se restos de possíveis muralhas edificadas em pedra e taipa que se estendem de Noroeste para Sudeste. Ao longo dos cerros são visíveis alinhamentos de pedras, bem como silhares derrubados, por onde passaria o perímetro amuralhado."

Nos trabalhos de relocalização confirmaram-se a presença de muros de arenito/conglomerado descritos, em pedra seca. Não foram documentados materiais cerâmicos. Diluído na vegetação da paisagem, numa suave pendente sobranceira à ribeira do Vale de Reis, distando cerca de 250m para SO do Monte de Vale de Reis. Localiza-se numa área de plantação de sobreiros e pinheiros. Foi verificado um valado antigo (contemporâneo) de propósito indeterminado que poderá ter afectado marginalmente as estruturas

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações	CNS 38671 Relocalizado
Arqueólogo Responsável	Hugo Morais e Gonçalo Bispo		
Fonte de Informação	Endovélico		

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Modificação LPM.SN2 - Apoio 110		
Posição relativamente à infra-estrutura impactante	A cerca de 40m do apoio		

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	Duração e Frequência <input type="radio"/> Temporário	Significado <input type="radio"/> Pouco Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Complexidade <input type="radio"/> Efeito directo	Probabilidade <input type="radio"/> Pouco Provável	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Reduzida	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	Reversibilidade <input type="radio"/> Reversível	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	
	Sentido <input type="radio"/> Indeterminado	Duração e Frequência <input type="radio"/> Indeterminado	Significado <input type="radio"/> Indeterminado	
	Complexidade <input type="radio"/> Não aplicável	Probabilidade <input type="radio"/> Pouco Provável	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Reduzida	
	Reversibilidade <input type="radio"/> Reversível	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável	Sentido <input type="radio"/> Indeterminado	
	Complexidade <input type="radio"/> Indeterminado	Probabilidade <input type="radio"/> Incerta	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Indeterminada	
	Reversibilidade <input type="radio"/> Não determinada	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Não determinada	Sentido <input type="radio"/> Indeterminado	


### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Medidas</b> Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo


N.º de Inventário 43

Topónimo Castelo de Vale de Reis

Corresponde 23 da Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	44	Topónimo	Vale de Reis	Corresponde	---					
Coordenadas X	-31830	Y	-139050	ETRS89/ Portugal 06	CMP	468	Altitude	60	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 187
Distrito	Setúbal	Concelho	Alcácer do Sal	Freguesia	Santa Maria do Castelo e Santiago					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	70			
Cronologia	Moderno	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças	Agricultura				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Mau					
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Dec. Lei	---			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida			
<b>Importância Científica e Cultural</b>										
Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Importância Geral	<input checked="" type="radio"/> 2,00 <input type="radio"/> Muito elevada (4 a 5) <input type="radio"/> Elevada (3 a 4) <input type="radio"/> Média (2 a 3) <input checked="" type="radio"/> Baixa (1 a 2) <input type="radio"/> Negligenciável (0 a 1) <input type="radio"/> Indeterminada									
<b>Breve Descrição</b>										
Escassa cerâmica de construção de cronologia moderna.										
Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações								
Arqueólogo Responsável	Hugo Morais e Gonçalo Bispo									
Fonte de Informação	Prospecção									

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 187
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 45m do apoio

Fase de Construção		Avaliação de Impactes				
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Exploração	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Os trabalhos com impacte no solo no interior da área de dispersão de material e numa envolvente de 50m deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo

N.º de Inventário


44

Topónimo


Vale de Reis

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	45	Topónimo	S. Lourenço		Corresponde	---	
Coordenadas X	-31153	Y	-139504	ETRS89/ Portugal 06	CMP	468	
Altitude	70		Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 184			
Distrito	Setúbal	Concelho	Alcácer do Sal		Freguesia	Santa Maria do Castelo e Santiago	
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	71
Cronologia	Romano/Medieval		Espólio				
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível		Ameaças	Agricultura
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Mau		
Proprietários	Indeterminados		Estatuto legal	Sem Protecção		ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---						
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral  **3,00**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Presença de cerâmica comum, dolium de corda impressa, um peso de tear e frequente pedra (xistos e calcários) geologicamente descontextualizados. Implanta-se numa suave elevação aplanada, diluída na paisagem. Encontra-se rodeada de montado de sobreiros e pinheiros.

Fiabilidade da Observação <input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Hugo Morais e Gonçalo Bispo
Fonte de Informação	Prospecção

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 184
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 50m do apoio e na área de acesso novo

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Permanente	<b>Significado</b> Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Certa	<b>Magnitude e Complexidade</b> Moderada	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	<b>Reversibilidade</b> Irreversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Permanente	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Provável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Reduzida	
	<b>Reversibilidade</b> Reversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Sentido</b> Indeterminado	<b>Duração e Frequência</b> Indeterminado	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Complexidade</b> Indeterminado	<b>Probabilidade</b> Incerta	<b>Magnitude e Complexidade</b> Indeterminada	
	<b>Reversibilidade</b> Não determinada	<b>Mitigação do Impacte</b> Não determinada	<b>Significado</b> Indeterminado	

### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito  Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Medidas</b> Abertura de acesso com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm. Durante o acompanhamento arqueológico caso se justifique poderão ser realizadas sondagens arqueológicas manuais  Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo
--	--

N.º de Inventário


45

Topónimo


S. Lourenço

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	46	Topónimo	S. Lourenço		Corresponde	---	
Coordenadas X	-31690	Y	-139126	ETRS89/ Portugal 06	CMP	468	
Altitude	66		Unidade de Projecto	Modificação LPM.SN3 - Apoio 92			
Distrito	Setúbal	Concelho	Alcácer do Sal		Freguesia	Santa Maria do Castelo e Santiago	
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	72
Cronologia	Romano		Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível		Ameaças	Agricultura
Coberto Vegetal	Olival	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Não determinada		
Proprietários	Indeterminados		Estatuto legal	Sem Protecção		ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---						
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Mediana	Importância	Mediana

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral **2,83**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Presença de cerâmica comum, dolium, frequente elementos pétreos de conglomerado, bem como xistos, calcários e geologicamente descontextualizados. Implanta-se numa pronunciada elevação, destacada na paisagem, da qual se observa directamente a villa romana de Vale de Reis, bem como o Monte da Herdade de Vale de Reis. Encontra-se actualmente numa área de olival tradicional centenário

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações	
Arqueólogo Responsável	Hugo Morais e Gonçalo Bispo		
Fonte de Informação	Prospecção		

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Modificação LPM.SN3 - Apoio 92
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 150m do apoio

Fase de Construção	Avaliação de Impactes					
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		
	Fase de Exploração					
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		
	Fase de Desactivação					
Impactes não identificados	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Afastamento de todas as infra-estruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 100m do sítio. Acompanhamento arqueológico
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Afastamento de todas as infra-estruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 100m do sítio. Acompanhamento arqueológico

N.º de Inventário


46

Topónimo


S. Lourenço

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	47	Topónimo	Castelo de Vale de Reis	Corresponde	24 da Pesq. Documental					
Coordenadas X	-33382	Y	-136588	ETRS89/ Portugal 06	CMP	467	Altitude	27	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 195
Distrito	Setúbal	Concelho	Alcácer do Sal	Freguesia	São Martinho					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Torre	Foto	73-74			
Cronologia	Romano/Medieval/Moderno	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Mau					
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Dec. Lei	---			
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
<b>Importância Científica e Cultural</b>										
Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado									
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado									
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado									
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado									
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado									
Importância Geral	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Muito elevada (4 a 5) <input type="radio"/> Elevada (3 a 4) <input type="radio"/> Média (2 a 3) <input type="radio"/> Baixa (1 a 2) <input type="radio"/> Negligenciável (0 a 1) <input checked="" type="radio"/> Indeterminada								
<b>Breve Descrição</b>										
<p>Segundo descrição do Endovélico "Cerro, situado junto à ribeira do Alberginho, onde se localiza troços de uma possível torre, edificada em pedra, não aparelhada, actualmente com 1 m de altura e 7,50 m de comprimento. Adossada àquela está uma habitação contemporânea. Do topo do cerro, onde aquela se implanta, observa-se a Oeste, a cerca de 500 m, o Povoado de Altura Fortificado do Alberginho, assim como os vários outeiros na sua envolvente. A Norte, é visível, a 1 km, o Povoado de Vale de Trigo e, a 1,5 km, a fortificação de Vale de Trigo 2."</p> <p>No decorrer dos trabalhos foi possível observar um muro sem que se possa afirmar que corresponda à base de uma torre</p>										
Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações	CNS 38664 Relocalizado							
Arqueólogo Responsável	Hugo Morais e Gonçalo Bispo									
Fonte de Informação	Endovélico									

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 195
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 135m do apoio

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo	
		Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Exploração	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo	
		Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado	
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		


### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda.
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda.


N.º de Inventário 47

Topónimo Castelo de Vale de Reis

Corresponde 24 da Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	48	Topónimo	Quinta dos Negros	Corresponde	---			
Coordenadas X	-62052	Y	-63141	ETRS89/ Portugal 06	CMP 377			
Altitude	20	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 482					
Distrito	Lisboa	Concelho	Azambuja	Freguesia	Aveiras de Baixo			
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Palheiro			
Foto	75-76							
Cronologia	Contemporâneo							
Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Argilas	Inserção na Paisagem	Destacado	Ameaças			
Abandono								
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Mau			
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Dec. Lei	---							
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida			
Importância	Reduzida							
<b>Importância Científica e Cultural</b>								
Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	2
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Importância Geral	<input checked="" type="radio"/> 1,33	<input type="radio"/> Muito elevada (4 a 5)	<input type="radio"/> Elevada (3 a 4)	<input type="radio"/> Média (2 a 3)	<input checked="" type="radio"/> Baixa (1 a 2)	<input type="radio"/> Negligenciável (0 a 1)	<input type="radio"/> Indeterminada	
<b>Breve Descrição</b>								
<p>Ruína de pequeno edifício de planta quadrangular e telhado de duas águas com telha de meia cana actualmente derrubado e colapsado para o interior. Dimensões aproximadas de 3,5x5,5m. Aparelho de alvenaria de pedra. Entrada a Sul. Sem janelas. Provavelmente estrutura utilizada para arrumos de alfaías agrícolas. A escasso metros registou-se uma mó circular em arenito</p>								
Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente			Observações				
Arqueólogo Responsável	André Pereira e Hugo Morais							
Fonte de Informação	Prospecção							

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 482
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 60m do apoio e acerca de 45m de acesso novo

Fase de Construção	Avaliação de Impactes					
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Exploração	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo (gráfico, fotográfico e topográfico ou ortofotogramétrico devidamente georreferenciado) em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo (gráfico, fotográfico e topográfico ou ortofotogramétrico devidamente georreferenciado) em caso de necessidade de destruição

N.º de Inventário


48

Topónimo


Quinta dos Negros

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	49	Topónimo	Quinta dos Negros		Corresponde	---	
Coordenadas X	-61991	Y	-63026	ETRS89/ Portugal 06	CMP	377	
Altitude	20		Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 482			
Distrito	Lisboa	Concelho	Azambuja		Freguesia	Aveiras de Baixo	
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Palheiro	Foto	77-78
Cronologia	Contemporâneo		Espólio				
Contexto Geomorfológico	Planície	Argilas	Inserção na Paisagem	Destacado		Ameaças	Abandono
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Mau		
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Dec. Lei	---
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input checked="" type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>1</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input checked="" type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>1</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input checked="" type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>1</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input checked="" type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>1</b>

Importância Geral **1,33**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Ruína de edifício de planta rectangular, com telhado de duas águas de telha marselha. Entrada a poente. Dimensões aproximadas de 3,5mx6m. Aparelho de alvenaria de pedra rebocado. Interior revela que serviu de curral. Aeromotor (moinho de tipo americano) a nascente, sobre poço tubular com 2m de diâmetro e aparelho de tijolo maciço.

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	André Pereira e Hugo Morais	
Fonte de Informação	Prospecção	

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 482
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 80m do apoio

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	Duração e Frequência <input type="radio"/> Temporário	Significado <input type="radio"/> Pouco Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Complexidade <input type="radio"/> Efeito indirecto	Probabilidade <input type="radio"/> Improvável	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Negligenciável	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	Sentido <input type="radio"/> Indeterminado	Duração e Frequência <input type="radio"/> Indeterminado	Significado <input type="radio"/> Indeterminado	
	Complexidade <input type="radio"/> Indeterminado	Probabilidade <input type="radio"/> Incerta	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Indeterminada	
	Reversibilidade <input type="radio"/> Reversível	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável		
	Reversibilidade <input type="radio"/> Reversível	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável		
	Reversibilidade <input type="radio"/> Não determinada	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo (gráfico, fotográfico e topográfico ou ortofotogramétrico devidamente georreferenciado) em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo (gráfico, fotográfico e topográfico ou ortofotogramétrico devidamente georreferenciado) em caso de necessidade de destruição

N.º de Inventário


49

Topónimo


Quinta dos Negros

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	50	Topónimo	Vale de Reis	Corresponde	---
Coordenadas X	-31964	Y	-139056	ETRS89/ Portugal 06	CMP 468
Altitude	60	Unidade de Projecto	Modificação LPM.SN2 Apoio 111		
Distrito	Setúbal	Concelho	Alcácer do Sal		
Freguesia	Santa Maria do Castelo /Santiago e Santa Susana				
Categoria	Arqueológico	Subcategoria	Tipologia	Vestígios Diversos	Foto
					79-80
Cronologia	Romano				
Espólio					
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
					Agricultura
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Mau
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Dec. Lei
					---
Autenticidade	Mediana	Integridade	Mediana	Sensibilidade	Mediana
					Importância Mediana

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>

Importância Geral **2,75**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Cerâmica de construção, sobretudo tijolo e telha. A tégula ausente. Cerâmica comum dispersa-se pela área, a que se associa muita pedra local nomeadamente conglomerado, de média e pequena dimensão. Registam-se outros elementos geológicos descontextualizado como xisto cinzento esverdeado e jaspe. De notar que o calcário se encontra aparentemente ausente.

Fiabilidade da Observação <input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável André Pereira e Hugo Morais	
Fonte de Informação Prospecção	

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Modificação da LPM.SN2 Apoio 111
Posição relativamente à infraestrutura impactante	Na área de implantação do apoio

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Temporário	<b>Significado</b> Pouco Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Complexidade</b> Efeito indirecto	<b>Probabilidade</b> Improvável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Negligenciável	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	<b>Reversibilidade</b> Reversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Sentido</b> Indeterminado	<b>Duração e Frequência</b> Indeterminado	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Complexidade</b> Indeterminado	<b>Probabilidade</b> Incerta	<b>Magnitude e Complexidade</b> Indeterminada	
	<b>Reversibilidade</b> Não determinada	<b>Mitigação do Impacte</b> Não determinada		

### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Medidas</b> Abertura do apoio com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm. Durante o acompanhamento arqueológico caso se justifique poderão ser realizadas sondagens arqueológicas manuais
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo

N.º de Inventário

50

Topónimo


Vale de Reis

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	51	Topónimo	Alberge	Corresponde	---			
Coordenadas X	-32796	Y	-137861	ETRS89/ Portugal 06	CMP 467			
Altitude	60	Unidade de Projecto	Modificação LPM.SN2 Apoio 107					
Distrito	Setúbal	Concelho	Alcácer do Sal	Freguesia	Santa Maria do Castelo /Santiago e Santa Susana			
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Marco			
Foto	81							
Cronologia	Contemporâneo							
Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças			
	Agricultura							
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Regular			
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Dec. Lei	---							
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida			
Importância	Negligenciável							
<b>Importância Científica e Cultural</b>								
Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input checked="" type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	0
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	1
Importância Geral	<input checked="" type="radio"/> 0,83	<input type="radio"/> Muito elevada (4 a 5)	<input type="radio"/> Elevada (3 a 4)	<input type="radio"/> Média (2 a 3)	<input type="radio"/> Baixa (1 a 2)	<input checked="" type="radio"/> Negligenciável (0 a 1)	<input type="radio"/> Indeterminada	
<b>Breve Descrição</b>								
Marco de divisão de propriedade. Paralelepípedo em calcário com 35 cm de altura. Dimensões de 15x20. Gravação no interior de circunferência de cerca de 10-15cm de diâmetro as iniciais UL em que o L se encontra no interior do U.								
Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente				Observações			
Arqueólogo Responsável	André Pereira e Hugo Morais							
Fonte de Informação	Prospecção							

<b>Relação com as Unidades de Projecto</b>	
Designação da infra estrutura impactante	Modificação da LPM.SN2 Apoio 107
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 50m do apoio e a cerca de 20m de acesso novo

<b>Avaliação de Impactes</b>																			
<b>Fase de Construção</b>	Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito																		
<b>Ocorrência de Impacte</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Sentido</td> <td>Adverso (negativo)</td> <td>Duração e Frequência</td> <td>Temporário</td> <td>Significado</td> <td>Pouco Significativo</td> </tr> <tr> <td>Complexidade</td> <td>Efeito directo</td> <td>Probabilidade</td> <td>Pouco Provável</td> <td>Magnitude e Complexidade</td> <td>Negligenciável</td> </tr> <tr> <td>Reversibilidade</td> <td>Reversível</td> <td>Mitigação do Impacte</td> <td colspan="3">Minimizável</td> </tr> </table>	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo													
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável													
Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável																
<b>Fase de Exploração</b>	Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.																		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Sentido</td> <td>Adverso (negativo)</td> <td>Duração e Frequência</td> <td>Temporário</td> <td>Significado</td> <td>Pouco Significativo</td> </tr> <tr> <td>Complexidade</td> <td>Efeito directo</td> <td>Probabilidade</td> <td>Pouco Provável</td> <td>Magnitude e Complexidade</td> <td>Negligenciável</td> </tr> <tr> <td>Reversibilidade</td> <td>Reversível</td> <td>Mitigação do Impacte</td> <td colspan="3">Minimizável</td> </tr> </table>	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo													
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável													
Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável																
<b>Fase de Desactivação</b>	Impactes não identificados																		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Sentido</td> <td>Indeterminado</td> <td>Duração e Frequência</td> <td>Indeterminado</td> <td>Significado</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Complexidade</td> <td>Indeterminado</td> <td>Probabilidade</td> <td>Incerta</td> <td>Magnitude e Complexidade</td> <td>Indeterminada</td> </tr> <tr> <td>Reversibilidade</td> <td>Não determinada</td> <td>Mitigação do Impacte</td> <td colspan="3">Não determinada</td> </tr> </table>	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado													
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada													
Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada																

<b>Medidas de Minimização</b>	
<b>Ação que induz impacte</b>	<b>Medidas</b>
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo (gráfico, fotográfico e topográfico ou ortofotogramétrico devidamente georreferenciado) em caso de necessidade de deslocação
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo (gráfico, fotográfico e topográfico ou ortofotogramétrico devidamente georreferenciado) em caso de necessidade de deslocação

N.º de Inventário


51

Topónimo


Alberge

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	52	Topónimo	Água Boa	Corresponde	---
Coordenadas X	-45051	Y	-90901	ETRS89/ Portugal 06	CMP 420
Altitude	45	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 367		
Distrito	Santarém	Concelho	Coruche	Freguesia	Branca
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Achado Isolado
Foto	82-83				
Cronologia	Pré-história	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Encosta	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
Construção civil					
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada
Proprietários	Não se identifica	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei					
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Reduzida
Importância	Desconhecida				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>

Importância Geral **2,40**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Lasca com levantamentos dorsais e retoque lateral associada a núcleo sobre lasca, ambos de quartzito. Identificados em sopé de encosta suave, em terreno de matriz arenosa adjacente a linha de água de curso sazonal.

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa	<input type="radio"/> Razoável	<input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Fernando Robles Henriques e André Pereira			
Fonte de Informação	Prospecção			

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 367
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 70m do apoio

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	Duração e Frequência <input type="radio"/> Temporário	Significado <input type="radio"/> Pouco Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Complexidade <input type="radio"/> Efeito indirecto	Probabilidade <input type="radio"/> Pouco Provável	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Reduzida	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	Reversibilidade <input type="radio"/> Reversível	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável	Sentido <input type="radio"/> Indeterminado	
	Complexidade <input type="radio"/> Indeterminado	Probabilidade <input type="radio"/> Incerta	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Indeterminada	
	Reversibilidade <input type="radio"/> Não determinada	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo

N.º de Inventário


52

Topónimo


Água Boa

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	53	Topónimo	Campo de Salvaterra	Corresponde	---
Coordenadas X	-55437	Y	-68853	ETRS89/ Portugal 06	CMP 377
Altitude	4	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 455		
Distrito	Santarém	Concelho	Salvaterra de Magos	Freguesia	Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos
Foto	84-85				
Cronologia	Moderno (?)				
Espólio					
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
	Agricultura				
Coberto Vegetal	Seara	Uso do solo	Agrícola regadio	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida
Importância	Reduzida				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	2
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input checked="" type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	0
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	2
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	2
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	2

Importância Geral **1,60**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Em zona de lezíria de solo areno-argiloso, junto da Ribeira de Magos, observou-se cerâmica doméstica de cronologia aparentemente moderna assim como um peso de rede provavelmente relacionado com a exploração de recursos piscícolas da ribeira.

Fiabilidade da Observação  Boa  Razoável  Insuficiente

Observações

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Luciana de Jesus

Fonte de Informação Prospecção

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LFA.RM - Apoio 455

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 10m do apoio

Fase de Construção	Avaliação de Impactes					
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Exploração						
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação						
Impactes não identificados	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo

N.º de Inventário


53

Topónimo


Campo de Salvaterra

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	54	Topónimo	Cova dos Choupous	Corresponde	---
Coordenadas X	-49155	Y	-75848	ETRS89/ Portugal 06	CMP 391
Altitude	45	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 419		
Distrito	Santarém	Concelho	Salvaterra de Magos		
Freguesia	Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra				
Categoria	Arqueológico	Subcategoria	Tipologia	Achado Isolado	Foto
					86-87
Cronologia	Pré-história Antiga				
Espólio					
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
					Agricultura
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Agrícola regadio	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Mediana	Sensibilidade	Desconhecida
Importância	Desconhecida				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input checked="" type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>0</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral **2,20**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Em zona de terreno aplanado em zona de areias com pasto e montado esparso identificou-se uma lasca de quartzito com levantamentos dorsais e retoques laterais

Fiabilidade da Observação <input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha e Luciana de Jesus
Fonte de Informação	Prospecção

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 419
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 5m do apoio e respectivo acesso

Fase de Construção	Avaliação de Impactes						
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Pouco Significativo	
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável	
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável			
	Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
Fase de Exploração	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável	
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável			
	Fase de Desactivação	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
Reversibilidade		Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada			
Impactes não identificados							

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo

N.º de Inventário


54

Topónimo


Cova dos Choupos

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	55	Topónimo	Monte da Rosa	Corresponde	---
Coordenadas X	-49028	Y	-79716	ETRS89/ Portugal 06	CMP 391
Altitude	20	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 407		
Distrito	Santarém	Concelho	Coruche	Freguesia	Biscaíno
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Estação de Ar Livre
Foto	88-89				
Cronologia	Paleolítico	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Terraço/mouchão	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
					Construção civil
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Agrícola regadio	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Elevada	Integridade	Mediana	Sensibilidade	Elevada
Importância	Elevada				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input checked="" type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>4</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input checked="" type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>4</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input checked="" type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>4</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral **3,50**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Em zona de terraço na margem esquerda do rio Sorraia junto a uma levada de água realizou-se um desaterro numa área de aproximadamente 1ha. A observação do corte permite uma breve leitura estratigráfica com uma camada de aluvião com cerca de 1,5 a 2m de altura que se sobrepõe a uma camada argilosa com cerca de 0,5m que assenta sobre uma camada de cascalheira, Nesta cascalheira observam-se abundantes instrumentos líticos (lascas, núcleos, raspadores).

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha e Luciana de Jesus	
Fonte de Informação	Prospecção	

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 407
Posição relativamente à infraestruturas impactante	A cerca de 10m do acesso ao apoio 407

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	Duração e Frequência <input type="radio"/> Permanente	Significado <input type="radio"/> Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Complexidade <input type="radio"/> Efeito directo	Probabilidade <input type="radio"/> Provável	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Elevada	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	Reversibilidade <input type="radio"/> Irreversível	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	
	Duração e Frequência <input type="radio"/> Temporário	Significado <input type="radio"/> Pouco Significativo	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Negligenciável	
	Sentido <input type="radio"/> Indeterminado	Duração e Frequência <input type="radio"/> Indeterminado	Significado <input type="radio"/> Indeterminado	
	Complexidade <input type="radio"/> Indeterminado	Probabilidade <input type="radio"/> Incerta	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Indeterminada	
	Reversibilidade <input type="radio"/> Não determinada	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Não determinada		

### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito  Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Medidas</b> O acesso deverá ser realizado sobre a zona de aluvião não afectando a zona de cascalheira. Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado e abertura de caboucos deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm  Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo
--	--

N.º de Inventário


55

Topónimo


Monte da Rosa

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	56	Topónimo	Vale Grande	Corresponde	---
Coordenadas X	-49040	Y	-83890	ETRS89/ Portugal 06	CMP 405
Altitude	55	Unidade de Projecto	LFN.PGO - Apoio 124 e 125		
Distrito	Santarém	Concelho	Benavente	Freguesia	Benavente
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Estação de Ar Livre
Foto	90-91				
Cronologia	Paleolítico				
Espólio					
Contexto Geomorfológico	Terraço/mouchão	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
Construção civil					
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Agrícola regadio	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida
Importância	Mediana				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral  **3,00**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Em zona de cabeço recentemente surribada observou-se uma cascalheira com dispersão de instrumentos líticos de quartzito por uma vasta área.

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha e Luciana de Jesus	
Fonte de Informação	Prospecção	

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFN.PGO - Apoio 124 e 125
Posição relativamente à infraestrutura impactante	Na área de implantação dos apoios 124 e 125

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	Duração e Frequência <input type="radio"/> Permanente	Significado <input type="radio"/> Significativo	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Elevada
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Sentido <input type="radio"/> Adverso (negativo)	Duração e Frequência <input type="radio"/> Temporário	Significado <input type="radio"/> Pouco Significativo	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Negligenciável
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	Sentido <input type="radio"/> Indeterminado	Duração e Frequência <input type="radio"/> Indeterminado	Significado <input type="radio"/> Indeterminado	Magnitude e Complexidade <input type="radio"/> Indeterminada
<b>Ocorrência de Impacte</b>	Complexidade <input type="radio"/> Efeito directo	Probabilidade <input type="radio"/> Provável	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável	Reversibilidade <input type="radio"/> Irreversível
Reversibilidade <input type="radio"/> Reversível	Complexidade <input type="radio"/> Efeito directo	Probabilidade <input type="radio"/> Pouco Provável	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Minimizável	Reversibilidade <input type="radio"/> Reversível
Reversibilidade <input type="radio"/> Não determinada	Complexidade <input type="radio"/> Indeterminado	Probabilidade <input type="radio"/> Incerta	Mitigação do Impacte <input type="radio"/> Não determinada	Reversibilidade <input type="radio"/> Não determinada

### Medidas de Minimização

<b>Ação que induz impacte</b>	<b>Medidas</b>
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Os trabalhos com impacte no solo na área de dispersão de material e envolvente de 50m deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo

N.º de Inventário


56

Topónimo


Vale Grande

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	57	Topónimo	Foros de Almada	Corresponde	---
Coordenadas X	-48086	Y	-85325	ETRS89/ Portugal 06	CMP 405
Altitude	55	Unidade de Projecto	LFN.PGO - Apoio 130		
Distrito	Santarém	Concelho	Benavente		
Freguesia	Benavente				
Categoria	Arqueológico	Subcategoria			Foto 92-93
Tipologia	Achado Isolado				
Cronologia	Pré-história				
Espólio					
Contexto Geomorfológico	Terraço/mouchão	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
Construção civil					
Coberto Vegetal	Pinhal	Uso do solo	Industrial	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida
Importância	Mediana				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input checked="" type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>0</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>

Importância Geral **2,00**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Em zona de pinhal com areias identificou-se uma lasca de quartzito

Fiabilidade da Observação <input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha e Luciana de Jesus
Fonte de Informação	Prospecção

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFN.PGO - Apoio 130
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 15m do apoio 130

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Permanente	<b>Significado</b> Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Provável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Moderada	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	<b>Reversibilidade</b> Irreversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Temporário	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Pouco Provável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Negligenciável	
	<b>Reversibilidade</b> Reversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Sentido</b> Indeterminado	<b>Duração e Frequência</b> Indeterminado	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Complexidade</b> Indeterminado	<b>Probabilidade</b> Incerta	<b>Magnitude e Complexidade</b> Indeterminada	
	<b>Reversibilidade</b> Não determinada	<b>Mitigação do Impacte</b> Não determinada	<b>Significado</b> Indeterminado	

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo

N.º de Inventário


57

Topónimo


Foros de Almada

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	58	Topónimo	Vale de Mulheres	Corresponde	---
Coordenadas X	-47583	Y	-85705	ETRS89/ Portugal 06	CMP 406
Altitude	49	Unidade de Projecto	LFN.PGO - Apoio 132		
Distrito	Santarém	Concelho	Benavente		
Freguesia	Benavente				
Categoria	Arqueológico	Subcategoria			Foto 94-95
Tipologia	Achado Isolado				
Cronologia	Pré-história				
Espólio					
Contexto Geomorfológico	Terraço/mouchão	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças Agricultura
Coberto Vegetal	Pinhal	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida
Importância	Mediana				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input checked="" type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>0</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>

Importância Geral **2,00**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Em zona de pinhal com areias identificou-se uma lasca de quartzo

Fiabilidade da Observação <input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha e Luciana de Jesus
Fonte de Informação	Prospecção

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFN.PGO - Apoio 132
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 5m do acesso a criar ao apoio 132

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Permanente	<b>Significado</b> Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Provável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Moderada	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	<b>Reversibilidade</b> Irreversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Temporário	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Pouco Provável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Negligenciável	
	<b>Reversibilidade</b> Reversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Sentido</b> Indeterminado	<b>Duração e Frequência</b> Indeterminado	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Complexidade</b> Indeterminado	<b>Probabilidade</b> Incerta	<b>Magnitude e Complexidade</b> Indeterminada	
	<b>Reversibilidade</b> Não determinada	<b>Mitigação do Impacte</b> Não determinada	<b>Significado</b> Indeterminado	

### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito  Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Medidas</b> Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm  Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo
--	--

N.º de Inventário


58

Topónimo


Vale de Mulheres

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	59	Topónimo	Ribeira de Sangessugas	Corresponde	---
Coordenadas X	-7537	Y	-167704	ETRS89/ Portugal 06	CMP 497
Altitude	78	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 47		
Distrito	Beja	Concelho	Ferreira do Alentejo	Freguesia	Odivelas
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Achado Isolado
Foto	101-102				
Cronologia	Indeterminado (Pré-história recente ?)				
Espólio					
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças
Agricultura					
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Não determinada
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Dec. Lei	---				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida
Importância	Mediana				

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>

Importância Geral **2,60**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Em área de montado, com frequente vegetação arbustiva e herbácea e abundante folhagem. com solo de cascalheira de quartzos rolados identificaram-se dois fragmentos de cerâmica aparentemente manual

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações
Arqueólogo Responsável	Rui Mataloto Conceição Roque	
Fonte de Informação	Prospecção	

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 47
Posição relativamente à infraestrutura impactante	Na área de implantação do apoio

	Avaliação de Impactes			
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Permanente	<b>Significado</b> Significativo	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Provável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Moderada	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	<b>Reversibilidade</b> Irreversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Sentido</b> Adverso (negativo)	<b>Duração e Frequência</b> Temporário	<b>Significado</b> Pouco Significativo	
	<b>Complexidade</b> Efeito directo	<b>Probabilidade</b> Pouco Provável	<b>Magnitude e Complexidade</b> Negligenciável	
	<b>Reversibilidade</b> Reversível	<b>Mitigação do Impacte</b> Minimizável	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Sentido</b> Indeterminado	<b>Duração e Frequência</b> Indeterminado	<b>Significado</b> Indeterminado	
	<b>Complexidade</b> Indeterminado	<b>Probabilidade</b> Incerta	<b>Magnitude e Complexidade</b> Indeterminada	
	<b>Reversibilidade</b> Não determinada	<b>Mitigação do Impacte</b> Não determinada	<b>Significado</b> Indeterminado	

### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito  Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Medidas</b> Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 50m da área do achado deverão realizar-se com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm  Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo
--	--

N.º de Inventário


59

Topónimo


Ribeira de Sangessugas

Corresponde

---



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	60	Topónimo	Monte do Vale da Azenha		Corresponde	26 da Pesq. Documental						
Coordenadas X	-40983	Y	-101687	ETRS89/ Portugal 06	CMP	434	Altitude	50	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 325		
Distrito	Setúbal		Concelho	Montijo		Freguesia	Canha					
Categoria	Arqueológico		Subcategoria			Tipologia	Achado Isolado		Foto	103		
Cronologia	Paleolítico		Espólio									
Contexto Geomorfológico	Encosta		Aluvião	Inserção na Paisagem		Invisível		Ameaças	Não se identificam			
Coberto Vegetal	Montado		Uso do solo	Baldio		Conservação	Não determinada					
Proprietários	Indeterminados		Estatuto legal	INV - Inventariado		ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		Dec. Lei	---		
Autenticidade	Desconhecida		Integridade	Desconhecida		Sensibilidade	Desconhecida		Importância	Desconhecida		
<b>Importância Científica e Cultural</b>												
Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado											
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado											
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado											
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado											
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado											
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input checked="" type="radio"/> Indeterminado											
Importância Geral	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Muito elevada (4 a 5)		<input type="radio"/> Elevada (3 a 4)		<input type="radio"/> Média (2 a 3)		<input type="radio"/> Baixa (1 a 2)		<input type="radio"/> Negligenciável (0 a 1)	<input checked="" type="radio"/> Indeterminada
<b>Breve Descrição</b>												
<p>Este sítio constante na Carta Arqueológica do Montijo apresenta uma disparidade de localização, uma vez que na localização cartográfica assinala o sítio próximo do apoio 324, contudo na descrição é apresentada a coordenada (38°45'20"N, 8°36'26"W), a qual situa o sítio noutra local fora do corredor da linha. O sítio é descrito como achados líticos avulsos e descontextualizados.</p> <p>No discorrer dos trabalhos de relocalização apenas se tentou relocalizar a coordenada que se encontrava no interior do corredor da linha não se tendo identificada qualquer indício de se tratar da localização correcta do sítio. Aqui observou-se uma encosta de inclinação considerável, não se detectaram artefactos. Zona de montado com vegetação rasteira esparsa e solo, arenoso, apenas visível em algumas clareiras.</p>												
Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente		Observações	Não relocalizado								
Arqueólogo Responsável	André Pereira e Hugo Morais											
Fonte de Informação	Carta Arqueológica do Montijo											

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 325
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 130m do apoio

	Avaliação de Impactes						
<b>Fase de Construção</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido <input type="checkbox"/> Indeterminado	Duração e Frequência <input type="checkbox"/> Indeterminado	Significado <input type="checkbox"/> Indeterminado	Complexidade <input type="checkbox"/> Não aplicável	Probabilidade <input type="checkbox"/> Não aplicável	Magnitude e Complexidade <input type="checkbox"/> Sem alteração	Ocorrência de Impacte
<b>Fase de Exploração</b> Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Sentido <input type="checkbox"/> Indeterminado	Duração e Frequência <input type="checkbox"/> Indeterminado	Significado <input type="checkbox"/> Indeterminado	Reversibilidade <input type="checkbox"/> Não determinada	Mitigação do Impacte <input type="checkbox"/> Não determinada	Magnitude e Complexidade <input type="checkbox"/> Indeterminada	
<b>Fase de Desactivação</b> Impactes não identificados	Sentido <input type="checkbox"/> Indeterminado	Duração e Frequência <input type="checkbox"/> Indeterminado	Significado <input type="checkbox"/> Indeterminado	Reversibilidade <input type="checkbox"/> Não determinada	Mitigação do Impacte <input type="checkbox"/> Não determinada	Magnitude e Complexidade <input type="checkbox"/> Indeterminada	


### Medidas de Minimização

<b>Acção que induz impacte</b> Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito  Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	<b>Medidas</b> Não se propõem medidas de minimização  Conservação pela salvaguarda. Evitar a realização de acções com impacte no solo
--	--


N.º de Inventário

Topónimo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	61	Topónimo	Moinho das Boas Vistas		Corresponde	19 da Pesq. Documental					
Coordenadas X	-65605	Y	-56610	ETRS89/ Portugal 06	CMP	363	Altitude	105	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 506	
Distrito	Lisboa		Concelho	Azambuja		Freguesia	Aveiras de Cima				
Categoria	Etnográfico		Subcategoria			Tipologia	Moinho		Foto	106	
Cronologia	Moderno/Contemporâneo			Espólio							
Contexto Geomorfológico	Cabeço		Quartzitos	Inserção na Paisagem	Destacado		Ameaças	Abandono			
Coberto Vegetal	Montado		Uso do solo	Baldio		Conservação	Não determinada				
Proprietários	Indeterminados		Estatuto legal	Sem Protecção		ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		Dec. Lei	---	
Autenticidade	Mediana		Integridade	Reduzida		Sensibilidade	Reduzida		Importância	Reduzida	

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>3</b>
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>2</b>

Importância Geral **2,33**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

Ruína de moinho de vento de planta circular, alvenaria de pedra argamassada e reboco pintado de branco. Mastro e engenho de madeira ainda conservados. Porta a sudeste, com 2.20m emoldurada por vigas de calcário. Possui 2 janelas a nascente e outra a noroeste. Mó reutilizada no parapeito da janela sobre a porta. Uma argola de ferro subsiste. Acesso vedado ao interior

Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações	Relocalizado
Arqueólogo Responsável	André Pereira e Hugo Morais		
Fonte de Informação	CMP		

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 506
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 90m do apoio e a cerca de 15m de acesso a melhorar

Fase de Construção	Avaliação de Impactes					
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Pouco Significativo
Fase de Exploração	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
Fase de Desactivação	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Impactes não identificados	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Não aplicável	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Acompanhamento arqueológico
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda.

N.º de Inventário


61

Topónimo


Moinho das Boas Vistas

Corresponde

19 da Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	62	Topónimo	Moinho das Boas Vistas	Corresponde	20 da Pesq. Documental					
Coordenadas X	-65577	Y	-56528	ETRS89/ Portugal 06	CMP	363	Altitude	109	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 506 e 507
Distrito	Santarém	Concelho	Cartaxo	Freguesia	União das freguesias de Ereira e Lapa					
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Moinho	Foto	107-108			
Cronologia	Moderno/Contemporâneo	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Quartzitos	Inserção na Paisagem	Destacado	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Dec. Lei	---			
Autenticidade	Mediana	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida			
<b>Importância Científica e Cultural</b>										
Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	3								
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input checked="" type="radio"/> Médio <input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	3								
Valor da Raridade Regional	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor Científico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Valor Histórico	<input type="radio"/> Muito elevado <input type="radio"/> Elevado <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Negligenciável <input type="radio"/> Nulo <input type="radio"/> Indeterminado	2								
Importância Geral	<input checked="" type="radio"/> 2,33 <input type="radio"/> Muito elevada (4 a 5) <input type="radio"/> Elevada (3 a 4) <input checked="" type="radio"/> Média (2 a 3) <input type="radio"/> Baixa (1 a 2) <input type="radio"/> Negligenciável (0 a 1) <input type="radio"/> Indeterminada									
<b>Breve Descrição</b>										
Moinho de vento em ruína. Torre de aparelho de alvenaria de pedra argamassada, conservando o reboco, pintado a branco com rodapé cor de vinho. Entrada a sul, de 1m x 1,60m, emoldurada por vigas de calcário. 4 janelas, uma a nascente, 2 a nordeste e uma a Sul. Possui 5 argolas de ferro em toda a volta. Interior conserva escadaria de calcário de acesso ao piso superior, prateleiras e encaixes das vigas do engenho										
Fiabilidade da Observação	<input checked="" type="radio"/> Boa <input type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações	Relocalizado							
Arqueólogo Responsável	André Pereira e Hugo Morais									
Fonte de Informação	CMP									

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA.RM - Apoio 506 e 507
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 175m e 160m dos apoios 506 e 507 e 20m e 40m dos acessos a melhorar

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Pouco Significativo	
		Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Exploração	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado	
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Não aplicável	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado	
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Acompanhamento arqueológico
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

N.º de Inventário


62

Topónimo


Moinho das Boas Vistas

Corresponde

20 da Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## Ficha de Sítio

N.º de Inventário	63	Topónimo	Porto Torrão		Corresponde	02 da Pesq. Documental					
Coordenadas X	804	Y	-177157	ETRS89/ Portugal 06	CMP	509	Altitude	110	Unidade de Projecto	LFA.RM - Apoio 6	
Distrito	Beja		Concelho	Ferreira do Alentejo		Freguesia	Ferreira do Alentejo e Canhestros				
Categoria	Arqueológico		Subcategoria			Tipologia	Povoado		Foto	S/F	
Cronologia	Neolítico/Calcolítico		Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície		Quartzitos	Inserção na Paisagem	Invisível		Ameaças	Agricultura			
Coberto Vegetal	Pasto		Uso do solo	Agrícola		Conservação	Não determinada				
Proprietários	Desconhecidos		Estatuto legal	EV - Em Vias de Classificação		ZEP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		Dec. Lei	n.º 2391/2011, DR, 2.º série, n.º 39, de 24-02	
Autenticidade	Elevada		Integridade	Elevada		Sensibilidade	Elevada		Importância	Muito Elevada	

### Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	<input type="radio"/> Muito elevado	<input checked="" type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>4</b>
Valor da Conservação	<input type="radio"/> Muito elevado	<input checked="" type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>4</b>
Valor da Monumentalidade	<input type="radio"/> Muito elevado	<input checked="" type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>4</b>
Valor da Raridade Regional	<input checked="" type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>5</b>
Valor Científico	<input checked="" type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>5</b>
Valor Histórico	<input checked="" type="radio"/> Muito elevado	<input type="radio"/> Elevado	<input type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Negligenciável	<input type="radio"/> Nulo	<input type="radio"/> Indeterminado	<b>5</b>

Importância Geral  **4,50**  Muito elevada (4 a 5)  Elevada (3 a 4)  Média (2 a 3)  Baixa (1 a 2)  Negligenciável (0 a 1)  Indeterminada

### Breve Descrição

A base de dados Endovélico refere "Extenso povoado que se implanta no vale da ribeira do Vale do Ouro, em ambas as margens. O "centro geométrico" do povoado situa-se na margem esquerda da ribeira. Contudo a restante área do povoado estende-se pelas vertentes, direita e esquerda, apresentando-se na globalidade, como um sítio diluído na paisagem. O substrato rochoso no local das sondagens corresponde a formações de areias com impregnação de crostas calcárias esbranquiçadas."

Fiabilidade da Observação	<input type="radio"/> Boa <input checked="" type="radio"/> Razoável <input type="radio"/> Insuficiente	Observações	CNS 2696 Relocalizada
Arqueólogo Responsável			
Fonte de Informação	Ulysses e Endovélico		

### Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	LFA-RM - Apoio 6 e respectivo acesso a criar
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 45m do apoio e acesso a criar

Fase de Construção	Avaliação de Impactes					
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Moderada
	Reversibilidade	Parcialmente reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Exploração	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		
Fase de Desactivação	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

### Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Abertura de caboucos com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm. Abertura do caminho a criar com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm.
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda.

N.º de Inventário


63

Topónimo


Porto Torrão

Corresponde

02 da Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem GoogleEarth)

## ANEXO 2. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DOS APOIOS

APOIO	DESCRIÇÃO	FOTO
<b>Linha Ferreira do Alentejo – Pegões, a 400 kV (LFA.PGS)</b>		
PFA482	<p><b>Localização:</b> Zona de terreno plano. Com ervas altas</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 1	<p><b>Localização:</b> Zona de terreno plano. Com ervas altas que proporcionam escassa visibilidade. No local observam-se escassos fragmentos de cerâmica moderna, provavelmente relacionados com a ocorrência patrimonial 1 ou 2.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 2	<p><b>Localização:</b> Zona de terreno plano com excelente visibilidade. Terreno preparado para cultivo. No local observam-se escassos fragmentos de cerâmica moderna, provavelmente relacionados com a ocorrência patrimonial 2.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 3	<p><b>Localização:</b> Zona de terreno plano. Com ervas altas que proporcionam escassa visibilidade. No local observam-se escassos fragmentos de cerâmica moderna, provavelmente relacionados com a ocorrência patrimonial 2.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 4	<p><b>Localização:</b> Zona de terreno plano com excelente visibilidade. Terreno preparado para cultivo. No local observam-se escassos fragmentos de cerâmica moderna, provavelmente relacionados com a ocorrência patrimonial 6.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 5</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona de terreno plano com excelente visibilidade. Terreno preparado para cultivo. No local observam-se fragmentos de cerâmica moderna dispersa, provavelmente relacionados com a ocorrência patrimonial 7.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 6</b></p>	<p><b>Localização:</b> Sector de topografia aplanada com erva muito alta que impossibilita a detecção de estruturas e artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 7</b></p>	<p><b>Localização:</b> Amendoal intensivo. Visibilidade média baixa, boa no topo dos camalhões. Alguma cerâmica moderna com telha fina que se deve relacionar com a ocorrência patrimonial 9.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 8</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona de ervas altas em baixa de cheia de ribeira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 9</b></p>	<p><b>Localização:</b> Boa visibilidade, terreno lavrado e chovido de olival antigo. Surgem alguns materiais romanos/medievais dispersos, com cerâmica de construção e rara comum</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 10</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona de planície. Boa visibilidade em amendoal intensivo. Terreno argiloso sobre caliços. Raros materiais modernos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 11</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de morfologia plana. Visibilidade reduzida, campo de trigo. Solo argiloso com terra negra. Escassa cerâmica moderna/ contemporânea. Calços</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 12</p>	<p><b>Localização:</b> Escassa visibilidade, apenas nos camalhões do amendoal intensivo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 13</p>	<p><b>Localização:</b> Zona aplanada. Vala de drenagem de amendoal intensivo. Boa visibilidade de terreno areno-argiloso com algum caliço da lavra do amendoal</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 14</p>	<p><b>Localização:</b> Amendoal intensivo, excelente visibilidade. Terreno argiloso limpo. Escasso material de construção e algumas cerâmicas comuns de cronologia Medieval/Moderno que se relacionam com o sítio 11.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 15</p>	<p><b>Localização:</b> Olival em sebe recente. Boa visibilidade nos camalhões. Nada a assinalar</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 16</p>	<p><b>Localização:</b> Olival em sebe recente boa visibilidade nos camalhões. Terra argilosa com bastante cascalho de quartzo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 17</p>	<p><b>Localização:</b> Olival em sebe recente com boa visibilidade. Terra areno-argilosa com cascalho miúdo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 18</p>	<p><b>Localização:</b> Zona de planura. Área aberta, semeada de herbáceas que condicionam a visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 19</p>	<p><b>Localização:</b> Zona de planura. Área aberta, semeada de herbáceas que condicionam a visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 20</p>	<p><b>Localização:</b> Zona de plano. Erva rasteira em montado esparsu terra areno argilosa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 21</p>	<p><b>Localização:</b> Zona de plano. Montado esparsu, vegetação rasteira visibilidade média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 22</p>	<p><b>Localização:</b> Coberto vegetal herbáceo e roselha em montado esparsu</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM</p>	<p><b>Localização:</b> Zona plana. Olival em sebe recente. alguma vegetação herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 24</p>	<p><b>Localização:</b> Olival em sebe com terreno preparado. Excelente visibilidade. Solos argilosos e alguma cascalheira de material diverso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 25</p>	<p><b>Localização:</b> Montado de sobro, que confere escassa visibilidade. Abundante roselta e ervas pequenas assim como abundante folhagem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 26</p>	<p><b>Localização:</b> Terrenos de montado com solo arenoso, muita erva rasteira e pequenos arbustos. muita folhagem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 27</p>	<p><b>Localização:</b> Solo arenoso, má visibilidade herbácea e muita folha em montado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 28</p>	<p><b>Localização:</b> Zona de restolho envolvida por montado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 29</p>	<p><b>Localização:</b> Sector de morfologia plana, ocupado por montado com densa manta morta de folhas e alguma vegetação herbácea e arbustiva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 30</p>	<p><b>Localização:</b> Povoamento vegetal de crescimento ordenado (pinheiro). Solo com escassa erva gem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 31</p>	<p><b>Localização:</b> Zona de terreno recentemente lavrado envolvido por pinheiro manso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 32</p>	<p><b>Localização:</b> Zona planáltica recentemente lavrada</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 33</p>	<p><b>Localização:</b> Zona aplanada de pasto baixo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 34</p>	<p><b>Localização:</b> Em montado esparsa, boa visibilidade em terreno de areias com escassa vegetação herbácea rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	


<p>LFA.RM 35</p>	<p><b>Localização:</b> Em área de montado aberto com frequente vegetação arbustiva e herbácea, em terreno de areias argilosas com cascalho grosseiro de quartzo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 36</p>	<p><b>Localização:</b> Zona Visibilidade reduzida em montado com vegetação rasteira herbácea em terreno de areias</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 37</p>	<p><b>Localização:</b> Em área de pinhal e montado esparsos, frequente vegetação rasteira herbácea, sobre areias</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 38</p>	<p><b>Localização:</b> Em área de montado e pinhal, com visibilidade baixa, frequente vegetação rasteira herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 39</p>	<p><b>Localização:</b> Em área de pinhal com terreno de areias argilosas e cascalho de quartzo. Vegetação rasteira herbácea visibilidade baixa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 40</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno argiloso com cascalho grosseiro de quartzo, em montado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 41</p>	<p><b>Localização:</b> Em área aberta, com abundante vegetação rasteira herbácea. Visibilidade muito reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 42</p>	<p><b>Localização:</b> Em área de Montado, em encosta pronunciada, com vegetação arbustiva frequente e abundante folhagem em solo de cascalheira de quartzo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 43</p>	<p><b>Localização:</b> Em encosta pronunciada, numa zona com bastante vegetação arbustiva e herbácea sobre cascalheira de quartzo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 44</p>	<p><b>Localização:</b> Em área de montado, frequente vegetação rasteira e folhagem. Visibilidade reduzida em terreno de cascalheira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 45</p>	<p><b>Localização:</b> Em área aberta, com abundante vegetação rasteira herbácea, sobre terreno onde cascalheira de quartzo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 46</p>	<p><b>Localização:</b> Em área aberta com frequente vegetação rasteira herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 47</p>	<p><b>Localização:</b> Em área de montado, com frequente vegetação arbustiva e herbácea e abundante folhagem. Visibilidade reduzida em terreno de cascalheira de quartzos rolado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 48	<p><b>Localização:</b> implantado em pequeno cabeço em esporão que se dirige à ribeira de Odivelas. a área encontra-se com pasto rasteiro e oliveiras esparsas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 49	<p><b>Localização:</b> implantado em pequeno esporão sobre a ribeira de Odivelas. área de pasto com azinheiras de pequeno porte dispersas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 50	<p><b>Localização:</b> junto de linha de água, em terrenos ocupados por vegetação arbustiva dispersa (azinheiras jovens) e com solo parcialmente coberto de pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 51	<p><b>Localização:</b> Zona na extremidade de esporão sobre a Ribeira de Odivelas. Área de montado com pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 52	<p><b>Localização:</b> Zona em esporão sobranceiro à ribeira de Odivelas. Área de pasto, sem árvores.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 53	<p><b>Localização:</b> Implanta-se em meia encosta de esporão sobranceiro à ribeira de Odivelas. área de pasto com ausência de árvores</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 54	<p><b>Localização:</b> Zona em cumeada sobranceira a ribeira se Odivelas. Área de pasto, sem árvores</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 55	<p><b>Localização:</b> Zona em encosta sobranceira à Ribeira de Odivelas, área de pasto alto sem árvores</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #f9cb9c;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 56</p>	<p><b>Localização:</b> Zona no topo extremidade de esporão sobranceiro à ribeira de Odivelas. Área de pasto sem árvores</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 57</p>	<p><b>Localização:</b> Na margem da Ribeira de Odivelas, em encosta. área de montado com pasto rasteiro. VE mediana a elevada. VA media</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 58</p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de encosta pouco pronunciada, nas margens da Ribeira de Odivelas, área de pasto denso com ausência de árvores.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 59</p>	<p><b>Localização:</b> Zona junto do topo de elevação na margem da Ribeira de Odivelas. área com árvores (pinheiro, Quercus) e espécies arbustivas. solo coberto em 30% da área com ramos de recente poda de árvores.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 60</p>	<p><b>Localização:</b> Em portela pouco pronunciada em esporão sobranceiro à ribeira de Odivelas. montado com vegetação arbustiva densa, onde pontua a esteva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 61</p>	<p><b>Localização:</b> Em encosta que desce para a margem da Ribeira de Odivelas. Solo com vegetação rasteira. área de montado. VE media. VA reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 62</p>	<p><b>Localização:</b> Em encosta suave em direcção à ribeira de Odivelas. zona de azinheiras jovens, plantadas em vala solo coberto de vegetação rasteira, densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 63</p>	<p><b>Localização:</b> Implanta-se em encosta suave, em direcção à ribeira de Odivelas. Em clareira com azinheiras jovens, plantadas em vala e com vegetação rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 64</p>	<p><b>Localização:</b> Apoio implantado em encosta suave sobranceira à Ribeira de Odivelas. clareira de azinheiras jovens em zona de montado. vegetação rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 65</p>	<p><b>Localização:</b> Em encosta sobranceira à Ribeira de Odivelas. clareira de azinheira jovem plantada em vala em zona de montado. vegetação rasteira pouco densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 66</p>	<p><b>Localização:</b> Zona em encosta sobranceira à Ribeira de Odivelas. clareira em zona de montado, com vegetação herbácea densa, rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 67</p>	<p><b>Localização:</b> Zona na extremidade de esporão sobranceiro à ribeira de Odivelas. zona de azinheiras plantadas em vala com vegetação rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 68</p>	<p><b>Localização:</b> Encosta pronunciada com vegetação rasteira e cardos. Visibilidade limitada</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 69</p>	<p><b>Localização:</b> Zona agrícola, recentemente lavrada com pinheiro manso na envolvente</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 70	<p><b>Localização:</b> Montado disperso sobre areias com vegetação herbácea rasteira, com muitas folhagens. Sobreiro monumental a escassos metros do apoio</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos  Conservação pela salvaguarda. Registo em caso de necessidade de destruição da OP7 e OP8</p>	
LFA.RM 71	<p><b>Localização:</b> Montado com alguma densidade, em areias e cascalho. Vegetação herbácea rasteira e muita folhagem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos  Conservação pela salvaguarda. Registo em caso de necessidade de destruição da OP 9</p>	
LFA.RM 72	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal em areias, visibilidade média com escassa vegetação rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 73	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal em areias, visibilidade média com escassa vegetação rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 74	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal em areias, visibilidade média com escassa vegetação rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 75</p>	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal em areias, visibilidade média com escassa vegetação rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 76</p>	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal em terreno de areia com boa visibilidade e escassa vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 77</p>	<p><b>Localização:</b> Área de Montado em areia, com alguma vegetação rasteira e folhagem com aparcamento de gado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 78</p>	<p><b>Localização:</b> Em montado esparso com muita vegetação rasteira e folhagem com visibilidade reduzida. Terreno de areias</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 79</p>	<p><b>Localização:</b> Em montado com pinhal, solos de areias coberto de vegetação rasteira e caruma. Visibilidade media baixa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 80</p>	<p><b>Localização:</b> Pinhal e montado, sobre areias. Escassa visibilidade para artefactos dada a folhagem e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média/Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 81</p>	<p><b>Localização:</b> Pinhal esparsos em terreno de areias, com escasso coberto herbáceo. Visibilidade média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 82</p>	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal esparsos, sobre areias. Alguma vegetação herbácea rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 83</p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado sobre areias, visibilidade para artefactos limitada devido a folhagem densa e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 84</p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado sobre areias, visibilidade para artefactos limitada devido a folhagem densa e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 85</p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado sobre areias, visibilidade para artefactos limitada devido a folhagem densa e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 86</p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado sobre areias, visibilidade para artefactos limitada devido a folhagem densa e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 87</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado e pinhal sobre areias, visibilidade para artefactos limitada devido a folhagem densa e vegetação rasteira herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 88</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal sobre areias, visibilidade para artefactos limitada devido a folhagem densa e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 89</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal e montado, em terreno de areias. Visibilidade média, com vegetação rasteira herbácea. Escasso material de construção disperso época romano/medieval relativo à ocorrência 15</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 90</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em encosta sobranceira à margem oeste do Rio Sado, em zona de pasto de ovelhas e cabras, onde pontuam pinheiros adultos e o solo encontra-se totalmente despido de vegetação. A norte, alguns materiais de cronologias modernas, cuja origem poderá ser de cotas mais elevadas e que deverá corresponder à ocorrência 18</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 91</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área no topo de elevação sobranceira ao rio Sado, em área de montado, onde o solo se encontra quase totalmente coberto de folhagem e vegetação arbustiva de pequeno porte.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 92</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em encosta muito suave, voltada a sul, área de areias. zona de montado e pinheiros. implanta-se em clareira com vegetação arbustiva e herbácea pouco densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 93</b></p>	<p><b>Localização:</b> Situa-se m área aplanada, de areias finas, clareira em zona de montado, onde o solo se encontra praticamente ausente de vegetação.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 94	<p><b>Localização:</b> Em área aplanada, com areias finas. implanta-se em zona de sobreiros e pinheiros, tendo sido estes últimos, na área específica do apoio, cortados. Solo coberto parcialmente de folhagem de sobreiros.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Mediana</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 95	<p><b>Localização:</b> Implantado em clareira em área aplanada, de areias finas. zona de montado com a presença de pinheiro adulto. solo ocupado por vegetação arbustiva rasteira, com pouca densidade.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 96	<p><b>Localização:</b> Em área aplanada, de areias finas, pontuada por sobreiros e pinheiros que alternam. implanta-se em clareira onde a vegetação herbácea, rasteira, ocupa parte do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 97	<p><b>Localização:</b> Em área aplanada de areias finas, em pequena clareira despida de árvores, em zona onde o sobreiro e o pinheiro se alternam. solo ocupado por vegetação rasteira, dispersa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 98	<p><b>Localização:</b> Em área aplanada, com areias finas, em pinhal adulto disperso e com algum pinheiro jovem entremeando. solo coberto parcialmente de vegetação herbácea rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 99	<p><b>Localização:</b> Área plana, de areias finas a grossas, povoada por montado denso. solo coberto por vegetação herbácea. VE média a elevada. VA média a elevada</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 100	<p><b>Localização:</b> Implantado em alto de elevação suave, em área de areias finas. zona de montado denso. solo coberto de vegetação arbustiva d herbácea, com algumas clareiras que proporcionam boa visibilidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 101</p>	<p><b>Localização:</b> Zona onde pontuam sobreiros e pinheiros, em pequena elevação. solo parcialmente coberto de folhagem e a espaços espécies arbustivas e herbáceas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 102</p>	<p><b>Localização:</b> Área em esporão pouco pronunciado, zona de montado com alguns pinheiros. solo coberto de vegetação herbácea densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 103</p>	<p><b>Localização:</b> Situa-se em área aplanada, de areias finas. área com pinheiro e sobreiro vegetação rasteira cobre quase a totalidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 104</p>	<p><b>Localização:</b> Implantado em cumeada. zona com sobreiros adultos e pinheiros adultos e jovens. solo quase totalmente coberto de folhagem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 105</p>	<p><b>Localização:</b> Área de implantação em elevação sobre linha de água, a este. Montado denso, com solo com vegetação arbustiva e folhagem, que o ocupam de forma densa. VE media a reduzido. VA reduzido a nulo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzido a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 106</p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado, onde o solo se apresenta coberto de vegetação herbácea densa, onde abunda a esteva.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzido a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 107</p>	<p><b>Localização:</b> Área implantada em vale. área de vegetação rasteira (pasto) sem árvores.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 108</p>	<p><b>Localização:</b> Área em encosta sobre linha de água secundária. vegetação arbórea apenas junto do curso de água. na área de implantação do apoio, pasto denso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 109	<p><b>Localização:</b> Situa-se em elevação sobranceira a linha e água, a sudoeste. clareira em área de montado, com algum pinhal. vegetação rasteira (pasto) densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p style="background-color: #fce4d6;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 110	<p><b>Localização:</b> Implantado em encosta sobre linha de água. Solo de montado com vegetação arbustiva densa. o solo encontra-se coberto de folhagem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p style="background-color: #fce4d6;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 111	<p><b>Localização:</b> Implantado em área aplanada, em pequena elevação sobre curso de água. Em clareira em zona de montado onde vegetação herbácea rasteira densa pontua. Chão quase totalmente coberto por folhagem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p style="background-color: #fce4d6;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 112	<p><b>Localização:</b> Em cumeada aplanada sobranceira a linha de água, a este, com areias. clareira em zona de montado, onde escasseia vegetação arbustiva ou herbácea. solo parcialmente coberto por folhagem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #fce4d6;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 113	<p><b>Localização:</b> Área de clareira com pinheiros cortados em área de planalto. zona de pinheiro manso e sobreiros. solo parcialmente coberto por vegetação herbácea seca.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #fce4d6;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 114	<p><b>Localização:</b> Em área aplanada, de areias, zona de pinheiro manso, onde o solo se encontra parcialmente coberto de vegetação herbácea rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #fce4d6;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 115	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. clareira em zona de montado, com algum pinheiro manso. solo ocupado por vegetação herbácea rasteira, pouco densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="background-color: #fce4d6;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 116	<p><b>Localização:</b> Implanta-se em área aplanada, com areal. clareira em zona de montado com pinheiro manso e eucalipto a espaços. solo coberto parcialmente por vegetação herbácea rasteira, pouco densa e seca.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 117	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado com pinheiro manso e eucaliptos, a espaços. Solo quase totalmente coberto por folhagem. vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 118	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 119	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 120	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 121	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 122	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 123	<p><b>Localização:</b> Área ondulada com pinhal manso associado a zona de pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 124	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 125	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 126	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado, vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 127	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo quase totalmente coberto por pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 128	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo coberto por pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 129	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado com pinheiro manso. Solo com vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 130	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado com pinheiro manso e eucaliptos, a espaços. Solo quase totalmente coberto por folhagem. vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 131	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de pasto com densa vegetação herbácea rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 132	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 133	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo coberto por pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 134	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo coberto por pasto e alguma esteva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 135	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo coberto por pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 136	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo coberto por pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 137	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo quase totalmente coberto por folhagem. Vegetação herbácea rasteira a espaços.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 138	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo coberto por pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 139	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de pinhal manso com alguma vegetação arbustiva, essencialmente esteva e solo com cobertura herbácea por vezes densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 140</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de pinhal manso com alguma vegetação arbustiva, essencialmente esteva e solo com cobertura herbácea por vezes densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 141</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área suavemente ondulada com pinheiro manso e montado. Solo com pasto por vezes denso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 142</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de pinhal manso com alguma vegetação arbustiva, essencialmente esteva e solo com cobertura herbácea por vezes densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 143</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona de pinhal manso e pasto associada a alguma vegetação arbustiva característica da região</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 144</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona de montado com densa vegetação arbustiva e herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 145</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado muito aberto. Solo quase totalmente coberto por vegetação herbácea rasteira de pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 146</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo quase totalmente coberto por folhagem. Vegetação herbácea rasteira de pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 147</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo quase totalmente coberto por folhagem. Vegetação herbácea rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 148</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área aplanada, de areias. Zona de montado. Solo quase totalmente coberto por folhagem. Vegetação herbácea rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 149</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em montado denso. Escassa visibilidade atendendo à abundante folhagem. Escassa vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 150</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em área aberta, aterçada com socalcos amplos e planos. Abundante vegetação rasteira herbácea, com escassa visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 151</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área aberta com vegetação rasteira herbácea cerrada. Fraca visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 152</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em montado muito aberto, de terreno de areias, com visibilidade muito reduzida por vegetação herbácea rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 153</b></p>	<p><b>Localização:</b> No limite de eucaliptal, visibilidade reduzida, com muita folhagem e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 154</p>	<p><b>Localização:</b> Em eucaliptal sobre terreno de areias, com alguns pinheiros. Visibilidade reduzida com frequente vegetação arbustiva, carqueja, e herbácea rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 155</p>	<p><b>Localização:</b> Em eucaliptal, sobre terreno de areias, numa depressão aparentemente artificial de extração de areias. Visibilidade reduzida, abundante vegetação arbustiva de tojo, vegetação rasteira e caruma de pinheiro, pequenos dispersos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 156</p>	<p><b>Localização:</b> Em área aberta de areias. Visibilidade média baixa com vegetação rasteira herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 157</p>	<p><b>Localização:</b> Área aberta em terreno de areias. Vegetação rasteira herbácea. Visibilidade média baixa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 158</p>	<p><b>Localização:</b> Área aberta, com vegetação rasteira herbácea. Montado e pinhal esparso. O acesso é impossível fazer pois atravessa aparcamento estruturado de gado.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 159</p>	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal denso adjacente a instalações agrícolas de criação de gado. Manta morta constitui, por vezes, obstáculo à observação e avaliação das características do terreno. Progressão dificultada pela proximidade dos espécimes arbóreos.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 160	<p><b>Localização:</b> Clareira em mancha de montado de sobre e pinhal. Encosta suave de elevação discreta na paisagem. Superfícies do terreno ocultas por manta morta e pasto rasteiro seco. Tufos arbustivos dispersos.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 161	<p><b>Localização:</b> Apoio a instalar em ponto situado em pinhal. Solos de morfologia tendencialmente plana e de matriz arenosa, resultado de deposição eólica. Concentrações arbustivas por vezes densas e tapete herbáceo ocasionalmente esparsos. Manta morta associada.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 162	<p><b>Localização:</b> Apoio a instalar em ponto situado em pinhal. Solos de morfologia tendencialmente plana e de matriz arenosa, resultado de deposição eólica. Concentrações arbustivas por vezes densas e tapete herbáceo ocasionalmente esparsos. Manta morta associada.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 163	<p><b>Localização:</b> Área aberta, recentemente desmatada, instalada entre pinhal circundante. Limpeza recente do solo garante boas condições de observação. Ramagens permanecem no terreno.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 164	<p><b>Localização:</b> Não fomos autorizados pelos proprietários a aceder ao local</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 165	<p><b>Localização:</b> Não fomos autorizados pelos proprietários a aceder ao local</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 166	<p><b>Localização:</b> Não fomos autorizados pelos proprietários a aceder ao local</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 167	<p><b>Localização:</b> Não fomos autorizados pelos proprietários a aceder ao local</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 168	<p><b>Localização:</b> Não fomos autorizados pelos proprietários a aceder</p>	---

	<p>ao local</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 169	<p><b>Localização:</b> Poste a levantar em pinhal. Clareira desprovida de arvoredo. Estradão concede acesso direto ao sítio. Tapete herbáceo em recuperação. Manta morta associada, embora circunscrita ao locais de plantio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 170	<p><b>Localização:</b> Mancha de pinhal. Plantio assimétrico, permitindo o surgimento de frequentes clareiras. Terrenos incultos, com superfícies ocultas por cobertura herbácea densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 171	<p><b>Localização:</b> Terrenos rebaixados mecanicamente. Morfologia natural alterada. Área desmatada de desenvolvimento plano. Pinhal envolvente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 172	<p><b>Localização:</b> Várzea. Terrenos de cultivo. Morfologia de desenvolvimento plano, encontravam-se em fase de preparação de sementeira. Área desprovida de arvoredo e espécimes herbáceos e / ou arbustivos. Adjacente ao Canal de Vale de Matança.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 173	<p><b>Localização:</b> Várzea. Terrenos de cultivo. Morfologia de desenvolvimento plano, encontravam-se em fase de preparação de sementeira. Área desprovida de arvoredo e espécimes herbáceos e / ou arbustivos. Adjacente ao Canal de Vale de Matança.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	


<p>LFA.RM 174</p>	<p><b>Localização:</b> Parcela de sedimento arenoso dedicada ao cultivo de vinha. Solos limpos permitem observação efetiva sobre a superfície. Encosta suave ocupada por faixas de videiras.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 175</p>	<p><b>Localização:</b> Parcela de sedimento arenoso dedicada ao cultivo de vinha. Solos limpos permitem observação efetiva sobre a superfície. Encosta suave ocupada por faixas de videiras.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 176</p>	<p><b>Localização:</b> Parcela de sedimento arenoso dedicada ao cultivo de vinha. Solos limpos permitem observação efetiva sobre a superfície. Encosta suave ocupada por faixas de videiras.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 177</p>	<p><b>Localização:</b> Estrutura prevista no interior de cercado para gado. Ponto situado em área compartimentada, rodeado por pinheiros. Cobertura herbácea (pasto) baixa e densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 178</p>	<p><b>Localização:</b> Encosta amena, desprovida de arvoredo, com pastagem. Vestígios de pastoreio de gado. Cobertura herbácea rasteira e densa. Pinheiros e sobreiros na envolvente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 179</p>	<p><b>Localização:</b> Área desprovida de arvoredo, coberto por tapete herbáceo ocasionalmente esparso. Montado e pinhal circundantes. Pendente de lomba pouco proeminente na paisagem. Existe estradão de acesso ao local.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Médio a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 180</b></p>	<p><b>Localização:</b> Várzea. Terrenos alagadiços povoados por vegetação e galeria ripícola junto às margens de linha de água. Progressão pedestre dificultada pela ocupação natural da flora. Caminho de acesso próximo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 181</b></p>	<p><b>Localização:</b> Encosta de pendente amena. Mancha de pinhal jovem. Plantio em renques equidistantes. Cobertura herbácea esparsa. Morfologia regularizada pelo plantio. Existe estradão de acesso próximo ao local.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 182</b></p>	<p><b>Localização:</b> Encosta de pendente amena. Mancha de pinhal jovem. Plantio em renques equidistantes. Cobertura herbácea esparsa. Morfologia regularizada pelo plantio. Existe estradão de acesso próximo ao local.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 183</b></p>	<p><b>Localização:</b> Encosta de pendente amena. Mancha de pinhal jovem. Plantio em renques equidistantes. Cobertura herbácea esparsa. Morfologia regularizada pelo plantio. Existe estradão de acesso próximo ao local.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 184</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, rodeada de pinheiros e sobreiros. solo arenoso com coberto vegetal rasteiro composto por arbustos dispersos, manta morta. visibilidade do solo reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 185</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação rodeada de pinheiros. Solo argiloso, com coberto vegetal rasteiro, manta morta. Boa visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 186</b></p>	<p><b>Localização:</b> Linha de cumeada, no qual se localiza um olival tradicional. solo argiloso, com coberto vegetal rasteiro. boa visibilidade geral</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 187	<p><b>Localização:</b> A meia da vertente, média inclinação, no qual se implanta um olival tradicional. Boa visibilidade geral</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 188	<p><b>Localização:</b> Suave vertente. Zona de pinheiros. Solo arenoso com coberto vegetal rasteiro. Boa visibilidade geral</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 189	<p><b>Localização:</b> Relevo suavemente ondulado, rodeado de pinheiros e sobreiros. Solo arenoso com coberto vegetal esparsos e rasteiro. Visibilidade do solo mediana.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 190	<p><b>Localização:</b> Situa-se no alto de uma elevação, rodeada de pinheiros e sobreiros. solo arenoso com coberto vegetal rasteiro. boa visibilidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 191	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, rodeada de pinheiros e sobreiros, com coberto vegetal rasteiro. solo arenoso com algum cascalho rolado de quartzo, visibilidade do solo mediana.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 192	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, rodeado por sobreiros, com coberto vegetal rasteiro e manta morta. Solo arenoso, visibilidade reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 193	<p><b>Localização:</b> Implanta-se a meio da vertente, rodeada de pinheiros e sobreiros, com coberto vegetal rasteiro. solo argiloso com algum cascalho rolado de quartzo, visibilidade do solo mediana</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 194	<p><b>Localização:</b> No topo de vertente, rodeada de pinheiros e sobreiros, com coberto vegetal rasteiro. solo arenoso, visibilidade do solo mediana.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 195	<p><b>Localização:</b> Situa-se em suave elevação, rodeada de pinheiros e sobreiros, com coberto vegetal rasteiro. solo arenoso, visibilidade do solo reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 196	<p><b>Localização:</b> No limite da planície aluvial da ribeira de Alberguinho. Vegetação composta por pinheiros e sobreiros, com coberto arbustivo e manta morta. solo arenoso, visibilidade do solo reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 197	<p><b>Localização:</b> Implantação a meia encosta vertente de pendente moderada. pinheiros e sobreiros, com matos de tojo um tanto densos. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 198	<p><b>Localização:</b> Implantação no topo da vertente da ribeira de Alberguinho. pinheiros e sobreiros, com coberto arbustivo e manta morta. Solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 199	<p><b>Localização:</b> Situa-se no topo de elevação, pinheiros e sobreiros, com coberto arbustivo de tojo e manta morta. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 200	<p><b>Localização:</b> Implantação em suave pendente, com coberto arbustivo e manta morta, bem pinheiros e sobreiros esparsos. solo arenoso, visibilidade do solo reduzida.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 201	<p><b>Localização:</b> Em zona encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso, boa visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 202	<p><b>Localização:</b> Implantação topo de suave elevação, com montado de pinheiros e sobreiros relativamente esparsos, e vegetação rasteira. solo arenoso, boa visibilidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 203	<p><b>Localização:</b> Implantação em suave elevação, com montado de pinheiros e sobreiros relativamente esparsos, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 204	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, vegetação rasteira e arbustos esparsos. solo arenoso, boa visibilidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 205	<p><b>Localização:</b> Implantação em fundo de vale de encostas muito suaves, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 206	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 207	<p><b>Localização:</b> Implantação em área aberta de restolho. visibilidade média em terrenos de areias</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 208	<p><b>Localização:</b> Em campo aberto de areias. Vegetação rasteira herbácea. Visibilidade média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 209	<p><b>Localização:</b> Em campo aberto, frequente vegetação rasteira herbácea. Visibilidade média baixa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 210	<p><b>Localização:</b> Em pinhal, sobre encosta, com vegetação rasteira herbácea. Visibilidade média baixa, em terreno argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 211	<p><b>Localização:</b> Em encosta, sobre terreno de areias, em pinhal. Abundante vegetação rasteira herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 212	<p><b>Localização:</b> Em terreno aberto, com frequente vegetação arbustiva e herbácea em solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 213	<p><b>Localização:</b> Visibilidade reduzida, abundante vegetação rasteira herbácea e alguma arbustiva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 214	<p><b>Localização:</b> Em montado e pinhal com frequente vegetação arbustiva e herbácea com abundante folhagem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 215	<p><b>Localização:</b> Encosta pronunciada, com vegetação arbustiva frequente. Fraca visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 216	<p><b>Localização:</b> Em área aberta no meio de montado. Abundante vegetação rasteira herbácea em solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 217	<p><b>Localização:</b> Área aberta de montado. abundante vegetação rasteira herbácea e alguma arbustiva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 218	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 219	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 220	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 221	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 222	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 222A	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 223	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 223A	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p>	---

	<b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
LFA.RM 224	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 224A	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 225	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 225A	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 226	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 226A	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 227	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 227A	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 228	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	---
LFA.RM 228A	<b>Localização: Sem acesso</b>  <b>Visibilidade para Artefactos: ---</b> <b>Visibilidade para Estruturas: ---</b> <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /	---

	beneficiação de caminhos	
LFA.RM 229	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos <b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 230	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 231	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 232	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 233	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 234	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 235	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 236	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 237	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 238	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> --- <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b> Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 239	<b>Localização:</b> Sem acesso	---

	<p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 240	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 241	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 242	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 243	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 244	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 245	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 246	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 247	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p style="text-align: center;"><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 248	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 249	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto pouco denso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 250	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto e densa manta morta que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 251	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 252	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 253	<p><b>Localização:</b> Implantação em planície com montado e solo com pasto que limita a visibilidade para artefactos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 254	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, vegetação rasteira e arbustiva com densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 255	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, vegetação rasteira e densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 256</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, vegetação rasteira densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 257</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 258</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, vegetação rasteira densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 259</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona de montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 260</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona de montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 261</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 262</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 263</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 264</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira densa. solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 265</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em encosta com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 266</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona de pinheiro e montado com dessa vegetação arbustiva e herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 267</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona cumeada, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 268</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada com montado e denso coberto herbáceo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 269</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 270</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 271</p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 272	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 273	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 274	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona com suave pendente, com montado de pinheiros e sobreiros, e vegetação rasteira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 275	<p><b>Localização:</b> Pinhal. Terreno de planície. Superfície ocultada por abundante manta morta. Cobertura herbácea em recuperação após desmatção anterior. Tufos arbustivos dispersos. Foi reconhecido estradão de acesso próximo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 276	<p><b>Localização:</b> Ponto adjacente a apoio de linha existente. Pinhal. Terreno de desenvolvimento morfológico plano. Cobertura herbácea pouco densa proporciona frequentes condições de avaliação superficial da parcela. Tufos arbustivos de pequeno porte. Manta morta pôde ser observada no decurso da progressão pedestre. Estradão de acesso próximo ao local de incidência.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 277	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal. Plantio em faixas lineares equidistantes. Abundante manta morta e restos de corte. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva. Solos surribados. Existe caminho de acesso ao sítio. Posição contígua a passagem de linha elétrica existente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 278	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento plano recentemente desmatado. Pinheiro plantado em renques de extensão linear. Cobertura herbácea, ainda esparsa, em recuperação. A localizar sob linha aérea construída. Caminho existente proporciona boas condições de acesso ao ponto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 279</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo arenoso. Plantação de sobreiro e pinheiro. Vegetação rasteira com densidade média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 280</p>	<p><b>Localização:</b> Parcela de morfologia aplanada. Mancha florestal constituída por pinheiro e montado de sobro. Concentrações arbustivas dispersas, predominando o tojo. Cobertura herbácea frequentemente densa, complementada por abundante manta morta.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 5/281</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de matriz arenosa e morfologia aplanada. Estrutura a implantar próximo de apoio existente. No exterior da área arbórea, crescimento arbustivo de espécimes autóctones, associadas a tapete herbáceo rasteiro. Manta morta concentrada sob as copas do pinheiro e periferia próxima. Existe caminho de acesso próximo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 6</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento plano. Tapete herbáceo rasteiro e denso complementado por capa de manta morta abundante. Parcela povoada por pinheiros e quercíneas. Concentrações dispersas de arbustos de pequeno porte. Estradão de acesso direto ao ponto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 281</p>	<p><b>Localização:</b> Em zona aplanada com plantio de sobreiro e pinheiro. solo arenoso. Tojal denso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 282</p>	<p><b>Localização:</b> Em linha de água sazonal. Terreno aplanado com solo arenoso. Denso tojal, com pinheiro, sobreiro e medronheiro (mata mediterrânica).</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 283</p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação. Solo arenoso com plantio de pinheiros, sobreiros e medronheiro. Mato relativamente denso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 284</p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente. Solo arenoso. Povoado com esparsas manchas de tojo e espaçado plantio de pinheiro e sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 285</p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação. Solo arenoso. Plantio de sobreiro, pinheiro e medronheiro, com pontuais manchas arbustivas, onde pontua o tojo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 286</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno suavemente ondulado, solo arenoso, com plantio de sobreiro, pinheiro e medronheiro. Vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 287</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado, solo arenoso. Plantio de sobreiro e pinheiro. campo lavrado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 288</p>	<p><b>Localização:</b> Em terreno suavemente ondulado, solo arenoso, com plantio de sobreiro e pinheiro. Pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 289</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno suavemente ondulado. Solo arenoso. Plantio de sobreiro e pinheiro. Pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 290</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo arenoso. Plantio de sobreiro e pinheiro. Pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 291</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo arenoso. Plantio de sobreiro e pinheiro. Pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 292</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo arenoso. Plantio de sobreiro e pinheiro. Pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 293</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo de areias. Plantio de sobreiro e pinheiro com espessa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 294</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo arenoso com montado coberto com espessa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 295</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo arenoso com montado e pinheiro, coberto com espessa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 296</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado. Solo arenoso com montado coberto com espessa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 297</b></p>	<p><b>Localização:</b> Ligeira lomba artificial. Terrenos alterados mecanicamente. Resíduos diversos, essencialmente entulhos, compactados. Povoamento arbustivo esparso. Tapete arbustivo pouco espesso. Montado circundante. Situado em terrenos vedados.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 298</b></p>	<p><b>Localização:</b> Clareira entre pinhal em encosta de pendente suave. Abundante manta morta encobre a superfície. Núcleos de silvado associados a tufos de arbustos. Restos de corte e desbaste distribuídos na paisagem próxima. Caminho permite aproximação ao local.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	


<p><b>LFA.RM 299</b></p>	<p><b>Localização:</b> Ocupação vegetal mista (pinheiro e sobreiro). Concentrações arbustivas disseminadas. Clareiras frequentes desprovidas de cobertura herbácea. Existe caminho de acesso adjacente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 300</b></p>	<p><b>Localização:</b> Predomínio do pinheiro. A situar entre intercessão de estradões. Tufos de arbustos dispersos e cobertura herbácea esparsa e pouco espessa. Vertente de desenvolvimento ameno.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 301</b></p>	<p><b>Localização:</b> Elevação pouco destacada na paisagem. Arbustos dispersos e denso tapete herbáceo. Associação entre pinhal e montado de sobreiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 302</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente em terreno arenoso com cascalho de quartzo. Vegetação rasteira, esparsa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 303</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, com solo arenoso pontuado por tojais em montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 304</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em linha de cumeada, com solo arenoso e vegetação rasteira pouco densa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 305</b></p>	<p><b>Localização:</b> Perto de linha de água, com solo arenoso e vegetação rasteira pouco densa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 306</b></p>	<p><b>Localização:</b> Perto de linha de água, com solo arenoso e vegetação rasteira pouco densa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 307</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação, com solo arenoso e tojal pouco denso em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 308</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação, com solo arenoso e vegetação arbustiva dispersa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 309</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação, com solo arenoso e vegetação arbustiva dispersa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 310</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação, com solo arenoso e vegetação rasteira em área de montado de sobreiro e pinheiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 311</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em vertente pouco pronunciada, com solo arenoso e pasto em área de montado de sobreiro e pinheiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 312</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave encosta, com solo arenoso e vegetação arbustiva densa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 313</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave encosta, com solo arenoso e vegetação arbustiva densa em área de montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 314</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em encosta suave, com solo arenoso e vegetação arbustiva muito dispersa em área de montado de sobreiro e pinheiro. Solo visível em algumas clareiras</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 315</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, solo arenoso com cascalho de quartzo. Vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 316</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, solo arenoso. Vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 317</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, solo arenoso com cascalho de quartzo. Vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 318</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação, solo arenoso. Vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 319</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente, solo arenoso com cascalho de quartzo. Vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 320</b></p>	<p><b>Localização:</b> Sobre linha de água, pequena várzea, solo arenoso. Vegetação rasteira pouco densa. Montado de sobreiro e pinheiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 321</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno levemente ondulado. Solo arenoso, com vegetação rasteira baixa, solo muito lavrado e montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 322</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno levemente ondulado. Solo arenoso, com vegetação rasteira baixa, solo muito lavrado e montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 323</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno levemente ondulado. Solo arenoso, com vegetação rasteira baixa, solo muito lavrado e montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 324</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa e montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 325</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave encosta. Solo arenoso, com tojal denso e montado de sobreiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 326</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave encosta. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa e montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 327</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave esporão sobranceiro à Ribeira de Canha. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa e montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 328</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno com pendente acentuada. Solo arenoso, com vegetação rasteira densa. Montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 329</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno levemente ondulado. Solo arenoso, com vegetação rasteira densa. Montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 330</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno com suave elevação. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 331</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno com suave pendente. Solo arenoso, com vegetação rasteira dispersa. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 332</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno suavemente ondulado. Solo arenoso, com vegetação rasteira. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 333</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 334</b></p>	<p><b>Localização:</b> Junto de linha de água. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 335</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro e pinheiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 336</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente. Solo arenoso, com vegetação rasteira esparsa. Montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 337</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente. Solo arenoso, com vegetação rasteira quase ausente e solo parcialmente coberto de folhagem. Montado de sobreiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 338</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno suavemente ondulado. Solo arenoso, com vegetação rasteira pouco densa. Montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 339</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação. Solo arenoso, com vegetação rasteira pouco densa. Montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 340</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em meia encosta. Solo arenoso, com vegetação rasteira pouco densa. Montado de sobreiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 341</b></p>	<p><b>Localização:</b> Elevação. Solo arenoso, com vegetação arbustiva densa onde abundam manchas de tojo e esteva. Montado de sobreiro e pinheiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 342</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave elevação. Solo arenoso, com vegetação rasteira pouco densa. Montado de sobreiro e pinheiro com pontuais medronheiros jovens.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 343</b></p>	<p><b>Localização:</b> Mancha florestal (pinheiro e sobreiro) em encosta de pendente evidente. Arbustos dispersos e cobertura herbácea frequentemente densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 344</b></p>	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal. Plantio em faixas equidistantes. Escassos sobreiros integrados. Abundante manta morta e restos de corte. Proliferação de arbustos em ocupação cerrada. Solos surribados.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 345</b></p>	<p><b>Localização:</b> Mancha florestal constituída por sobreiro, pinheiro e densas concentrações de esteva. Ocasionais clareiras proporcionam observação efetiva sobre as características do terreno.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 346</b></p>	<p><b>Localização:</b> Encosta de cumeada. Pendente evidente encontra-se ocupada por arbustos espécimes herbáceos e manta morta. Em pontos mais elevados e envolvente contígua persistem sobreiros.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 347</b></p>	<p><b>Localização:</b> Vertente de desenvolvimento acentuado. Povoamento vegetal agrega sobreiro, pinheiro e constantes aglomerados de mato autóctone (tojo, rosmaninho, esteva, outros). Tapete herbáceo ocasionalmente muito denso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 348</b></p>	<p><b>Localização:</b> A implantar em compacta mancha arbustiva constituída, sobretudo, por esteva, tojo e alguma silva. Tapete de manta morta oclua a superfície do solo. Montado envolvente nos pontos de maior altitude. Dificuldade de progressão no local.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 349</b></p>	<p><b>Localização:</b> Encosta de pendente pronunciada. Predomínio da esteva. Manta morta oculta, por vezes, a superfície, condenando a avaliação das características naturais. Montado circundante no topo da cumeada.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 350</b></p>	<p><b>Localização:</b> Denso núcleo de tojo implantado a meia encosta. Montado e pinheiro na envolvente. Progressão dificultada no acesso ao ponto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 351</b></p>	<p><b>Localização:</b> Encosta de vertente evidente povoada por tojo e tapete herbáceo rasteiro e denso. Sobreiros e pinheiros na cumeada sobranceira.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	


<p><b>LFA.RM 352</b></p>	<p><b>Localização:</b> Várzea adjacente ao rio Sorraia. Terrenos de matriz arenosa. Morfologia de desenvolvimento tendencialmente aplanado. Cobertura herbácea esparsa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 353</b></p>	<p><b>Localização:</b> Parcela de pente suave. Clareira em montado de sobro. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Tufo arbustivos distribuem-se na paisagem próxima.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 354</b></p>	<p><b>Localização:</b> Lomba em mancha de pinhal. Cobertura herbácea esparsa. Escassa manta morta. Existência de caminho de acesso próximo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 355</b></p>	<p><b>Localização:</b> Estrutura a implantar a meia encosta. Pinhal associado a tufo herbáceos rasteiros e esparsos. Superfícies evidenciam ação de maquinaria agrícola recente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 356</b></p>	<p><b>Localização:</b> Ponto assinalado em pente ameno situada entre mancha de montado e pinhal. Restos de corte e desbaste visíveis à superfície. Pequenos tufo arbustivos distribuem-se na paisagem próxima. Tapete herbáceo pouco denso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 357</b></p>	<p><b>Localização:</b> Parcela compartimentada por vedação de desenvolvimento morfológico plano, povoada por sobreiros e pinheiros. Cobertura herbácea esparsa proporciona boas condições de análise sobre as características superficiais. Dispersão localizada de concentrações arbustivas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 358</b></p>	<p><b>Localização:</b> Clareira entre montado. Tapete herbáceo rasteiro associado a manta morta espessa. Topografia de desenvolvimento plano.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 359</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona chã envolvida por sobreiro e pinheiro. Estradão de acesso direto ao local. Terreno de morfologia plana. Tapete herbáceo esparso. Concentrações arbustivas de pequeno porte, muito localizadas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 360</b></p>	<p><b>Localização:</b> Encosta. No topo, montado de sobreiro. Solos cobertos por tufos arbustivos e tapete herbáceo rasteiros e esparsos, tornando-se mais densos nas zonas próximas do cume. À superfície permanecem restos de corte e desbaste.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 361</b></p>	<p><b>Localização:</b> Parcela de montado apresentando morfologia aplanada. Vegetação herbácea e rasteira em recuperação. Manta morta pouco espessa proporciona boas condições quando aplicadas na avaliação superficial da área. Existe caminho de acesso direto ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 362</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno arenoso de desenvolvimento tendencialmente plano. Montado envolvente, associado a espécimes herbáceos em povoamento esparso. Arbustos de pequeno porte em crescimento e recuperação.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 363</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal recentemente plantado rodeado por montado de sobreiro. Superfícies desmatadas e limpas de vegetação intrusiva.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 364</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal recentemente plantado rodeado por montado de sobreiro. Superfícies desmatadas e limpas de vegetação intrusiva.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 365</b></p>	<p><b>Localização:</b> Clareira em mancha de montado de sobreiro e pinhal. Encosta suave de elevação discreta na paisagem. Superfícies do terreno ocultas por manta morta e pasto rasteiro seco. Tufo arbustivos dispersos.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 366</b></p>	<p><b>Localização:</b> Apoio previsto em área aberta, de evolução topográfica plana. Faixa recentemente desmatada e gradada rodeada por pinheiro e sobreiro. Parcelas adjacentes ocupadas por pasto seco de médio porte.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 367</b></p>	<p><b>Localização:</b> Apoio a instalar em ponto situado entre pinhal e montado de sobreiro. Solos de morfologia tendencialmente plana e de matriz arenosa, resultado de deposição eólica. Dispersão arbustiva e tapete herbáceo ocasionalmente esparso. Manta morta associada.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 368</b></p>	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal. Plantio em faixas equidistantes. Escassos pinheiros em crescimento integrados. Abundante manta morta e restos de corte. Proliferação de arbustos em ocupação cerrada. Solos surribados.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 369</b></p>	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal. Plantio em faixas equidistantes. Escassos pinheiros em crescimento integrados. Abundante manta morta e restos de corte. Proliferação de arbustos em ocupação cerrada. Solos surribados. Concentrações arbustivas de médio e elevado porte na periferia.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 370</b></p>	<p><b>Localização:</b> Clareira entre montado e pinhal. Tapete herbáceo rasteiro associado a manta morta. Topografia de desenvolvimento plano.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 371</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno inulto envolvido por montado e pinhal. Tapete herbáceo oculta a superfície da parcela de morfologia aplanada. Denso tapete vegetal impede a observação direta sobre as características do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	


<p><b>LFA.RM 372</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área envolvida por montado e pinhal. Tapete herbáceo oculta a superfície da parcela de morfologia aplanada. Denso tapete vegetal impede a observação direta efetiva sobre as características do solo. Tufos de arbustos de médio porte dispersos.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 373</b></p>	<p><b>Localização:</b> Área envolvida por montado e pinhal. Tapete herbáceo cobre a superfície da parcela de morfologia aplanada. Tapete vegetal impede a observação direta sobre as características do solo. Tufos de arbustos de médio porte dispersos.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 374</b></p>	<p><b>Localização:</b> Parcela circundada por montado e pinhal. Tapete herbáceo cobre a superfície da parcela de morfologia plana. Tapete vegetal condiciona a observação direta sobre as características gerais do solo. Tufos de arbustos de médio porte dispersos.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 375</b></p>	<p><b>Localização:</b> Topografia de desenvolvimento plano. Abertura de terreno entre montado e pinhal. Tapete herbáceo rasteiro associado a manta morta. Concentrações arbustivas de médio porte dispersas na envolvente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 376</b></p>	<p><b>Localização:</b> Topografia de desenvolvimento plano. Abertura de terreno entre montado e pinhal. Tapete herbáceo rasteiro associado a manta morta. Concentrações arbustivas de médio porte dispersas na envolvente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 377</b></p>	<p><b>Localização:</b> Topografia de desenvolvimento plano. Abertura de terreno entre montado e pinhal. Tapete herbáceo rasteiro associado a manta morta. Concentrações arbustivas de médio porte dispersas na envolvente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 378</b></p>	<p><b>Localização:</b> Núcleo de montado. Campos incultos desenvolvem-se em paisagem de morfologia plana. Pasto alto e denso. Manchas arbustivas escassas e circunscritas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LF LFA.RM 379</b></p>	<p><b>Localização:</b> Núcleo de montado e pinheiro. Campos incultos desenvolvem-se em paisagem de morfologia plana. Pasto alto e denso. Manchas arbustivas escassas e circunscritas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 380</b></p>	<p><b>Localização:</b> Núcleo de montado e pinheiro. Campos incultos desenvolvem-se em paisagem de morfologia plana. Pasto alto e denso. Manchas arbustivas dispersas. Manta morta associada.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 381</b></p>	<p><b>Localização:</b> Mancha de povoamento florestal, constituída por pinheiro e sobreiro. Terreno inculto de matriz arenosa e desenvolvimento morfológico tendencialmente plano. Cobertura herbácea de porte elevado. Estradão de acesso directo ao ponto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 382</b></p>	<p><b>Localização:</b> Pinhal. Estrutura projectada em clareira. Parcela de topografia regular. Tapete herbáceo de médio porte impede observação razoável sobre a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 383</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Pinheiro e sobreiro na envolvente, associados a mato rasteiro de médio porte. Raras áreas permitem observação mínima sobre o solo. Estrada asfaltada concede acesso directo ao local.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 384</b></p>	<p><b>Localização:</b> Campo em pousio. Densa ocupação de espécies herbáceas de elevado porte. Deficientes condições de progressão pedestre.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 385</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno desprovido de arvoredo. Cobertura herbácea rasteira e densa. Inexistência de condições de caracterização superficial. Poste assinalado sob linha existente.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 386</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatção de linha existente. Vegetação herbácea. Envolve com eucaliptal</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 387</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatção de linha existente. Vegetação herbácea. Área de pinhal e mato rasteiro com visibilidade média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 388</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatção de linha existente. Vegetação herbácea. Área de pinhal e mato rasteiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 389</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatção de linha existente. Vegetação herbácea. Área de pinhal e mato rasteiro</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 390</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatção de linha existente. Vegetação herbácea. Área de pinhal e mato rasteiro na envolvente</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 391</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatção de linha existente. Vegetação herbácea. Área de pinhal e mato rasteiro na envolvente</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 392</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatção de linha existente. Área de plantação de amendoal, terreno lavrado com boa visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 393	<p><b>Localização:</b> Em zona de faixa de desmatamento de linha existente. Vegetação herbácea. Área de montado com vegetação densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 394	<p><b>Localização:</b> Área de mato denso com visibilidade nula</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 395	<p><b>Localização:</b> Área de terreno lavrado / surriba, com boa visibilidade solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 396	<p><b>Localização:</b> Área de montado lavrado com boa visibilidade de solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 397	<p><b>Localização:</b> Área de terreno lavrado / surriba, com boa visibilidade solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 398	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 399	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta com vegetação densa e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 400	<p><b>Localização:</b> Área de montado com vegetação rasteira e visibilidade do solo média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 401	<p><b>Localização:</b> Área de montado com mato rasteiro com visibilidade reduzida.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	<b>S/F</b>
LFA.RM 402	<p><b>Localização:</b> Planície. Área de montado com vegetação rasteira e visibilidade do solo média a reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 403	<p><b>Localização:</b> Área de montado com vegetação densa e alta visibilidade do solo e nula</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 404	<p><b>Localização:</b> Área de montado com vegetação rasteira e visibilidade boa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 405	<p><b>Localização:</b> Área de montado com vegetação rasteira e plantação de pinhal novo, visibilidade do solo média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 406	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 407	<p><b>Localização:</b> Área de montado com vegetação rasteira e arbustiva densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 408	<p><b>Localização:</b> Em lezíria. Solo argilosa lavrado, em preparação para arrozal</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 409	<p><b>Localização:</b> Arrozal</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 410	<p><b>Localização:</b> Arrozal</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 411	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 412	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 413	<p><b>Localização:</b> Planície. Área em pousio com vegetação rasteira e visibilidade do solo condicionada.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 414	<p><b>Localização:</b> Área de mato rasteiro com baixa viabilidade e circundado por plantio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 415	<p><b>Localização:</b> Área de cultivo em pousio, vegetação rasteira densa, sem visibilidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 416	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal com mato denso e sem visibilidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 417	<p><b>Localização:</b> <b>Localização:</b> Área de esteval com vegetação rasteira circundado por plantio. Visibilidade média a reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a Reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 418	<p><b>Localização:</b> <b>Localização:</b> Área de cobertura densa de vegetação herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 419	<p><b>Localização:</b> <b>Localização:</b> Área de cobertura densa de vegetação herbácea e pinheiro esparsp</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a Reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 420	<p><b>Localização:</b> <b>Localização:</b> Área de cobertura densa de vegetação herbácea e vinha jovem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a Reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 421	<p><b>Localização:</b> <b>Localização:</b> Área de silvado denso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 422	<p><b>Localização:</b> <b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 423	<p><b>Localização:</b> <b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 424	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal com mato rasteiro com visibilidade média do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 425	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal e mato rasteiro com visibilidade média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 426	<p><b>Localização:</b> Área de montado com eucaliptal na margem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 427	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 428	<p><b>Localização:</b> Área de montado disperso com solo revolvido e mato rasteiro, visibilidade média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">S/F</p>
LFA.RM 429	<p><b>Localização:</b> Área em pousio com vegetação rasteira e visibilidade do solo média</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 430	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e visibilidade média. Terraço com uma enorme cascalheira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média/Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média/Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 431	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 432	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 433</p>	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com terreno limpo e boa visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 434</p>	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com terreno limpo e alguma vegetação rasteira, visibilidade aceitável.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 435</p>	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com terreno limpo e boa visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 436</p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado com pasto aberto e boa visibilidade do solo para artefactos e estruturas</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 437</p>	<p><b>Localização:</b> Área de montado com pasto aberto e boa visibilidade do solo para artefactos e estruturas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 438</p>	<p><b>Localização:</b> Área de várzea lavrada e com boa visibilidade solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 439</p>	<p><b>Localização:</b> Área de várzea lavrada e com boa visibilidade solo, mas sem acesso ao terreno.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 440</p>	<p><b>Localização:</b> Área de mato denso e sem visibilidade do solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 441	<p><b>Localização:</b> Área cultivada com plantação de tomateiros</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 442	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal com terreno desmatado e boa visibilidade de solo na área do apoio</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média/Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 443	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal com mato denso e algumas áreas de mato rasteiro. Visibilidade do solo muito condicionada</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 444	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal e mato rasteiro com visibilidade muito condicionada</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 445	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal e mato alto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 446	<p><b>Localização:</b> Área de pinhal de mato denso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 447	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 448	<p><b>Localização:</b> Área de eucaliptal e mato rasteiro com muita manta morta e sem visibilidade do solo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção /  beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 449	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos. Plantio de hortícola de batata</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 450	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos. Plantio de hortícola jovem de tomate</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 451	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos. Plantio de hortícola de tomate</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 452	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos. Plantio de hortícola de tomate</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 453	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de arrozal. Localização do apoio observada à distância</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 454	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de arrozal. Localização do apoio observada à distância</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 455	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos areno-argilosos recentemente lavrados</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 456	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos. Plantio de hortícola de tomate</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 457</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos. Plantio de hortícola jovem de tomate</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 458</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem de tomate</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 459</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos em pouso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 460</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos arenosos. Plantio de hortícola de tomate</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 461</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 462</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 463</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 464</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 465	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 466	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Área industrial. solo coberto por aterros. VE nula VA nula.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 467	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 468	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 469	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 470	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 471	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 472	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria. Solos argilosos. Plantio de hortícola jovem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 473</p>	<p><b>Localização:</b> Lezíria. Área de arrozal. terreno submerso e não transitável</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 474</p>	<p><b>Localização:</b> Na Lezíria, em arrozal. na berma de acesso a terrenos alagados</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 475</p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de lezíria, de arrozal. Área alagadiça.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 476</p>	<p><b>Localização:</b> A meia encosta. Solos arenosos. Montado de sobreiros com rara folhagem cobrindo o solo e alguma vegetação rasteira, esparsa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 477</p>	<p><b>Localização:</b> Em pequena elevação, sobranceira à Lezíria do Tejo. Solos arenosos. Montado de sobreiros com rara vegetação arbustiva. solo coberto, a espaços, com folhagem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 478</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno suavemente ondulado. Montado de sobreiro. Solo arenoso parcialmente coberto de folhagem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 479</p>	<p><b>Localização:</b> Em planície aluvial, com vegetação rasteira densa. solos argilosos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 480</p>	<p><b>Localização:</b> Em terreno de várzea solo arenoso coberto de algum entulho. Vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 481</p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação com vegetação arbustiva relativamente densa. Solos arenosos com cascalho de quartzo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 482</p>	<p><b>Localização:</b> Relevo suavemente ondulado. solos arenosos. Vegetação rasteira curta, com montado esparso, com pinheiros</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 483</p>	<p><b>Localização:</b> Em pequena várzea. Vegetação rasteira densa. solos argilosos e arenosos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 484</p>	<p><b>Localização:</b> A meia encosta. Terrenos de solos arenosos com alguma cascalheira de quartzo. Vegetação mediterrânica densa, com esparsos pinheiros e sobreiros. Espera de caça junto do local</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 485</p>	<p><b>Localização:</b> A meia encosta, terrenos argilosos. Vegetação arbustiva muito densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 486</p>	<p><b>Localização:</b> Em terreno de meia encosta. solo argiloso. Terreno agrícola, lavrado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 487</p>	<p><b>Localização:</b> Topo de vertente. Solo argiloso. Vegetação rasteira densa e zambujeiros dispersos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 488</p>	<p><b>Localização:</b> Em pendente, dentro de uma vacaria em aterro artificializado. solo coberto de entulho. Sem vegetação</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 489</p>	<p><b>Localização:</b> Em vertente muito inclinada, com vegetação arbórea densa. Solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 490</p>	<p><b>Localização:</b> Em suave pendente, parcela agrícola. Solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 491</p>	<p><b>Localização:</b> Em terreno aplanado, courela agrícola, solo argiloso. Vegetação rasteira densa.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 492</p>	<p><b>Localização:</b> Em vertente acentuada. Solo argiloso. Canavial e vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 493</p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação em terreno ondulado. Solo argiloso. Vegetação rasteira densa e arbustiva esparsa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 494</p>	<p><b>Localização:</b> Em planalto, em campo agrícola com restolho. Solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 495</p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente em baldio com vegetação rasteira densa. Solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 496</p>	<p><b>Localização:</b> Esporão pronunciado com vegetação rasteira densa e arbustiva esparsa. Solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 497</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em terreno aplanado, vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 498</b></p>	<p><b>Localização:</b> Suave pendente, solo argiloso. Com plantio de vinha</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 499</b></p>	<p><b>Localização:</b> Apoio implantado em vertente inclinada, com olival antigo. Solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 500</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação artificial, criada pela escavação para o tanque de cimento a norte. Vegetação arbustiva, tojo e carrascos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 501</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno suavemente ondulado, com vegetação rasteira densa. solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 502</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno levemente ondulado. Vegetação rasteira, densa. Solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 503</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado com plantio de vinha. solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 504</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado com plantio de vinha. solo arenoso, com algum cascalho de quartzo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 505	<p><b>Localização:</b> Pequena courela agrícola em terreno suavemente aplanado, com vegetação rasteira densa. solo argiloso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 506	<p><b>Localização:</b> Em suave pendente em courela agrícola em pousio. Vegetação rasteira densa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 507	<p><b>Localização:</b> Terreno suavemente ondulado, de utilização agrícola</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 508	<p><b>Localização:</b> Terreno com suave pendente, vegetação arbustiva densa e alguma arbórea esparsa, como sobreiros</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 509	<p><b>Localização:</b> Terreno aplanado, com vinha</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 510	<p><b>Localização:</b> Área aplanada em courela agrícola. solo arenoso e vegetação rasteira. VE elevado. VA médio a baixo. no local encontra-se um atrelado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 511	<p><b>Localização:</b> Área aplanada em courela agrícola. Solo arenoso, vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 512	<p><b>Localização:</b> Suave pendente em terreno arenoso. campo agrícola no canto de vinha nova</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 513	<p><b>Localização:</b> Núcleo desguarnecido de arvoredo. Cobertura herbácea rasteira. Parcela de desenvolvimento morfológico aplanado. Caminho alcatroado permite acesso próximo ao ponto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 514	<p><b>Localização:</b> Pinhal disperso associado a cobertura herbácea de porte elevado. Encosta de pendente muito suave. Progressão dificultada pela densa vegetação.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 515	<p><b>Localização:</b> Encosta de vertente amena. Escassas quercíneas na envolvente, em concomitância com tapete herbáceo rasteiro e cerrado. Raras áreas permitem observação mínima sobre o solo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 516	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 517	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 518	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 519	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 520	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 521	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 522	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---</p>	---

	<p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 523	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 524	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFA.RM 525	<p><b>Localização:</b> Parcela de sedimento arenoso dedicada ao cultivo de vinha. Solos limpos permitem observação efectiva sobre a superfície. Encosta ocupada por faixas de videiras.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 526	<p><b>Localização:</b> Encosta de elevação povoada por eucaliptal. Cobertura arbustiva esparsa (acácia, carqueja, outros), associada a manta morta.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 527	<p><b>Localização:</b> Clareira entre eucaliptal. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Tufos arbustivos em ocupação dispersa. Manta morta cobre a superfície do terreno.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 528	<p><b>Localização:</b> Encosta de elevação dominante sobre a paisagem próxima. Escassos eucaliptos na envolvente. Barreira de vegetação arbustiva autóctone impede a observação e análise superficial. Progressão dificultada pela densa vegetação.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 529	<p><b>Localização:</b> Zona chã envolvida por eucaliptal. Terreno baixo e inculto, de desenvolvimento morfológico tendencialmente plano. Prado densamente coberto por espécies herbáceas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LFA.RM 530</b></p>	<p><b>Localização:</b> Estrutura a levantar em eucaliptal. Solos desmatados, alterados por surribas e regularização mecânica. Manta morta disseminada. Núcleos de tapete herbáceo rasteiro em recuperação.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 531</b></p>	<p><b>Localização:</b> Clareira de eucaliptal. Parcela de morfologia aplanada. Vegetação herbácea e rasteira em recuperação. Manta morta pouco espessa proporciona boas condições quando aplicadas na avaliação superficial da área.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 532</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal envolvente associado a arbustos de médio porte, ocasionalmente em povoamento denso (tojo, acácia, outros). Manta morta e tapete herbáceo cobrem a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 533</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal envolvente associado a arbustos de médio porte, ocasionalmente em povoamento denso (tojo, acácia, outros). Manta morta e tapete herbáceo cobrem a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 534</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de eucaliptal jovem com algum coberto herbáceo e manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFA.RM 535</b></p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal recentemente cortado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 536	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal recentemente cortado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 537	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal em encosta suave. Espécies arbóreas resultam de rebentamentos pós-corte. Abundante manta morta e ramagens ocultam a superfície. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva. Solos fortemente surribados. Caminho de acesso ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 538	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal em encosta suave. Espécies arbóreas resultam de rebentamentos pós-corte. Abundante manta morta e ramagens ocultam a superfície. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva, predominando o tojo. Solos fortemente surribados. Caminho de acesso ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 539	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal em encosta suave. Espécies arbóreas resultam de rebentamentos pós-corte. Abundante manta morta e ramagens ocultam a superfície. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva, predominando o tojo. Solos fortemente surribados. Caminho de acesso próximo ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 540	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal em encosta suave. Espécies arbóreas resultam de rebentamentos pós-corte. Abundante manta morta e ramagens ocultam a superfície. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva, predominando a urze. Solos fortemente surribados. Caminho de acesso próximo ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 541	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal em encosta suave. Espécies arbóreas resultam de rebentamentos pós-corte. Abundante manta morta e ramagens ocultam a superfície. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva, predominando o tojo. Solos fortemente surribados. Caminho de acesso próximo ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 542	<p><b>Localização:</b> Eucaliptal em encosta suave. Espécies arbóreas resultam de rebentamentos pós-corte. Abundante manta morta e ramagens ocultam a superfície. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva, predominando o tojo. Solos fortemente surribados. Caminho de acesso próximo ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p>LFA.RM 543</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de morfologia tendencialmente aplanada. Eucaliptal. Espécies arbóreas resultam de rebentamentos pós-corte. Abundante manta morta e ramagens ocultam a superfície. Proliferação de arbustos em ocupação pouco expressiva, predominando o tojo. Solos fortemente surribados. Caminho de acesso próximo ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b>  Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 544</p>	<p><b>Localização:</b> A implantar em clareira de pinhal. Terreno em encosta de pente suave. Superfícies recentemente limpas. Ramagens e manta morta residuais visíveis sobre o solo. Recipientes de recolha de resina prevalecem nos troncos. Existe estradão de acesso direto ao ponto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b>  Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 545</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno com denso coberto vegetal de três andares (arbóreo, arbustivo e herbáceo) que condicionam significativamente a visibilidade a todas as distâncias e níveis</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b>  Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 546</p>	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal envolvente associado a arbustos de médio porte, ocasionalmente em povoamento denso (tojo, acácia, outros). Manta morta e tapete herbáceo cobrem a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b>  Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 547</p>	<p><b>Localização:</b> Pequeno cabeço com vegetação arbustiva e arbórea algo esparsa</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b>  Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 548</p>	<p><b>Localização:</b> Zona de eucaliptal jovem. Escassa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b>  Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p>LFA.RM 549</p>	<p><b>Localização:</b> Zona declivada com denso coberto vegetal arbóreo, arbustivo e herbáceo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b>  Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 550	<p><b>Localização:</b> Zona declivada com denso coberto vegetal arbustivo e herbáceo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 551	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal recentemente cortado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 552	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal recentemente cortado</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 553	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal associado espessa manta morta.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 554	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal associado espessa manta morta.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 555	<p><b>Localização:</b> Zona de denso coberto vegetal de eucalipto e mato com espessa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 556	<p><b>Localização:</b> Zona de eucalipto e vegetação arbustiva e herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 557	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente ondulado. Plantio de eucalipto jovem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média a reduzida</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 558	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal associado espessa manta morta. Envolvente de eucalipto jovem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 559	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal associado espessa manta morta.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 560	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal envolvente associado a fetos. Manta morta e tapete herbáceo cobrem a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 561	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal associado a fetos. Manta morta e tapete herbáceo cobrem a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 562	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente ondulado. Plantio de eucalipto jovem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 563	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal associado a fetos. Manta morta e tapete herbáceo cobrem a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 564	<p><b>Localização:</b> Zona de denso coberto vegetal arbustivo e arbóreo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 565	<p><b>Localização:</b> Zona de pinhal e eucaliptal com espessa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 566	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente ondulado, parcialmente desmatado com eucalipto jovem na envolvente</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 567	<p><b>Localização:</b> Zona de eucaliptal com escassa vegetação arbustiva e herbácea, mas com densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 568	<p><b>Localização:</b> Zona de eucaliptal com escassa vegetação arbustiva e herbácea, mas com densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 569	<p><b>Localização:</b> Terreno de desenvolvimento tendencialmente plano. Eucaliptal envolvente associado a fetos de médio porte, ocasionalmente em povoamento denso. Manta morta e tapete herbáceo cobrem a superfície.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 570	<p><b>Localização:</b> Zona de eucaliptal com escassa vegetação arbustiva e herbácea, mas com densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 571	<p><b>Localização:</b> Zona de eucaliptal com escassa vegetação arbustiva e herbácea, mas com densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a média</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 572	<p><b>Localização:</b> Zona de densa cobertura arbustiva característica da região e arbórea de eucaliptal que condiciona significativamente a visibilidade.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 573	<p><b>Localização:</b> Zona de densa cobertura arbustiva característica da região e arbórea de eucaliptal que condiciona significativamente a visibilidade.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LFA.RM 574	<p><b>Localização:</b> Zona de densa cobertura arbustiva e arbórea característica da região que condiciona significativamente a visibilidade.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 575	<p><b>Localização:</b> Zona de densa cobertura arbustiva e arbórea característica da região que condiciona significativamente a visibilidade.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida a nula  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 576	<p><b>Localização:</b> Terreno com coberto florestal de eucalipto com densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Média  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 577	<p><b>Localização:</b> Zona de montado e algum eucaliptal com manta morta que condiciona as condições de visibilidade</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFA.RM 578	<p><b>Localização:</b> Terreno aparentemente intervencionada e terraplenado coberto de vegetação herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<b>Modificação da Linha Palmela Pegões e Linha Pegões Sines 1 (LPMPGO-LPGOSN1)</b>		
LPMPGO-LPGOSN1 87 (existente)	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de pinhal manso com faixa de limpeza de linha existente</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LPMPGO-LPGOSN1 88	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de pinhal manso com faixa de limpeza de linha existente</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada  <b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 89</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de eucaliptal com densa manta morta</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 90</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de eucaliptal jovem com densa manta morta e espessa camada herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 91</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de pinhal manso com espesso tapete herbáceo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 92</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de eucaliptal jovem com densa manta morta e espessa camada herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 93</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de eucaliptal jovem com densa manta morta e espessa camada herbácea e arbustiva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 94</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de montado com densa manta morta e espessa camada herbácea/arbustiva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 95</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de areias com montado, solo recentemente revolvido</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 96</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de montado com denso tapete herbáceo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

<p><b>LPMPGO-LPGOSN1 97</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada, aparentemente alvo de terraplenos relacionados com a construção da subestação de Pegões</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>Modificação da Linha Palmela Pegões e Linha Pegões Sines 2 (LPMPGO-LPGOSN2)</b></p>		
<p><b>LPMPGO-LPGOSN2 1</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada, aparentemente alvo de terraplenos relacionados com a construção da subestação de Pegões</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPMPGO-LPGOSN2 2</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em zona aplanada de montado com denso tapete herbáceo</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>Modificação da Linha Palmela-Sines, a 400kV 2 (LPM.SN2)</b></p>		
<p><b>LPM.SN2 107</b></p>	<p><b>Localização:</b> Implantação em linha de água junto de cumeada. Montado de sobreiro. Solo arenoso, coberto parcialmente de folhagem</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPM.SN2 108</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em cumeada. Montado de pinheiro e essencialmente sobreiro. Solo arenoso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPM.SN2 109</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave pendente. Montado de pinheiro e sobreiro. solo arenoso, coberto a espaços com folhagem. Pasto.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LPM.SN2 110</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em suave elevação, solo arenoso. montado de pinheiro e sobreiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LPM.SN2 111	<p><b>Localização:</b> Em suave encosta, com olival antigo, centenário. Solos argilosos. Vegetação rasteira e pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LPM.SN2 112	<p><b>Localização:</b> Suave elevação na extrema de um olival tradicional. Solo argiloso, com pasto</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LPM.SN2 113	<p><b>Localização:</b> Terreno ondulado limpo de vegetação. Solos argilosos.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<b>Modificação da Linha Palmela-Sines, a 400kV 3 (LPM.SN3)</b>		
LPM.SN3 87	<p><b>Localização:</b> Em pequena linha de cumeada. Montado de sobreiro. Solo arenoso, com alguma vegetação rasteira</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LPM.SN3 88	<p><b>Localização:</b> Sapatas já construídas. Na linha de cumeada. montado de pinheiro e, essencialmente sobreiro. Solo arenoso e pouco coberto por folhagem.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LPM.SN3 89 (existente)	<p><b>Localização:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>---</p>	---
LPM.SN3 90 (existente)	<p><b>Localização:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>---</p>	---
LPM.SN3 91 (existente)	<p><b>Localização:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>---</p>	---
LPM.SN3 92	<p><b>Localização:</b> Suave elevação em olival tradicional. Solo argiloso coberto de pasto. Junto de oliveira centenária quiçá milenar</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada</p> <p><b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	

LPM.SN3 93	<p><b>Localização:</b> Em topo de elevação. Montado de pinheiro e sobreiro. solo argiloso, com pasto rasteiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<b>Modificação da Linha Fanhões-Pegões, a 400kV (LFN.PGO)</b>		
LFN.PGO 135B	<p><b>Localização:</b> Em zona aplanada zona de feno alto e muito denso com azinheiras dispersas.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFN.PGO 135A	<p><b>Localização:</b> Em zona aplanada zona de feno alto e muito denso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFN.PGO 135	<p><b>Localização:</b> Em zona aplanada zona de feno alto e muito denso.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFN.PGO 134	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---
LFN.PGO 133	<p><b>Localização:</b> Montado de pinheiro e sobreiro. Solo arenoso, com pasto rasteiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFN.PGO 132	<p><b>Localização:</b> Zona de pasto com vegetação herbácea à base de avenas com pinheiros esparsos. Solo de areias</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
LFN.PGO 131	<p><b>Localização:</b> Sem acesso</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> ---  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> ---</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	---

<p><b>LFN.PGO 130</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona de pinheiro com vegetação herbácea. Solo de areias. Na envolvente a presença de um pavilhão de aviário de perús</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFN.PGO 129</b></p>	<p><b>Localização:</b> Zona de pinheiro com vegetação herbácea. Solo de areias</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana a reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFN.PGO 128</b></p>	<p><b>Localização:</b> Montado de pinheiro e sobreiro. Solo argiloso, com vegetação rasteira nomeadamente fenos e esteva</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Mediana a reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada a mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFN.PGO 127</b></p>	<p><b>Localização:</b> Montado de pinheiro e sobreiro. Solo arenoso, com pasto rasteiro.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFN.PGO 126</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em zona de encosta suave com montado de azinho. Vegetação arbustiva e herbácea</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFN.PGO 125</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em topo de elevação. Zona de matos baixos</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a nula  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Mediana reduzida</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LFN.PGO 124</b></p>	<p><b>Localização:</b> Em topo de elevação. Zona alvo de surriba e com combros para plantio de olival ou amendoal</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Elevada  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>Modificação da Linha Carregado-Santarém 1/2, a 400kV (LCG.SR)</b></p>		

<p><b>LCG.SR 43A</b></p>	<p><b>Localização:</b> Projetado em encosta suave. Clareira rodeada por quercíneas e zambujos. Coberto herbáceo ocasionalmente denso. Manchas arbustivas dispersas e tufo pouco expressivos esparsos. Caminho de acesso próximo.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	
<p><b>LCG.SR 44</b></p>	<p><b>Localização:</b> Ponto assinalado junto a apoio existente. Encosta de pente ligeiro. Oliveiras, quercíneas e canavial na envolvente. Espécimes arbustivos ocupam o local. Tapete herbáceo denso. Caminho de terra batida conduz diretamente ao sítio.</p> <p><b>Visibilidade para Artefactos:</b> Reduzida a média  <b>Visibilidade para Estruturas:</b> Elevada</p> <p><b>Medidas de Minimização</b></p> <p>Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos</p>	