



Legenda:

- Limites da Reckitt Benckiser
- Mangueira de Trasfega
- Rede Viária

Reserva Ecológica Nacional

- Áreas de Máxima Infiltração

Efeitos

- 50%LII - Efeitos Letais (14 m)
- Radiação Térmica - Efeitos Irreversíveis (95 m)
- Radiação Térmica - Efeitos Letais (84 m)

Base de Trabalho - Imagens de Satélite Google
 Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 - Direção Geral do Território
 Localidades - BGRI - Instituto Nacional de Estatística
 Sistema de Coordenadas : EPSG 3763 - ETRS89/Portugal TM 06
 Elipsoide de Referência: GRS80

		Avenida Engenheiro Azeiteiro e Oliveira, nº 3 - 1.º D.º (B) 1800-021 Lisboa Tel: 218 148 011 www.certitecnica.pt geral@certitecnica.pt	
		CLIENTE Reckitt Benckiser	DESENHO Nº 4380 01 007
TRABALHO Documentação Seveso	VERSÃO 01	DATA 11/2023	FORMATO A3
DESIGNAÇÃO Cenário 7 - Rotura Total de Mangueira de Trasfega	TÉCNICO RESPONSÁVEL Ana Dias	VERIFICOU 	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA CERTITECNICA, SA., NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO OU USADO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES PARA FINS DIFERENTES DO PRESENTE PROJETO