

APOIO	DESCRIÇÃO	FOTO
Pórtico	Localização: Zona aplanada de cascalheira, solo surribado com plantio de eucalipto. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Densa manta morta com folhagem de eucalipto Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
1	Localização: Zona aplanada de cascalheira, solo surribado com plantio de eucalipto. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Densa manta morta com folhagem de eucalipto Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
2	Localização: Zona aplanada de cascalheira, solo surribado com densa vegetação herbácea e subarbustiva. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
3	Localização: Zona aplanada de cascalheira, solo surribado com plantio de eucalipto. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Densa manta morta com folhagem de eucalipto Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
4	Localização: Zona aplanada de cascalheira, solo surribado com densa vegetação herbácea e subarbustiva. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Envolvente de eucalipto jovem Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada a reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
5	Localização: Zona aplanada de cascalheira, solo surribado com plantio de eucalipto. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Densa manta morta com folhagem de eucalipto Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

6	Localização: Zona aplanada de cascalheira, solo surribado com plantio de eucalipto. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Densa manta morta com folhagem de eucalipto Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
7	Localização: Propriedade agrícola cercada. Parcela irrigada e delimitada por pivot de rega. Cultivo hortícola rasteiro e denso. Estrutura a levantar em encosta de pendente muito suave. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
8	Localização: Terreno de desenvolvimento irregular. Estrutura projetada entre montado muito esparsa. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira e esparsa. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
9	Localização: Terreno de desenvolvimento irregular com montado. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
10	Localização: Terreno vedado de desenvolvimento irregular. Estrutura projetada entre montado de sobre. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira e esparsa. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
11	Localização: Posição adjacente a estradão existente e em boas condições de transitabilidade. Encosta povoada por eucalipto e pinheiros de crescimento espontâneo. Abundante manta morta. Cascalheira superficial em solos de matriz areno-argilosa. Visibilidade para Artefactos: Reduzida a nula Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

12	Localização: Pequeno esporão coberto por pasto alto e seco. Ocupação herbácea densa. Sítio circundado por arvoredo diverso (sobreiros, pinheiros, outros). Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
13	Localização: Sopé de encosta. Tapete herbáceo rateiro e denso. Pasto seco associado a tufo de tojo e silva. Sobreiros jovens na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
14	Localização: Encosta de cumeada pouco proeminente na paisagem. Sobreiros no topo da elevação. Cobertura herbácea seca, frequentemente dobrada sobre a superfície, e tufo de mato autóctone, nomeadamente tojo e silvado. Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
15	Localização: Topo de cabeço povoado por eucaliptal. Terrenos saibrosos, com cascalheira abundante. Manta morta abundante. Tufo arbustivos dispersos, predominando o tojo. Talude próximo proporciona boas condições para avaliação visual sobre a estratigrafia superficial. Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
16	Localização: Terreno de desenvolvimento aplanado povoado por rebentos de eucalipto. Manta morta abundante. Tufo arbustivos dispersos, predominando o tojo e a acácia. Cascalheira superficial em solos de matriz arenoargilosa. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
17	Localização: Clareira entre mancha florestal integrando sobreiro, pinheiro e eucalipto. Terreno de morfologia tendencialmente plana. Cobertura herbácea e arbustiva rasteira e densa. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

18	Localização: Estrutura a impor entre mancha florestal (pinheiro, sobreiro). Localizada em cumeeada de morfologia tendencialmente plana. Em posição contígua a caminho rural transitável. Cobertura herbácea por vezes esparsa. Concentrações arbustivas densas. Solos de matriz arenosa congregando cascalheira superficial. Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
19/53	Localização: Pequeno esporão recentemente desmatado. Ocupação herbácea esparsa em recuperação. Sítio circundado por arvoredos diversos (sobreiros, pinheiros, outros), associado a feto e silvas. Cascalheira superficial visível. Visibilidade para Artefactos: Elevada Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
20/52	Localização: Encosta suave. Sítio sob corredor de linha elétrica existente. Sobreiro jovem disperso. Cobertura herbácea esparsa. Resíduos de corte distribuídos pela superfície. Concentrações arbustivas, sobretudo silva, na envolvente. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
54	Localização: Encosta suave. Sítio sob corredor de linha elétrica existente. Sobreiro jovem disperso. Cobertura herbácea esparsa. Resíduos de corte distribuídos pela superfície. Concentrações arbustivas, sobretudo silva, na envolvente. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	S/F
21/51	Localização: Ponto paralelo a linhas elétricas existentes. Ocupação arbórea caracterizada pela presença de oliveira e sobreiro. Área recentemente desmatada. Coberto herbácea em recuperação, porém ainda esparsa. Visibilidade para Artefactos: Média a elevada Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
22/50	Localização: Estrutura a impor entre mancha florestal (pinheiro, sobreiro) sobre vale. Localizada em encosta de cumeeada de morfologia tendencialmente plana. Em posição contígua a caminho rural transitável. Cobertura herbácea espessa. Concentrações arbustivas densas. Solos de matriz arenosa congregando cascalheira superficial. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

23/49	Localização: Condições atuais do povoamento vegetal impedem a progressão e a avaliação das características do terreno (tojo, silvado, outros). Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Nula Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
24	Localização: Clareira entre montado de sobreiro. Ponto de implantação adjacente a apoio de linha existente. Tufos arbustivos dispersos. Manta morta de expressão pouco relevante. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
48	Localização: Clareira entre montado de sobreiro. Ponto de implantação adjacente a apoio de linha existente. Tufos arbustivos dispersos. Manta morta de expressão pouco relevante. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	S/F
47	Localização: Clareira entre montado de sobreiro. Ponto de implantação adjacente a apoio de linha existente. Tufos arbustivos dispersos. Manta morta de expressão pouco relevante. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	S/F
25	Localização: Posição contígua a linha elétrica existente. Sopé de encosta. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Pasto seco associado a tufos de tojo e silva. Sobreiros jovens na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
26	Localização: Mancha de vegetação herbácea desprovida de arvoredo. Encosta ocupada por espécies de médio porte, frequentemente dobradas sobre a superfície. Condições deficientes quando aplicadas na progressão pedestre. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
27	Localização: Zona ondulada com densa vegetação arbustiva e herbácea. Envolvente de montado Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

28	Localização: Zona profundamente surribada e em socacos. Plantio de eucalipto jovem Visibilidade para Artefactos: Elevada Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
29	Localização: Nova de pequena elevação com abundante vegetação arbustiva autóctone predominando a esteva Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida a nula Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
30	Localização: Posição contígua a linha elétrica existente. Sopé de encosta. Tapete herbáceo rateiro e denso. Pasto seco associado a tufo de tojo e silva. Quercíneas jovens na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
31	Localização: Zona aplanada coberta por tapete herbáceo rateiro e denso. Pasto seco associado a tufo de outra vegetação. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
32	Localização: Zona de densa cobertura arbustiva que inviabiliza a observação a curta e média distância Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Nula Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
33	Localização: Eucaliptal em encosta profundamente surribada. Patamares artificiais povoados por faixas equidistantes de arvoredos. Pequenos arbustos dispersos. Denso tapete de manta morta oculta terraço com cascalheira quartzítica. Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

34	Localização: Zona de encosta muito suave. Tapete herbáceo rasteiro e muito denso. Pasto seco associado, raramente, a tufo de tojo e silva. Quercíneas na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Elevada a média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
35	Localização: Zona de encosta muito suave. Tapete herbáceo rasteiro e muito denso. Pasto seco associado, raramente, a tufo de tojo e silva. Quercíneas na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
36	Localização: Zona de terrenos ondulados, densa vegetação herbácea e arbustiva. Eucalipto na envolvente. Zona com seixos quartzíticos Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média a reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
37	Localização: Zona de eucaliptal recentemente cortado. Manta morta decorrente da desmatação. Visibilidade para Artefactos: Elevada Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
38	Localização: Zona de plantio de eucalipto jovem. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
39	Localização: Terreno de desenvolvimento irregular com olival. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
40	Localização: Zona de plantio de eucaliptal com significativa manta morta. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	


41	Localização: Clareira contígua a mancha de pinhal circunscrita. Ponto situado em posição adjacente ao cemitério de São Miguel de São Miguel de Rio Torto e Rua da Tangalhanas. Terrenos artificialmente regularizados. Cobertura herbácea rasteira e esparsa. Cascalheira superficial. Visibilidade para Artefactos: Elevada Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
42	Localização: Plataforma regularizada em clareira sobre vertente. Mancha florestal envolvente, pouco coesa, integrando sobreiro, pinheiro e eucalipto. Tapete herbáceo disseminado e espécies arbustivas de pequeno porte em povoamento disperso. Visibilidade para Artefactos: Elevada a média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
43	Localização: Zona de plantio de eucaliptal com significativa manta morta. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
44	Localização: Zona de plantio de eucaliptal com significativa manta morta. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
45	Localização: Zona de terreno algo ondulado Tapete herbáceo rateiro e denso. Pasto seco em tufos. Carvalhos e eucaliptos na envolvente Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
46	Localização: Zona de plantio de eucalipto jovem. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

47	Localização: Zona de terreno algo ondulado Tapete herbáceo rasteiro e denso. Pasto seco em tufo. Eucaliptos esparsos na envolvente Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
48	Localização: Zona de plantio de eucalipto. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
49/25	Localização: Zona de terreno algo ondulado Tapete herbáceo rasteiro e denso. Pasto seco em tufo. Eucaliptos esparsos na envolvente Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
50/24	Localização: Área de desnoço coberto vegetal associado a eucalipto Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Nula Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
51/23	Localização: Clareira contígua a mancha de eucalipto circunscrita. Cobertura herbácea rasteira e esparsa. Cascalheira superficial. Visibilidade para Artefactos: Elevada Visibilidade para Estruturas: Elevada a mediana Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
52/22	Localização: Zona de plantio de eucalipto. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
53/21	Localização: Cabeço ocupado por pinhal. Manta morta associada. Cobertura herbácea espessa, em concomitância com concentrações arbustivas densas, sobretudo tojo. Em posição contígua a caminho rural transitável. Solos de matriz arenosa congregando cascalheira superficial. Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização	

	Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
54/20	Localização: Eucaliptal em encosta profundamente surribada. Patamares artificiais povoados por faixas equidistantes de arvoredos. Pequenos arbustos dispersos. Denso tapete de manta morta oculta terraço com cascalheira quartzítica. Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
55/19	Localização: Encosta suave entre pinhal. Tapete herbáceo rasteiro e denso, associado ao povoamento disperso de espécies arbustivas de pequeno porte, ocasionalmente dobradas sobre a superfície. Manta morta abundante. Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
56/18	Localização: Zona aplanada. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Pasto seco associado a pinheiros na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Reduzida a nula Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
57/17	Localização: Zona aplanada. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Pasto seco associado a pinheiros. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida a nula Visibilidade para Estruturas: Reduzida a nula Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	S/F
58/16	Localização: Zona aplanada. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Pasto seco associado a pinheiros. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida a nula Visibilidade para Estruturas: Reduzida a nula Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	S/F
59/15	Localização: Encosta implantada entre montado de sobre. Pinheiro jovem de crescimento espontâneo. Manta morta de expressão pouco relevante. Tufos arbustivos dispersos e tapete herbáceo esparso. Cascalheira superficial visível. Visibilidade para Artefactos: Média a elevada Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
60/14	Localização: Local de imposição exibindo pendente suave, situado entre montado de sobre e eucaliptal recentemente plantado. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Silvado circundante. Solos de matriz arenosa integram cascalheira superficial após levantamento mecânico. Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

61/13	Localização: Local de imposição exibindo pendente suave, situado entre montado. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Silvado circundante. Solos de matriz arenosa integram cascalheira superficial após levantamento mecânico. Visibilidade para Artefactos: Média a reduzida Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
62/12	Localização: Zona de plantio de eucalipto jovem. Cascalheiras de seixos quartzíticos. Solo surribado Visibilidade para Artefactos: Reduzida Visibilidade para Estruturas: Mediana Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
63/11	Localização: Zona aplanada. Tapete herbáceo rasteiro e denso. Pasto seco associado a tufos de tojo e silva. Sobreiros jovens na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média a reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
64/10	Localização: Encosta implantada entre montado. Manta morta de expressão pouco relevante. Tufos arbustivos dispersos e tapete herbáceo esparso. Cascalheira superficial visível. Visibilidade para Artefactos: Média a elevada Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
65/9	Localização: Zona de encosta muito suave. Tapete herbáceo rasteiro e muito denso. Pasto seco associado, raramente, a tufos de tojo e silva. Quercíneas na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
66/8	Localização: Zona de encosta muito suave. Tapete herbáceo rasteiro e muito denso. Pasto seco associado, raramente, a tufos de tojo e silva. Quercíneas na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula a reduzida Visibilidade para Estruturas: Média Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
67/7	Localização: Zona aplanada. Tapete herbáceo denso. Pasto seco associado a tufos de tojo e silva. Sobreiros jovens na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média a reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	

68/6	Localização: Zona aplanada. Tapete herbáceo denso. Pasto seco associado a tufo de tojo e silva. Sobreiros jovens na envolvente próxima. Visibilidade para Artefactos: Nula Visibilidade para Estruturas: Média a reduzida Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
69/5	Localização: Terreno de desenvolvimento regular com montado. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
70/4	Localização: Terreno de desenvolvimento regular com montado. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
68	Localização: Terreno de desenvolvimento regular com montado. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
72	Localização: Terreno de desenvolvimento regular com montado. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
72/2	Localização: Terreno de desenvolvimento regular com montado. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	
73/1	Localização: Terreno de desenvolvimento regular com montado. Solos arenosos incorporando cascalheira. Seixos quartzíticos dispersos superficialmente. Cobertura herbácea rasteira. Visibilidade para Artefactos: Média Visibilidade para Estruturas: Elevada Medidas de Minimização Acompanhamento da abertura de caboucos e da construção / beneficiação de caminhos	



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Elementos Patrimoniais

- Área de dispersão de material
- Ocorrências Patrimoniais Pesquisa Documental

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia	Class	Fonte
1	Pego	Achado isolado	Indeterminada	Arqueológica	Não	Endovélico
2	Fonte do Bravio	Estação de Ar Livre	Paleolítico; Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico
3	Alaia	Lagareta	Moderno	Arqueológica	Não	Endovélico
4	Ervideira III	Casal Rústico	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;	Arqueológica	Não	Endovélico
5	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Paleolítico; Neo-Calcolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
6	Ervideira II	Indeterminado	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
7	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior	Arqueológica		Endovélico
8	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico


Ocorrências Patrimoniais Trabalho de Campo

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia
1	Cardador	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
2	Vale de Vinha	Mancha de dispersão	Arqueológica	Pré-história Antiga
3	Malpique	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
4	Malpique de Cima	achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
5	Estação elevatória	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
6	Pinhal da Ferraria	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
7	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Indeterminado
8	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior
9	Ervideira II	Indeterminado	Arqueológica	Paleolítico
10	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Arqueológica	Paleolítico; Neo-Calcolítico
11	Ervideira III	Casal Rústico	Arqueológica	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;
12	Alaia	Lagareta	Arqueológica	Moderno
13	Fonte do Bravio	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico; Indeterminado
14	Pego	Achado Isolado	Arqueológica	Indeterminada
15	Casal dos Cucos	Ruina	Etnográfica	Moderno/Contemporâneo (?)
16	Alaia	Edifício	Etnográfica	Contemporâneo
17	Moinho do Velho	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
18	Casal dos Cucos	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
19	Pego	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
20	Areias	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
21	Areias	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
22	Rapa Chapéus	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
23	Moinho Velho	Mancha de dispersão	Arqueológica	Paleolítico inferior (?)
24	Barroqueira	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
25	Fundo da Horta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
26	S. Miguel de Rio Torto	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
27	Cruz do Gaio	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
28	Areias	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
29	Pai Neto	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
30	Chão do Vale Pequeno	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
31	Castá	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
32	Galega Velha	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga

REV	DATA	RESP	DESCRÇÃO
			REVISÃO

CLIENTE	Suninger
	Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
PROJETO	RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO					
LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS					
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	7	1/10	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-007		



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO
LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

RESP
Cristina Reis

CO-AUTOR
Hugo Faria

DATA
Março 2025

ESCALAS
1:10000

DESENHO Nº
7

FOLHA
3/10


REVISÃO
FICHEIRO 24.019-007

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Elementos Patrimoniais

Área de dispersão de material

Ocorrências Patrimoniais Pesquisa Documental

Ocorrências Patrimoniais Trabalho de Campo

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia	Class	Fonte
1	Pego	Achado Isolado	Indeterminada	Arqueológica	Não	Endovélico
2	Fonte do Bravo	Estação de Ar Livre	Paleolítico; Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico
3	Atalaia	Lagareta	Moderno	Arqueológica	Não	Endovélico
4	Ervideira III	Casal Rústico	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;	Arqueológica	Não	Endovélico
5	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Paleolítico; Neo-Calcolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
6	Ervideira II	Indeterminado	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
7	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior	Arqueológica		Endovélico
8	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia
1	Cardador	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
2	Vale de Vinha	Mancha de dispersão	Arqueológica	Pré-história Antiga
3	Malpique	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
4	Malpique de Cima	achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
5	Estação elevatória	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
6	Pinhal da Ferraria	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
7	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Indeterminado
8	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior
9	Ervideira II	Indeterminado	Arqueológica	Paleolítico
10	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Arqueológica	Paleolítico; Neo-Calcolítico
11	Ervideira III	Casal Rústico	Arqueológica	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;
12	Atalaia	Lagareta	Arqueológica	Moderno
13	Fonte do Bravo	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico; Indeterminado
14	Pego	Achado Isolado	Arqueológica	Indeterminada
15	Casal dos Cucos	Ruína	Etnográfica	Moderno/Contemporâneo (?)
16	Atalaia	Edifício	Etnográfica	Contemporâneo
17	Moinho do Velho	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
18	Casal dos Cucos	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
19	Pego	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
20	Areias	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
21	Areias	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
22	Rapa Chapéus	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
23	Moinho Velho	Mancha de dispersão	Arqueológica	Paleolítico inferior (?)
24	Barroqueira	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
25	Fundo da Horta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
26	S. Miguel de Rio Torto	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
27	Cruz do Gaio	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
28	Areias	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
29	Pai Neto	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
30	Chão do Vale Pequeno	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
31	Casta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
32	Galega Velha	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Simbologia

Concelhos

Corredor de 400m

Elementos do Projeto

Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV

Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)

Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV

Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV

Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)

Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

Novos

Existentes (a manter)

Existentes (a desmontar)

Estaleiros

Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

Existente

A Melhorar

Novo

Elementos Complementares

Subestação CS Chamusca

Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)

Posto de Corte do Pego (REN, SA)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
REVISÃO			

CLIENTE

Suninger

Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO

RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	7	4/10	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-007		


Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06

Divisão Administrativa: DGTerratório - COOP023

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1/25000 (Folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344), IGEOE

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Elementos Patrimoniais

Área de dispersão de material

Ocorrências Patrimoniais Pesquisa Documental

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia	Class	Fonte
1	Pego	Achado Isolado	Indeterminada	Arqueológica	Não	Endovélico
2	Fonte do Bravo	Estação de Ar Livre	Paleolítico; Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico
3	Atalaia	Lagareta	Moderno	Arqueológica	Não	Endovélico
4	Ervideira III	Casal Rústico	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;	Arqueológica	Não	Endovélico
5	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Paleolítico; Neo-Calcolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
6	Ervideira II	Indeterminado	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
7	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior	Arqueológica		Endovélico
8	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico

Ocorrências Patrimoniais Trabalho de Campo

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia
1	Cardador	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
2	Vale de Vinha	Mancha de dispersão	Arqueológica	Pré-história Antiga
3	Malpique	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
4	Malpique de Cima	achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
5	Estação elevatória	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
6	Pinhal da Ferraria	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
7	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Indeterminado
8	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior
9	Ervideira II	Indeterminado	Arqueológica	Paleolítico
10	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Arqueológica	Paleolítico; Neo-Calcolítico
11	Ervideira III	Casal Rústico	Arqueológica	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;
12	Atalaia	Lagareta	Arqueológica	Moderno
13	Fonte do Bravo	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico; Indeterminado
14	Pego	Achado Isolado	Arqueológica	Indeterminada
15	Casal dos Cucos	Ruína	Etnográfica	Moderno/Contemporâneo (?)
16	Atalaia	Edifício	Etnográfica	Contemporâneo
17	Moinho do Velho	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
18	Casal dos Cucos	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
19	Pego	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
20	Areias	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
21	Areias	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
22	Rapa Chapéus	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
23	Moinho Velho	Mancha de dispersão	Arqueológica	Paleolítico inferior (?)
24	Barroqueira	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
25	Fundo da Horta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
26	S. Miguel de Rio Torto	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
27	Cruz do Gaio	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
28	Areias	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
29	Pai Neto	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
30	Chão do Vale Pequeno	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
31	Casta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
32	Galega Velha	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Simbologia

Concelhos

Corredor de 400m

Elementos do Projeto

Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV

Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)

Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV

Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV

Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)

Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

Novos

Existentes (a manter)

Existentes (a desmontar)

Estaleiros

Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

Existente

A Melhorar

Novo

Elementos Complementares

Subestação CS Chamusca

Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)

Posto de Corte do Pego (REN, SA)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
REVISÃO			

CLIENTE

Suninger

Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO

RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	7	5/10	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-007		


Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06

Divisão Administrativa: DGTerratório - COOP0203

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1/25000 (Folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344). IGEOE

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Elementos Patrimoniais

- Área de dispersão de material
- Ocorrências Patrimoniais Pesquisa Documental

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia	Class	Fonte
1	Pego	Achado Isolado	Indeterminada	Arqueológica	Não	Endovélico
2	Fonte do Bravo	Estação de Ar Livre	Paleolítico; Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico
3	Atalaia	Lagareta	Moderno	Arqueológica	Não	Endovélico
4	Ervideira III	Casal Rústico	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;	Arqueológica	Não	Endovélico
5	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Paleolítico; Neo-Calcolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
6	Ervideira II	Indeterminado	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
7	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior	Arqueológica		Endovélico
8	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico

Ocorrências Patrimoniais Trabalho de Campo

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia
1	Cardador	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
2	Vale de Vinha	Mancha de dispersão	Arqueológica	Pré-história Antiga
3	Malpique	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
4	Malpique de Cima	achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
5	Estação elevatória	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
6	Pinhal da Ferraria	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
7	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Indeterminado
8	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior
9	Ervideira II	Indeterminado	Arqueológica	Paleolítico
10	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Arqueológica	Paleolítico; Neo-Calcolítico
11	Ervideira III	Casal Rústico	Arqueológica	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;
12	Atalaia	Lagareta	Arqueológica	Moderno
13	Fonte do Bravo	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico; Indeterminado
14	Pego	Achado Isolado	Arqueológica	Indeterminada
15	Casal dos Cucos	Ruína	Etnográfica	Moderno/Contemporâneo (?)
16	Atalaia	Edifício	Etnográfica	Contemporâneo
17	Moinho do Velho	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
18	Casal dos Cucos	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
19	Pego	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
20	Areias	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
21	Areias	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
22	Rapa Chapéus	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
23	Moinho Velho	Mancha de dispersão	Arqueológica	Paleolítico inferior (?)
24	Barroqueira	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
25	Fundo da Horta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
26	S. Miguel de Rio Torto	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
27	Cruz do Gaio	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
28	Areias	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
29	Pai Neto	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
30	Chão do Vale Pequeno	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
31	Casta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
32	Galega Velha	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga

Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Estaleiros
- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos


- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

REV	DATA	RESP	DESCRÇÃO	
REVISÃO				
CLIENTE				
Suninger				
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.				
PROJETO				
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE				
DESIGNAÇÃO				
LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	7	7/10
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-007	

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerratório - COOP2023
Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1:25000 (Folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344). IGDEE



Simbologia

•••••

Concelhos

▭

Corredor de 400m

Elementos do Projeto

—

Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV

—

Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)

—

Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV

—

Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV

—

Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)

—

Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

●

Novos

●

Existentes (a manter)

●

Existentes (a desmontar)

■

Estaleiros

■

Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

—

Existente

—

A Melhorar

—

Novo

Elementos Complementares

■

Subestação CS Chamusca

■

Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)

■

Posto de Corte do Pego (REN, SA)

REV	DATA	RESP	DESCRÇÃO	
REVISÃO				

CLIENTE

Suninger

Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO

RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	7	8/10	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-007		

Elementos Patrimoniais

■

Área de dispersão de material

★

Ocorrências Patrimoniais Pesquisa Documental

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia	Class	Fonte
1	Pego	Achado Isolado	Indeterminada	Arqueológica	Não	Endovélico
2	Fonte do Bravio	Estação de Ar Livre	Paleolítico; Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico
3	Alaia	Lagareta	Moderno	Arqueológica	Não	Endovélico
4	Ervideira III	Casal Rústico	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;	Arqueológica	Não	Endovélico
5	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Paleolítico; Neo-Calcolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
6	Ervideira II	Indeterminado	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endovélico
7	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior	Arqueológica	Não	Endovélico
8	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Indeterminado	Arqueológica	Não	Endovélico


★

Ocorrências Patrimoniais Trabalho de Campo

Nº	Nome	Tipologia	Natureza	Cronologia
1	Cardador	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
2	Vale de Vinha	Mancha de dispersão	Arqueológica	Pré-história Antiga
3	Malpique	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
4	Malpique de Cima	achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
5	Estação elevatória	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
6	Pinhal da Ferraria	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
7	Malpique/Ervideira	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Indeterminado
8	Pinhal da Ferraria	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior
9	Ervideira II	Indeterminado	Arqueológica	Paleolítico
10	Ervideira I	Vestígios de Superfície	Arqueológica	Paleolítico; Neo-Calcolítico
11	Ervideira III	Casal Rústico	Arqueológica	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média;
12	Alaia	Lagareta	Arqueológica	Moderno
13	Fonte do Bravio	Estação de Ar Livre	Arqueológica	Paleolítico; Indeterminado
14	Pego	Achado Isolado	Arqueológica	Indeterminada
15	Casal dos Cucos	Ruina	Etnográfica	Moderno/Contemporâneo (?)
16	Alaia	Edifício	Etnográfica	Contemporâneo
17	Moinho do Velho	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
18	Casal dos Cucos	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
19	Pego	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
20	Areias	casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
21	Areias	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
22	Rapa Chapéus	Casal rústico	Etnográfica	Contemporâneo
23	Moinho Velho	Mancha de dispersão	Arqueológica	Paleolítico inferior (?)
24	Barroqueira	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
25	Fundo da Horta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
26	S. Miguel de Rio Torto	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
27	Cruz do Gaio	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
28	Areias	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
29	Pai Neto	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
30	Chão do Vale Pequeno	Vestígios diversos	Arqueológica	Pré-história Antiga
31	Casta	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga
32	Galega Velha	Achado isolado	Arqueológica	Pré-história Antiga

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

- Estaleiros
- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
			REVISÃO

CLIENTE

Suninger

Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO

RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

RESP	CO-AUTOR	DATA	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
	Cristina Reis		1:10000	7	10/10	
	Hugo Faria	Março 2025				

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06

Divisão Administrativa: DGTerritório - COOP2023



Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1/25000 (Folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344), IGEOE

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Condições de Visibilidade


- Área A: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área B: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área C: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área D: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida
- Área E: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média; Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida
- Área F: Visibilidade para Estruturas - Média/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula
- Área G: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Média/Nula
- Área H: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE	Suninger
	Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
PROJETO	RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO				
CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	2/10
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-008	REVISÃO

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - COOP0203
Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1:25000 (folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344), IGEDE



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos


- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Condições de Visibilidade



- Área A: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área B: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área C: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área D: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida
- Área E: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média; Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida
- Área F: Visibilidade para Estruturas - Média/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula
- Área G: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Média/Nula
- Área H: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula



REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE	Suninger
	Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
PROJETO	RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO				
CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	3/10
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-008	REVISÃO



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)



Condições de Visibilidade

- Área A: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área B: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área C: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área D: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida
- Área E: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média; Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida
- Área F: Visibilidade para Estruturas - Média/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula
- Área G: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Média/Nula
- Área H: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE	Suninger
	Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
PROJETO	RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO	CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE			
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	4/10
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-008	REVISÃO



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Condições de Visibilidade

- Área A: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área B: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área C: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área D: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida
- Área E: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média; Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida
- Área F: Visibilidade para Estruturas - Média/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula
- Área G: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Média/Nula
- Área H: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
			REVISÃO

CLIENTE	Suninger
	Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
PROJETO	RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE



DESIGNAÇÃO				
CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	6/10
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-008	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Condições de Visibilidade

- Área A: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida
Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área B: Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área C: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida
Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área D: Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida
- Área E: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média
Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida
- Área F: Visibilidade para Estruturas - Média/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula
- Área G: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula
Visibilidade para Artefactos - Média/Nula
- Área H: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
			REVISÃO


CLIENTE	Suninger
	Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
PROJETO	RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO				
CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	7/10
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-008	

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerratório - COOP023
Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1:25000 (Folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344), IGEOE

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a dismantlar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos


- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Condições de Visibilidade

- | | |
|--------|---|
| Área A | Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida
Visibilidade para Artefactos - Nula |
| Área B | Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Nula |
| Área C | Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida
Visibilidade para Artefactos - Nula |
| Área D | Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida |
| Área E | Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média
Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida |
| Área F | Visibilidade para Estruturas - Média/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula |
| Área G | Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula
Visibilidade para Artefactos - Média/Nula |
| Área H | Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula |



Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06

Divisão Administrativa: DCTerritório - CAOP203

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1/25000 (Folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344), (CEC0E)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
REVISÃO			

CLIENTE

Suninger

Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO

RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

green


by FUTURE

DESIGNAÇÃO

CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE

RESP.	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	8/10	
DATA	Março 2025		FICHEIRO	24.019-008	

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - COOP0203
Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal - 1:25000 (Folhas 322, 330, 331, 332, 342, 343 e 344), IGEDE



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos


- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Condições de Visibilidade

- Área A: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área B: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área C: Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida; Visibilidade para Artefactos - Nula
- Área D: Visibilidade para Estruturas - Elevada; Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida
- Área E: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média; Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida
- Área F: Visibilidade para Estruturas - Média/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula
- Área G: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Média/Nula
- Área H: Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula; Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula



REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
REVISÃO			

CLIENTE

Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO

RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE



DESIGNAÇÃO

CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE

RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	9/10	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-008		

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3



Simbologia

- Concelhos
- Corredor de 400m

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)

Estaleiros

- Área de trabalho de ocupação temporária

Acessos

- Existente
- A Melhorar
- Novo

Elementos Complementares

- Subestação CS Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Condições de Visibilidade

Área A	Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida Visibilidade para Artefactos - Nula
Área B	Visibilidade para Estruturas - Elevada Visibilidade para Artefactos - Nula
Área C	Visibilidade para Estruturas - Média/Reduzida Visibilidade para Artefactos - Nula
Área D	Visibilidade para Estruturas - Elevada Visibilidade para Artefactos - Nula/Reduzida
Área E	Visibilidade para Estruturas - Elevada/Média Visibilidade para Artefactos - Média/Reduzida
Área F	Visibilidade para Estruturas - Média/Nula Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula
Área G	Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula Visibilidade para Artefactos - Média/Nula
Área H	Visibilidade para Estruturas - Elevada/Nula Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
			REVISÃO

CLIENTE	Suninger
	Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.
PROJETO	RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

green

by FUTURE

DESIGNAÇÃO

CARATERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE

RESP:	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:10000	8	10/10	
DATA	Março 2025	FICHEIRO 24.019-008			

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

Formato: A3