




140 mbar ACL	37 m
50 mbar ACL	61 m

Populações afetadas

ID	Nome
1.	Campo de Futebol Leões de Santa Lucrécia

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 11 - Fuga num tambor de amoníaco anidro,
durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Explosão

Data Rev. 0 Setembro 2025

1:2.500