





■ AEGL-3	10 m
■ AEGL-2	27 m

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 7 - Rotura de uma bilha de ácido nítrico 60%,
durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Dezembro 2024

1:2.500