

RELATÓRIO

Requerente: Mota-Engil, S.A.
Casa da Calçada, Largo do Paço, n° 6
4600-017 Cepelos - Amarante

Obra: Linha de Alta Velocidade, Lote A - Projeto de Execução

Ref. da Amostra: S51 P69.1 (12.2-12.7m)

Recolha: Requerente

Data de recolha: -

Data de receção: 21/11/2025

Data de conclusão dos ensaios: 14/01/2026

Ensaio	Boletim nº	Resultados	Observações
Determinação da densidade real, aparente e da porosidade total e aberta (EN 1936: 2006)	DPR.1757.006.26	Dens. Aparente = 2250 Kg/m ³ Porosidade aberta = 11.9 % Densidade real (Método A) = - Kg/m ³ Porosidade total = - %	-
Determinação da resistência à compressão e do módulo de elasticidade de provetes de rocha intactos (ASTM D7012-23 (Método D))	RMPN.1757.009.26	Resistência à compressão = 6.0 MPa Módulo de deformabilidade = - GPa Coeficiente de Poisson = -	-

Requerente: Mota-Engil, S.A. Casa da Calçada, Largo do Paço, n° 6 4600-017 Cepelos - Amarante Obra (**): Linha de Alta Velocidade, Lote A - Projeto de Execução	Ref. da Amostra (**): S51 P69.1 (12.2-12.7m) N° Interno da Requisição: 34799 Origem: - Amostragem: Requerente Data de amostragem: - Data de receção: 21/11/2025
--	--

PEDRA NATURAL Determinação da densidade real, aparente e da porosidade total e aberta Norma de Ref: en 1936: 2006	Boletim n°: DPR.1757.006.26 Data: 08/01/2026 Data de ensaio Inicial: 23/12/2025 Final: 02/01/2026 Pág. 1/1
--	---

Nome comercial: - Origem: - Nome do fornecedor: -	Obtenção do provete: carotagem Anisotropia: sem anisotropia aparente Dimensões: h= 20.7; d= 78.2 (mm)
---	---

Densidade aparente e Porosidade aberta (8.1)		1	2	3	4	5	6	
m_d	Massa do provete seco (g)	209.2						
m_s	Massa do provete saturado (g)	220.3						
m_h	Massa do provete imerso em água (g)	127.5						
ρ_m	Densidade da água a 20°C (kg/m³)	998						
V_b	Volume aparente do provete (mm³)	93.0						
V_0	Volume dos poros abertos do provete (mm³)	11.1						Média
ρ_b	Densidade aparente do provete (kg/m³)	2250						2250
p_0	Porosidade aberta do provete (%)	11.9						11.9

Densidade Real (8.2)		1	2	3	4	5	6	
m_e	Massa do provete pulverizado e seco (g)							
m_1	Massa do pic.+ água + provete pulverizado (g)							
m_2	Massa do picnómetro cheio de água (g)							
ρ_m	Densidade da água a 20°C (kg/m³)							
V_s	Volume final (ml)							Média
ρ_r	Método A - Densidade real do provete (kg/m³)	-	-	-	-	-	-	
ρ_r	Método B - Densidade real do provete (kg/m³)	-	-	-	-	-	-	
p	Porosidade total do provete (%)							

Observações:

(**) Dados fornecidos pelo Requerente.

Requerente: Mota-Engil, S.A. Casa da Calçada, Largo do Paço, n.º 6 4600-017 Cepelos - Amarante	Ref. da Amostra (**): S51 P69.1 (12.2-12.7m) N.º Interno da requisição: 34799 Recolha: Requerente Data de recolha: - Data de receção: 21/11/2025
Obra (**): Linha de Alta Velocidade, Lote A - Projeto de Execução	

PEDRA NATURAL Determinação da resistência à compressão e do módulo de elasticidade de provetes de rocha intactos Norma de Ref: ASTM D7012-23 (Método D)	Boletim n.º: RMPN.1757.009.26 Data: 09/01/2026 Data de ensaio Inicial: 09/01/2026 Final: 09/01/2026 Pág. 1/2
--	---

Localização (número do furo, profundidade do provete,...): P69.1 (12.2-12.7m)

Descrição litológica do provete de ensaio: Granito

Direção de aplicação da carga relativamente à litologia: -

Condições de humidade do provete antes de ensaio: seco

Velocidade de ensaio: 0.5 MPa/s

Temperatura de realização do ensaio (°C): 20°C

Provete	Diâmetro D (mm)	Altura H (mm)	H/D	Área da secção (mm ²)	Força de rotura (kN)	Tensão de rotura (MPa)	Tempo até rotura (min)
1	80.0	83.2	1.0	5026.5	30.3	6.0	-

Método para a determinação do módulo de deformabilidade: -

Base de medição da extensão - axial: -


Base de medição da extensão - transversal: -

Provete	Tensão inicial σ_i (MPa)	Tensão final σ_f (MPa)	$\Delta\sigma$ (MPa)	Extensão inicial ϵ_i ($\mu\epsilon$)	Extensão final ϵ_f ($\mu\epsilon$)	$\Delta\epsilon$ ($\mu\epsilon$)	Módulo de deformabilidade $E = \Delta\sigma / \Delta\epsilon$ (GPa)


Coefficiente de Poisson: -

Curva Tensão - Tempo

Pág. 2/2




Curva Tensão - Extensão



Registro fotográfico dos provetes após ensaio

Descrição da aparência do provete após ensaio



Compressão simples, rotura conforme.

Observações:

(**) Dados fornecidos pelo Requerente.

A carote apresentava-se muito irregular e com elevada desagregação superficial.

Não foi possível a instalação dos sensores para avaliação do módulo de deformabilidade e do coeficiente de Poisson. Foi realizada a avaliação da compressão simples.

