EH1

Caixa de visita
Ponto de amostragem de monitorização de efluêntes - A1

ES3

Fossa Septica + Poço Absorvente
da Estação de Tratamento de Casco

R. São Julião

R. São Julião

Tanque separador de óleos

Eira de Resíduos

ETAR Fabril

Fossa Septica

Poço Absorvente

ES1

Parque Funcionários

Parque Motociclos

Parque Funcionários

ES2

Fossa Septica
+
Poço Absorvente

Parque Visitas

Rua BA

Rua BA

Rua BA

ES3

R. 5 de Outubro

Av. Vasco da Gama

Av. Vasco da Gama

Avenida VASCO DA GAMA

- Caixa de visita de águas pluviais
- Caixa de visita de águas negras
- Caixa de visita de águas industriais
- Condutor de águas pluviais
- Sargeta
- Águas pluviais
- Águas residuais domésticas
- Águas residuais industriais
- Sentido da inclinação da rede
-X.XX - Profundidade da caixa ao nível do solo
øXXX - Diâmetro das condutas

Substitui desenho N.º G01.04.017

R5			
R4			
R3			
R2			
R1	CONTEMPLA ITEM 2020 ADM DIRECT A Cu	J.Ferreira	Rodo
Revisão		Data	Desenh Ty

Title	Rede de Águas Residuais	Drw. N.º	BA.AV.GEN.11.013 - R1
		Sheet N.º	
Subtitle	Planta Geral de Avintes	Date 25.09.2019	Scale 1:500
		Drawn by F.Coelho	BA
		Checked by	