


PLANTAS - PISO 1


Piso 1 - Pavilhão G




Piso 1 - Espaço localizado por cima da sala de formação exterior



Piso 1 - Pavilhão D



Piso 1 - Zona administrativa



Notas

Legenda:

— Perímetro antes de projeto de alteração

- PAVILHÃO-A:** Acabamento
PAVILHÃO-B: Tecelagem
PAVILHÃO-C: Urdimento Secional
PAVILHÃO-D: Tinturaria
PAVILHÃO-E: Malharia Ketten
PAVILHÃO-F1: 3D Knit
PAVILHÃO-F2: Urdimento Direto
PAVILHÃO-F3: Malharia Circular
PAVILHÃO-G: Inspeção P7 e Laminagem
PAVILHÃO-H: Inspeção P5 e Desenvolvimento
PAVILHÃO-I: Armazém Espuma
PAVILHÃO-J: Armazém P0
PAVILHÃO-K: Armazém P7
PAVILHÃO-K2: Confeção
PAVILHÃO-K3: Corte e AVP
PAVILHÃO-K4:
PAVILHÃO-L: Urdimento Direto
PAVILHÃO-M: Malharia Circular
PAVILHÃO-N: Extrusão/Texturização
PAVILHÃO-O: Novo Armazém P5

1	Planta de Implantação	16/09/2026
No.	Revisão/Issue	Data

BORGSTENA

BORGSTENA

Estudo de Impacte Ambiental

Projeto	Folha
Data: 16/09/2026	1
Escala: 1:3000	