





AEGL-3	2 m
AEGL-2	3 m

Populações afetadas

ID	Nome
----	------

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 2 - Fuga de 100mm num IBC de Acid 136A, durante
transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Setembro 2025

1:2.500