




CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
TEL. 272 330 330 FAX 272 330 324
www.cm-castelobranco.pt e-mail -- camara@cm-castelobranco.pt
6000-458 CASTELO BRANCO

CMCB-URB 0222 10/02/05



A

Lena Ambiente e Energia

Parque Lena - Apartado 72, Alferrarede

2204-906 ABRANTES

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data

Nº 214
Pº PLOP 194/2008

05-02-2010

ASSUNTO: Licenciamento de posto de Combustível/Vedúlio de Baixo - MALPICA DO TEJO

Sobre o assunto em epígrafe, encarrega-me o Sr. Presidente da Câmara Municipal de comunicar a V. Exa., o teor do parecer que sobre o mesmo foi emitido e que mereceu a sua concordância por despacho de 04/02/2010.

- "Não se vê do ponto de vista legal, nada que obste ao deferimento do pretendido".

Com os melhores cumprimentos.

O Director do DPUOP

Eng.º Luís Alfredo Cardoso Resende
(Por delegação de competências)



*Instalações de Armazenamento
e Abastecimento de Combustíveis*

RELATÓRIO DE VISTORIA

IPAC
acreditação

10002
Inspeção

1 - Dados do Relatório

Relatório ISQ N°:	L30962
Cliente:	Lena Engenharia e Construções, S.A.
N° de Processo da Câmara:	-----
N° Equipamento (ISQ):	L10204
N° Processo (ISQ):	L32553

2 - Identificação da Instalação

Local da Instalação:	Vedulho Baixo - Estrada de Malpica do Tejo - Castelo Branco
Requerente / Proprietário:	Lena Engenharia e Construções, S.A.
Tipo de Instalação:	Posto de Abastecimento de Combustíveis (PAC), para consumo próprio, constituído por um reservatório enterrado, para gasóleo, com a capacidade de 20 000 litros.
Ref. de Projecto:	-----
Projectista:	Petroibérica

3 - Documentação Legislativa e Normativa de Referência

- Portaria n.º 131/2002 de 9 de Fevereiro
- Portaria n.º 362/2005 de 4 de Abril
- Decreto-Lei n.º 267/2002 de 26 de Novembro
- Portaria n.º 1188/2003 de 10 de Outubro

4 - Documentação Entregue

L30962

Pág. 1 / 2

Sede: Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, n.º 33 - Talafide- Taguspark
2780 - 920 Porto Salvo
Tel.: 21 422 90 58 * Fax: 21 422 81 21 * Email: sifemantex@isq.pt



*Instalações de Armazenamento
e Abastecimento de Combustíveis*

RELATÓRIO DE VISTORIA

IPAC
acreditação

10002
Inspeção

5 - Resultado da Vistoria

O ISQ realizou a vistoria à instalação nos dias 18-03-2008 e 30-05-2008, na presença de um representante do requerente da instalação, não se encontrando presentes representantes da Câmara Municipal e da Autoridade Nacional da Protecção Civil.

O ISQ considera:

O resultado da vistoria foi satisfatório.

OBS: O requerente deverá fazer prova do seguro de responsabilidade civil de exploração da instalação.

Este parecer não isenta a responsabilidade do projectista e do instalador de verificarem toda a Legislação e especificações técnicas aplicáveis.

6 - Documentos em Anexo

7 - Próxima Acção

Data: Maio de 2013

Oeiras, 30 de Maio de 2008

Melina Dêres
0038883

Inspector
Entidade Inspectora de Combustíveis

Sandra Favarolo
0008226

Director Técnico
Entidade Inspectora de Combustíveis

L30962

Pág. 2 / 2

Sede: Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33 - Talafide- Taguspark
2780 - 920 Porto Salvo
Tel.: 21 422 90 58 * Fax: 21 422 81 21 * Email: silvamanuel@isq.pt

Solurbe, S.A
Apartado 72
2204-906 ABRANTES

Ref.145/DCF/03

Fátima 2003.10.08

Assunto : Certificado de Conformidade


Exmos Senhores,

Serve a presente para enviar em anexo original do Certificado de Conformidade N°.03.L.3658 referente ao reservatório Subterrâneo de Parede Dupla cuja capacidade é de 10.000 Litros, com a ordem de Fabrico n°. 335/03, debitado através da n/Factura n°. 40/7 de 2003/07/31.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com estima e consideração.

De V.Exas
Atenciosamente

PETROIBÉRICA
Soc. Petróleos Ibero-Latinos, S.A.
Dep. Administrativo





RINAVE
Qualidade e Segurança ACE

RINAVE Q. S. ACE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Identificação do item certificado :

Identification of the certified item :

ORDEM DE FABRICO Nº OF 335/03

TANQUE H+H 8752 PARA COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - SUBTERR. DUPLA PAREDE

CAPACIDADE: 10000 L

- PRESSÃO DE SERVIÇO - ATM

PRESSÃO DE ENSAIO : 3 bar (DUPLA PAREDE A 0,5 bar)

Projectista / Fabricante / Empreiteiro (P/F/E) :

Designer / Manufacturer / Contractor (D/M/C) :

HENRIQUES & HENRIQUES, SA

Cliente :

Client :

HENRIQUES & HENRIQUES, SA

O item certificado satisfaz os requisitos referidos em :

The certified item satisfies the requirements mentioned in :

NORMA NF M-88-513

DEC. LEI Nº 302/2001 DE 23 NOVEMBRO

PORTARIA Nº 131/2002 DE 9 DE FEVEREIRO

É aplicável a seguinte documentação :

The following documents are applicable :

Desenhos : HENRIQUES & HENRIQUES 311010000

Qualificação Soldadores: 01.L.3994, 01.L.4001, 4002, 4008, 02.L.4529, 4530

Qualificação de procedimento de Soldadura: 95.L.1431 a 1433/97.L.3794

Protocolo de Ensaio de Pressão : H+H RI-OF Nº 335/03

DECLARAÇÃO DO P/F/E (quando aplicável) : O abaixo assinado declara que o produto em causa está em conformidade com a documentação acima referida e com o exposto em :

DECLARATION BY D/M/C (when applicable) : The undersigned declares that the above mentioned item complies with the referred documents and the conditions presented in :

Certificado de Modelo Nr.: N/A

Type Approval Certificate Nr.:

Cert. Sist. da Qualidade Nr.: IPQ Nº 94/CEP.215

Quality System Certificate Nr.:

Plano de Insp. e Ensaio Nr.: H+H 001/97

Inspection and Testing Plan Nr.:

Pelo P/F/E

By D/M/C:

ENG. M. CRUZ

Local, Data : OUREM

Place, Date :

2003.05.13

Assinatura :

Signature :

Marcação : PUNÇÃO RINAVE

Stamping :

Nr. Certificado : 03.L.3658

Nr. of Certificate :

Pos. da Marcação : CHAPA SINALÉTICA

Pos. of stamping :

Inspector/ Assin.: SR.D.PARDAL

Surveyor/ Sign. :


Local, Data : LISBOA

Place, Date :

2003.06.02

Responsável/Assin.: ENG. R. COSTA

Respons. / Sign. :





DOC:	RELATÓRIO DE INSPECÇÕES AOS RESERVATÓRIOS	OF N.º 335 / 03
------	--	---------------------------

CLIENTE :	<u>Petrabérica</u>		
DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:	<u>Reservatório Subterrâneo de Parede Dupla</u>		
CÓDIGO DO PRODUTO :	<u>311010000</u>	CAPACIDADE (litros) :	<u>10,000</u>
NORMA / CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO:	<u>NF M 88-513</u>	Nº EI:	<u>8752</u>

INSPECÇÃO VISUAL E ENSAIO HIDRÁULICO / PNEUMÁTICO			
CONDIÇÕES	ESTANQUIDADE ENTRE COMPARTIMENTOS	CORPO	PAREDE DUPLA
TEMPERATURA DE SERVIÇO	AMB	AMB	AMB
TEMPERATURA DE CALCULO	AMB	AMB	AMB
TEMPERATURA DE ENSAIO	AMB	AMB	AMB
PRESSÃO DE SERVIÇO	—	—	—
PRESSÃO DE CALCULO	—	—	—
PRESSÃO DE ENSAIO	0,5 Bars ☐ 2 Bars ☐	0,5 Bars ☐ 1 Bars ☐ 3 Bars ☒	0,5 Bars
DURAÇÃO DO ENSAIO	1 Hora	1 Hora	1 Hora
TIPO DE FLUIDO	Água ☐ Ar ☐	Água ☒ Ar ☐	Ar
DATA DO ENSAIO	— / — / —	<u>03 / 05 / 05</u>	<u>03 / 05 / 09</u>
RESULTADO DO ENSAIO		ACEITÁVEL	ACEITÁVEL

INSPECÇÃO VISUAL:

O reservatório foi visualmente inspecionado considerando-se aceitável de acordo com os requisitos da norma e/ou do Código de construção acima referido.

OBSERVAÇÕES :

Durante o(s) ensaio(s) de pressão o reservatório não revelou sinais de deformações ou fugas.

DATA <u>09/06/03</u>
Assinatura <u>Manuel Cruz</u>

CONTROLO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL				
P	DESIGNAÇÃO	MEIO	DATA	RESULTADO
R	Vistoria interior:			
E	Escovagem, Limpeza, Secagem após ensaio hidráulico	Visual	<u>03 / 05 / 09</u>	ACEITÁVEL
P	Vistoria Interior:			
A	Decapagem, por granalha de aço ao grau			
R	SA 2 1/2 (SIS 055900)	Visual	<u>— / — / —</u>	
A	Vistoria exterior:			
C	Decapagem, por granalha de aço ao grau			
Á	SA 2 1/2 (SIS 055900)	Visual	<u>03 / 05 / 09</u>	ACEITÁVEL
O	Pintura interior:			
	Revestimento superficial	Visual/ Aparelho UNO- CHECK FE	<u>— / — / —</u>	
	Reservatórios subterrâneos:			583 µm
	Revestimento anticorrosivo:			
P	Especificações téc. min. NF E86-900	Visual/ Aparelho UNO- CHECK FE	<u>03 / 05 / 13</u>	ACEITÁVEL
I	Poliuretano 2 componentes sem solventes			
N	Retoques:			
T	poliuretano 2 componentes sem solventes	Visual	<u>03 / 05 / 13</u>	ACEITÁVEL
U	Controlo dialéctico:	Aparelho PHD 1.19		ENSAIO A 2,5 Kv
R	Deteção de defeitos e porosidades (NF E86-901)	De 1 a 20 Kv (Digital)	<u>03 / 05 / 13</u>	ACEITÁVEL
A	Tinta betuminosa		<u>— / — / —</u>	
	Reservatórios aéreos:			
	Revestimento superficial (Pintura exterior)	Visual	<u>— / — / —</u>	

<u>03 / 05 / 13</u>	CONTROLO DE QUALIDADE HIDRÁULICA E HIDRÁULICA, S.A. GARANTIA DA QUALIDADE Eng.º Manuel Cruz	ENTIDADE INSPECTORA RINAVE Certificado N.º <u>03.L.3658</u>
Aprovado:		