

ANEXO 1.12

DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIO-SANITÁRIAS

A4.3.E) INSTALAÇÕES DE CARÁCTER SOCIAL E DE MEDICINA NO TRABALHO

Descrição das condições higio-sanitárias:

Relativamente às *condições higio-sanitárias* é de referir que nas instalações da *SAPOR* existem sanitários, vestiários.

A unidade possui instalações sanitárias divididas por sexos e em número suficiente para o número de trabalhadores (cerca de 22 pessoas). Estas não comunicam diretamente com os locais de trabalho, têm acesso fácil e cómodo e estão devidamente sinalizadas e dotadas de meios individuais de secagem das mãos (toalhetes individuais) e são providos de sabonete líquido não irritante. Existe manutenção regular das papeleiras e sabonete, garantindo que este reservatório se encontra provido de toalhetes e sabonete líquido. As paredes são de cor clara e revestidas com azulejo, são iluminadas e ventiladas, não comunicam diretamente com o local de trabalho, são mantidas em boas condições de conservação e higiene. O pavimento é revestido de material resistente, liso e impermeável, dispõem de água canalizada e de esgotos ligados à rede geral.

A *SAPOR* possui vestiários para os colaboradores, localizados em edifício dedicado para o efeito, com boa iluminação e ventilação. Estes comunicam diretamente com a cabina de chuveiro e o lavatório. Possui também armários individuais com chave para cada trabalhador poder colocar a roupa durante o período de trabalho. Os trabalhadores guardam os seus objetos de uso pessoal nesta zona.



Figura 1. 4- Edifício dos Wc e Balneários/Vestiários separados por género (feminino/masculino)



Figura 1. 5 – Interior dos Wc e Balneários/Vestiários

Existe ainda uma sala destinada exclusivamente às refeições, com meios próprios de aquecer a comida e para uso por parte dos trabalhadores. Este espaço tem bancos e mesas em número suficiente, as paredes e pavimentos são lisos e laváveis, as paredes são revestidas a azulejo de cor clara e as janelas são providas de redes mosquiteiras. Esta sala não comunica diretamente com os locais de trabalho e possui um lavatório.



Figura 1. 6- Sala de Refeições