

### Q8.2 - Atividade Pecuária (1/2)

Código	Tipo de atividade pecuária	REAP (Classe de atividade)	Capacidade de exploração (cabeças normais)	Animal de espécie pecuária
A003365_2018_RH5A	Outro: Recria e acabamento	Classe 1	1980	Suíno

### Q8.2 - Atividade Pecuária (2/2)

Código	Vai ser promovido tratamento à água captada	Tipo de tratamento	Existem outras origens de água?	Descrição das outras origens	Volume máximo anual (m3)
A003365_2018_RH5A	Sim	Hipoclorito	Não	N/A	N/A

### Q8.4 - Consumo Humano

Código	Nº de pessoas a abastecer	Nº de habitações a abastecer	Destino das águas residuais	O local é servido por rede pública de abastecimento de água?	Vai ser promovido tratamento à água captada?	Tipo de tratamento à água captada
A003365_2018_RH5A	3	3	Sistema individual (autónomo) de drenagem /tratamento com rejeição no meio recetor	Não	Sim	Hipoclorito

### Q44 - Ocupação do Domínio Hídrico

Código	Tipo de ocupação	Ocupação em domínio Hídrico
Sem dados encontrados.		

## Rejeições

### Q1 - Rejeição águas residuais

Código	Existe tratamento associado?	Instalações de Tratamento
RARRE_833220	Sim	Sistema autónomo doméstico
RARRE_833260	Sim	Sistema autónomo doméstico
RARRE_833280	Sim	Sistema autónomo doméstico

### Q50C - Sistema autónomo doméstico (1/2)

Código	Designação	Ano de arranque	População servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População servida no ano horizonte de projeto (e.p.)
RARRE_833220	Fossa 1	2005	3	2050	5
RARRE_833260	Fossa 2	2005	3	2050	5

Código	Designação	Ano de arranque	População servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População servida no ano horizonte de projeto (e.p.)
RARRE_833280	Fossa 3	2005	3	2050	5

### Q50C - Sistema autónomo doméstico (2/2)

Código	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga	Localização geográfica
RARRE_833220	Primário	Fossa séptica com poço absorvente	36,5 m3/ano	Longitude:-9.116408987 Latitude:39.491892585
RARRE_833260	Primário	Fossa séptica com poço absorvente	36,5 m3/ano	Longitude: -9.11604957100002 Latitude:39.492101645
RARRE_833280	Primário	Fossa séptica com poço absorvente	36,5 m3/ano	Longitude: -9.11298648899998 Latitude:39.491652477

### Q51 - Origem das águas residuais

Código	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
RARRE_833220	Domésticas	Habitação	Fossa 1
RARRE_833260	Domésticas	Habitação	Fossa 2
RARRE_833280	Domésticas	Habitação; Outra: Escritório	Fossa 3

### Q6 - Caracterização - Rejeição de águas residuais (1/2)

Código	Esta utilização encontra-se associada a um projeto financiado?	Utilização associada a projeto financiado por:	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor
RARRE_833220	Não	N/A	Fossa 1	Solo	
RARRE_833260	Não	N/A	Fossa 2	Solo	
RARRE_833280	Não	N/A	Fossa 3	Solo	

### Q6 - Caracterização - Rejeição de águas residuais (2/2)

Código	Margem / Plano de água	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)	Observações gerais	Localização geográfica
RARRE_833220	N/A	Órgão de infiltração	36,5		Longitude: -9.11640890000001 Latitude: 39.4918925
RARRE_833260	N/A	Órgão de infiltração	36,5		Longitude: -9.11604949999997 Latitude:39.492101
					Longitude: -9.11298640000001 Latitude:

Código	Margem / Plano de água	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)	Observações gerais	Localização geográfica
RARRE_833280	N/A	Órgão de infiltração	36,5		39.4916524

#### Q44 - Ocupação do Domínio Hídrico

Código	Tipo de ocupação	Ocupação em domínio Hídrico
Sem dados encontrados.		

#### Ficheiros

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
Sem dados encontrados.				