

Caracterização das linhas de tratamento, dimensionamento dos órgãos, com indicação das respetivas eficiências e sistemas de monitorização

Nas instalações de Requintesplendor S.A., NIF nº 510857604, NRE nº 1142794, MARCA DE EXPLORAÇÃO - PTJH93B-V não é feito qualquer tratamento a EP.

Os chorumes são recebidos nas 2 fossas estanques A e B. A fossa A recebe as águas de lavagem dos pavilhões 1 e 2. A fossa B recebe as águas de lavagem do pavilhão 3.

Após um estágio de 90 dias no mínimo, por meio de cisterna, os chorumes são espalhados nos terrenos do proprietário.

As águas sanitárias são retidas em fossa sanitária e recolhidas pela CMN.

No caso dos estrumes, estão no pavilhão enquanto está o bando em produção e o próprio serve de armazém. No final de cada bando é retirado por meio de trator e transportado por empresa licenciada e recebido por Unidade Técnica licenciada para o efeito.

As fossas estão bem dimensionadas.

Monitorizamos diariamente se há derrames, e fazemos o registo de fugas se houver.