





	AEGL-3	10 m
	AEGL-2	27 m

Populações afetadas

ID	Nome
----	------

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 9 - Fuga de 10mm numa bilha de ácido nítrico
60%, durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Setembro 2025

1:2.500