


Local: Lagos				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 14-12-2021 Data de Conclusão: 15-12-2021					
Equipamento: FRASTE SL G				Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S1
Coord.: ETRS 89 M: -50656,442 P: -285745,897 Cota: 81,20					
				Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 1 de 2




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 14-12-2021 Data de Conclusão: 15-12-2021						Sondagem S1 Pág. 2 de 2
Equipamento: FRASTE SL G				Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		
Coord.: ETRS 89 M: -50656,442 P: -285745,897 Cota: 81,20				Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m		



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 14-12-2021 Data de Conclusão: 15-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S1
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 1 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50656,442 P: -285745,897 Cota: 81,20		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 14-12-2021 Data de Conclusão: 15-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Sondagem S1
Coord.: ETRS 89 M: -50656,442 P: -285745,897 Cota: 81,20		Pág. 2 de 3

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 14-12-2021 Data de Conclusão: 15-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S1
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 3 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50656,442 P: -285745,897 Cota: 81,20		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 10-12-2021 Data de Conclusão: 13-12-2021			Sondagem S2-Pz
Equipamento: FRASTE SL G		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	
Coord.: ETRS 89 M: -50636,738 P: -285781,086 Cota: 79,10		Inclinação: 90º Comprimento: 16,50m	




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721	
Data de Início: 10-12-2021 Data de Conclusão: 13-12-2021						Sondagem S2-Pz	
Equipamento: FRASTE SL G				Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m		Pág. 2 de 2	
Coord.: ETRS 89 M: -50636,738 P: -285781,086 Cota: 79,10				Inclinação: 90º Comprimento: 16,50m			



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos

Data de Início: 10-12-2021 Data de Conclusão: 13-12-2021

Equipamento: FRASTE SL G

Coord.: ETRS 89 M: -50636,738 P: -285781,086 Cota: 79,10

Tipo de furação: Rotação com amostrador T2

Diâmetros: Furação: 86mm
Revestimento: 98mm - 4,50m

Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m

Proj. Nº

PJ14721

Sondagem

S2-Pz

Pág. 1 de 3

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 10-12-2021 Data de Conclusão: 13-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S2-Pz
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 2 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50636,738 P: -285781,086 Cota: 79,10		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 10-12-2021 Data de Conclusão: 13-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S2-Pz
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 3 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50636,738 P: -285781,086 Cota: 79,10		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 29-12-2021 Data de Conclusão: 29-12-2021					
Equipamento: FRASTE SL G				Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m	Sondagem S3 Pág. 1 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50597.280 P: -285739.481 Cota: 79,90				Inclinação: 90º Comprimento: 16,50m	




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721	
Data de Início: 29-12-2021 Data de Conclusão: 29-12-2021				Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m		Sondagem S3	
Equipamento: FRASTE SL G							
Coord.: ETRS 89 M: -50597.280 P: -285739.481 Cota: 79,90				Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m		Pág. 2 de 2	



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 29-12-2021 Data de Conclusão: 29-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m	Sondagem S3
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 1 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50597,280 P: -285739,481 Cota: 79,90		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. N° PJ14721
Data de Início: 29-12-2021 Data de Conclusão: 29-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m	Sondagem S3
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	S3
Coord.: ETRS 89 M: -50597,280 P: -285739,481 Cota: 79,90		Pág. 2 de 3

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. N° PJ14721
Data de Início: 29-12-2021 Data de Conclusão: 29-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m	Sondagem S3
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 3 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50597,280 P: -285739,481 Cota: 79,90		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721	
Data de Início: 30-12-2021 Data de Conclusão: 30-12-2021				Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m		Sondagem S4	
Equipamento: FRASTE SL G						Pág. 1 de 2	
Coord.: ETRS 89 M: -50547,054 P: -285710,926 Cota: 77,44				Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m			




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 30-12-2021 Data de Conclusão: 30-12-2021			Sondagem S4 Pág. 2 de 2
Equipamento: FRASTE SL G		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m	
Coord.: ETRS 89 M: -50547,054 P: -285710,926 Cota: 77,44		Inclinação: 90º Comprimento: 16,50m	



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos

Data de Início: 30-12-2021 **Data de Conclusão:** 30-12-2021

Equipamento: FRASTE SL G

Coord.: ETRS 89 **M:** -50547,054 **P:** -285710,926 **Cota:** 77,44

Tipo de furação: Rotação com amostrador T2

Diâmetros: Furação: 86mm
Revestimento: 98mm - 1,50m

Inclinação: 90° **Comprimento:** 16,50m

Proj. N°

PJ14721

Sondagem

S4

Pág. 1 de 3

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 30-12-2021 Data de Conclusão: 30-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m	Sondagem S4
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 2 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50547,054 P: -285710,926 Cota: 77,44		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 30-12-2021 Data de Conclusão: 30-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 1,50m	Sondagem S4
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 3 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50547,054 P: -285710,926 Cota: 77,44		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 5-01-2022 Data de Conclusão: 5-01-2022		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		Sondagem S5 Pág. 1 de 2
Equipamento: FRASTE SL G				
Coord.: ETRS 89 M: -50477.422 P: -285648.525 Cota: 73,06		Inclinação: 90º Comprimento: 16,50m		




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 5-01-2022 Data de Conclusão: 5-01-2022		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		
Equipamento: FRASTE SL G				Sondagem S5
Coord.: ETRS 89 M: -50477.422 P: -285648.525 Cota: 73,06		Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m		Pág. 2 de 2



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 5-01-2022 Data de Conclusão: 5-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S5
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 1 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50477.422 P: -285648.525 Cota: 73,06		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. N° PJ14721
Data de Início: 5-01-2022 Data de Conclusão: 5-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S5
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 2 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50477.422 P: -285648.525 Cota: 73,06		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 5-01-2022 Data de Conclusão: 5-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S5
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 16,50m	Pág. 3 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50477.422 P: -285648.525 Cota: 73,06		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 9-12-2021 Data de Conclusão: 9-12-2021		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m		
Equipamento: FRASTE SL G				Sondagem S6-Pz
Coord.: ETRS 89 M: -50607,351 P: -285847,409 Cota: 71,41		Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m		Pág. 1 de 1



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 9-12-2021 Data de Conclusão: 9-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S6-Pz
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m	Pág. 1 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50607,351 P: -285847,409 Cota: 71,41		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 9-12-2021 Data de Conclusão: 9-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S6-Pz
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m	Pág. 2 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50607,351 P: -285847,409 Cota: 71,41		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721	
Data de Início: 9-12-2021 Data de Conclusão: 9-12-2021		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m		Sondagem S7	
Equipamento: FRASTE SL G					
Coord.: ETRS 89 M: -50549,786 P: -285795,924 Cota: 72,78		Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m		Pág. 1 de 1	



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 9-12-2021 Data de Conclusão: 9-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S7 Pág. 1 de 2
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m	
Coord.: ETRS 89 M: -50549,786 P: -285795,924 Cota: 72,78		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 9-12-2021 Data de Conclusão: 9-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S7
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m	Pág. 2 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50549,786 P: -285795,924 Cota: 72,78		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 7-12-2021 Data de Conclusão: 7-12-2021		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m		
Equipamento: FRASTE SL G				Sondagem S8-Pz Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50485,536 P: -285771,448 Cota: 67,45		Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m		



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 7-12-2021 Data de Conclusão: 7-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S8-Pz
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m	Pág. 1 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50485,536 P: -285771,448 Cota: 67,45		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 7-12-2021 Data de Conclusão: 7-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 4,50m	Sondagem S8-Pz Pág. 2 de 2
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 12,00m	
Coord.: ETRS 89 M: -50485,536 P: -285771,448 Cota: 67,45		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos Data de Início: 8-12-2021 Data de Conclusão: 8-12-2021 Equipamento: FRASTE SL G				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2 Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		Proj. Nº PJ14721
Coord.: ETRS 89 M: -50510,256 P: -285846,326 Cota: 66,22				Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m		Sondagem S9 Pág. 1 de 1



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 8-12-2021 Data de Conclusão: 8-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S9
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m	Sondagem S9 Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50510,256 P: -285846,326 Cota: 66,22		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 8-12-2021 Data de Conclusão: 8-12-2021		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		
Equipamento: FRASTE SL G				Sondagem S10 Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50584,845 P: -285904,701 Cota: 75,32		Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m		



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 8-12-2021 Data de Conclusão: 8-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S10
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m	Sondagem S10 Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50584,845 P: -285904,701 Cota: 75,32		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721	
Data de Início: 7-12-2021 Data de Conclusão: 7-12-2021		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		Sondagem S11-Pz	
Equipamento: FRASTE SL G					
Coord.: ETRS 89 M: -50492,846 P: -285908,470 Cota: 67,80		Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m		Pág. 1 de 1	



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 7-12-2021 Data de Conclusão: 7-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S11-Pz
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m	Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50492,846 P: -285908,470 Cota: 67,80		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 7-12-2021 Data de Conclusão: 7-12-2021		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		
Equipamento: FRASTE SL G				Sondagem S12 Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50410,496 P: -285771,230 Cota: 67,04		Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m		



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 7-12-2021 Data de Conclusão: 7-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S12
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 7,50m	Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50410,496 P: -285771,230 Cota: 67,04		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 6-12-2021 Data de Conclusão: 6-12-2021		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		
Equipamento: FRASTE SL G				Sondagem S13 Pág. 1 de 1
Coord.: ETRS 89 M: -50378,721 P: -285899,496 Cota: 66,50		Inclinação: 90° Comprimento: 9,00m		



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 6-12-2021 Data de Conclusão: 6-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S13
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 9,00m	Sondagem S13 Pág. 1 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50378,721 P: -285899,496 Cota: 66,50		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 6-12-2021 Data de Conclusão: 6-12-2021	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S13
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 9,00m	Pág. 2 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50378,721 P: -285899,496 Cota:		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721	
Data de Início: 4-01-2022 Data de Conclusão: 4-01-2022		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		Sondagem S14	
Equipamento: FRASTE SL G					
Coord.: ETRS 89 M: -50622.012 P: -285816.246 Cota: 75,70		Inclinação: 90º Comprimento: 13,50m		Pág. 1 de 2	




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 4-01-2022 Data de Conclusão: 4-01-2022		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		Sondagem S14 Pág. 2 de 2
Equipamento: FRASTE SL G				
Coord.: ETRS 89 M: -50622.012 P: -285816.246 Cota: 75,70		Inclinação: 90º Comprimento: 13,50m		



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 4-01-2022 Data de Conclusão: 4-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S14
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 13,50m	Sondagem S14 Pág. 1 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50622,012 P: -285816,246 Cota: 75,70		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 4-01-2022 Data de Conclusão: 4-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S14
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 13,50m	Pág. 2 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50622,012 P: -285816,246 Cota: 75,70		

REGISTO FOTOGRÁFICO




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos		Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 3-01-2022 Data de Conclusão: 3-01-2022		Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		
Equipamento: FRASTE SL G				Sondagem S15
Coord.: ETRS 89 M: -50517.231 P: -285734.189 Cota: 74,05		Inclinação: 90° Comprimento: 13,50m		Pág. 1 de 2




Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos				Tipo de furação: Rotação com amostrador T2		Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 3-01-2022 Data de Conclusão: 3-01-2022				Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m		
Equipamento: FRASTE SL G						Sondagem S15 Pág. 2 de 2
Coord.: ETRS 89 M: -50517.231 P: -285734.189 Cota: 74,05				Inclinação: 90° Comprimento: 13,50m		



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 3-01-2022 Data de Conclusão: 3-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S15
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 13,50m	Pág. 1 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50517,231 P: -285734,189 Cota: 74,05		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 3-01-2022 Data de Conclusão: 3-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S15
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 13,50m	Pág. 2 de 3
Coord.: ETRS 89 M: -50517,231 P: -285734,189 Cota: 74,05		

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel

Local: Lagos	Tipo de furação: Rotação com amostrador T2	Proj. Nº PJ14721
Data de Início: 3-01-2022 Data de Conclusão: 3-01-2022	Diâmetros: Furação: 86mm Revestimento: 98mm - 3,00m	Sondagem S15
Equipamento: FRASTE SL G	Inclinação: 90° Comprimento: 13,50m	S15
Coord.: ETRS 89 M: -50517,231 P: -285734,189 Cota: 74,05		Pág. 3 de 3

REGISTO FOTOGRÁFICO



Observações: *Recente. Unidades estratigráficas de acordo com a Carta Geológica de Portugal 1:50.000, folha 52-A.
Não foi detetado nível de água no terreno.

Elaborado por: João Guerra

Gestor do Projeto: Daniel Gabriel