





■ AEGL-3	10 m
■ AEGL-2	27 m

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 9 - Fuga de 10mm numa bilha de ácido nítrico
60%, durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Dezembro 2024

1:2.500