



Legenda:

- Limites da Reckitt Benckiser
- Mangueira de Trasfega
- Rede Viária

Reserva Ecológica Nacional

- Áreas de Máxima Infiltração

Efeitos

- Radiação Térmica - Efeitos Irreversíveis (32 m)
- Radiação Térmica - Efeitos Letais (29 m)

Base de Trabalho - Imagens de Satélite Google
 Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 - Direção Geral do Território
 Localidades - BGRI - Instituto Nacional de Estatística
 Sistema de Coordenadas : EPSG 3763 - ETRS89/Portugal TM 06
 Elipsoide de Referência: GRS80

Certit Tecnica <small>Engenharia de Segurança</small>		<small>Avenida Engenheiro Avaris e Oliveira, nº 3 - 1.º D.º (B) 1800-021 Lisboa Tel: 218 148 011 www.certittechna.pt geral@certittechna.pt</small>	
CLIENTE	Reckitt Benckiser	DESENHO Nº	4380 01 008
TRABALHO	Documentação Seveso	VERSÃO	01
DESIGNAÇÃO	Cenário 8 - Ruptura de 10% do diâmetro nominal da Mangueira de Trasfega	DATA	11/2023
		TÉCNICO RESPONSÁVEL	VERIFICOU
		Ana Dias	
		ESCALA	1:500
		FORMATO	A3

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA CERTITTECNICA, SA., NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO OU USADO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES PARA FINS DIFERENTES DO PRESENTE PROJETO