





	AEGL-3	2 m
	AEGL-2	3 m

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 2 - Fuga de 100mm num IBC de Acid 136A, durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Dezembro 2024

1:2.500