





AEGL-3	11 m
AEGL-2	28 m

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 8 - Fuga de 100mm numa bilha de ácido nítrico
60%, durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Dezembro 2024

1:2.500