

Kundendienst-Bericht Nr. 47392		vom: 27.03.2025	Kom: A-20240349-0-GI
Rechnungsempfänger / Leistungsempfänger: btm surface systems GmbH Herrn Mr. Kohlhaase		Anlagenstandort / Installationsort: Aludec Coatings S.A Portugal Parcela B1, Parque Empresarial 4925-432 Lanheses	
Ausführungstermin / Ausführungsdauer: 25.03.2025		Ansprechpartner: Mr. Sergio Santos	
Gemeldete Störung / auszuführende Arbeiten	Notdiensteinsatz ☐	Kundendienst beendet: ja ☒ nein ☐	
Delivery & replace of safety valves			
Bericht:			
Safety valves delivered and changed. All units. TUV now till 2029.			
KD-Techniker	Krö		
Wochentag	Dienstag Tuesday		
Datum	25.03.		
Normalstunden	Flat-rate		
Überstunden 25 %			
Überstunden 50 %			
So. 100% / Feiert. 125%			
KD-Fahrzeug km			
Tagesspesen			
Übernachtungsspesen			
Materialverbrauch			
Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
6x	Safety valves KSV 28bar G1/2"		
Sonstiges / noch zu erledigen:			
Der angeforderte Kundendienst ist ordnungsgemäß ausgeführt worden. Das aufgeführte Material wurde eingebaut / übergeben.		☐ Unterschrift konnte nicht eingeholt werden. Kunde: [Signature] KD-Techniker: [Signature] gepr.:	

Kundendienst-Bericht Nr. 47393		vom: 27.03.2025		Kom: W-20240348-0-61	
Rechnungsempfänger / Leistungsempfänger:			Anlagenstandort / Installationsort:		
btm surface systems GmbH Mr. Kohlhasse			Aludec Coatings S.A Portugal Parcela B1, Parque Empresarial 4925-432 Lanheses		
Ausführungstermin / Ausführungsdauer:			Ansprechpartner:		
24.03. - 28.03.2025			Mr. Sergio Santos		
Gemeldete Störung / auszuführende Arbeiten		Notdiensteinsatz ☐		Kundendienst beendet: ja ☒ nein ☐	
Maintenance 2025					
Bericht:					
Maintenance carried out according to contract.					
Everything allright. BC/CC + 2-3% offset for humidity.					
0-20.103 B BC : - 26QA1- should be observed. (Contractor)					
KD-Techniker	Krot				
Wochentag	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Datum	24.03.	25.03.	26.03.	27.03.	28.03.
Normalstunden					
Überstunden 25 %					
Überstunden 50 %					
So. 100% / Feiert. 125%					
KD-Fahrzeug km	Flat rate				
Tagesspesen					
Übernachtungsspesen					
Materialverbrauch					
Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung		
3x	oil test + disposal				
Sonstiges / noch zu erledigen:					
Der angeforderte Kundendienst ist ordnungsgemäß ausgeführt worden.		☐ Unterschrift konnte nicht eingeholt werden.			
Das aufgeführte Material wurde eingebaut / übergeben.		Kunde:	KD-Techniker:	gepr.:	