

Kundendienst-Bericht Nr. 48412		vom: 25.09.2025	Kom: W- 20250023-0-G1
Rechnungsempfänger / Leistungsempfänger: btm surface systems GmbH		Anlagenstandort / Installationsort: Aludec Coatings S.A Portugal	
Ausführungstermin / Ausführungsdauer: 22.09.2025 - 26.09.2025		Ansprechpartner: Sergio Santos	
Gemeldete Störung / auszuführende Arbeiten Full Maintenance 2025	Notdienstesatz ☐	Kundendienst beendet: ja ☒ nein ☐	
Bericht:			
Maintenance and leak test carried out properly. Replaced humidity sensor Prime BC, CC. Replaced Siemens Polysid expansion valve controller on Clear Coat. - see reports -			
KD-Techniker	M. Heidinger		
Wochentag	Mo Tu We Th Fr		
Datum	22.09 23.09 24.09 25.09 26.09		
Normalstunden			
Überstunden 25%			
Überstunden 50%			
So. 100% / Feiert. 125%	- flat rate -		
KD-Fahrzeug km			
Tagesspesen			
Übernachtungsspesen			
Materialverbrauch			
Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
3+	alc Test		
Sonstiges / noch zu erledigen:			
Der angeforderte Kundendienst ist ordnungsgemäß ausgeführt worden.			
Das aufgeführte Material wurde eingebaut / übergeben.			
Kunde:		KD-Techniker:	