

ANEXO VII – PATRIMÓNIO – REGISTO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Zona com Visibilidade Má nas imediações de Arêde, na área do açude.



Figura 2 – Zona com Visibilidade Má.



Figura 3 – Zona com Visibilidade Má, Área de eucaliptal.



Figura 4 – Zona com Visibilidade Má – Área a este do novo acesso.



Figura 5 – Zona com Visibilidade Mista – Área junto à vinha, eucaliptal.



Figura 6 – Zona com Visibilidade Mista – Área mais a norte do projeto, a oeste do novo acesso.



Figura 7 - Zona com Visibilidade Mista – Área a este do novo acesso.



Figura 8 – Zona com Visibilidade Média nas imediações de Arêde, por cima da estrada.



Figura 9 – Zona com Visibilidade Média – Área atrás da rua de Stª Maria e a oeste do novo acesso.



Figura 10 – Visibilidade Média, junto ao aterro.



Figura 11 – Zona com Visibilidade Boa – Área da vinha afetada pelo projeto.



Figura 12 – Aterro escavação - pequena escombreira na zona mais ou menos central da área de implantação do projeto.



Figura 13 – Aterro escavação – aspeto geral de uma parte do novo acesso, vista para norte.



Figura 14 – Aterro escavação – aspeto geral do talude do novo acesso, vista para oeste.



Figura 15 – Aspeto geral de um terreno agrícola na aérea de incidência indireta.



Figura 16 – Aspeto geral de uma aérea de incidência indireta, imediações de Arêde.