

1. OBJETO

O presente registo fotográfico tem como finalidade demonstrar os trabalhos realizados no Aterro Sanitário de V. Real. Trabalhos com a vista à resolução da fuga de lixiviados.

2. MEMORIA – LISTAGEM DE TRABALHOS

Listagem das intervenções na rede de lixiviado:

A - Substituição integral da caixa coletora e elevatória de lixiviado da célula 1

B - Encamisamento das caixas de drenagem de lixiviado dos 4 alvéolos - Célula 2

C - Execução de impermeabilização da estação de elevatória de lixiviado da célula 2

D - Tamponamento definitivo e instalação de sistema de bombagem no coletor de descarga de águas pluviais, na última caixa de visita, cessando assim a descarga para meio hídrico das águas pluviais via rede enterrada

3. REGSITO FOTOGRAFICO

A - Substituição integral da caixa coletora e elevatória de lixiviado da célula 1



Estação elevatória (antes da intervenção)



Trabalhos de substituição (durante intervenção)



Estação elevatória com revestimento em placa PEAD f(final da intervenção)

B - Encamisamento das caixas de drenagem de lixiviado dos 4 alvéolos - Célula 2



Encamisamento em tubagem PEAD 315mm



Ligação à estação elevatória - célula 2



Ligação à estação elevatória - célula 2

C - Execução de impermeabilização da estação de elevatória de lixiviado da célula 2



Estação elevatória em betão (antes da intervenção)



Trabalhos de revestimento (durante intervenção)



Estação elevatória com revestimento em placa PEAD (final da intervenção)

D - Tamponamento definitivo e instalação de sistema de bombagem no coletor de descarga de águas pluviais, na última caixa de visita, cessando assim a descarga para meio hídrico das águas pluviais via rede enterrada



Placa PEAD aplicada no rebaixamento da caixa e sistema de bombagem