





AEGL-3	12 m
AEGL-2	18 m

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 4 - Rotura total de um IBC de Gardocid P4392,
durante transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Dezembro 2024

1:1.000